







(1MM3ZPSA2)


2x
(4,8x22)
2x
(4,8x9)
2x
(5x12)
2x
1x
1x






2x
(5x12)
1x
1x



1x



1x



2x
(M5x10)



4x
(3,9x13)
2x
4x



5x


3x
2x
(M5x8)
2x
(4,8x11,5)
1x
2x



3-4x
(4,8x11,5)
3-4x


A
1x
U
TG..SZ
ZX77UA
ZX79UA
ZX77TA
ZX79TA







A





U





TG..SZ





1



3
180°
1x
2x
(M5x10)
5x
5
45°
4



6
6
7
T20
1 Nm
(2x)
1
6
T25
1,2 Nm
(4x)



1x



2x
(M5x12)



CAT 6
1x



STRIEBEL & JOHN
ZE325 - ZE326 (RJ45)
ABB
1
2
3
4
click
3x click
www.striebelundjohn.com



click
1



1
2
3



2x
(4,8x9)
1x
1x
2x
(4,8x22)
2x
(M5x12)
2x



STRIEBEL & JOHN
ZE335 - ZE338
ABB
click



0
2
click
3



3
4
5
1
2
3
4,8x9
PZ2
1,5 Nm



3x
1x
1
2x
2x
(M5x8)
2x
(4,8x11,5)



STRIEBEL & JOHN
ZE227
ABB



2



3



4
5
PZ2
0,8 Nm



7
6
PZ2
0,5 Nm






9



8
4,8x11,5
T25
2 Nm



120°
10



A
U
TG..SZ
3-4x
3-4x
(4,8x11,5)
2x
4x
(3,9x13)
4x


click
2
click
1
2
3
4
T25
2 Nm
3












ABB STRIEBEL & JOHN GmbH
Am Fuchsgraben 2-3
D-77880 Sasbach

TEL +49 (0)7841 / 609-0
FAX +49 (0)7841 / 609-400
Export Department FAX +49 (0)7841 / 609-545

131141-B
03/20
printed in Germany