

ПРИВОДЫ АВВ ДЛЯ СИСТЕМ HVAC

Привод АСН480

Краткое руководство по монтажу и вводу в эксплуатацию



Указания по технике безопасности

Прочтите указания по технике безопасности в документе ACH480 Hardware manual (код английской версии 3AXD50000245949).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или смерти человека и стать причиной повреждения оборудования Работы по монтажу или техническому обслуживанию электротехнического оборудования разрешается выполнять только квалифицированным электрикам. • При монтаже привода следите за тем, чтобы в него не попадала пыль

- Нельзя проводить работы с приводом, кабелем двигателя, двигателем, цепями и кабелями управления при включенном питании на привод или подключенное к нему оборудование.
- После отключения сетевого напряжения подождите 5 минут для разряда конденсаторов промежуточной цепи постоянного тока привода.
- Убедитесь, что оборудование обесточено.
- Для этого используйте мультиметр с входным сопротивлением не менее 1 МОм. Убедитесь, что напряжение между выходными клеммами привода
- (U, V, W) и землей (PE) равно 0 В.
- Убедитесь, что напряжение между входными клеммами привода (L1, L2, L3) и землей (РЕ) равно 0 В.
- Убедитесь, что напряжение между шиной постоянного тока, выводами тормозных резисторов (UDC+, UDC- и R-) и землей (PE) равно 0 В.
- Если используется синхронный двигатель с постоянными магнитами, запрещается проводить какие-либо работы с приводом при вращаюшемся двигателе. Вращающийся двигатель с постоянными магнитами генерирует напряжение на приводе и входных клеммах питания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для выполнения работ по монтажу, вводу в эксплуатацию и эксплуатации данного оборудования должны быть предоставлены подробные инструкции. См. подробные указания в документах *ACH480 Hardware manual* (код английской версии 3AXD50000245949) и ACH480 Firmware manual (код английской версии 3AXD50000247134). Эти руководства можно загрузить на веб-сайте ABB или заказать доставку их бумажных копий вместе с оборудованием.

Данное руководство должно всегда храниться поблизости от устройства

1. Осмотр места установки

Привод предназначен для монтажа в шкафу и имеет класс защиты от внешних

Убедитесь, что место установки отвечает следующим требованиям: Обеспечивается достаточное охлаждение и отсутствует рециркуляция

- Условия окружающей среды являются допустимыми. См. раздел Условия
- Монтажная поверхность выполнена из негорючего материала и способна
- выдержать вес привода. См. раздел Размеры и вес
- Материалы, которые находятся рядом с приводом, являются негорючими.
- Выше и ниже привода имеется достаточно места для выполнения работ по техническому обслуживанию. См. раздел *Требуемое свободное*

2. Монтаж привода


Привод можно установить с помощью винтов или на DIN-рейке.


- Убедитесь, что над и под приводом имеется не менее 75 мм свободного пространства для циркуляции охлаждающего воздуха.
- Приводы типоразмеров R1, R2, R3 и R4 можно устанавливать с наклоном ло 90° т е начиная с вертикального положения и заканчивая полностью горизонтальным положением.
- Несколько приводов можно установить рядом друг с другом. При таком монтаже с правой стороны приводов должно оставаться около 20 мм свободного пространства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливать в перевернутом положении. Убедитесь, что выпуск охлаждающего воздуха (сверху) находится выше впуска охлаждающего воздуха (снизу). Монтаж привода с помощью винтов


- 1. Отметьте на поверхности места установочных отверстий. См. раздел *Размеры и вес*. Вместе с приводами типоразмеров R3 и R4 поставляется монтажный шаблон.
- Просверлите отверстия для винтов и вставьте подходящие дюбели или
- Вставьте винты в крепежные отверстия.
- Установите привод на крепежные винты
- Затяните крепежные винты






Монтаж привода на DIN-рейке

- Сдвиньте фиксатор влево
- Нажмите и удерживайте нажатой кнопку
- Наденьте верхние выступы привода на верхнюю кромку DIN-рейки.
- Нажмите на привод, чтобы защелкнуть его на нижней кромке DIN-рейки
- Отпустите кнопку фиксатора
- Сдвиньте фиксатор вправо
- Убедитесь, что привод установлен
- Чтобы снять привод, отсоедините фиксатор отверткой с плоским жалом.





3. Измерение сопротивления изоляции

Привод: Запрещается проводить испытания электрической прочности или сопротивления изоляции привода, так как это может привести к его

Входной силовой кабель: Перед тем как подключать входной силовой кабель проверьте сопротивление изоляции кабеля. Соблюдайте местные нормы

Двигатель и кабель двигателя:

- Убедитесь, что кабель двигателя подключен к двигателю и отсоединен от выходных клемм привода T1/U, T2/V и T3/W.
- 2. Используйте напряжение 500 В пост. тока для измерения сопротивления изоляции между каждым фазным проводником и проводником защитного заземления. Сопротивление изоляции двигателя АВВ должно превышать 100 МОм (при 25 °C). Сведения о сопротивлении изоляции других двигателей см. в документации изготовителей.



Наличие влаги внутри корпуса двигателя снижает сопротивление изоляции Если имеется подозрение о наличии влаги, просушите двигатель и повторите измерение.

4. Выбор кабелей


Входной силовой кабель: Для обеспечения наилучших характеристик ЭМС используйте симметричный экранированный кабель и два заземляющих проводника.

Кабель двигателя: Используйте симметричный экранированный кабель

Кабель управления: Для аналоговых сигналов следует использовать кабель типа «витая пара» с двойным экраном. Для цифровых и релейных сигналов, а также сигналов ввода/вывода используйте кабель с двойным или одиночным экраном. Не допускается передача сигналов 24 В и 115/230/400 В по одному кабелю

5. Подключение силовых кабелей

Схема подключения



- Два заземляющих проводника. Используйте два проводника, если сечение заземляющего проводника менее 10 мм 2 (медь) или 16 мм 2 (алюминий) (IEC/EN 61800-5-1). Например, используйте экран кабеля в дополнение к четвертому проводнику.
- Отдельный кабель заземления (на стороне сети). Используется, если проводимость четвертого проводника или экрана недостаточна для защитного заземления.
- Отдельный кабель заземления (на стороне двигателя). Используется, если проводимость экрана недостаточна для защитного заземления или если в кабеле отсутствует симметрично расположенный проводник заземления
- Заземление экрана кабеля по окружности (360 градусов). Такое заземление является обязательным требованием для кабеля двигателя и кабеля тормозного резистора и рекомендуемым для входного силового кабеля

Порядок подключения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Руководствуйтесь указаниями по технике безопасности, представленными в документе ACH480 Hardware manual (код английской версии 3AXD50000245949). Отказ от выполнения данных указаний может повлечь за собой получение травмы, смерть или

повреждение оборудования. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Если привод подключен к незаземленной системе электроснабжения (IT) или к TN-системе с заземленной вершиной треугольника, отсоедините заземляющий винт фильтра ЭМС.

- Откройте переднюю крышку. Чтобы открыть переднюю крышку, ослабьте фиксирующий винт и поднимите крышку
- Зачистите кабель двигателя.
- Заземлите экран кабеля двигателя, закрепив его в зажиме заземления
- Скрутите экран кабеля двигателя в жгут, пометьте его соответствующим образом и подсоедините к клемме заземления.
- Подключите фазные проводники кабеля двигателя к клеммам T1/U, T2/V и T3/W. Затяните клеммы моментом 0,8 Н·м.
- При необходимости подсоедините тормозной резистор к клеммам R- и UDC+ Затяните клеммы моментом 0,8 H·м. Используйте экранированный кабель и закрепите экран в зажиме заземления.
- Зачистите входной силовой кабель. Если у входного силового кабеля
- имеется экран, скрутите экран в жгут, пометьте его соответствующим образом и подсоедините к клемме заземления. Подключите проводник защитного
- заземления входного силового кабеля к клемме заземления. При необходимости используйте второй РЕ-проводник. 10. Подключите фазные проводники вход-

ного силового кабеля к клеммам L1, L2 и

L3. Затяните клеммы моментом 0,8 Н·м 11. Закрепите кабели снаружи привода.

Примечание. Если на привод подать питание до подключения модуля ввода/ вода или модуля Fieldbus, привод выдаст предупреждение


Убедитесь, что поблизости от привода нет источников сильных магнитных полей например сильноточных одножильных проводников или обмоток контакторов. Сильное магнитное поле может привести к помехам или погрешностям в работе привода. При наличии помех переместите источник магнитного поля подальше от привода.

6. Монтаж переднего дополнительного модуля

Чтобы установить передний дополнительный модуль (модуль расширения входов/ выходов или интерфейсный модуль Fieldbus), выполните следующие действия:

- Отверните крепежный винт передней крышки и снимите ее, подняв вверх.
- Если устанавливается модуль расширения входов/выходов RIIO-01 или интерфейсный модуль Fieldbus, вытяните вверх пластмассовый фиксатор переднего дополнительного модуля
- Выровняйте контакты на переднем дополнительном модуле и на приводе и осторожно нажмите на передний дополнительный модуль, чтобы установить его на место
- Нажав на фиксатор дополнительного модуля, переместите его в исходное
- Затяните фиксирующий винт, чтобы обеспечить надежное крепление и электрическое заземление переднего дополнительного модуля





7. Подключение кабелей управления

Порядок подключения

Выполните подключение в соответствии со схемой стандартного подключения цепей управления выбранного прикладного макроса. Сведения о подключении которое требуется для использования макроса заводских настроек (стандартный макрос ABB), см. в разделе *Подключения входов/выходов* (*стандартная конфигурация HVAC*). Сведения о других макросах см. в документе ACH480 Firmware manual (код английской версии 3AXD50000247134).


Примечание. Если модуль расширения входов/выходов не используется, выберите ограниченный макрос АВВ.

Во избежание образования индуктивной связи сигнальные пары кабеля управления должны быть скручены как можно ближе к клемма

- В целях заземления зачистите часть внешнего экрана кабеля управления. С помощью кабельной стяжки
- закрепите внешний экран на заземляющем выводе. Зачистите проводники кабелей
- управления. Подсоедините проводники к соответтвующим клеммам управлени
- Затяните клеммы усилием 0,5 Н м. Подключите экраны витых пар и проводов заземления к клемме SCR Затяните клеммы усилием 0,5 Н м.
- Закрепите кабели управления снаружи привода
- Закройте переднюю крышку и затяните фиксирующий винт.


Подключения входов/выходов (стандартная конфигурация HVAC)

Для стандартной конфигурации входов/выходов (базовый блок привода и модуль расширения входов/выходов RIIO-01). Фиксированные клеммы базового блока



Подключение встроенной шины Fieldbus RS-485 к приводу

Подключите клеммную колодку RS-485 модуля расширения стандартных входов/выходов RIIO-01 к шине Fieldbus. Схема соединений показана ниже



1) В устройствах на обоих концах шины Fieldbus должна быть включена оконечная нагрузка

8. Установка панели управления

Чтобы установить панель управления, выполните следующие действия:

- Закройте переднюю крышку и затяните фиксирующий винт.
- Установите нижний край панели управления на место.
- Нажмите на верхний край панели управления до фиксации.



C ACH480

Deutsch

Français

Nederlands Svenska

C⁴ ACH480

Italiano

Выход

Выкл� (~ АСН480

Международные (СИ)

Выкл� С АСН480

Первый зап. завершен

Единицы измерения, используемые

Покапизация

Suomi

0.00

0.00

0.000

Менк

0K ►

0.0 Гц

Далее

0.0 Гц

Далее

0.0 Гц

9. Запуск привода

Сведения о запуске и параметрах привода см. в докумен те ACH480 Firmware manual (код английской версии 3AXD50000247134).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед запуском привода убедитесь, что все работы по монтажу завершены. Убедитесь, что крышки привода и кабельной коробки (если они включены в комплект поставки) находятся на своих местах.

Убедитесь, что пуск двигателя не сопряжен с какой-либо опасностью. Если существует опасность повреждения оборудования или травмирования людей, отсоедините двигатель от другого оборудования.


Сведения о пользовательском интерфейсе см. в документе ACX-AP-х Assistant control panel user's manual (код английской версии 3AUA0000085685).


На панели управления под дисплеем расположены функциональные кнопки, обеспечивающие доступ к соответствующим командам, и кнопки со стрелками, позволяющие перемещаться по пунктам меню и изменять значения параметров. Нажмите кнопку «?», чтобы открыть справку.


Первый запуск:

Убедитесь в наличии данных двигателя (указаны на паспортной табличке).

- Включите основное питание. Помощник первого запуска запускается автоматически. Подождите, пока не отобразится экран выбора языка.
- С помощью кнопок со стрелками выберите язык пользовательского интерфейса и подтвердите выбор правой функциональной кнопкой (ОК).








Привод готов к запуску двигателя. Нажмите "Ручной", чтобы запустить двигатель. Чтобы продолжить ввод в эксплуатацию, выберите Меню > Основные настройки. Выполнено Для настройки привода также можно воспользо-**(~** ACH480 ваться пунктом Основные настройки в главном павное меню

Сведения о процедуре настройки связи Fieldbus для интерфейсного модуля Fieldbus см. в соответствующем руководстве по интерфейсному модулю Fieldbus и в документе ACH480 Firmware manual (код английской версии 3AXD50000247134).

руководстве по интерфейсному модулю Fieldbus.



Связь по шине Fieldbus

Привод можно подключить к последовательному каналу связи с помощью дополнительного интерфейсного модуля Fieldbus или встроенного интерфейса Fieldbus в модуле расширения стандартных входов/выходов RIIO-01. Встроенный интерфейс Fieldbus поддерживает связь Modbus RTU, BACnet MS/TP и N2. Настройка встроенного интерфейса Fieldbus описана в документе ACH480 Firmware manual (код английской версии 3AXD50000247134). Настройка дополнительного интерфейсного модуля Fieldbus описана в соответствующем

Предупреждения и сообщения об отказах, формируемые приводом

Предупреж- дение	Отказ	Описание
A2A1	2281	Предупреждение: Калибровка тока будет выполнена при следующем пуске. Отказ: Отказ при измерении выходного фазового тока.
A2B1	2310	Перегрузка по току: Выходной ток превысил внутренний предел. Отказ может быть вызван замыканием на землю или обрывом фазы.
A2B3	2330	Утечка на землю: Асимметрия нагрузки, обычно вызываемая замыканием на землю в двигателе или кабеле двигателя.
A2B4	2340	Короткое замыкание: Короткое замыкание в двигателе или кабеле двигателя.
	3130	Отсутствие фазы питания. Колебания напряжения в промежуточной цепи постоянного тока.
	3181	Неправильное подключение. Неправильное подключение входного кабеля и кабеля двигателя.
A3A1	3210	Перенапряжение в цепи постоянного тока. Перенапряжение в промежуточной цепи постоянного тока.
A3A2	3220	Низкое напряжение в цепи постоянного тока. Низкое напряжение в промежуточной цепи постоянного тока.
	3381	Отсутствие выходной фазы. Все три фазы не подключены к двигателю.
A5A0	5091	Безопасное отключение крутящего момента. Функция безопасного отключения крутящего момента (STO) активирована.
	6681	Потеря связи по EFB. Нарушена связь по встроенной шине Fieldbus (EFB).
	7510	Связь с FBA A. Потеря связи между приводом и интерфейсным модулем Fieldbus.
A7AB		Сбой конфигурации модуля расширения ввода/вывода. Модуль расширения ввода/вывода не установлен в привод или не выбран ограниченный макрос ABB.
AFF6		Идентификационный прогон. Идентификационный прогон двигателя будет выполнен при следующем запуске.
FA81		Безопасное отключение крутящего момента 1 Сбой в цепи безопасного отключения крутящего момента 1.
FA82		Безопасное отключение крутящего момента 2 Сбой в цепи безопасного отключения крутящего момента 2.

Номинальные характеристики

Подробная техническая информация приведена в документе ACH480 Hardware manual (код английской версии 3AXD50000245949).

Паспортные характеристики по ІЕС;

		дные ристики	xa			
Тип	без дросселя	с дросселем	Макс. ток	Номинальный режим		Типо-
ACH480-04-	I _{1N}	I _{1N}	I _{max}	I _N	P _N	размер
	Α	Α	Α	Α	кВт	
3-фазн., <i>U</i> _N = 3	80480 B				U.	ų.
02A7-4	4,2	2,6	3,2	2,6	0,75	R1
03A4-4	5,3	3,3	4,7	3,3	1,1	R1
04A1-4	6,4	4,0	5,9	4,0	1,5	R1
05A7-4	9,0	5,6	7,2	5,6	2,2	R1
07A3-4	11,5	7,2	10,1	7,2	3,0	R1
09A5-4	15,0	9,4	13,0	9,4	4,0	R1
12A7-4	20,2	12,6	16,9	12,6	5,5	R2
018A-4	27,2	17,0	22,7	17,0	7,5	R3
026A-4	40,0	25,0	30,6	25,0	11,0	R3
033A-4	45,0	32,0	45,0	32,0	15,0	R4
039A-4	50,0	38,0	57,6	38,0	18,5	R4
046A-4	56,0	45,0	68,4	45,0	22,0	R4
050A-4	60,0	50,0	81,0	50,0	22,0	R4
		•			3AXD1000	00299801 xls

Паспортные характеристики по NEMA

		дные ристики	X			
Тип	Без дросселя	С дросселем	ŀ	Юминальны режим	й	Типо-
ACH480-04-	I _{1N}		I _{Ld}	P _{Ld}	P _{Ld}	размер
	Α	Α	Α	кВт	кВт л. с.	
3-фазн., <i>U</i> _N = 4	40480 B	<u> </u>			<u>l</u>	
02A7-4	3,4	2,1	2,1	0,75	1,0	R1
03A4-4	4,8	3,0	3,0	1,1	1,5	R1
04A1-4	5,6	3,5	3,5	1,5	2,0	R1
05A7-4	7,7	4,8	4,8	2,2	3,0	R1
07A3-4	9,6	6,0	6,0	3,0	3,0	R1
09A5-4	12,2	7,6	7,6	4,0	5,0	R1
12A7-4	17,6	11,0	11,0	5,5	7,5	R2
018A-4	22,4	14,0	14,0	7,5	10,0	R3
026A-4	33,6	21,0	21,0	11,0	15,0	R3
033A-4	37,9	27,0	27,0	15,0	20,0	R4
039A-4	44,7	34,0	34,0	18,5	25,0	R4
046A-4	49,8	40,0	40,0	22,0	30,0	R4
050A-4	50,4	42,0	42,0	22,0	30,0	R4

3AXD10000299801.xls

Предохранители

Дополнительные сведения о предохранителях, автоматических выключателях и ручных устройствах защиты двигателя приведены в документе АСН480 Hardware manual (код английской версии 3AXD50000245949).

Условия окружающей среды


Требования	Во время эксплуатации (в стационарных условиях)
Высота над уровнем моря	Блоки 230 В: 02000 м над уровнем моря (со снижением характеристик на высоте более 1000 м) Блоки 400 В: 04000 м над уровнем моря (со снижением характеристик на высоте более 1000 м) ⁽¹
Температура воздуха	−10+50 °C До +60 °C со снижением характеристик. Образование инея не допускается.
Относительная влажность	До 95 % без образования конденсата
Уровни загрязнения	класс 3С2
(IEC 60721-3-3)	класс 3S2
Удары (IEC60068-2-27, ISTA 1A)	Не допускается
Свободное падение	Не допускается

1) До 4000 м допускается для блоков 400 В, если максимальное коммутируемое напряжение для встроенного релейного выхода 1 составляет 30 В на высоте 4000 м (например, не подавайте напряжение 250 В на релейный выход 1). Напряжение до 250 В допускается на высоте до 2000 м

Для 3-фазного привода 400 В на высоте 2000...4000 м допускаются только следующие системы электропитания: TN-S, TN-c, TN-CS, TT (с незаземленной вершиной треугольника).

Размеры и вес

IP20 / открытого типа согласно UL



Типо-	Размеры и масса								
размер	^{ер} В1 В2 В3 Ш Г М1		M1	M2	Bec				
	мм	ММ	ММ	мм	мм	мм	мм	кг	
R1	205	223	176	73	208	50	191	1,77	
R2	205	223	176	97	208	75	191	2,35	
R3	205	220	186	172	208	148	191	3,52	
R4	205	240	194	260	213	238	191	6,02	
						3	AXD100002	299801.xls	

UL тип 1

Типо-				Размеры и	и масса			
размер	B1	B2	В3	Ш	Г	M1	M2	Bec
	ММ	ММ	ММ	мм	ММ	ММ	ММ	кг
R1	247	293	241	73	208	50	191	2,25
R2	247	293	249	97	208	75	191	2,64
R3	256	328	249	172	208	148	191	4,01
R4	258	391	301	260	213	238	191	6,40
				•		3	AXD100002	299801.xls

Требуемое свободное пространство

Типоразмер	Необходимое свободное пространство				
	Сверху	Снизу	По бокам		
	мм	мм	мм		
R1R4	75	75	0		

3AXD10000299801.xls

Сертификаты

Полученные сертификаты указаны на этикетке с типом изделия.









Маркировка RCM

Декларация соответствия



EU Declaration of Conformity

Machinery Directive 2006/42/EC

Hiomotie 13, 00380 Helsinki, Finland +358 10 22 11

declare under our sole responsibility that the following product Frequency converter ACH480-04

with regard to the safety function

ABB OV

is in conformity with all the relevant safety component requirements of EU Machinery Directive 2006/42/EC.

The following harmonized standards have been applied: EN 61800-5-2:2007

Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-2: Safety requirements - Functional

EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control

EN ISO 13849-1:2015 Part 1: General requirements EN (SO 13849-2:2012

Safety of machinery – Safety-related parts of the control systems. Part 2: Validation EN 60204-1: 2006 + A1:2009 + AC:2010 Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1 General requirements

The following other standards have been applied:

Functional safety of electrical / electronic / programmable IEC 61508:2010, parts 1-2 electronic safety-related systems

Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-2:

The product referred in this Declaration of conformity fulfils the relevant provisions of other European Union Directives which are notified in Single EU Declaration of conformity 3AXD10000751207.

Helsinki, 28 August 2018

cument number 3AXD10000776487

До

AC

Vesa Kandell Vice President, ABB

Manufacturer representative

Сопутствующие документы

ркумент	Код (англ. версия) Код (русск. версия)
CH480 Hardware manual	3AXD50000245949
CH400 Firmurara manual	24 VDE0000047424

ACH480 Firmware manual 3AXD50000247134 ACH480 Quick installation and start-up guide 3AXD50000247141 3AXD50000347520

ACx-AP-x Assistant control panels user's 3AUA0000085685

FBIP-21 BACnet/IP adapter module quick 3AXD50000158171 FBIP-21 BACnet/IP adapter module user's 3AXD50000028468

FCAN-01 CANopen adapter module user's 3AFE68615500

FCNA-01 ControlNet adapter module user's 3AUA0000141650

FDNA-01 DeviceNet adapter module user's 3AFE68573360

FECA-01 EtherCAT adapter module user's 3AUA0000068940

FENA-01/-11/-21 Ethernet adapter module 3AUA0000093568

FEPL-02 Ethernet POWERLINK adapter 3AUA0000123527

FLON-01 LONWORKS® adapter module

FPBA-01 PROFIBUS DP adapter module 3AFE68573271

FSCA-01 RS-485 adapter module user's

UL Type 1 kit for ACS380 and ACS480 drives, frames R0 to R2

UL Type 1 kit for ACS380 and ACS480

drives, frames R3 to R4

3AXD50000242375

3AUA0000041017

3AUA0000109533

3AXD50000235254

3AXD50000347520, peg. A RU 12.10.2018