


**TA42DU-... / TA75DU-...**

en	Installation instructions	Thermal overload relay TA42DU-... / TA75DU-...
fr	Notice de montage	Relais de protection thermique TA42DU-... / TA75DU-...
de	Montageanweisung	Thermisches Überlastrelais TA42DU-... / TA75DU-...
es	Instrucciones de montaje	Relé térmico de sobrecarga TA42DU-... / TA75DU-...
it	Istruzioni di montaggio	Relè termico TA42DU-... / TA75DU-...
sv	Installation och skötsel	Termiskt överlastrelä TA42DU-... / TA75DU-...
cn	安装说明书	热过载继电器TA42DU-... / TA75DU-...
ru	Инструкция по монтажу	Тепловое реле защиты от перегрузки TA42DU-... / TA75DU-...
ar	إرشادات التثبيت	مرحل حراري يعمل عند تجاوز الحمل TA42DU-... / TA75DU-...



تحذير: جهد كهربائي خطير!  
راجع تعليمات التشغيل.  
افصل الكهرباء وقم بتأمينها قبل العمل في هذا الجهاز.  
تنبيه! يجب عدم التركيب إلا من خلال شخص على دراية بمجال التقنية الكهربائية.

Предупреждение: Опасно напрежение! Вижте инструкциите за работа.  
bg Изключете и блокирайте захранването преди да работите с устройството. Внимание! Да се монтира само от експерт електротехник.

Varování: Nebezpečné napětí! Viz návod k obsluze. Před zahájením prací  
cs na tomto zařízení odpojte a uzamkněte napájení. Pozor! Toto zařízení smí  
instalovat pouze osoba s elektrotechnickou odborností.

Advarsel: Farlig elektrisk spænding! Se installationsinstruktioner. Frakobl  
da enheden, og afbryd strømforsyningen, før du arbejder med denne enhed.  
Giv agt! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk  
ekspertise.

Warnung: Gefährliche Spannung! Siehe Installationsanleitung. Vor dem  
de Arbeiten Gerät ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen.  
Achtung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.

Προειδοποίηση: Επικίνδυνη τάση! Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας.  
el Αποσυνδέστε και απομονώστε την παροχή ισχύος προτού ξεκινήσετε  
τις εργασίες σε αυτήν τη συσκευή. Προσοχή! Η εγκατάσταση πρέπει να  
γίνεται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Warning: Hazardous voltage! Refer to installation instructions. Disconnect  
en and lock out power before working on this device. Attention! Installation by  
person with electrotechnical expertise only.

Advertencia: ¡Tensión peligrosa! Consulte las instrucciones de instalación.  
es Antes de trabajar con este dispositivo, desconecte y bloquee la corriente.  
¡Atención! La instalación debe ser realizada únicamente por un técnico  
electricista.

Hoiatus: Elektrilõigi oht! Lisateavet vaadake kasutusjuhendist. Enne selle  
et seadmega töötamist ühendage lahti ja lukustage toide. Tähelepanu! Seadet  
tohib paigaldada ainult elektrotehnilise kogemusega isik.

Varoitus: Vaarallinen jännite! Katso asennusohje.atkaise virta ja estää virran  
fi kytkeminä lukituksella ennen töiden aloittamista. Huomio! Asennuksen  
saa suorittaa vain henkilö, jolla on kokemusta sähköteknikasta.

Avertissement: Tension dangereuse! Consultez les consignes d'installation.  
fr Débranchez et verrouillez l'alimentation électrique avant d'entreprendre  
des travaux sur cet appareil. Attention! L'installation doit être effectuée  
uniquement par une personne ayant une expertise en électrotechnique.

Upozorenje: Opasan napon! Pogledajte upute za ugradnju. Odspojite i  
hr isključite strujni prije rada na ovom uređaju. Pažnja! Ugradnja je dopuštena  
samo osobama stručnim u području elektrotehnike.

Figyelem: Veszélyes feszültség! Lásd a használati utasítást. Válassza  
hu le és zárja ki az áramellátást, mielőtt a berendezésen dolgozni kezd.  
Figyelem! Az üzembe helyezést csak elektrotechnikai szakértelemmel  
rendelkező személy végezheti el.

en Thermal overload relay with phase loss sensitivity according  
to IEC/EN 60947-4-1.  
Ambient air temperature -25 ... +55 °C.  
Consider the data on the label at the side of the unit.  
fr Relais de surcharge thermique sensible à la perte de phase  
conformément à la norme IEC/EN 60947-4-1.  
Température ambiante -25 ... +55 °C.  
Veuillez tenir compte des données indiquées sur la plaque  
signalétique située sur le côté de l'appareil.  
de Thermisches Überlastrelais mit Phasenausfallempfindlichkeit  
nach IEC/EN 60947-4-1.  
Umgebungstemperatur -25 ... +55 °C.  
Beachten Sie die Daten auf dem seitlichen Typenschild des Geräts.  
es Relé térmico de sobrecarga con sensibilidad de protección de fase  
según IEC/EN 60947-4-1.  
Temperatura ambiente: -25 ... +55 °C.  
Observar los datos en la placa de características lateral del dispositivo.  
it Relé di sovraccarico termico con rilevamento della perdita di fase  
secondo la norma IEC/EN 60947-4-1.  
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C.  
Tenete conto dei dati riportati sulla targhetta conoscitiva a lato  
dell'apparecchio!

Attenzione: Tensione pericolosa! Fare riferimento alle istruzioni per l'uso.  
it Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare e isolare tutte le  
fonti di alimentazione. Attenzione! L'installazione deve essere eseguita  
esclusivamente da un installatore qualificato.

Įspėjimas: Pavojinga įtampa! Žr. naudojimo instrukcijas. Atjunkite ir laikinai  
lt užblokuokite maitinimą prieš dirbdami su šiuo įrenginiu. Dėmesio! Įrengti  
gali tik asmuo, turintis elektrotechniko patirties.

Brīdinājums: Bīstams spriegums! Skatiet darba norādījumus. Pirms sākat  
lv darbu ar šo ierīci, atvienojiet un bloķējiet strāvas padevi. Uzmanību!  
Uzstādišanu drīkst veikt tikai persona ar zināšanām par elektrotehniku.

Waarschuwing: Gevaarlijke spanning! Raadpleeg de installatie-  
nl instructies. Koppel dit apparaat los van de stroomvoorziening voordat u  
werkzaamheden uitvoert. Let op! Installatie mag alleen worden uitgevoerd  
door een monteur met elektrotechnische expertise.

Advarsel: Farlig spenning! Se i bruksanvisningen. Koble fra og steng av  
no strømmen før du arbeider på denne enheten. Forsiktig! Montering skal kun  
utføres av kvalifiserte personer med elektrokompetanse.

Ostrzeżenie: Niebezpieczne napięcie! Patrz: instrukcja instalacji. Przed  
pl rozpoczęciem wykonywania pracy z tym urządzeniem odłącz i zablokuj  
zasilanie. Uwaga! Montaż może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca  
doświadczenie elektrotechniczne.

Aviso: Tensão perigosa! Consulte as instruções de instalação. Desconecte  
pt e desligue a energia elétrica antes de trabalhar nesse dispositivo. Atenção!  
A instalação deve ser feita apenas por uma pessoa com especialidade  
eletrotécnica.

Avertisment: Tensiune electrică periculoasă! Consultați instrucțiunile de  
ro utilizare. Deconectați și închideți sursa de energie înainte de a lucra cu acest  
dispozitiv. Atenție! Instalarea trebuie realizată doar de către o persoană cu  
expertiza electrotehnică.

Предупреждение: Опасное электрическое напряжение! Обратитесь  
ru к инструкциям по монтажу. Отключите электропитание и обеспечьте  
безопасность перед началом работ. Внимание! Монтаж должен  
выполняться только специалистом по электротехническим работам.

Výstraha: Nebezpečné napätie! Pozrite si návod na použitie. Pred začatím  
sk práce na tomto zariadení odpojte a zablokujte napájanie. Pozor! Inštaláciu  
smie vykonávať len osoba s odbornými znalosťami v oblasti elektrotechniky.

Opozorilo: Nevarna napetost! Glejte navodila za uporabo. Pred delom na tej  
sl napravi izklopite in zaklenite električno napajanje. Pozor! Namestitev sme  
izvesti samo elektrotehnični strokovnjak.

Varning: Livsfarlig spänning! Se i bruksanvisningen. Frånkoppla och  
sv blockera anläggning eller en anläggningsdel innan arbete utförs. Obs!  
Får endast installeras av behörig elektriker.

Uyarı: Tehlikeli gerilim! Montaj talimatlarına bakın. Bu cihaz üzerinde  
tr çalışmadan önce elektriği kesin ve kilitleyin. Dikkat! Yalnızca elektroteknik  
uzmanlığı sahip kişiler tarafından kurulabilir.


警告: 高压危险! 请参见操作手册。操作本设备前请断开并锁定电源。注意! 安装仅限  
zh 专业电工人员。

sv Termiskt överbelastningsskydd med känslighet för fasbortfall  
i enlighet med IEC/EN 60947-4-1.  
Omgivningstemperatur -25 ... +55 °C.  
Beakta data på typskylten som finns på sidan av enheten.

cn 根据IEC/EN 60947-4-1标准，  
带缺相保护的热过载继电器温度范围 -25 ... +55 °C。  
请注意设备侧旁铭牌上的数据

ru Термическое реле защиты от перегрузки с чувствительностью против  
обрыва фазы соответственно IEC/EN 60947-4-1.  
Температура окружающей среды -25 ... +55 °C.  
Учитывайте характеристики на шильдике прибора сбоку.

ar للعيار الزائد الحراري مع مرحل الحمل الزائد الحراري مع حساسية فشل الطور وفقاً  
IEC/EN 60947-4-1 درجة الحرارة المحيطة  
-25 ... +55 °C راقب البيانات الموجودة على لوحة النوع الموجودة على جانب الجهاز



#### TAxxDU-xx

A22 contactor - use TA42DU25 (rated max. 25 FLA)

A30 contactor - use TA42DU32 (rated max. 32 FLA)

A75 contactor - use TA42DU42 (rated max. 42 FLA)

A50 contactor - use TA75DU52 (rated max. 52 FLA)

A63 contactor - use TA75DU63 (rated max. 63 FLA)

A75 contactor - use TA75DU80 (rated max. 80 FLA 240 V)

(rated max. 77 FLA 480/600 V)

①  $I_{nom}$   
en Setting the relay to rated current of the motor


#### ② RESET

- Man
- Aut




en In case of adjusting "RESET A", which means automatic reset after tripping, the motor may restart automatically. This automatic restart could injure persons and damage material.




#### ③ RESET-STOP



#### ③ RESET



#### ④ TEST




2CDC23201F0010



#### en ATTENTION!

The printed scale ① is valid at constant motor current for ambient air temperatures between +5 °C and +30 °C; compare table values in the first column [ $+5 \text{ }^{\circ}\text{C} \leq +30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ]. For ambient air temperatures between -25 °C and +5 °C as well as between +30 °C and +55 °C the values in the table columns 2 and 3 are valid: see example for TA42DU-42.

en Example TA42DU-42, setting range 29 .. 42 A, motor current 33 A  
Ambient air temperature +20 °C Set scale value to 33 A  
Ambient air temperature -10 °C Set scale value to 30 A  
Ambient air temperature +40 °C Set scale value to 36 A



	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C
TA42DU-42 TA75DU-42	29 A	29	-	32
	30 A	30	-	33
	33 A	33	30	36



+10 °C

+20 °C

	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C
TA42DU-25 TA75DU-25	18 A	18	18	20
	19 A	19	19	21
	20 A	20	20	22
	21 A	21	21	22
	22 A	22	22	23
	23 A	23	23	24
	24 A	24	24	25
	25 A	25	25	25

	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C
TA42DU-32 TA75DU-32	22 A	22	-	24
	24 A	24	22	26
	26 A	26	25	27
	28 A	28	27	29
	30 A	30	29	31
	32 A	32	32	32

	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C
TA75DU-52	45 A	45	-	49
	50 A	50	47	53
	55 A	55	53	57
	60 A	60	59	61
	63 A	63	63	63

	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C
TA75DU-63	60 A	60	-	68
	65 A	65	60	70
	70 A	70	66	73
	75 A	75	72	77
	80 A	80	80	80

	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C
TA75DU-80	60 A	60	-	68
	65 A	65	60	70
	70 A	70	66	73
	75 A	75	72	77
	80 A	80	80	80

	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C
TA42DU-42 TA75DU-42	29 A	29	-	32
	30 A	30	-	33
	33 A	33	30	36
	36 A	36	34	38
	39 A	39	38	40
	42 A	42	42	42

	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C
TA42DU-25 TA75DU-25	18 A	18	18	20
	19 A	19	19	21
	20 A	20	20	22
	21 A	21	21	22
	22 A	22	22	23
	23 A	23	23	24

	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C
TA42DU-32 TA75DU-32	22 A	22	-	24
	24 A	24	22	26
	26 A	26	25	27
	28 A	28	27	29
	30 A	30	29	31
	32 A	32	32	32

	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C
TA75DU-52	45 A	45	-	49
	50 A	50	47	53
	55 A	55	53	57
	60 A	60	59	61
	63 A	63	63	63

	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C
TA75DU-63	48 A	48	46	50
	52 A	52	52	52

	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C
TA75DU-80	44 A	44	41	47
	48 A	48	46	50

	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C
TA42DU-42 TA75DU-42	29 A	29	-	32
	30 A	30	-	33
	33 A	33	30	36
	36 A	36	34	38
	39 A	39	38	40
	42 A	42	42	42

	F.L.C.	+5 °C ...+30 °C	-25 °C ...+5 °C	+30 °C ...+55 °C