



Подключение вторичных цепей выключателя Tmax XT (XT2, XT4). Выкатное исполнение

Для унификации схем, подключение вторичных цепей выключателей АВР выполняется через типовые клеммные сборки. Указанные клеммные сборки принимаются конструктивными частями автоматических выключателей. Обозначение клеммных сборок в схеме: QF.X, где QF заменяется позиционным обозначением выключателя.



Prepared Ivan Basov		Document kind Схема подключения	Date 2019-07-02	
Approved Mikhail Komarov		Title Tmax XT2, XT4. Вторичные цепи	Page 1 / 2	
Resp. (division/department) ELDI		Document id. 9CNR000007-002	Rev. C	Lang. ru

A

B



E