ACH550

Руководство по эксплуатации Приводы ACH550-01



Руководства по приводам АСН550-01

ОБЩИЕ РУКОВОДСТВА

ACH550-01 User's Manual

3AFE68258537 (на англ. языке)

HVAC Info Guide

3AFE68338743 (на англ. языке)

Указания по монтажу фланцев

Комплект, IP21 / UL тип 1	Типо- размер	Код (англ. версия)
FMK-A-R1	R1	100000982
FMK-A-R2	R2	100000984
FMK-A-R3	R3	100000986
FMK-A-R4	R4	100000988
Комплект, IP54 / UL тип 12	Типора змер	Код (англ. версия)
	•	
UL тип 12 ́	змер	версия)
UL тип 12 FMK-B-R1	змер R1	версия) 100000990

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РУКОВОДСТВА

(поставляются вместе с дополнительным оборудованием)

BACnet® Protocol

3AUA0000004591 (на англ. языке)

Embedded Fieldbus (EFB)
Control

3AFE68320658 (на англ. языке)

MFDT-01 FlashDrop User's Manual

3AFE68591074 (на англ. языке)

OREL-01 Relay Output Extension Module User's Manual

3AUA0000001935 (на англ. языке)

RBIP-01 BACnet/IP Router Module Installation Manual 3AUA0000040168 (на англ. языке)

RBIP-01 BACnet/IP Router Module User's Manual

3AUA0000040159 (на англ. языке)

RCAN-01 CANopen Adapter User's Manual

3AFE64504231 (на англ. языке)

RCNA-01 ControlNet Adapter User's Manual

3AFE64506005 (на англ. языке)

RDNA-01 DeviceNet Adapter User's Manual

3AFE64504223 (на англ. языке)

RECA-01 EtherCAT Adapter Module User's Manual

3AUA0000043520 (на англ. языке)

REPL-01 Ethernet POWERLINK Adapter Module User's Manual 3AUA0000052289 (на англ. языке)

REPL-02 Ethernet POWERLINK Adapter Module User's Manual

3AUA0000090411 (на англ. языке)

RETA-01 Ethernet Adapter Module User's Manual

3AFE64539736 (на англ. языке)

RETA-02 Ethernet Adapter Module User's Manual

3AFE68895383 (на англ. языке)

RLON-01 LonWorks® Adapter Module User's Manual 3AFE64798693 (на англ. языке)

RPBA-01 PROFIBUS DP Adapter User's Manual

3AFE64504215 (на англ. языке)

SREA-01 Ethernet Adapter User's Manual

3AUA0000042896 (на англ. языке)

РУКОВОДСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Guide for Capacitor Reforming in ACS50, ACS55, ACS150, ACS310, ACS350, ACS355, ACS550, ACH550 and R1-R4 OINT-/SINT-boards 3AFE68735190 (на англ. языке)

Руководства по АСН550-01





- 1. Содержание настоящего руководства
- 2. Подготовка к монтажу
- 3. Монтаж привода
- 4. Запуск и панель управления
- 5. Прикладные макросы и подключение
- 6. Часы реального времени и таймерные функции
- 7. Последовательные коммуникации
- 8. Перечень и описание параметров
- 9. Диагностика и техническое обслуживание

ЗАFE68288932, ред. G RU ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ: 2014-07-04

10. Технические характеристики Алфавитный указатель APOGEE® – зарегистрированный товарный знак компании Technologies Inc.

BACnet® – зарегистрированный товарный знак компании ASHRAE.

CANopen – зарегистрированный товарный знак компании CAN in Automation e.V.

ControlNet™ – зарегистрированный товарный знак компании ODVA™.

DeviceNet[™] – зарегистрированный товарный знак компании ODVA[™].

DRIVECOM – зарегистрированный товарный знак компании DRIVECOM User Group e.V.

EtherCAT® – зарегистрированный товарный знак и запатентованная технология, предоставляемая по лицензии компанией Beckhoff Automation GmbH, ФРГ.

EtherNet/IP™ – товарный знак компании ODVA™.

ETHERNET POWERLINK – товарный знак компании Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.

LONWORKS® – зарегистрированный товарный знак компании Echelon Corporation.

Metasys® N2 – зарегистрированный товарный знак компании Johnson Controls Inc.

Modbus и Modbus/TCP – зарегистрированные товарные знаки Schneider Automation Inc.

PROFIBUS, PROFIBUS DP и PROFINET IO – зарегистрированные товарные знаки компании Profibus International.

Оглавление

1. Содержание настоящего руководства	9
Обзор содержания главы	9
Совместимость	
Область применения	9
Круг читателей руководства	
Предупреждения и примечания	.10
Указания по технике безопасности	
Комплект привода	.14
Подъем привода	.15
2. Подготовка к монтажу	17
Обзор содержания главы	.17
Идентификация привода	
Типоразмер	.21
Идентификация двигателя	
Совместимость двигателя	
Условия эксплуатации и корпус	
Расположение привода	.27
Электрический монтаж и электромагнитная	
совместимость	
Указания по прокладке кабелей	
Входные (сетевые) кабели питания	
Кабели двигателей	
Кабели управления	
Необходимый инструмент	.39
Карта проверки подготовки к монтажу	.40
3. Монтаж привода	41
Обзор содержания главы	.41
Подготовка монтажной площадки	.42
Снятие передней крышки (IP54)	
Снятие передней крышки (IP21)	
Монтаж привода (IP54)	
Монтаж привода (IP21)	

Общие сведения об электрическом монтаже	
(R1 – R4)	47
Общие сведения об электрическом монтаже	
(R5 – R6)	48
Проверка изоляции системы в сборе	50
Подключение цепей питания (ІР54)	51
Подключение цепей питания (R1R3 IP54, блоки с	
дополнительным главным выключателем +F278)	54
Подключение цепей управления (ІР54)	59
Подключение цепей питания (IP21)	60
Подключение цепей управления (IP21)	63
Проверка монтажа	65
Установка на место крышки (IP54)	67
Установка на место крышки (IP21)	68
Подача напряжения питания	69
	_
4. Запуск и панель управления	71
Обзор содержания главы	
Совместимость панели управления	
Особенности панели управления HVAC (ACH-CP-B)	71
Запуск	72
Режимы	
Режим вывода (стандартный режим отображения)	
Режим параметров	
Режим мастеров	
Режим измененных параметров	
Режим копирования параметров привода	
Режим времени и даты	
Режим настройки входов/выходов	
Режим журнала отказов	96
	0.7
5. Прикладные макросы и подключение	
Обзор содержания главы	
Приложения	
Выбор прикладного макроса	
Восстановление настроек по умолчанию	
1. Стандартная система HVAC	
2. Приточный вентилятор	
3. Вытяжной вентилятор	.104

6 Оглавление

	4. Вентилятор градирни	106
	5. Холодильник	
	6. Подкачивающий насос	
	7. Переключение насосов	112
	8. Внутренний таймер	
	9. Внутренний таймер с фиксированными	
	скоростями/крышной вентилятор	116
	10. Плавающая точка	
	11. ПИД-регулятор с двумя уставками	120
	12. ПИД-регулятор с двумя уставками	
	и фиксированными скоростями	122
	13. Электронный байпас (только США)	
	14. Ручное управление	126
	Примеры подключения двух- и трехпроводных	
	датчиков	128
	Подключение для получения сигнала 010 В с	
	аналоговых выходов	129
6	Haari naasi waaa anawayy y mayusanyy la dayyyyyy	42
0.	Часы реального времени и таймерные функции.	
	Обзор содержания главы	
	Часы реального времени и таймерные функции	
	Использование таймера	
	Пример использования таймера	139
7.	Последовательные коммуникации	143
	Обзор содержания главы	143
	Общие сведения	144
	Встроенная шина Fieldbus (EFB)	146
	Интерфейсный модуль Fieldbus (EXT FBA)	15′
	Параметры управления приводом	
	Обработка отказов	
8.	Перечень и описание параметров	169
	Группы параметров	
	Полный перечень параметров	
9. ,	Диагностика и техническое обслуживание	
	Обзор содержания главы	39

	Отображение диагностической информации	
	Устранение отказов	
	Сброс отказов	
	История	
	Устранение аварийных ситуаций	
	Периодичность технического обслуживания	
	Радиатор	
	Замена основного вентилятора	
	Замена внутреннего вентилятора	
	Конденсаторы	
	Панель управления	420
10.	Технические характеристики	421
	Обзор содержания главы	421
	Паспортные данные	
	Входной (сетевой) кабель питания, плавкие	
	предохранители и автоматические выключатели	427
	Клеммы для подключения входного питания	
	и двигателя	434
	Подключение входного (сетевого) питания	435
	Подключение двигателя	436
	Подключение сигналов управления	440
	Кпд	445
	Потери, данные контура охлаждения, шум	445
	Размеры и вес	447
	Условия эксплуатации	
	Материалы	468
	Применимые стандарты	469
	Маркировка	470
	IEC/EN 61800-3:2004 Определения	471
	Соответствие стандарту EC/EN 61800-3:2004	
	+A1:2012	472
	Алфавитный указатель	475
	Вопросы об изделиях и услугах	
	Обучение работе с изделием	
	Отзывы о руководствах по приводам АВВ	
	Библиотека документов в сети Интернет	

8 Оглавление

Содержание настоящего руководства

Обзор содержания главы

Эта глава содержит указания по технике безопасности, которые необходимо выполнять при монтаже, эксплуатации и обслуживании привода. Невыполнение этих указаний может привести к травмированию персонала или летальному исходу, а также к повреждению привода, двигателя и подсоединенного к нему оборудования. Прежде чем приступать к работе с приводом, внимательно изучите указания по технике безопасности. Эта глава также содержит краткое введение к настоящему руководству.

Совместимость

Настоящее руководство касается приводов АСН550-01. Сведения и указания, касающиеся приводов АСН550-UH, см. в документе *Руководство по эксплуатации приводов АСН550-UH HVAC* (3AUA0000004092 [на английском языке]). Это руководство совместимо с версией 3.14е и более поздними версиями микропрограммного обеспечения привода АСН550-01. См. параметр 3301 версия по на стр. 269.

Область применения

Приводы ACH550 и указания, содержащиеся в настоящем руководстве, предназначены для использования в приложениях, связанных с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Макросы применимы только к приложениям, указанным в соответствующем разделе.

Круг читателей руководства

Данное руководство предназначено для персонала, выполняющего монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и обслуживание привода. Прочитайте руководство перед началом работы. Предполагается, что читатель знаком с основами электротехники, правилами монтажа, электрическими компонентами и обозначениями на электрических схемах.

Предупреждения и примечания

В данном руководстве используются указания по технике безопасности двух типов:

- Предупреждения указывают на условия, которые могут привести к серьезным травмам или опасности для жизни и/или к повреждению оборудования. Они также указывают, как избежать опасности.
- Примечания служат для привлечения особого внимания к определенным условиям или фактам или содержат дополнительную информацию по рассматриваемому вопросу.

Для предупреждений в руководстве используются следующие символы:



Электрическая опасность – предупреждение об опасности поражения электрическим током, которое может привести к травмам персонала или к повреждению оборудования.



Общее предупреждение – опасность для персонала и/или риск повреждения оборудования, не связанные с электрическими факторами.

Указания по технике безопасности

Общие правила техники безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неукоснительно следуйте данным указаниям. Отказ от следования данным указаниям может повлечь за собой получение травмы, смерть или повреждение оборудования.

- Чтобы избежать травм ног, надевайте защитную обувь.
- С приводом следует обращаться осторожно.
- Берегитесь горячих поверхностей. Отдельные детали, например радиаторы, остаются горячими некоторое время после отключения питания. См. главу *Технические характеристики*.
- До установки держите привод в его упаковке или иным способом защитите его от пыли и стружки, образующихся при сверлении отверстий и шлифовании. Также защищайте от пыли и стружки установленный привод. Попадание электропроводящей пыли внутрь привода может привести к повреждению или неполадкам в работе.

Техника безопасности при эксплуатации электрических систем



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! К выполнению работ по монтажу привода АСН550 допускаются ТОЛЬКО квалифицированные электрики.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасное напряжение присутствует на клеммах силовых цепей U1, V1, W1 и U2, V2, W2, а также (в зависимости от типоразмера привода) на клеммах UDC+ и UDC- или BRK+ и BRK-, даже если двигатель остановлен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При включенном питании присутствует опасное напряжение. Прежде чем снимать крышку, отключите питание и подождите не менее 5 минут. Убедитесь в отсутствии напряжения на клеммах постоянного тока, которыми в зависимости от типоразмера являются клеммы UDC+/BRK+ и UDC-/BRK-.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Возможно присутствие опасного напряжения (от внешних источников) на релейных выходах R01–R03 и, если в приводе предусмотрена дополнительная релейная плата, на релейных выходах RO4–RO6, даже если на входные клеммы привода ACH550 не подано напряжение питания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При параллельном соединении клемм управления двух и более приводов вспомогательное напряжение для питания схем управления должно подаваться от одного источника (либо от источника вспомогательного напряжения одного из приводов, либо от внешнего источника питания).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При установке привода в IT-систему (незаземленная система электропитания, система электропитания с высокоомным заземлением [более 30 Ом] или

система электропитания, снабженная автоматическими выключателями остаточных токов) отключите внутренний фильтр ЭМС, в противном случае система окажется связанной с потенциалом земли через конденсаторы фильтра ЭМС. Такая ситуация представляет угрозу безопасности и может привести к повреждению привода.

При установке привода в TN-систему с заземленной вершиной треугольника отключите внутренний фильтр ЭМС, противном случае система окажется связанной с потенциалом земли через конденсаторы фильтра ЭМС. Это приведет к повреждению привода.

Примечание. Отключение внутреннего фильтра ЭМС увеличивает кондуктивные помехи и существенно ухудшает электромагнитную совместимость привода.

Относительно отключения фильтра ЭМС см. *Отверение внутреннего фильтра ЭМС* на стр. 49.

Техническое обслуживание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Привод АСН550 не подлежит ремонту на месте эксплуатации. Запрещается ремонтировать неисправный привод; по вопросам замены обращайтесь к местному представителю корпорации ABB.

Управление приводом и двигателем



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если подается внешняя команда пуска, то после перерыва в подаче входного напряжения привод ACH550 запускается автоматически.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Радиатор может сильно нагреваться. См. главу *Технические характеристики*.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не управляйте двигателем с помощью контактора или разъединителя переменного тока (разъединяющих устройств); вместо этого пользуйтесь кнопками пуска (HAND , AUTO) и останова (OFF) на

панели управления (клавиатуре оператора) или внешними командами (через входы/выходы или шину Fieldbus). Максимально допустимое количество циклов заряда конденсаторов в цепи постоянного тока (т. е. число включений напряжения питания) равно пяти в течение десяти минут.

Примечание. За дополнительной технической информацией обращайтесь к местному представителю корпорации ABB.

Комплект привода

После вскрытия упаковки убедитесь, что комплект содержит:

- привод АСН550 (1)
- IP21: коробку с зажимами и соединительной коробкой (2) IP54: верхнюю крышку
- коробку с панелью управления (клавиатурой оператора)
 АСН-СР-В и разъемом панели (3)
- картонный монтажный шаблон (4)
- руководство по эксплуатации (5)
- наклейки с предупреждениями
- винты из полиамида (в упаковках приводов типоразмеров R1, R2 и R3) (6).

Компоненты, содержащиеся в упаковке, показаны на приведенном ниже рисунке.



Подъем привода

На приведенном ниже рисунке показано, как поднимать привод.

Примечание. Поднимайте привод только за металлическое шасси.





Подготовка к монтажу

Обзор содержания главы


Настоящая глава содержит указания по подготовке к монтажу привода. В ней рассматривается идентификация привода, даются указания по электрическому монтажу и электромагнитной совместимости и приводится перечень инструмента, необходимого для проведения монтажных работ.

Примечание. Монтаж всегда следует планировать и выполнять в соответствии с местными законами и нормами. Корпорация ABB не принимает на себя никаких обязательств в случае производства монтажа с нарушением местного законодательства и/или других норм и правил. Пренебрежение рекомендациями корпорации ABB может стать причиной возникновения неисправностей привода, на которые не распространяется гарантия изготовителя.

Идентификация привода

Маркировка привода в корпусе ІР54


На приведенном ниже рисунке показано расположение и содержание табличек привода, имеющего класс защиты IP54. Таблички содержат сведения о *Обозначение типа* (стр. 20), *Серийный номер* (стр. 20), dклассе защиты, паспортных характеристиках (см. также *Паспортные* данные на стр. 421) и действующие маркировочные знаки (см. также раздел *Маркировка* на стр. 470).



Примечание. Расположение табличек может меняться в зависимости от типоразмера привода.

Маркировка приводов в корпусе IP21


На приведенном ниже рисунке показано расположение и содержание табличек привода, имеющего класс защиты IP21. Таблички содержат сведения о *Обозначение типа* (стр. 20), *Серийный номер* (стр. 20), dклассе защиты, паспортных характеристиках (см. также *Паспортные данные* на стр. 421) и действующие маркировочные знаки (см. также раздел *Маркировка* на стр. 470).



Примечание. Расположение табличек может меняться в зависимости от типоразмера привода.

Обозначение типа

На приведенном ниже рисунке показана структура обозначения типа привода, указываемая на табличках.



Серийный номер

Ниже описан формат серийного номера, указываемого на табличках.

Серийный номер имеет формат CYYWWXXXXX, где

С: страна-изготовитель

ҮҮ: год изготовления

WW: неделя изготовления; 01, 02, 03, ... – для 1-й недели, 2-й недели,

3-й недели, ...

ХХХХХ: целое число, отсчет которого каждую неделю начинается с 00001.

Типоразмер

Тип ACH550-01-	I _{2N}	<i>Р</i> _N кВт	Типоразмер			
Трехфазное напряжение питания 220–240 В						
04A6-2	4,6	0,75	R1			
06A6-2	6,6	1,1	R1			
07A5-2	7,5	1,5	R1			
012A-2	11,8	2,2	R1			
017A-2	16,7	4,0	R1			
024A-2	24,2	5,5	R2			
031A-2	30,8	7,5	R2			
046A-2	46	11	R3			
059A-2	59	15	R3			
075A-2	75	18,5	R4			
088A-2	88	22	R4			
114A-2	114	30	R4			
143A-2	143	37	R6			
178A-2	178	45	R6			
221A-2	221	55	R6			
248A-2	248	75	R6			
Трехфазное напряжение	питания 3	80–480 B				
02A4-4	2,4	0,75	R1			
03A3-4	3,3	1,1	R1			
04A1-4	4,1	1,5	R1			
05A4-4	5,4	2,2	R1			
06A9-4	6,9	3,0	R1			
08A8-4	8,8	4,0	R1			
012A-4	11,9	5,5	R1			
015A-4	15,4	7,5	R2			
023A-4	23	11	R2			
031A-4	31	15	R3			
038A-4	38	18,5	R3			
045A-4	45	22	R3			

Руководство по эксплуатации приводов АСН550-01

Тип ACH550-01-	I _{2N}	<i>Р</i> _N кВт	Типоразмер
059A-4	59	30	R4
072A-4	72	37	R4
087A-4	87	45	R4
125A-4	125	55	R5
157A-4	157	75	R6
180A-4	180	90	R6
195A-4	205	110	R6
246A-4	246	132	R6
290A-4	290	160	R6

00467918.xls C

Укажите типоразмер вашего привода в прямоугольнике справа.	
---	--

Примечание. Для получения более подробных технических сведений см. главу *Технические характеристики*.

Идентификация двигателя


Ниже приводится пример паспортной таблички двигателя, соответствующего стандарту IEC.

ABB Oy, Electrical Machines LV Motors, Vaasa, Finland							5		
3 ~ Motor M3JP 250SMA 4 EExd IIB T4 B3									
IEC 250S	/M 65							4	~
S1				No.	34928	320			
LJ-20964	-1 / 200 ⁻	1		In	s.cl.	F	ΙP	55	
V	Hz	kW	r/n	nin	Α	cos φ	l	Duty	
690 Y	50	55	14	79	58	0.83			
400 D	50	55	14	79	101	0.83			
660 Y	50	55	14	75	60	0.85			
380 D	50	55	14	75	104	0.85			
415 D	50	55	148	80	99	0.82			
440 D	60	63	17	75	103	0.85			
Prod.code 3GJP252210-ADG138148									
LCIE 00 ATEX 6030									
6315/C3		-(<u></u> 6∶	313/0	C3		4	50	kg
(ξx) ∏ 2D A BB IEC 60034-1									

Соберите следующую информацию:

- напряжение
- номинальный ток двигателя
- номинальная частота
- номинальная скорость вращения
- номинальная мощность.

На приведенном ниже рисунке показано соединение обмоток двигателя по схеме звезды или треугольника. У двигателя, паспортная табличка которого приведена для примера на стр. 23, обмотки соединяются по схеме треугольника.



Примечание. Проверьте, какое соединение обмоток является правильным для вашего типа двигателя.

Совместимость двигателя

Двигатель, привод и источник питания должны быть взаимно совместимыми.

Характеристика двигателя	Условие совместимости	Ссылка
Тип двигателя	Трехфазный асинхронный двигатель	-
Номинальный ток	Зависит от типа	 Табличка с обозначением типа привода — выходной ток I_{2N} или Обозначение типа на приводе и таблица номинальных характеристик в разделе Паспортные данные главы Технические характеристики.
Номинальная частота	10–500 Гц	-
Диапазон напряжений	Питание двигателя и питающая электросеть: 3-фазное напряжение в пределах диапазона напряжений привода АСН550.	208–240 B 380–480 B

Условия эксплуатации и корпус

Условия эксплуатации привода должны соответствовать требованиям. Во избежание повреждения привода перед монтажом условия хранения и транспортировки должны соответствовать требованиям. См. раздел Условия эксплуатации на стр. 467.

Класс защиты корпуса должен соответствовать уровню загрязненности на месте установки привода.

- Корпус IP21. На месте установки привода не должно быть взвешенной пыли, агрессивных газов и жидкостей, а также проводящих веществ (водяные капли, конденсат, угольная пыль, металлические частицы).
- Корпус IP54. Обеспечивает защиту от взвешенной пыли, аэрозолей, а также водяных брызг со всех направлений.

По сравнению с корпусом IP21 корпус IP54 имеет:

- такую же внутреннюю пластмассовую оболочку, что и корпус IP 21;
- другой наружный пластмассовый кожух;
- дополнительный внутренний вентилятор для улучшенного охлаждения;
- большие размеры;
- те же номинальные характеристики (не требует снижения характеристик).

Если по каким-либо причинам привод IP21 должен быть установлен без кабельной коробки или крышки, а привод IP54 без платы кабелепроводов или верхней крышки, см. примечание на стр. 471.


Расположение привода

Монтажная площадка для монтажа привода должна удовлетворять следующим условиям:


- Привод должен быть установлен вертикально на ровной негорючей поверхности, а условия эксплуатации должны соответствовать указанным в разделе Условия эксплуатации и корпус на стр. 26.
- В случае горизонтального монтажа обратитесь в местное представительство корпорации ABB за дополнительной информацией.


Также возможен монтаж на раме машины. Никаких дополнительных пластин не требуется, поскольку привод имеет встроенную теплоотводящую заднюю плиту.


Относительно монтажных размеров для всех типоразмеров и типов защиты см. раздел *Монтажные размеры* на стр. *448*. На приведенном ниже рисунке показано, какое свободное пространство необходимо обеспечить при монтаже привода.




Убедитесь, что горячий воздух не поступает повторно в привод. На приведенном ниже рисунке показано минимальное пространство, необходимое для поступления охлаждающего воздуха.








Необходимо предотвратить поступление горячего воздуха из одного привода в другой путем установки надлежащей перегородки между приводами. На приведенном ниже рисунке показано минимальное пространство, необходимое для поступления охлаждающего воздуха.





Электрический монтаж и электромагнитная совместимость

Соблюдайте местные требования по электромагнитной совместимости (ЭМС). В общем случае:

- Соблюдайте местные требования, регламентирующие сечение проводов.
- Обеспечьте разделение следующих трех монтажных процедур: монтаж входных кабелей электропитания, подключение двигателя и монтаж кабелей управления/связи.
- Проверьте ограничения максимально допустимой длины кабеля двигателя в разделе *Подключение двигателя* на стр. 436.
- Если установка должна отвечать требованиям европейской директивы по ЭМС (см. раздел Соответствие стандарту ЕС/EN 61800-3:2004 +A1:2012 на стр. 472), проверьте ограничения по ЭМС для максимально допустимой длины кабеля двигателя в разделе Подключение двигателя на стр. 436.

Примечание. Неправильный электрический монтаж является источником большинства проблем, связанных с электромагнитной совместимостью. Для предотвращения этих проблем выполняйте приведенные указания.

Ниже приводится пример правильного электрического монтажа.



Примечание. Если у двигателя имеется защитный выключатель или контактор, рекомендуется подать со вспомогательного контакта разъединителя на привод АСН550 либо сигнал 2102 РЕЖИМ ОСТАНОВА [для него должно быть установлено значение 1 (ВЫБЕГ)], либо сигнал 1608 РАЗРЕШ. ПУСКА 1.

Примечание. Подробнее электрический монтаж рассматривается в главе *Монтаж привода*.

Указания по прокладке кабелей

Длина отдельных неэкранированных проводников между кабельными зажимами и винтовыми клеммами должна быть минимальной. Кабели управления не следует прокладывать вблизи силовых кабелей.


Входные (сетевые) кабели питания

См. разделы Входной (сетевой) кабель питания, плавкие предохранители и автоматические выключатели на стр. 427 и Входной (сетевой) кабель питания на стр. 432.


Кабели двигателей

Относительно максимальной длины кабелей двигателей, соответствующей требованиям IEC/EN 61800-3 для категории C2 или C3, см. раздел *Подключение двигателя* на стр. *436*.


На приведенном ниже рисунке иллюстрируются минимальные требования к экрану кабеля двигателя.



Оцинкованный стальной или луженый медный провод с плетеным экраном.



Слой медной ленты с концентрическим слоем медной проволоки.



Концентрический слой медной проволоки.

На приведенном ниже рисунке показаны типы кабелей, не рекомендуемые для подключения двигателя.



Pucyнки приведены с разрешения компании Draka NK Cables. © Draka NK Cables, 2003 г.

Ниже показаны рекомендуемые конфигурации жил в кабелях.



Симметричный экранированный кабель: три фазных проводника и концентрический (или иной симметричный) проводник защитного заземления и экран.



Не допускается для кабелей двигателей (CE и C-Tick)


Четырехпроводная система: три фазных проводника и проводник защитного заземления (без экрана).





Допускается (CE и C-Tick)


Если проводимость экрана кабеля составляет менее половины проводимости фазного провода, необходимо использовать дополнительный проводник зашитного заземления.



Допускается для применения в качестве кабеля двигателя, если сечение проводника не превышает 10 мм².


Эффективность экранов кабелей двигателей

Основное правило для достижения эффективности экрана кабеля: чем лучше и плотнее экран кабеля, тем меньше уровень излучения. На рисунке приведен пример эффективной конструкции экрана (например, Iflex-Servo-FD 780 CP, Lapp Kabel, или MCCMK, Draka NK Cables).



При использовании кабеля без отдельного проводника защитного заземления зажмите экран кабеля в кабельном сальнике на стороне привода, скрутите проводники экрана в жгут, длина которого не превышает его 5-кратной толщины, и подключите его к клемме заземления привода \pm (находится в правом нижнем углу привода).

На приведенном ниже рисунке показаны принципы заземления кабелей.



На стороне двигателя необходимо обеспечить круговое (360°) заземление экрана кабеля в кабельном сальнике ЭМС или скрутить проводники экрана в жгут, длина которого не превышает его 5-кратной толщины, и подключить его к клемме защитного заземления двигателя (РЕ). Этот же принцип используется при монтаже в шкафу.

Кабели управления

Общие рекомендации

Используйте экранированные кабели, рассчитанные на температуру не ниже 60 °C.

Примеры рекомендуемых кабелей показаны на приведенном ниже рисунке.



Nomak (Draka NK Cables)


Pucyнки приведены с разрешения компании Draka NK Cables. © Draka NK Cables, 2003 г.

- Кабели управления должны быть экранированными типа витая пара.
- Экран должен быть скручен в жгут длиной не более пятикратной толщины и подключен к клемме X1:1 (для кабелей цифровых и аналоговых входов/выходов). Относительно подключения экранированных проводов кабеля RS485 см. указания (и примечание 3) на стр. 146.

Кабели управления должны быть проложены таким образом, чтобы свести к минимуму наведенные помехи:

- Проложите кабели как можно дальше от кабелей питания и двигателя (минимальное расстояние 20 см).
- При пересечении кабелей управления и силовых кабелей угол между ними должен быть как можно ближе к 90°, чтобы свести к минимуму взаимные помехи.
- Кабель следует прокладывать на расстоянии не менее 20 см от боковых поверхностей привода.
- Выходные сигналы реле следует подключать кабелями типа витая пара (особенно если напряжение превышает 30 В). Для сигналов с выходов реле (если напряжение сигнала не превышает 30 В) можно использовать те же кабели, что и для цифровых входных сигналов.

На приведенном ниже рисунке показан пример прокладки кабелей управления.



Примечание. Не передавайте по одному кабелю выходные сигналы реле напряжением более 30 В и другие сигналы управления.

Примечание. Не допускается передача сигналов 24 В= и 115/230 В~ по одному кабелю.

Кабели аналоговых сигналов

Рекомендации по подключению аналоговых сигналов

- Используйте кабель типа витая пара с двойным экраном.
- Каждый сигнал должен быть подключен с помощью отдельной экранированной пары.
- Производите заземление только на одном конце.

Кабели цифровых сигналов

Рекомендации по подключению цифровых сигналов:

 Лучшим вариантом является кабель с двойным экраном, однако можно также использовать кабель с одним экраном, содержащий несколько витых пар.

Кабель панели управления (клавиатуры оператора)

При подключении панели управления к приводу с помощью кабеля допускается использовать только витую пару стандарта Ethernet. Например, стандартный неэкранированный соединительный кабель Ethernet категории 5 с витыми парами, провода 568-В. Длина не более 3 м.

Необходимый инструмент

Для монтажа привода АСН550 требуется следующее:

- отвертки (в соответствии с используемым крепежом),
- приспособление для зачистки проводов,
- рулетка,
- дрель,
- крепеж: винты или болты и гайки (по четыре шт.). Тип крепежа определяется характеристиками монтажной поверхности и типоразмером корпуса привода.

Типо- размер	Вес корпуса кг IP21/IP54	Вес корпуса фунты IP21/IP54	Крепеж метричес- кие размеры	Крепеж британские размеры
R1	6,5/8	14/18	M5	#10
R2	9,0/11	20/24	M5	#10
R3	16/17	35/37,5	M5	#10
R4	24/26	53/57	M5	#10
R5	34/42	75/93	M6	1/4 дюйма
R6	69 ¹ /86 ²	152 ¹ /190 ²	M8	5/16 дюйма

¹ AACH550-01-221A-2, IP21: 70 кг ACH550-01-246A-4, IP21: 70 кг ACH550-01-248A-2, IP21, 80 кг ACH550-01-290A-4, IP21: 80 кг ² ACH550-01-246A-4, IP54: 80 кг ACH550-01-290A-4, IP54: 90 кг

Примечание. Запрещается поднимать приводы типоразмера R6 без подъемного приспособления.

Карта проверки подготовки к монтажу

~	Проверка
	Проверить типоразмер привода по идентификационной табличке (Идентификация привода на стр. 18, Типоразмер на стр. 21).
	Проверить совместимость двигателя и привода (<i>Идентификация двигателя</i> на стр. 23, Совместимость двигателя на стр. 25).
	Проверить правильность выбора места для монтажа (<i>Условия эксплуатации и корпус</i> на стр. 26, <i>Расположение привода</i> на стр. 27).
	Проверить соответствие кабелей установленным требованиям (Электрический монтаж и электромагнитная совместимость на стр. 30, Кабели двигателей на стр. 32, Кабели управления на стр. 36, Соответствие стр. 472).
	Проверить наличие необходимого инструмента (<i>Необходимый инструмент</i> на стр. 39).
	Проверить, что стены способны выдержать вес привода (<i>Bec и монтажные винты</i> на стр. <i>449</i>).

Монтаж привода

Обзор содержания главы

В этой главе рассматривается последовательность операций механического и электрического монтажа привода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед началом монтажа привода ACH550 убедитесь, что напряжение питания привода отключено.


Относительно монтажа на фланце (монтаж привода в охлаждающем воздуховоде) см. соответствующие Указания по монтажу на фланце:

Типо- размер	IP21/UL тип 1		IP54/UL тип 12	
	Комплект	Обозначение (на английском языке)	Комплект	Обозначение (на английском языке)
R1	FMK-A-R1	100000982	FMK-B-R1	100000990
R2	FMK-A-R2	100000984	FMK-B-R2	100000992
R3	FMK-A-R3	100000986	FMK-B-R3	100000994
R4	FMK-A-R4	100000988	FMK-B-R4	100000996

Примечание. Привод АСН550 должен монтироваться только там, где выполняются все требования, которые определены в главе *Подготовка к монтажу*, и проведены проверки в соответствии с картой проверки.

Подготовка монтажной площадки

- 1. С помощью монтажного шаблона разметьте положение монтажных отверстий.
- 2. Просверлите отверстия.
- 3. Вверните винты в отверстия наполовину.



Примечание. В корпусах типоразмеров R3 и R4 предусмотрено четыре отверстия вдоль верхней стороны. Используйте только два из них. Если возможно, используйте два крайних отверстия (в этом случае остается пространство для демонтажа вентилятора при техническом обслуживании).

Снятие передней крышки (ІР54)

- 1. Отпустите невыпадающие винты вдоль края крышки (количество винтов зависит от типоразмера).
- 2. Снимите крышку.





Снятие передней крышки (IP21)

- 1. Снимите панель управления (если она установлена).
- 2. Отпустите невыпадающий винт наверху.
- 3. Нажмите на боковые фиксаторы.
- 4. Снимите крышку, поднимая ее вверх.











3

Монтаж привода (IP54)

- 1. Удалите резиновые заглушки, выталкивая их снаружи.
- 2. Установите привод ACH550 на монтажные винты или болты¹ и надежно затяните во всех четырех углах.
- 3. Установите на место защитные заглушки.
- 4. К настоящему руководству приложены предупреждающие наклейки на разных языках. Прикрепите предупреждающую наклейку на соответствующем языке на внутренний пластиковый корпус.



¹ Приводы R6 поднимайте за специальные отверстия для подъема.




Монтаж привода (IP21)

- 1. Установите привод ACH550 на монтажные винты или болты и надежно затяните во всех четырех углах.
- 2. К настоящему руководству приложены предупреждающие наклейки на разных языках. Прикрепите предупреждающую наклейку на соответствующем языке на внутренний пластиковый корпус.




¹ Приводы R6 поднимайте за специальные отверстия для подъема.



Общие сведения об электрическом монтаже (R1 – R4)

На приведенном ниже рисунке показано расположение клемм для типоразмеров R1 – R4.




На рисунке показан типоразмер R3. Другие типоразмеры имеют аналогичное расположение клемм.

4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать опасности и повреждения двигателя в случае систем IT, систем TN с заземленной вершиной треугольника и автоматических выключателей остаточных токов, обратитесь к указаниям раздела *Отсоединение внутреннего фильтра ЭМС* на стр. 49.

Общие сведения об электрическом монтаже (R5 – R6)

На приведенном ниже рисунке показано расположение клемм для типоразмеров R5 – R6.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы избежать опасности или повреждения двигателя, в случае систем IT, систем TN с заземленной вершиной треугольника и автоматических выключателей остаточных токов, обратитесь к указаниям раздела *Отсоединение внутреннего фильтра ЭМС* на стр. 49.

Отсоединение внутреннего фильтра ЭМС

В системах некоторых типов необходимо отсоединить внутренний фильтр ЭМС. В противном случае система окажется подключенной к потенциалу земли через конденсаторы фильтра ЭМС, что может стать причиной травм персонала или повреждения привода.

Примечание. Отключение внутреннего фильтра ЭМС увеличивает кондуктивные помехи и существенно ухудшает электромагнитную совместимость привода.

В приведенной ниже таблице указаны правила установки винтов фильтра ЭМС для подключения или отключения фильтра в зависимости от типа системы и типоразмера привода.

Расположение винтов EM1 и EM3 показывает рисунок на стр. 47. Расположение винтов F1 и F2 показывает рисунок на стр. 48.

Типо- размеры	Винт	Симметрично заземленные системы TN (системы TN-S)	Системы TN с заземлен- ной вершиной треуголь- ника	Системы IT (незаземлен- ные или с высокоомным заземлением [>30 Ом])	Автоматические выключатели остаточных токов (RCD)*
D4 D2	EM1	Х	X	•	•
R1 – R3	ЕМ3	Х	•	•	•
D4	EM1	х	х	_	_
R4	EM3	х	_	_	_
R5 – R6	F1	Х	Х	_	_
	F2	Х	Х	_	_

х = установить винт. (Фильтр ЭМС подключен.)

^{• =} заменить винт предусмотренным винтом из полиамида. (Фильтр ЭМС будет отсоединен.)

 ^{– =} удалить винт. (Фильтр ЭМС будет отсоединен.)

^{*} В случае RCD на 30 мА рекомендуется удалить винты. В случае RCD на 300 мА проконсультируйтесь в местном представительстве корпорации ABB.

Проверка изоляции системы в сборе

Привод

Не выполняйте никаких проверок электрической прочности или сопротивления изоляции компонентов привода, поскольку это может привести к его повреждению. На заводе-изготовителе для каждого привода проводится проверка сопротивления между главной цепью и шасси. Кроме того, в приводе предусмотрены цепи ограничения напряжения, которые автоматически ограничивают напряжение при проведении испытаний.


Кабель питания

Перед подключением кабеля питания (входного) проверьте изоляцию входного кабеля в соответствии с требованиями местных норм и правил.

Двигатель и кабель двигателя

Выполните проверку изоляции двигателя и кабеля двигателя следующим образом:

- 1. Убедитесь в том, что кабель двигателя подсоединен к двигателю и отсоединен от выходных клемм привода U2, V2 и W2.
- 2. 2.Измерьте сопротивление изоляции между фазными проводниками, а также между проводником каждой фазы и проводником защитного заземления, используя контрольное напряжение 1000 В=. Сопротивление изоляции двигателя АВВ должно превышать 100 МОм (номинальное значение при 25 °C). Данные по сопротивлению изоляции других двигателей приведены в инструкции изготовителя. Примечание. Наличие влаги внутри корпуса двигателя приводит к снижению сопротивления изоляции. При подозрении на присутствие влаги просушите двигатель и повторите измерение.




Подключение цепей питания (ІР54)

1. Выньте резиновые втулки кабелей и прорежьте в них надлежащие отверстия для кабелей 1) питания, 2) двигателя и 3) управления. После того как втулки вставлены в отверстия панели ввода кабелей, необходимо вдавить их конические части вниз.



2. Зачистите оболочку кабеля питания на длине, достаточной для прокладки отдельных проводников. Зачистите отдельные жилы кабеля.



- 3. Зачистите оболочку кабеля двигателя на длину, достаточную для того, чтобы обнажить плетеный медный экран с целью его скрутки в жгут. Длина жгута должна быть не более его пятикратной ширины, чтобы свести к минимуму излучение помех. Зачистите отдельные жилы кабеля.
 - Для получения минимального излучения помех рекомендуется, чтобы у кабеля двигателя зажим охватывал экран по всей окружности (360°).
- 4. Пропустите кабели питания и двигателя через зажимы и затяните хомуты.
- 5. Подключите проводники кабелей питания, двигателя и заземления к клеммам привода; моменты затяжки указаны в таблице на стр 53. Типоразмер R6: относительно выбора кабельных наконечников см. рисунки на стр. 53.

Моменты затяжки

Типо-	U1, V1, W1, U2, V2, W2 Момент затяжки		Защитное	
размер			Момент затяжки	
	Н∙м	фунт-футы	Н∙м	фунт-футы
R1	1,4	1	1,4	1
R2	1,4	1	1,4	1
R3	2,5	1,8	1,8	1,3
R4	5,6	4	2	1,5
R5	15	11	15	11
R6	40	30	8	6

Наконечники для типоразмера R6

R6: кольцевые обжимные кабельные наконечники (кабели 16 – 70 мм²)



Удалите прижимные кабельные наконечники. Установите на концы проводников кабеля обжимные кольцевые наконечники.

Заизолируйте концы кольцевых наконечников с помощью изоляционной ленты или термоусадочной трубки.

Подсоедините кабели к остальным болтам и затяните гайки М10.

R6: Зажимные кабельные наконечники (кабели $95 - 185 \text{ мм}^2$)



а. Установите зажимные наконечники на концы проводников кабелей.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если жила кабеля имеет сечение менее 95 мм², должны использоваться кольцевые кабельные наконечники. Соединение жилы кабеля сечением менее 95 мм² с зажимным кабельным наконечником недостаточно прочно, что может привести к повреждению привода.

Примечание. Проверьте соответствие длин кабелей требованиям, приведенным в разделе *Электрический монтаж и электромагнитная совместимость* на стр. *30*.

Подключение цепей питания (R1...R3 IP54, блоки с дополнительным главным выключателем +F278)

Настоящий раздел касается блоков с дополнительным главным выключателем +F278. Главный выключатель предусматривается для типов приводов до ACH550-01-045A-4 (мощность 22 кВт), т.е типоразмеров от R1 до R3 класса защиты IP54. Дополнительный главный выключатель не имеет аттестации UL.

Основная схема привода показана на приведенном ниже рисунке.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прежде чем снимать переднюю крышку для проведения работ на приводе, отсоедините входные кабели от главного питания на распределительном щите или разомкните выключатель силового трансформатора. Главный выключатель (доп. устройство +F278) не обеспечивает отключение входных кабелей и клемм от питающей сети переменного тока.

Примечание. Ручка главного выключателя проходит на всю глубину привода (50 мм).

1. Снимите переднюю крышку. См. *Снятие передней крышки (IP54)* на стр. *43*.

3


2. 2.Отверните два крепежных винта монтажной пластины выключателя.



3. Поверните монтажную пластину в сторону.



- 4. Выньте резиновые втулки и прорежьте в них надлежащие отверстия. Наденьте втулки на кабели питания коническими частями вниз. Загерметизируйте отверстия пластины панели ввода кабелей этими втулками.
- 5. Зачистите наружные оболочки кабелей под зажимами для 360-градусного заземления и зафиксируйте зажимы на зачищенных участках кабелей.
- 6. Скрутите экраны кабелей в жгуты и присоедините их к винтам заземления с помощью кабельных наконечников. Чтобы свести к минимуму излучение электромагнитных помех, жгуты должны быть как можно короче. Обратитесь к двум приведенным ниже рисункам.
- 7. Подсоедините проводники кабеля двигателя к клеммам U2, V2 и W2.




8. Поверните монтажную пластину выключателя в ее первоначальное положение.



9. Подсоедините проводники входного кабеля к клеммам U1, V1 и W1 главного выключателя.

10. Подключите провода к вспомогательному контакту (если используется).



- 11. Подключите кабели управления. См. *Подключение цепей управления (IP54)* на стр. 59.
- 12. Установите переднюю крышку. См. *Установка на место крышки (IP54)* на стр. 67.


Моменты затяжки

	Момент затяжки				
	U1, V1, W1				
размер	Н·м (фунт- футы)	Н·м (фунт- футы)	Н∙м	фунт-футы	
R1	0,8 (0,6)	1,4 (1,0)	1,4	1	
R2	0,8 (0,6)	1,4 (1,0)	1,4	1	
R3	2 (1,5)	1,8 (1,3)	1,8	1,3	
Вспомогательный контакт 0,8 Н м (0,6 фунт-фута)					

3

Подключение цепей управления (ІР54)

- 1. У каждого кабеля управления зачистите оболочку на длину, достаточную для обеспечения контакта экрана из медной проволоки с кабельным зажимом. Зачистите отдельные жилы кабеля.
- 2. Обожмите наконечники кабелей управления.
- 3. Подключите кабели управления к клеммам привода.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все цепи ELV (сверхнизкое напряжение), подключенные к приводу, должны быть использованы внутри зоны эквипотенциального заземления, т.е. внутри зоны, где все проводящие части, к которым возможен одновременный доступ, электрически соединены для предотвращения появления опасных напряжений между ними. Это достигается путем надлежащего заводского заземления.

Для завершения подключения переходите к главе *Прикладные макросы и подключение*.

Подключение цепей питания (IP21)

1. Удалите соответствующие заглушки в соединительной коробке.



2. Установите кабельные зажимы для кабелей питания и двигателя.

3

3. Установите соединительную коробку и затяните кабельные зажимы.



Примечание. В случае монтажа в шкафу соединительную коробку можно исключить, если шкаф заземлен. Обеспечьте круговое (360°) заземление кабельных экранов у вводов кабелей в шкаф.

- 4. Зачистите оболочку кабеля питания на длине, достаточной для прокладки отдельных проводников.
- 5. Зачистите оболочку кабеля двигателя на длину, достаточную для того, чтобы обнажить плетеный медный экран с целью его скрутки в жгут. Длина жгута должна быть не более его пятикратной ширины, чтобы свести к минимуму излучение помех.

Для получения минимального излучения помех рекомендуется, чтобы у кабеля двигателя зажим охватывал экран по всей окружности (360°). Для этого снимите оболочку у кабельного зажима.

Мог	менть	і затяжки
U	U1, V 2, V2,	1, W1, W2, PE
	Н∙м	фунт-футы
R1	1,4	1
R2	1,4	1
R3	2,5	1,8
R4	5,6	4
R5	15	11
R6	40	30

- 6. Пропустите оба кабеля через кабельные зажимы.
- 7. Зачистите и подсоедините к соответствующим клеммам привода проводники кабелей питания и двигателя, а также провод заземления входного кабеля питания. Типоразмер R6: см. рисунки на стр. 53.
- 8. Присоедините скрученный экран кабеля двигателя к земле.

Примечание. Проверьте соответствие длин кабелей требованиям, приведенным в разделе *Электрический монтаж и электромагнитная совместимость* на стр. *30*.

Подключение цепей управления (IP21)

1. Установите кабельный зажим (зажимы) для кабеля (кабелей) управления. (Входной кабель питания и кабель двигателя на рисунке не показаны.)



- 2. Зачистите оболочку кабеля управления.
- 3. Пропустите кабель (кабели) через зажим (зажимы) и затяните зажим (зажимы).

- 4. Подсоедините заземленный экран кабелей цифровых и аналоговых входов/выходов к контакту X1:1.
- 5. Зачистите и подсоедините отдельные проводники управления к клеммам привода. См. главу *Прикладные макросы и подключение*.
- 6. Установите крышку соединительной коробки (один винт).





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все цепи ELV (сверхнизкое напряжение), подключенные к приводу, должны быть использованы внутри зоны эквипотенциального заземления, т.е. внутри зоны, где все проводящие части, к которым возможен одновременный доступ, электрически соединены для предотвращения появления опасных напряжений между ними. Это достигается путем надлежащего заводского заземления.

Для завершения подключения переходите к главе *Прикладные макросы и подключение*.

Проверка монтажа

~	Проверка
	Подготовка к монтажу завершена в соответствии с картой проверки монтажных работ.
	Привод надежно закреплен.
	Пространство вокруг привода соответствует требованиям охлаждения (<i>Расположение привода</i> на стр. 27).
	Двигатель и приводимое им оборудование готовы к пуску.
	Для IT-систем, TN-систем с заземленной вершиной треугольника и автоматических выключателей остаточных токов: внутренний фильтр ЭМС отключен (Общие сведения об электрическом монтаже (R1 – R4) на стр. 47, Общие сведения об электрическом монтаже (R5 – R6) на стр. 48).
	Привод заземлен надлежащим образом.
	Напряжение питания (напряжение электросети) соответствует номинальному входному напряжению привода.
	Напряжение питания (сеть электропитания) к клеммам U1, V1 и W1 подключено и момент затяжки соединений соответствует требованиям.
	Входные (сетевые) предохранители и разъединители установлены. (Входной (сетевой) кабель питания, плавкие предохранители и автоматические выключатели на стр. 427.)

~	Проверка
	Двигатель к клеммам U2, V2 и W2 подключен, и момент затяжки соединений соответствует требованиям.
	Кабель двигателя проложен на достаточном расстоянии от других кабелей.
	В цепи кабеля электродвигателя ОТСУТСТВУЮТ конденсаторы компенсации коэффициента мощности.
	Цепи управления подключены, и момент затяжки соединений соответствует требованиям.
	Внутри привода ОТСУТСТВУЮТ посторонние предметы (например, инструмент, стружка и т.п.).
	К двигателю НЕ подключен альтернативный источник питания (например, обходная цепь) – к выходу привода НЕ приложено внешнее напряжение.

3

Установка на место крышки (IP54)

- 1. Совместите крышку с корпусом привода и наденьте ее.
- 2. Затяните невыпадающие винты по периметру крышки.
- 3. Установите на место панель управления.


Примечание. Для выполнения требований IP54 окно панели управления должно быть закрыто.





Установка на место крышки (IP21)

- 1. Совместите крышку с корпусом привода и наденьте ее.
- 2. Затяните невыпадающий винт.
- 3. Установите на место панель управления.



3

Подача напряжения питания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается включать питание при снятой передней крышке привода.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Привод АСН550 автоматически запускается при подаче питания, если на плату ввода/ вывода подана внешняя команда работы.

- 1. Подайте напряжение питания.
- 2. Загорается зеленый светодиод.

Примечание. Перед увеличением скорости вращения убедитесь, что двигатель вращается в требуемом направлении.

Примечание. Если нужно имитировать отказ, чтобы проверить систему ввода/вывода, выберите ручной режим HAND и снимите панель управления.

На приведенном ниже рисунке показано, как изменить направление вращения двигателя (вид с торца вала двигателя).



Примечание. Направление вращения может быть изменено с помощью привода, однако рекомендуется подключать проводники кабеля двигателя таким образом, чтобы прямому направлению вращения привода соответствовало вращение двигателя по часовой стрелке.

Примечание. Теперь привод полностью готов к работе в режиме ручного управления. Если предполагается использовать систему ввода/вывода, обратитесь к главе *Прикладные макросы и подключение*.

Запуск и панель управления

Обзор содержания главы

В настоящей главе приводится краткое описание интеллектуальной панели управления приводом для HVAC, программы (мастера) запуска, а также порядок выбора прикладного макроса.

Совместимость панели управления

Настоящее руководство совместимо с панелью управления приводом для HVAC ACH-CP-В изм. Х, имеющей версию микропрограммного обеспечения 2.04 или более позднюю.

Особенности панели управления HVAC (ACH-CP-B)

Особенности панели управления привода АСН550 для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха HVAC (клавиатура оператора) АСН-СР-В:



- выбор языка для вывода информации на дисплей,
- возможность подключения к приводу и отключения от него в любое время
- мастер запуска для упрощения ввода привода в эксплуатацию

- функция копирования для передачи параметров в другие приводы АСН550
- функция резервного копирования для сохранения наборов параметров
- функция контекстно-зависимой справки,
- часы реального времени.

Запуск

Запуск может производиться двумя способами:


- 1. с помощью мастера запуска или
- 2. путем изменения значений параметров по отдельности.

При первом включении питания привод активизирует программу мастера запуска. Эту программу и ее отдельные задачи можно перезапускать в режиме мастеров, как это описано в разделе *Режим мастеров* на стр. 80.

1. Запуск с помощью мастера запуска

Чтобы включить мастер запуска, действуйте следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню	OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт МАСТЕРА, после чего нажмите ВВОД.	OFF С ГЛАВНОЕ МЕНЮ —2 ПАРАМЕТРЫ MACTEPA ИЗМЕНЕН . ПАР . ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт "Запуск привода" и нажмите ВЫБРАТЬ.	ОFF ™ МАСТЕРА — 2 Вращение двигателя Запуск привода Прикладной макрос Задания 1 и 2 Управл.Пуском/Стопом ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	Измените по своему усмотрению значения, предлагаемые мастером запуска, нажимая после каждого изменения СОХР.	ОFF ♥ ИЗМЕНЕН.ПАР. — 9905 НОМ.НАПРЯЖ. ДВИГ 220 V ВЫЙТИ 00:00 СОХР.



Мастер запуска проводит пользователя через все стадии запуска. Дополнительные сведения см. в разделе *Режим мастеров* на стр. *80*.

2. Запуск путем изменения значений параметров по отдельности.

Изменение параметров производится следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.		OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите ПАРАМЕТРЫ и нажмите ВВОД, чтобы войти в режим параметров.		OFF С ГЛАВНОЕ МЕНЮ —1 ПАРАМЕТРЫ MACTEPA ИЗМЕНЕН . ПАР . ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимую группу параметров, после чего нажмите ВЫБРАТЬ.		ОFF С ГРУППЫ ПАР. — 99 99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ 01 РАБОЧИЕ ДАННЫЕ 03 ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ FB 04 ИСТОРИЯ ОТКАЗОВ 10 ПУСК/СТОП/НАПРАВЛ. ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите соответствующий параметр в группе. Для изменения значения параметра нажмите ИЗМЕН.	J) F	ОFF Спараметры — 9901 язык 9902 прикл. Макрос СТД НVАС 9904 РЕЖИМ УПР.ДВИГ. 9905 НОМ.НАПРЯЖ. ДВИГ ВЫЙТИ 00:00 ИЗМЕН.
5	Для изменения значения параметра нажимайте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ.		ОFF U ЗМЕНЕН.ПАР. — 9902 ПРИКЛ. МАКРОС СТД HVAC [1] ВЫЙТИ 00:00 СОХР.
6	Нажмите СОХР. для сохранения нового значения или ОТМЕНА для выхода из режима установки параметров. Все несохраненные изменения будут отменены.		ОГР СИЗМЕНЕН.ПАР. — 9902 ПРИКЛ. МАКРОС ПРИТОЧН. ВЕНТ [2] ОТМЕНА 00:00 СОХР.
7	Нажмите ВЫЙТИ для возврата в список групп параметров; для возврата в главное меню нажмите ВЫЙТИ еще раз.		ОFF Спараметры — 9901 язык 9902 прикл. Макрос приточн.вент 9904 режим упр.двиг. 9905 ном.напряж. двиг выйти 00:00 измен.

Для завершения подключения средств управления посредством ручного ввода параметров см. главу *Перечень и описание параметров*.

Подробное описание аппаратных средств приведено в главе *Технические характеристики*.

Примечание. Текущее значение параметра отображается под выделенным параметром.

Примечание. Чтобы заменить отображаемое значение параметра его значением по умолчанию, нажмите одновременно кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ.

Примечание. Чаще всего приходится изменять параметры следующих групп: Группа 99: НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ, Группа 10: ПУСК/СТОП/НАПРАВЛ., Группа 11: ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ, Группа 13: АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ, Группа 16: СИСТЕМНЫЕ НАСТР-КИ, Группа 20: ПРЕДЕЛЫ, Группа 22: УСКОР./ЗАМЕДЛ., Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1, Группа 41: ПИД РЕГУЛЯТОР 2 и Группа 42: ВНЕШ./КОРР.ПИД-РЕГ.

Примечание. Чтобы восстановить заводские установки по умолчанию, выберите прикладной макрос СТД HVAC.

Режимы

Панель управления приводом для HVAC (клавиатура оператора) имеет несколько различных режимов для конфигурирования, управления и диагностики привода. Это следующие режимы:

- *Режим вывода (стандартный режим отображения)* показывает состояние привода и позволяет управлять приводом;
- *Режим параметров* позволяет изменять значения параметров по отдельности;
- Режим мастеров руководит запуском и конфигурированием;
- *Режим измененных параметров* показывает измененные параметры;
- *Режим копирования параметров привода* позволяет загружать параметры из привода в панель управления и из панели управления в привод;
- *Режим времени и даты* позволяет устанавливать время и дату для данного привода;
- *Режим настройки входов/выходов* позволяет проверять и изменять установку входов/выходов;
- *Режим журнала отказов* показывает историю отказов, подробности и справочную информацию об отказе.

Режим вывода (стандартный режим отображения)

Режим вывода (стандартный режим отображения) служит для считывания информации о состоянии привода и для управления приводом. Для переключения в режим вывода нажмите кнопку ВЫЙТИ и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока на ЖК-дисплее не появится информация о состоянии (см. ниже).

Информация о состоянии

Вверху. Верхняя строка ЖК-дисплея содержит основную информацию о состоянии привода.

- HAND (РУЧНОЙ) означает, что управление приводом местное, т.е. осуществляется с панели управления (клавиатуры оператора).
- AUTO (ABTO) означает, что привод управляется дистанционно, например с использованием базовых сигналов ввода/вывода (X1) или по шине Fieldbus.
- OFF (ВЫКЛ) указывает, что управление приводом является местным и остановлено.
- ¬ указывает состояние вращения привода и двигателя следующим образом:

Дисплей панели управления	Значение
Вращающаяся стрелка (по часовой стрелке или против часовой стрелки)	 Привод работает, состояние соответствует уставке Направление вращения вала прямое или обратное
Пунктирная вращающаяся стрелка	Привод вращается, но состояние не соответствует уставке.
Неподвижная стрелка	Привод остановлен.
Неподвижная пунктирная стрелка	Подана команда пуска, но двигатель не вращается (например, из-за отсутствия сигнала разрешения пуска).


• В правом верхнем углу отображается текущее задание.

Средняя часть. С помощью параметров *Группа 34: ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ* средняя часть ЖК-дисплея может быть сконфигурирована для отображения:

AUTO Q	15.0Hz
15.0	Hz
3.7	A
44.0	
00:00	ОМЕНЮ

Трех сигналов из Группа 01:
 РАБОЧИЕ ДАННЫЕ – по умолчанию дисплей показывает

- параметры 0103 (вых. частота) в герцах, 0104 (ток) в амперах и 0120 (авх 1) в процентах.
- Двух сигналов из *Группа 01: РАБОЧИЕ ДАННЫЕ* если для индикации выбраны только два сигнала, также показываются названия параметров.
- Линейной диаграммы вместо любого из значений сигнала.



Внизу. Нижняя строка ЖК-дисплея содержит следующую информацию:

- По углам внизу текущие функции обеих функциональных кнопок.
- Внизу посередине текущее время (если отображение времени включено).

Управление работой привода

AUTO/HAND – при первом включении привода активизируется режим AUTO (дистанционное управление) и сигналы управления считываются с клеммной колодки управления X1. Для переключения в режим HAND (местное управление) и управления приводом с помощью панели управления (клавиатуры оператора), нажмите кнопку HAND или кнопку OFF

- Нажатие кнопки HAND переводит привод в режим местного управления, оставляя его в состоянии вращения.
- Нажатие кнопки OFF переводит привод в режим местного управления и останавливает его.

Пуск/Останов – для пуска привода нажмите кнопку

HAND или AUTO (). Для останова привода нажмите кнопку OFF ().

Задание — для изменения задания (возможно только в том случае, если изображение в правом верхнем углу инверсное) нажимайте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ (задание изменяется немедленно).

Задание можно изменять в режиме HAND. Можно также разрешить изменение задания в режиме AUTO (с помощью параметров *Группа 11: ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ*).

Режим параметров

Изменение параметров производится следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.		OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите ПАРАМЕТРЫ и нажмите ВВОД, чтобы войти в режим параметров.	4	OFF & ГЛАВНОЕ МЕНЮ —1 ПАРАМЕТРЫ MACTEPA ИЗМЕНЕН . ПАР . ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите необходимую группу параметров, после чего нажмите ВЫБРАТЬ.	(I)	ОГГ СГРУППЫ ПАР. —99 99 НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ 01 РАБОЧИЕ ДАННЫЕ 03 ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ ГВ 04 ИСТОРИЯ ОТКАЗОВ 10 ПУСК/СТОП/НАПРАВЛ. ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите соответствующий параметр в группе. Для изменения параметра нажмите ИЗМЕН.		ОГГ СПАРАМЕТРЫ — 9901 ЯЗЫК 9902 ПРИКЛ. МАКРОС СТД НVАС 9904 РЕЖИМ УПР.ДВИГ. 9905 НОМ.НАПРЯЖ. ДВИГ ВЫЙТИ 00:00 ИЗМЕН.
5	Для изменения значения параметра нажимайте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ.		ОFF & ИЗМЕНЕН.ПАР. — 9902 ПРИКЛ. МАКРОС СТД HVAC [1] ОТМЕНА 00:00 СОХР.
6	Нажмите СОХР. для сохранения нового значения или ОТМЕНА для выхода из режима установки параметров. Все несохраненные изменения будут отменены.		ОГГ СИЗМЕНЕН.ПАР. — 9902 ПРИКЛ. МАКРОС ПРИТОЧН.ВЕНТ [2] ОТМЕНА 00:00 СОХР.
7	Нажмите ВЫЙТИ для возврата в список групп параметров; для возврата в главное меню нажмите ВЫЙТИ еще раз.		ОГГ СПАРАМЕТРЫ — 9901 ЯЗЫК 9902 ПРИКЛ. МАКРОС ПРИТОЧН.ВЕНТ 9904 РЕЖИМ УПР.ДВИГ. 9905 НОМ.НАПРЯЖ. ДВИГ ВЫЙТИ 00:00 ИЗМЕН.

Для завершения подключения средств управления посредством ручного ввода параметров см. главу *Перечень и описание параметров*.

Подробное описание аппаратных средств приведено в главе *Технические характеристики*.

Примечание. Текущее значение параметра отображается под выделенным параметром.

Примечание. Чтобы заменить отображаемое значение параметра его значением по умолчанию, нажмите одновременно кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ.

Примечание. Чаще всего приходится изменять параметры следующих групп: *Группа 99: НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ*, *Группа 10: ПУСК/СТОП/НАПРАВЛ.*, *Группа 11: ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ*, *Группа 13: АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ*, *Группа 16: СИСТЕМНЫЕ НАСТР-КИ*, *Группа 20: ПРЕДЕЛЫ*, *Группа 22: УСКОР./ЗАМЕДЛ.*, *Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1*, *Группа 41: ПИД РЕГУЛЯТОР 2* и *Группа 42: ВНЕШ./КОРР.ПИД-РЕГ*.

Примечание. Чтобы восстановить заводские установки по умолчанию, выберите прикладной макрос СТД HVAC.

Режим мастеров


Мастер запуска позволяет осуществить базовое программирование нового привода. (Необходимо предварительно ознакомиться с основными функциями панели управления и выполнить перечисленные выше операции.) При первом включении питания привод автоматически предлагает сначала выбрать язык. Программа мастера проверяет вводимые значения параметров, не допуская выхода их за установленные пределы.

Программа мастера запуска разделена на отдельные программы мастеров, каждая из которых отвечает за установку определенного набора параметров, например заданий 1 и 2 или ПИД-регулятора. Пользователь может включать мастера (задачи) либо один за другим, в последовательности, предлагаемой мастером запуска, либо в произвольном порядке из меню.

Примечание. При желании установку параметров можно производить в произвольном порядке, воспользовавшись режимом параметров.

Чтобы включить мастер запуска, действуйте следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.		OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт МАСТЕРА, после чего нажмите ВВОД.	A (I)	OFF С ГЛАВНОЕ МЕНЮ —2 ПАРАМЕТРЫ MACTEPA ИЗМЕНЕН . ПАР . ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт "Запуск привода" и нажмите ВЫБРАТЬ.		ОFF СМАСТЕРА ——2 Вращение двигателя Запуск привода Прикладной макрос Задания 1 и 2 Управл.Пуском/Стопом ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	Измените по своему усмотрению значения, предлагаемые мастером запуска, нажимая после каждого изменения СОХР.		ОГГ С ИЗМЕНЕН.ПАР. — 9905 НОМ.НАПРЯЖ. ДВИГ 220 V ВЫЙТИ 00:00 СОХР.



Мастер запуска проводит пользователя через все стадии запуска.

Запуск отдельного мастера из меню производится следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.		0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт МАСТЕРА, после чего нажмите ВВОД.	J. H	OFF С ГЛАВНОЕ МЕНЮ —2 ПАРАМЕТРЫ MACTEPA ИЗМЕНЕН . ПАР . ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите мастер, который хотите использовать (здесь в качестве примера используются задания 1 и 2), и нажмите ВЫБРАТЬ.	(1) W	ОFF СМАСТЕРА ——4 Вращение двигателя Запуск привода Прикладной макрос Вадания 1 и 2 Управл.Пуском/Стопом ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ

4	Измените по своему усмотрению значения, предлагаемые мастером запуска, нажимая после каждого изменения СОХР. Для прекращения работы нажмите ВЫЙТИ.	ОГГ СИЗМЕНЕН.ПАР. — 1103 ИСТОЧН. ЗАДАНИЯ 1 ABX 1 [1] ВЫЙТИ 00:00 СОХР.
5	После того как мастер выполнил свою задачу, можно выбрать из меню другой мастер или выйти из режима мастеров.	ОГГ СМАСТЕРА ——4 Вращение двигателя Запуск привода Прикладной макрос Вадания 1 и 2 Управл.Пуском/Стопом ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ

Перечень мастеров содержится в приведенной ниже таблице. Последовательность задач, выполняемых мастером запуска, зависит от введенных данных. Ниже приводится обычный перечень заданий.

Название задачи	Описание
Вращение двигателя	 Предлагает выбрать язык для дисплея панели управления. Предлагает указать характеристики двигателя. Дает указания пользователю по процедуре проверки вращения.
Запуск привода	• Предлагает указать характеристики двигателя.
Прикладной макрос	• Предлагает выбрать прикладной макрос.
Задания 1 и 2	 Предлагает указать источники задания скорости 1 и 2. Предлагает указать предельные значения задания. Предлагает указать предельные значения частоты (или скорости вращения).
Управление пуском/ остановом	 Предлагает указать источник команд пуска и останова. Предлагает определить режимы пуска и останова. Предлагает указать время ускорения и время замедления.
Защиты	 Предлагает указать предельные значения тока и вращающего момента. Предлагает указать режим использования сигналов разрешения работы и пуска. Предлагает указать режим использования аварийного останова. Предлагает выбрать функцию обработки отказов. Предлагает выбрать функции автоматического сброса.

Название задачи	Описание
Фиксированные скорости	 Предлагает указать режим использования фиксированных скоростей вращения. Предлагает указать значения фиксированных скоростей вращения.
ПИД-регулятор	 Предлагает указать настройки ПИД-регулятора. Предлагает указать источник задания для технологического процесса. Предлагает указать предельные значения задания. Предлагает указать источник, предельные значения и единицы измерения для текущего значения процесса. Предлагает указать режим использования функции ожидания.
Расчет расхода воздуха	 Предлагает использовать режим расчета расхода воздуха. Предлагает выбрать единицы измерения. Предлагает установить максимальный расход. Предлагает определить режим передачи сигналов.
Низкий уровень шума	 Предлагает указать частоту коммутации. Предлагает определить метод оптимизации магнитного потока. Предлагает указать режим использования критических скоростей вращения.
Дисплей панели	• Предлагает указать отображаемые переменные и единицы измерения.
Таймерные функции	 Предлагает указать режим использования таймерных функций.
Выходы	 Предлагает указать сигналы, выводимые с помощью релейных выходов. Предлагает указать сигналы, выводимые на аналоговые выходы ABЫX 1 и ABЫX 2. Устанавливает минимальное и максимальное значения, масштабный коэффициент и величину инверсии.
Последовательная связь	 Предлагает указать настройки для связи. Предлагает указать настройки для доступа к управлению.

Режим измененных параметров

Режим измененных параметров используется для просмотра измененных параметров. В этом режиме отображаются те параметры, значения которых отличаются от значений по умолчанию прикладных макросов, используемых в текущий момент.

Режим измененных параметров вызывается следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.	OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 % 00:00 MEHO
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт ИЗМЕНЕН. ПАР., после чего нажмите ВВОД.	OFF С ГЛАВНОЕ МЕНЮ —3 ПАРАМЕТРЫ MACTEPA ИЗМЕНЕН ПАР ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	На экране появится перечень измененных параметров. Для выхода из режима измененных параметров и возврата в главное меню нажмите ВЫЙТИ.	ОFF ♥ИЗМЕНЕН.ПАР. — 1202 ФИКС. СКОРОСТЬ 1 20.0 Hz 1203 ФИКС. СКОРОСТЬ 2 1204 ФИКС. СКОРОСТЬ 3 1304 МИН. АВХ 2 ВЫЙТИ 00:00 ИЗМЕН.

Режим копирования параметров привода

Режим резервного копирования параметров используется для передачи параметров из одного привода в другой или для создания резервной копии параметров привода. Передача параметров в панель управления обеспечивает сохранение всех параметров привода, включая два набора параметров пользователя и набор параметров переопределения (см. Группа 17: ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ), в панели управления привода (клавиатуре оператора). Полный набор параметров, неполный набор параметров (для приложения), наборы пользователя и набор переопределения можно затем загрузить с панели управления в другой или в исходный привод.
В панели управления используется энергонезависимая

В панели управления используется энергонезависимая память, поэтому сохранность информации не зависит от состояния аккумулятора панели.


В режиме копирования параметров привода предусмотрены два варианта, определяемые двигателем и прикладной программой:

- ВЫГРУЗИТЬ В ПАНЕЛЬ копирование всех параметров из привода в панель управления. Эта операция охватывает все заданные пользователем наборы параметров, набор параметров переопределения и внутренние параметры (не изменяемые пользователем), в том числе полученные при идентификационном прогоне двигателя.
- КОПИР. ИНФОРМ. отображение следующей информации о приводе, параметры которого были выгружены в панель: типа привода, номинальных характеристик двигателя и версии микропрограммного обеспечения.
- ЗАГРУЗИТЬ В ПРИВОД восстановление полного набора параметров в приводе из панели управления. При этом в привод записываются все параметры, включая не изменяемые пользователем параметры двигателя. Исключение составляют наборы параметров пользователя и набор параметров переопределения.

Примечание. Используйте эту функцию только для восстановления конфигурации привода в случае какой-либо неисправности или для загрузки параметров в системы, идентичные исходной.

- ЗАГРУЗИТЬ МАКРОС копирование неполного набора параметров (части полного набора) из панели управления в привод. Неполный набор параметров не включает наборы параметров пользователя, набор переопределения, внутренние параметры двигателя, параметры 9905 9909, 1605, 1607, 5201, а также никакие параметры Группа 51: ДОП.МОДУЛЬ СВЯЗИ и Группа 53: ПРОТОКОЛ ЕГВ.

 Этот вариант рекомендуется применять, если одна
 - Этот вариант рекомендуется применять, если одна и та же прикладная программа используется для приводов разных типоразмеров.
- ЗАГР. НАБОР. ПОЛЬЗ.1 копирование набора параметров пользователя 1 из панели управления в привод. Набор пользователя включает параметры *Группа 99: НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ* и внутренние параметры двигателя.
 - Набор пользователя 1 должен быть сначала сохранен с помощью параметра 9902 прикл. макрос и затем выгружен в панель управления до того, как станет возможной загрузка.
- ЗАГР. НАБОР. ПОЛЬЗ.2 копирование параметров набора пользователя 2 из панели управления в привод. Аналогично ЗАГР. НАБОР. ПОЛЬЗ.1 (см. выше).
- ЗАГР. НАБОР. ПЕРЕОПР. копирование параметров набора переопределения из панели управления в привод.
 - Набор параметров переопределения должен быть предварительно сохранен (сохранение происходит автоматически, см. *Группа 17: ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ*) и затем выгружен в панель управления до того, как станет возможной загрузка.



Загрузка параметров в панель управления производится следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.	OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт КОПИР. ПАР., после чего нажмите ВВОД.	ОГГ С ГЛАВНОЕ МЕНЮ —6 ОТКАЗЫ ВРЕМЯ И ДАТА КОПИР. ПАР. ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	Перейдите к пункту ВЫГРУЗИТЬ В ПАНЕЛЬ и нажмите ВЫБРАТЬ. Следует иметь в виду, что для выгрузки параметров привод должен находиться в режиме OFF.	ОГГ СКОПИР. ПАР. — 1 ВЫГРУЗИТЬ В ПАНЕЛЬ КОПИР. ИНФОРМ. ЗАГРУЗИТЬ В ПРИВОД ЗАГРУЗИТЬ МАКРОС ЗАГР. НАБОР. ПОЛЬЗ.1 ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	Появляются текст "Копирование параметров" и индикатор хода процесса. Если потребуется остановить процесс, нажмите ЗАВЕРШ.	ОFF СКОПИР. ПАР. — Копирование параметров 51% 3ABEPШ. 00:00
5	Появляется текст "Загрузка параметров выполнена". Для возврата в меню КОПИР. ПАР. нажмите ОК. Для перехода в главное меню два раза нажмите ВЫЙТИ. Теперь можно отсоединить панель управления.	ОFF ССООБЩЕНИЕ Загрузка параметров выполнена ОК 00:00 ОFF СКОПИР. ПАР. — 1 ВЫГРУЗИТЬ В ПАНЕЛЬ КОПИР. ИНФОРМ. ЗАГРУЗИТЬ В ПРИВОД ЗАГРУЗИТЬ МАКРОС ЗАГР. НАБОР. ПОЛЬЗ.1 ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ

Загрузка полного набора параметров в привод производится следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.	ОГР С 0.0HZ 0.0 HZ 0.0 A 0.0 % 00:00 МЕНЮ
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите КОПИР. ПАР.	ОГГ & ГЛАВНОЕ МЕНЮ —6 ОТКАЗЫ ВРЕМЯ И ДАТА КОПИР. ПАР. ВЫЙП 00:00 ВВОД
3	Перейдите к пункту ЗАГРУЗИТЬ В ПРИВОД и нажмите ВЫБРАТЬ. Следует иметь в виду, что для загрузки параметров привод должен находиться в режиме OFF.	ОГГ СКОПИР. ПАР. — 3 ВЫГРУЗИТЬ В ПАНЕЛЬ КОПИР. ИНФОРМ. ЗАГРУЗИТЬ В ПРИВОД ЗАГРУЗИТЬ МАКРОС ЗАГР. НАБОР. ПОЛЬЗ.1 ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	Появляется текст "Загрузка параметров (все параметры)". Если потребуется остановить процесс, нажмите ЗАВЕРШ.	ОFF СКОПИР. ПАР. — Загрузка параметров (все параметры) 51% ЗАВЕРШ. 00:00
5	По окончании операции загрузки появляется сообщение "Загрузка параметров завершена". Для возврата в меню КОПИР. ПАР. нажмите ОК. Для перехода в главное меню два раза нажмите ВЫЙТИ.	ОFF ССООБЩЕНИЕ Загрузка параметров завершена ОК 00:00 ОFF СКОПИР. ПАР. — 1 ВЫГРУЗИТЬ В ПАНЕЛЬ КОПИР. ИНФОРМ. ЗАГРУЗИТЬ В ПРИВОД ЗАГРУЗИТЬ В ПРИВОД ЗАГРУЗИТЬ МАКРОС ЗАГР. НАБОР. ПОЛЬЗ.1 ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ

Загрузка в привод прикладной программы (неполного набора параметров) производится следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.		OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите КОПИР. ПАР.	(1)	OFF & ГЛАВНОЕ МЕНЮ —6 OTKAЗЫ BPEMЯ И ДАТА KOПИР. ПАР. ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	Перейдите к пункту ЗАГРУЗИТЬ МАКРОС и нажмите ВЫБРАТЬ. Следует иметь в виду, что для загрузки макросов привод должен находиться в режиме OFF.		ОГГ СКОПИР. ПАР. — 4 ВЫГРУЗИТЬ В ПАНЕЛЬ КОПИР. ИНФОРМ. ЗАГРУЗИТЬ В ПРИВОД ЗАГРУЗИТЬ МАКРОС ЗАГР. НАБОР. ПОЛЬЗ.1 ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	Появляется текст "Загрузка параметров (макрос)". Если потребуется остановить процесс, нажмите ЗАВЕРШ.		ОFF С КОПИР. ПАР. — Загрузка параметров (макрос) 51% ЗАВЕРШ. 00:00
5	Текст "Загрузка параметров завершена". Для возврата в меню КОПИР. ПАР. нажмите ОК. Для перехода в главное меню два раза нажмите ВЫЙТИ.		ОГГ СООБЩЕНИЕ — Загрузка параметров завершена. ОК 00:00 ОГГ СОПИР. ПАР. — 1 ВЫГРУЗИТЬ В ПАНЕЛЬ КОПИР. ИНФОРМ. ЗАГРУЗИТЬ В ПРИВОД ЗАГРУЗИТЬ МАКРОС ЗАГР. НАБОР. ПОЛЬЗ.1 ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ

Примечание. Если выгрузка или загрузка параметров прерывается, частичная установка параметров не производится.

Загрузка в привод набора пользователя 1, набора пользователя 2 или набора переопределения производится следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.	OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите КОПИР. ПАР.	OFF & ГЛАВНОЕ МЕНЮ —6 OTKAЗЫ BPEMЯ И ДАТА KOПИР. ПАР. ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	Перейдите к ЗАГР. НАБОР. ПОЛЬЗ.1/ПОЛЬЗ.2/НАБОР ПЕРЕОПР. и нажмите ВЫБРАТЬ. Следует иметь в виду, что для загрузки наборов пользователя привод должен находиться в режиме OFF.	ОГГ СКОПИР. ПАР. — 5 ВЫГРУЗИТЬ В ПАНЕЛЬ КОПИР. ИНФОРМ. ЗАГРУЗИТЬ В ПРИВОД ЗАГРУЗИТЬ МАКРОС ЗАГР. НАБОР. ПОЛЬЗ.1 ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	Появляется текст "Загрузка параметров (набор польз. 1/набор польз. 2/набор переопределения)". Если потребуется остановить процесс, нажмите ЗАВЕРШ.	ОFF СКОПИР. ПАР. — Загрузка параметров (набор польз. 1) 51% ЗАВЕРШ. 00:00
5	По окончании операции загрузки появляется сообщение "Загрузка параметров завершена". Для возврата в меню КОПИР. ПАР. нажмите ОК. Для перехода в главное меню два раза нажмите ВЫЙТИ.	ОFF ССООБЩЕНИЕ — Загрузка параметров завершена. ОК 00:00 ОГГ СКОПИР. ПАР. — 1 ВЫГРУЗИТЬ В ПАНЕЛЬ КОПИР. ИНФОРМ. ЗАГРУЗИТЬ В ПРИВОД ЗАГРУЗИТЬ МАКРОС ЗАГР. НАБОР. ПОЛЬЗ.1 ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ

Режим времени и даты

Режим времени и даты используется для установки времени и даты на внутренних часах привода АСН550. Чтобы воспользоваться таймерными функциями привода АСН550, сначала следует установить внутренние часы. Дата служит для определения дней недели. Она указывается в журнале регистрации отказов.

Установка часов производится следующим образом:

		T	_
1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.		OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите ВРЕМЯ И ДАТА и нажмите ВВОД, чтобы войти в режим времени и даты.		OFF С ГЛАВНОЕ МЕНЮ — 5 ИЗМЕНЕН. ПАР. OTKAЗЫ ВРЕМЯ И ДАТА ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите ОТОБРАЖЕНИЕ ЧАСОВ и нажмите ВЫБРАТЬ, чтобы изменить отображение часов.		OFF ВРЕМЯ И ДАТА — 1 OTOБРАЖЕНИЕ ЧАСОВ ФОРМАТ ВРЕМЕНИ ФОРМАТ ДАТЫ УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ УСТАНОВИТЬ ДАТУ ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите ПОКАЗАТЬ ЧАСЫ и нажмите ВЫБРАТЬ, чтобы сделать часы видимыми.		ОFF ₹ ОТОБР. ЧАСОВ — 1 Показать часы Убрать часы ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
5	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт ФОРМАТ ВРЕМЕНИ и нажмите ВЫБРАТЬ.		ОFF ७ ВРЕМЯ И ДАТА — 2 ОТОБРАЖЕНИЕ ЧАСОВ ФОРМАТ ВРЕМЕНИ ФОРМАТ ДАТЫ УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ УСТАНОВИТЬ ДАТУ ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
6	На экране появляются форматы времени. Выберите формат с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и нажмите ВЫБРАТЬ, чтобы подтвердить выбор.		ОГГ СФОРМАТ ВРЕМЕНИ-1 24-Ч 12-Ч ОТМЕНА 00:00 ВЫБРАТЬ



14	Для запрета автоматического перевода часов с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите "Выкл." и нажмите ОК. Для включения автоматического перевода часов выберите соответствующую страну или зону, в которой устанавливается летнее время, и нажмите ОК. (Если нажать СПРАВКА, можно узнать начальную и конечную даты периода, в течение которого используется режим летнего времени в каждой стране или зоне.)	OFF UNETHEE BPEMЯ—1 OTKЛ. EBPOПА CША ABСТРАЛИЯ 2 BHЙТИ 00:00 BHБРАТЬ OFF UCПРАВКА EBPOПА: BKЛ: ПОСЛ. ВС. МАРТА OTKЛ: ПОСЛ. ВС. ОКТЯБРЯ CША: BHЙТИ 00:00
15	Для перехода в главное меню два раза нажмите ВЫЙТИ.	OFF BPEMS N JATA — 6 ФОРМАТ ВРЕМЕНИ ФОРМАТ ДАТЫ УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ УСТАНОВИТЬ ДАТУ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ

Режим настройки входов/выходов

Режим настройки входов/выходов используется для просмотра и редактирования параметров ввода/вывода. Просмотр и изменение параметров ввода/вывода производится следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.		OFF C 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите ПАРАМ. В/В и нажмите ВВОД.		ОГГ № ГЛАВНОЕ МЕНЮ —7 ВРЕМЯ И ДАТА КОПИР. ПАР. ПАРАМ. В/В ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите установку нужного элемента ввода/вывода и нажмите ВЫБРАТЬ.	4	ОГГ СПАРАМ. В/В — 1 ЦИФР. ВХОДЫ (ЦВХ) АНАЛОГ.ВХОДЫ (АВХ) РЕЛ. ВЫХОДЫ (РВЫХ) АНАЛОГ.ВЫХОДЫ (АВЫХ) ПАНЕЛЬ ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужный установочный параметр и нажмите ОК.	4	ОГГ СПАРАМ. В/В ЦВХ 1 1001:ПУСК/СТП (ВНЕШ1) 1002:ПУСК/СТОП (ВНШ2) ВЫЙТИ 00:00 ОК
5	Можно изменить значение с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ и сохранить его нажатием клавиши СОХР. Если изменять значение не требуется, нажмите клавишу ОТМЕНА.		ОГГ СИЗМЕНЕН.ПАР. — 1001КОМАНДЫ ВНЕШН.1 ЩВХ1 [1] ОТМЕНА 00:00 СОХР.
6	Для возврата в главное меню три раза нажмите ВЫЙТИ.		ОFF СПАРАМ. В/В ЦВХ 1 1001:ПУСК/СТП (ВНЕШ1) 1002:ПУСК/СТОП (ВНШ2) ВЫЙТИ 00:00 ОК

Режим журнала отказов

Журнал отказов используется для просмотра отказов. Он позволяет:

- просматривать историю отказов привода, включающую до десяти отказов (после выключения питания в памяти сохраняются данные только трех последних отказов),
- получить подробную информацию о трех последних отказах (после выключения питания в памяти сохраняется детальная информация только о самом последнем отказе),
- получать справочную информацию о неисправностях. Ниже описывается процедура просмотра отказов. Дополнительные сведения об отказах приведены в разделе Устранение отказов на стр. 393.

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.		0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите ОТКАЗЫ и нажмите ВВОД, чтобы войти в режим журнала отказов.	J) W	OFF С ГЛАВНОЕ МЕНЮ —4 MACTEPA ИЗМЕНЕН . ПАР . OTKAЗЫ ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	На дисплее отображается журнал регистрации отказов, начиная с последнего. Число в строке представляет собой код отказа (см. перечень на стр. 393). Чтобы узнать подробности об отказе, выберите его кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ и нажмите ИНФОРМ.		ОFF СОТКАЗЫ —1 10: НЕТ ПАНЕЛИ 06.02.06 14:07:12 14: ВНЕШНИЙ ОТКАЗ 1 ВЫЙТИ 00:00 ИНФОРМ.
4	Перемещение по элементам производится с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. Для вывода на дисплей справки нажмите ДИАГН. Перемещение по тексту справки производится с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ. Когда справка прочитана, нажмите ОК, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Для возврата в главное меню три раза нажмите ВЫЙТИ.		ОFF СНЕТ ПАНЕЛИ ОТКАЗ 10 ВРЕМЯ ОТКАЗА 1 14:07:12 ВРЕМЯ ОТКАЗА 2 ВЫЙТИ 00:00 ДИАГН. ОFF СДИАГНОСТИКА Проверьте: линии связи и разъемы, параметры в группах 10 и 11. ВЫЙТИ 00:00 ОК

Прикладные макросы и подключение

Обзор содержания главы

В настоящей главе рассматриваются прикладные макросы, используемые для определения групп параметров. Макросы предназначены для присвоения группе параметров новых предварительно заданных значений. Использование макросов позволяет максимально уменьшить необходимость изменения вручную значений параметров.

Приложения

В настоящей главе рассматриваются следующие приложения:

- 1. Система HVAC по умолчанию (для типовых применений систем диспетчеризации зданий [BMS = Building Management System])
- 2. Приточный вентилятор
- 3. Вытяжной вентилятор
- 4. Вентилятор градирни
- 5. Холодильник
- 6. Подкачивающий насос
- 7. Переключение насосов
- 8. Внутренний таймер
- 9. Внутренний таймер с фиксированными скоростями
- 10. Плавающая точка
- 11. ПИД-регулятор с двумя уставками
- 12. ПИД-регулятор с двумя уставками и фиксированными скоростями
- 13. Электронный байпас (только США)
- 14. Ручное управление.

Выбор прикладного макроса

Выбор макроса производится следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.		OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт МАСТЕРА, после чего нажмите ВВОД.	(I) H	OFF С ГЛАВНОЕ МЕНЮ —2 ПАРАМЕТРЫ MACTEPA ИЗМЕНЕН . ПАР . ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	Перейдите к пункту "Прикладной макрос" и нажмите ВЫБРАТЬ.	(1) H	ОFF ™ МАСТЕРА — 3 Вращение двигателя Запуск привода Прикладной макрос Задания 1 и 2 Управл.Пуском/Стопом ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	Выберите макрос с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, после чего нажмите СОХР.	J. W	ОГГ СИЗМЕНЕН.ПАР. — 9902 ПРИКЛ. МАКРОС СТД HVAC [1] ВЫЙТИ 00:00 СОХР.
5	Если хотите использовать механический переключатель HAND-OFF-AUTO, нажмите OK. Если не хотите, выберите "Heт" с помощью кнопки ВНИЗ, после чего нажмите OK. Чтобы было можно использовать этот переключатель, необходимо подключить выход команды пуска ВНЕШНИЙ 1 (HAND) к DI1, а выход команды пуска ВНЕШНИЙ 2 (AUTO) — к DI6.		OFF ВЫБОР Механический переключатель "HAND-OFF-AUTO" используется? Да Нет ВЫЙТИ 00:00 ОК

Восстановление настроек по умолчанию

Чтобы восстановить заводские установки по умолчанию, выберите прикладной макрос Стандартная система HVAC.

1. Стандартная система HVAC

Прикладной макрос Стандартная система HVAC используется, например, для типовых применений систем диспетчеризации зданий (BMS).


Установленная на заводе конфигурация входов и выходов привода соответствует рисунку, приведенному на стр. *101*.

При использовании непосредственного задания скорости вращения в режиме AUTO, сигнал задания скорости должен подключаться к аналоговому входу 1 (AI1), а команда ПУСК подается с цифрового входа 1 (DI1). В режиме HAND/OFF сигнал задания скорости и команда ПУСК подаются с панели управления (клавиатуры оператора).

Если используется ПИ(Д)-регулирование процесса, то сигнал обратной связи должен подключаться к аналоговому входу 2 (Al2). По умолчанию уставка задается с панели управления, однако выполнение этой операции можно передать аналоговому входу 1. ПИ(Д)-регулирование процесса должно первоначально конфигурироваться и настраиваться установкой параметров (Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1) или с помощью программы "Мастер ПИД-регулятора" (рекомендуется).

Стандартная система HVAC

для типовых применений BMS



¹ Не предусмотрено, если активизирован ПИД-регулятор

Примечание. Привод запускается только в том случае, если возможные защитные функции (разрешение вращения или разрешение пуска 1 и 2) активизированы через систему ввода/вывода или запрещены с помощью параметров.

² Запрещение/разрешение с помощью параметра 1608


³ Датчик для Al2 питается снаружи (на рис. не показано). См. инструкцию изготовителя. Относительно питания датчиков вспомогательным напряжением привода, см. стр. *128*.

2. Приточный вентилятор

Этот прикладной макрос предназначен для применений, в которых приточный вентилятор нагнетает свежий воздух в помещение в соответствии с сигналами датчика. См. приведенный ниже рисунок.

При использовании непосредственного задания скорости вращения в режиме AUTO, сигнал задания скорости должен подключаться к аналоговому входу 1 (AI1), а команда ПУСК подается с цифрового входа 1 (DI1). В режиме HAND/OFF сигнал задания скорости и команда ПУСК подаются с панели управления (клавиатуры оператора).

Если используется ПИ(Д)-регулирование процесса, то сигнал обратной связи должен подключаться к аналоговому входу 2 (AI2). По умолчанию уставка задается с панели управления, однако выполнение этой операции можно передать аналоговому входу 1. ПИ(Д)-регулирование процесса должно первоначально конфигурироваться и настраиваться установкой параметров (Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1) или с помощью программы "мастер ПИД-регулятора" (рекомендуется).



Приточный вентилятор



¹ Не предусмотрено, если активизирован ПИД-регулятор 2 Запрещение с помощью параметров 1601, 1608 и 1609

Примечание. Привод запускается только в том случае, если возможные защитные функции (разрешение вращения или разрешение пуска 1 и 2) активизированы через систему ввода/вывода или запрещены с помощью параметров.


³ Датчик для Al2 питается снаружи (на рис. не показано). См. инструкцию изготовителя. Относительно питания датчиков вспомогательным напряжением привода, см. стр. *128*.

3. Вытяжной вентилятор


Этот прикладной макрос предназначен для применений, в которых вытяжной вентилятор удаляет воздух из помещения в соответствии с сигналами датчика. См. приведенный ниже рисунок.

При использовании непосредственного задания скорости вращения в режиме AUTO, сигнал задания скорости должен подключаться к аналоговому входу 1 (AI1), а команда ПУСК подается с цифрового входа 1 (DI1). В режиме HAND/OFF сигнал задания скорости и команда ПУСК подаются с панели управления (клавиатуры оператора).

Если используется ПИ(Д)-регулирование процесса, то сигнал обратной связи должен подключаться к аналоговому входу 2 (Al2). По умолчанию уставка задается с панели управления, однако выполнение этой операции можно передать аналоговому входу 1. ПИ(Д)-регулирование процесса должно первоначально конфигурироваться и настраиваться установкой параметров (Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1) или с помощью программы "мастер ПИД-регулятора" (рекомендуется).



Вытяжной вентилятор



¹ Не предусмотрено, если активизирован ПИД-регулятор

Примечание. Привод запускается только в том случае, если возможные защитные функции (разрешение вращения или разрешение пуска 1 и 2) активизированы через систему ввода/вывода или запрещены с помощью параметров.

² Запрещение/разрешение с помощью параметров 1601, 1608 и 1609


³ Датчик для Al2 питается снаружи (на рис. не показано). См. инструкцию изготовителя. Относительно питания датчиков вспомогательным напряжением привода, см. стр. 128.

4. Вентилятор градирни


Этот прикладной макрос предназначен для применений, в которых скорость вращения вентилятора градирни регулируется в соответствии с сигналами датчика. См. приведенный ниже рисунок.

При использовании непосредственного задания скорости вращения в режиме AUTO, сигнал задания скорости должен подключаться к аналоговому входу 1 (AI1), а команда ПУСК подается с цифрового входа 1 (DI1). В режиме HAND/OFF сигнал задания скорости и команда ПУСК подаются с панели управления (клавиатуры оператора).

Если используется ПИ(Д)-регулирование процесса, то сигнал обратной связи должен подключаться к аналоговому входу 2 (Al2). По умолчанию уставка задается с панели управления, однако выполнение этой операции можно передать аналоговому входу 1. ПИ(Д)-регулирование процесса должно первоначально конфигурироваться и настраиваться установкой параметров (Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1) или с помощью программы "мастер ПИД-регулятора" (рекомендуется).



Вентилятор градирни



¹ Не предусмотрено, если активизирован ПИД-регулятор

Примечание. Привод запускается только в том случае, если возможные защитные функции (разрешение вращения или разрешение пуска 1 и 2) активизированы через систему ввода/вывода или запрещены с помощью параметров.

² Запрещение/разрешение с помощью параметров 1601, 1608 и 1609


³ Датчик для Al2 питается снаружи (на рис. не показано). См. инструкцию изготовителя. Относительно питания датчиков вспомогательным напряжением привода, см. стр. 128.

5. Холодильник


Этот прикладной макрос предназначен для применения в холодильных установках (конденсаторах и жидкостных охладителях), в которых скорость вращения вентилятора регулируется в соответствии с сигналами датчика. См. приведенный ниже рисунок.

При использовании непосредственного задания скорости вращения в режиме AUTO, сигнал задания скорости должен подключаться к аналоговому входу 1 (Al1), а команда ПУСК подается с цифрового входа 1 (Dl1). В режиме HAND/OFF сигнал задания скорости и команда ПУСК подаются с панели управления (клавиатуры оператора).

Если используется ПИ(Д)-регулирование процесса, то сигнал обратной связи должен подключаться к аналоговому входу 2 (Al2). По умолчанию уставка задается с панели управления, однако выполнение этой операции можно передать аналоговому входу 1. ПИ(Д)-регулирование процесса должно первоначально конфигурироваться и настраиваться установкой параметров (Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1) или с помощью программы "мастер ПИД-регулятора" (рекомендуется).



Холодильник



¹ Не предусмотрено, если активизирован ПИД-регулятор

² Запрещение/разрешение с помощью параметров 1601, 1608 и 1609


³ Датчик для Al2 питается снаружи (на рис. не показано). См. инструкцию изготовителя. Относительно питания датчиков вспомогательным напряжением привода, см. стр. *128*.

6. Подкачивающий насос


Этот прикладной макрос предназначен для применения в подкачивающих насосах, в которых скорость вращения насоса регулируется в соответствии с сигналами датчика. См. приведенный ниже рисунок.

При использовании непосредственного задания скорости вращения в режиме AUTO, сигнал задания скорости должен подключаться к аналоговому входу 1 (Al1), а команда ПУСК подается с цифрового входа 1 (Dl1). В режиме HAND/OFF сигнал задания скорости и команда ПУСК подаются с панели управления (клавиатуры оператора).

Если используется ПИ(Д)-регулирование процесса, то сигнал обратной связи должен подключаться к аналоговому входу 2 (AI2). По умолчанию уставка задается с панели управления, однако выполнение этой операции можно передать аналоговому входу 1. ПИ(Д)-регулирование процесса должно первоначально конфигурироваться и настраиваться установкой параметров (Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1) или с помощью программы "мастер ПИД-регулятора" (рекомендуется).



Подкачивающий насос




¹ Не предусмотрено, если активизирован ПИД-регулятор

² Запрещение/разрешение с помощью параметров 1601, 1608 и 1609


³ Датчик для Al2 питается снаружи (на рис. не показано). См. инструкцию изготовителя. Относительно питания датчиков вспомогательным напряжением привода, см. стр. 128.

7. Переключение насосов

Этот прикладной макрос предназначен для приложений с переключением насосов, обычно используемых на подкачивающих станциях в зданиях. Давление в трубопроводной сети регулируется путем изменения скорости насоса в соответствии с сигналами датчиков давления и добавления вспомогательных насосов непосредственно во время работы, когда это необходимо. По умолчанию этот макрос может использовать один вспомогательный насос. Использование нескольких вспомогательных насосов определяется параметрами *Группа 81: УПРАВЛЕНИЕ РFA*. См. приведенный ниже рисунок. Если ПИ(Д)-регулирование процесса используется в режиме AUTO, сигнал обратной связи должен подключаться к аналоговому входу 2 (Al2), а команда ПУСК подаваться с цифрового входа 1 (DI1). По умолчанию уставка задается с панели управления (клавиатуры оператора), однако выполнение этой операции можно передать аналоговому входу 1. ПИ(Д)-регулирование процесса должно первоначально конфигурироваться и настраиваться установкой параметров (*Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1*) или с помощью программы "Мастер ПИД-регулятора" (рекомендуется).



Переключение насосов



¹ Запрещение/разрешение с помощью параметра 1601


² Датчик для Al2 питается снаружи (на рис. не показано). См. инструкцию изготовителя. Относительно питания датчиков вспомогательным напряжением привода, см. стр. 128.

8. Внутренний таймер


Этот прикладной макрос предназначен для приложений, в которых двигатель запускается и останавливается встроенным таймером. Этот макрос также имеет функцию форсирования, которая управляет двигателем после кратковременной активизации цифрового входа 3 (DI3). Ниже приводится пример использования таймера. Дополнительная информация приведена в главе Часы реального времени и таймерные функции.

При использовании непосредственного задания скорости вращения в режиме AUTO, сигнал задания скорости должен подключаться к аналоговому входу 1 (AI1), а команда ПУСК подается с цифрового входа 1 (DI1). В режиме HAND/OFF сигнал задания скорости и команда ПУСК подаются с панели управления (клавиатуры оператора).

Если используется ПИ(Д)-регулирование процесса, то сигнал обратной связи должен подключаться к аналоговому входу 2 (AI2). По умолчанию уставка задается с панели управления, однако выполнение этой операции можно передать аналоговому входу 1. ПИ(Д)-регулирование процесса должно первоначально конфигурироваться и настраиваться установкой параметров (Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1) или с помощью программы "мастер ПИД-регулятора" (рекомендуется).



Внутренний таймер




¹ Запрещение/разрешение с помощью параметров 1601, 1608 и 1609

² Датчик для Al2 питается снаружи (на рис. не показано). См. инструкцию изготовителя. Относительно питания датчиков вспомогательным напряжением привода, см. стр. 128.

9. Внутренний таймер с фиксированными скоростями/крышной вентилятор

Этот прикладной макрос предназначен для вентиляторов, устанавливаемых на крыше, имеющих две предварительно заданные фиксированные скорости вращения (1 и 2), выбор между которыми осуществляет внутренний таймер. Этот макрос также имеет функцию форсирования, которая активизирует фиксированную скорость 2 после кратковременной активизации цифрового входа 3 (DI3). См. приведенный ниже рисунок.

Дополнительная информация приведена в главе *Часы* реального времени и таймерные функции.



Внутренний таймер с фиксированными скоростями




¹ Запрещение/разрешение с помощью параметров 1601, 1608 и 1609

10. Плавающая точка

Этот прикладной макрос предназначен для применений, вкоторых задание скорости необходимо осуществлять через цифровые входы (DI5 и DI6). При активизации цифрового входа 5 задание скорости увеличивается. При активизации цифрового входа 6 задание скорости уменьшается. Если одновременно активны или не активны оба цифровых входа, опорное значение не изменяется.

Примечание. Если с помощью цифрового входа 3 (DI3) активизируется фиксированная скорость 1, то задание скорости имеет значение параметра 1202. Когда цифровой вход 3 деактивизируется, эта величина сохраняется в качестве задания скорости.

Плавающая точка



¹ Не предусмотрено, если активизирован ПИД-регулятор

² Запрещение/разрешение с помощью параметров 1601 и 1608


11. ПИД-регулятор с двумя уставками

Этот прикладной макрос предназначен для ПИДрегулирования с двумя уставками, при котором одно значение уставки ПИД-регулятора можно заменять на другое путем активизации цифрового входа 3 (DI3). Значения внутренних уставок ПИД-регулятора определяются параметрами 4011 (уставка 1) и 4111 (уставка 2).

При использовании непосредственного задания скорости вращения в режиме AUTO, сигнал задания скорости должен подключаться к аналоговому входу 1 (AI1), а команда ПУСК подается с цифрового входа 1 (DI1). В режиме HAND/OFF сигнал задания скорости и команда ПУСК подаются с панели управления (клавиатуры оператора).

Если используется ПИ(Д)-регулирование процесса, то сигнал обратной связи должен подключаться к аналоговому входу 2 (Al2). По умолчанию уставка задается с панели управления, однако выполнение этой операции можно передать аналоговому входу 1. ПИ(Д)-регулирование процесса должно первоначально конфигурироваться и настраиваться установкой параметров (Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1) или с помощью программы "мастер ПИД-регулятора" (рекомендуется).

ПИД-регулятор с двумя уставками



¹ Запрещение/разрешение с помощью параметров 1601, 1608 и 1609

² Датчик для Al2 питается снаружи (на рис. не показано). См. инструкцию изготовителя. Относительно питания датчиков вспомогательным напряжением привода, см. стр. *128*.

12. ПИД-регулятор с двумя уставками и фиксированными скоростями


Этот прикладной макрос может использоваться для приложений с двумя фиксированными скоростями, активным ПИД-регулятором и переключением ПИД-регулятора с одной уставки на другую с помощью цифровых входов. При наличии передатчика сигнал может использоваться в качестве текущего значения ПИД-регулятора (AI2) или в качестве непосредственного задания скорости (AI1).

Внутренние уставки ПИД-регулятора задаются с помощью параметров 4011 (уставка 1) и 4111 (уставка 2), и их можно изменять с помощью цифрового входа DI3. ПИД-регулятор можно настраивать при вводе в эксплуатацию и регулировать с помощью параметров или мастера ПИД-регулятора (рекомендуется).

Цифровой вход (DI2), согласно заводской настройке, имеет функцию выбора источника задания ВНЕШНИЙ 1/ ВНЕШНИЙ 2. Когда цифровой вход активен, источником задания является внешний источник ВНЕШНИЙ 2, и ПИД-регулятор активен.

Цифровые входы 4 (DI4) и 5 (DI5), согласно заводской настройке, имеют функции фиксированных скоростей 1 и 2. Фиксированная скорость 1 (параметр 1202) выбирается путем активизации цифрового входа 4 (DI4), а фиксированная скорость 2 (параметр 1203) — путем активизации цифрового входа 5 (DI5).

ПИД-регулятор с двумя уставками и фиксированными скоростями



¹ Не предусмотрено, если активизирован ПИД-регулятор

² Датчик для AI2 питается снаружи (на рис. не показано). См. инструкцию изготовителя. Относительно питания датчиков вспомогательным напряжением привода, см. стр. *128*.


13. Электронный байпас (только США)

Этот прикладной макрос предназначен для использования с электронным байпасным устройством, которое может применяться для обхода привода и подключения двигателя непосредственно к электросети.

При использовании непосредственного задания скорости вращения в режиме AUTO, сигнал задания скорости должен подключаться к аналоговому входу 1 (Al1), а команда ПУСК подается с цифрового входа 1 (Dl1). В режиме HAND/OFF сигнал задания скорости и команда ПУСК подаются с панели управления (клавиатуры оператора).

Если используется ПИ(Д)-регулирование процесса, то сигнал обратной связи должен подключаться к аналоговому входу 2 (Al2). По умолчанию уставка задается с панели управления, однако выполнение этой операции можно передать аналоговому входу 1. ПИ(Д)-регулирование процесса должно первоначально конфигурироваться и настраиваться установкой параметров (Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1) или с помощью программы "мастер ПИД-регулятора" (рекомендуется).

Электронный байпас



Запрещение/разрешение с помощью параметра 1601

² Датчик для Al2 питается снаружи (на рис. не показано). См. инструкцию изготовителя. Относительно питания датчиков вспомогательным напряжением привода, см. стр. *128*.


14. Ручное управление

Этот прикладной макрос предназначен для использования при вводе в эксплуатацию с помощью мастера "Вращение двигателя", когда все аналоговые и цифровые входы запрещены по умолчанию.

Привод запускается кнопкой HAND, при этом задание скорости осуществляется кнопками со стрелками.

Примечание. Для запуска в режиме AUTO требуется конфигурирование ввода/вывода с помощью параметров или программы-мастера или же путем выбора другого макроса (рекомендуется).

Ручное управление




Примеры подключения двух- и трехпроводных датчиков

Во многих случаях применения привода АСН550 используется ПИ(Д)-регулятор процесса и необходим сигнал обратной связи по регулируемому параметру. Сигнал обратной связи обычно подключается к аналоговому входу 2 (Al2).


Схемы подключения для макросов, приведенные ранее в данной главе, используют датчик с внешним питанием (подключения не показаны). На приведенных ниже рисунках иллюстрируются примеры соединений с использованием двух- и трехпроводного датчика/преобразователя, питаемого выходным вспомогательным напряжением привода.

Двухпроводный датчик/преобразователь



Примечание. Датчик питается через свой токовый выход, а привод подает напряжение питания (+24 В). Таким образом, выходной сигнал должен быть в пределах 4 – 20 мА, а не 0 – 20 мА.


Трехпроводный датчик/преобразователь




Подключение для получения сигнала 0...10 В с аналоговых выходов

Чтобы получить сигнал 0...10 В с аналоговых выходов, подключите резистор 500 Ом (или два резистора 1 кОм, соединенных параллельно) между аналоговым выходом и AGND (общий аналоговых выходов). На приведенном ниже рисунке показаны примеры аналогового выхода 2 (AO2). налоговый выход 2. По умолчанию аналоговый выход 0...20 мА. Общий аналоговых входов Подключен внутри к шасси через резистор 1 МОм.







6

Часы реального времени и таймерные функции

Обзор содержания главы

В настоящей главе приводятся сведения о часах реального времени и таймерных функциях.

Часы реального времени и таймерные функции

Часы реального времени имеют следующие особенности:

- Четыре ежедневные уставки времени
- Четыре еженедельные уставки времени
- таймерная функция форсирования (бустера), т.е. заданная фиксированная скорость включается на определенное, заранее запрограммированное время. Активизируется с помощью цифрового входа.
- включение таймера с помощью цифровых входов
- таймерная функция выбора фиксированной скорости
- таймерная функция активизации реле

Дополнительная информация приведена в разделе *Группа* 36: *ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ*.

Примечание. Чтобы воспользоваться таймерными функциями, необходимо сначала установить внутренние часы. Относительно режима установки времени и даты см. главу Запуск и панель управления.

Примечание. Таймерные функции действуют только в том случае, если панель управления (клавиатура оператора) подключена к приводу.


Примечание. Снятие панели управления для операций выгрузки/загрузки не нарушает работу часов.

Примечание. Если функция перевода часов на летнее/ зимнее время активизирована, этот перевод происходит автоматически.

Использование таймера

Для упрощения настройки используйте мастер таймерных функций. Дополнительные сведения о мастерах см. в разделе 80. Настройка конфигурации таймера производится в четыре этапа:

- 1. Разрешение таймера. Конфигурирование принципа срабатывания таймера. См. стр. *134*.
- 2. Установка периода времени. Определение времени и дня недели, когда таймер срабатывает. См. стр. *135*.
- 3. Создание таймера. Присвоение выбранного периода времени определенному таймеру (таймерам). См. стр. *136*.
- 4. Подключение параметров. Подключение к таймеру выбранных параметров. См. стр. *137*.





Параметры, подключаемые к таймеру

К таймеру могут быть подключены следующие параметры:

- 1001 команды внешн. 1 внешние команды пуска и останова. Запускает привод, когда таймер срабатывает, и останавливает, когда таймер деактивируется.
- 1002 команды внешн. 2 внешние команды пуска и останова. Запускает привод, когда таймер срабатывает, и останавливает, когда таймер деактивируется.
- 1102 выбор внешн. 1/2 определяет источник команд пуска/останова и сигналов задания. В качестве источника команд в зависимости от выбора используется либо ВНЕШНИЙ 1, либо ВНЕШНИЙ 2.
- 1201 выбор фикс.скор. выбирает фиксированную скорость, когда активен таймер 1.
- 1401 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 1 таймер подает питание на релейный выход.
- 1402 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 2 таймер подает питание на релейный выход.
- 1403 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 3 таймер подает питание на релейный выход.
- 1410 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 4 1412 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 6 если установлен модуль дополнительных релейных выходов OREL-01, могут использоваться соответственно релейные модули 4 6.
- 4027 НАБОР ПАР.ПИД-1 таймер выбирает один из двух наборов параметров ПИД-регулятора процесса.
- 4228 включить таймер активизирует EXT PID.
- 8126 ЧЕРЕДОВ.ТАЙМЕР таймер разрешает авточередование в режиме PFA.

1. Разрешение работы таймера

Таймер может быть включен с помощью одного из цифровых входов или инвертированных цифровых входов. Чтобы включить таймер, действуйте следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.		OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите ПАРАМЕТРЫ. Затем нажмите ВВОД, чтобы войти в режим параметров.	(1) W	OFF С ГЛАВНОЕ МЕНЮ —1 ПАРАМЕТРЫ MACTEPA ИЗМЕНЕН.ПАР. ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ перейдите к группе 36 ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ и нажмите ВЫБРАТЬ.	(I) W	ОГГ СТРУППЫ ПАР. —36 36 ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ 37 КРИВАЯ НАГР. ПОЛЬЗ 40 ПИД РЕГУЛЯТОР 1 41 ПИД РЕГУЛЯТОР 2 42 ВНЕШ./КОРР. ПИД-РЕГ ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите ВКЛ.ТАЙМЕРОВ и нажмите ИЗМЕН.	() P	ОFF Спараметры — 3601 вкл.таймеров не выбран 3602 время пуска 1 3603 время останова 1 3604 день пуска 1 выйти 00:00 измен.
5	На экране появится текущее значение. Для изменения значения нажимайте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ. Если выбрано ВКЛЮЧЕНЫ [7], таймерные функции всегда разрешены.		ОГГ С ИЗМЕНЕН.ПАР. — 3601 ВКЛ.ТАЙМЕРОВ НЕ ВЫБРАН [0] ОТМЕНА 00:00 СОХР.
6	После выбора нового значения, нажмите СОХР., чтобы сохранить это значение.		ОГР ВИЗМЕНЕН.ПАР. — 3601 ВКЛ.ТАЙМЕРОВ ЦВХ 1 (ИНВ.) [-1] ОТМЕНА 00:00 СОХР.
7	Новое значение показывается под надписью ВКЛ.ТАЙМЕРОВ. Для перехода в главное меню два раза нажмите ВЫЙТИ.		OFF Спараметры — 3601 вкл.таймеров цвх 1 (инв.) 3602 время пуска 1 3603 время останова 1 3604 день пуска 1 выйти 00:00 измен.

Примечание. Функции пуска или работы могут быть присвоены одному и тому же цифровому входу.

2. Установка периода времени

Ниже приводится пример установки времени пуска. Кроме того, таким же образом следует установить время останова, а также дни пуска и останова. Тем самым формируется период времени.

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.		0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите ПАРАМЕТРЫ. Затем нажмите ВВОД, чтобы войти в режим параметров.	(1) W	OFF С ГЛАВНОЕ МЕНЮ —1 ПАРАМЕТРЫ MACTEPA ИЗМЕНЕН. ПАР. ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ перейдите к группе 36 ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ и нажмите ВЫБРАТЬ.	4	ОГГ СГРУППЫ ПАР. —36 36 ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ 37 КРИВАЯ НАГР. ПОЛЬЗ 40 ПИД РЕГУЛЯТОР 1 41 ПИД РЕГУЛЯТОР 2 42 ВНЕШ./КОРР. ПИД-РЕГ ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите ВРЕМЯ ПУСКА 1 и нажмите ИЗМЕН.	4	OFF Спараметры — 3601 вкл.таймеров 3602 время пуска 1 00:00:00 3603 время останова 1 3604 день пуска 1 выйти 00:00 измен.
5	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ измените выделенную часть времени. Нажмите ДАЛЕЕ, чтобы перейти к следующей части. Нажмите СОХР., чтобы сохранить время.		ОFF UЗМЕНЕН.ПАР. — 3602 ВРЕМЯ ПУСКА 1 08:00:00 [14400] ОТМЕНА 00:00 ДАЛЕЕ ОFF UЗМЕНЕН.ПАР. — 3602 ВРЕМЯ ПУСКА 1 08:30:00 [15300] ОТМЕНА 00:00 ДАЛЕЕ

6 Новое значение показывается под надписью ВРЕМЯ ПУСКА 1. Для возврата в главное меню нажмите ВЫЙТИ. Далее установите ВРЕМЯ ОСТАНОВА 1, ДЕНЬ ПУСКА 1 и ДЕНЬ ОСТАНОВА 1.

3. Создание таймера

Различные периоды времени могут собираться в таймере и связываться с параметрами. Таймер может действовать как источник команд пуска/останова и изменения направления, сигналов выбора фиксированной скорости и сигналов активизации реле. Периоды времени могут относиться к нескольким таймерным функциям, но каждый параметр может быть подключен только к одному таймеру. Можно создавать до четырех таймеров.

Создание таймера производится следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.		OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите ПАРАМЕТРЫ. Затем нажмите ВВОД, чтобы войти в режим параметров.	J) H	OFF Углавное меню —1 ПАРАМЕТРЫ MACTEPA ИЗМЕНЕН.ПАР. ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ перейдите к группе 36 ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ и нажмите ВЫБРАТЬ.	J) H	ОГГ СГРУППЫ ПАР. — 36 36 ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ 37 КРИВАЯ НАГР. ПОЛЬЗ 40 ПИД РЕГУЛЯТОР 1 41 ПИД РЕГУЛЯТОР 2 42 ВНЕШ./КОРР. ПИД-РЕГ ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	С помощью кнопок ВВЕРХ/ ВНИЗ выберите ИСТ. ТАЙМЕРА 1 и нажмите ИЗМЕН.	J F	ОFF ♥ПАРАМЕТРЫ — 3622 ВЫБОР БУСТЕРА 3623 ВРЕМЯ БУСТЕРА 3626 ИСТ. ТАЙМЕРА 1 НЕ ВЫБРАН 3627 ИСТ. ТАЙМЕРА 2 ВЫЙТИ 00:00 ИЗМЕН.
5	На экране появится текущее значение. С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ измените значение.		ОГР СИЗМЕНЕН.ПАР. — 3626 ИСТ. ТАЙМЕРА 1 НЕ ВЫБРАН [0] ОТМЕНА 00:00 СОХР.

6	Нажмите СОХР. для сохранения нового значения.	ОFF ♥ ИЗМЕНЕН.ПАР. — 3626 ИСТ. ТАЙМЕРА 1 P1 [1] ОТМЕНА 00:00 СОХР.
7	Новое значение показывается под надписью ИСТ. ТАЙМЕРА 1. Для возврата в главное меню нажмите ВЫЙТИ.	OFF Спараметры — 3622 выбор бустера 3623 время бустера 3626 ист. таймера 1 р1 3627 ист. таймера 2 выйти 00:00 измен.

4. Подключение параметров

Например, необходимо подключить к таймеру параметр 1201 выбор фикс.скор. таким образом, чтобы этот таймер действовал в качестве источника активизаци фиксированной скорости. Параметр может быть подключен только к одному таймеру.


Подключение параметров производится следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.	OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите ПАРАМЕТРЫ. Затем нажмите ВВОД, чтобы войти в режим параметров.	огр Сглавное меню —1 ПАРАМЕТРЫ MACTEPA ИЗМЕНЕН.ПАР. Выйти 00:00 Гввод
3	Перейдите к группе 12 ФИКСИР. СКОРОСТИ и нажмите ВЫБРАТЬ.	ОГГ СКОПИР. ПАР. —12 03 ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ ГВ 04 ИСТОРИЯ ОТКАЗОВ 10 ПУСК/СТОП/НАПРАВЛ. 11 ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ 12 ФИКСИР. СКОРОСТИ ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	Перейдите к параметру 1201 ВЫБОР ФИКС.СКОР. и нажмите ИЗМЕН.	ОFF ▼ПАРАМЕТРЫ 1201 ВЫБОР ФИКС.СКОР. ЦВХ 3 1202 ФИКС. СКОРОСТЬ 1 1203 ФИКС. СКОРОСТЬ 2 1204 ФИКС. СКОРОСТЬ 3 ВЫЙТИ 00:00 ИЗМЕН.

5	Выберите созданный таймер с помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ, после чего нажмите СОХР.	ОГР СИЗМЕНЕН.ПАР. — 1201 ВЫБОР ФИКС.СКОР. ТАЙМЕР 1 [15] ОТМЕНА 00:00 СОХР.
6	Новое значение показывается под надписью ВЫБОР ФИКС.СКОР. Для возврата в главное меню нажмите ВЫЙТИ.	OFF СПАРАМЕТРЫ 1201 ВЫБОР ФИКС.СКОР. ТАЙМЕР 1 1202 ФИКС. СКОРОСТЬ 1 1203 ФИКС. СКОРОСТЬ 2 1204 ФИКС. СКОРОСТЬ 3 ВЫЙТИ 00:00 ИЗМЕН.

Пример использования таймера

Приведенный ниже пример показывает, как использовать таймер и как подключать различные параметры. В примере применяются те же настройки, что и в прикладном макросе 9: Внутренний таймер с фиксированными скоростями. В этом примере таймер будет установлен для нахождения в рабочем состоянии каждый будний день с 6:00 до 8:00 и с 16:00 до 18:00. В субботу и воскресенье таймер действует в промежутке между 10:00 и 12:00 и между 20:00 и 22:00. Для упрощения настройки можно использовать мастер таймерых функций. Дополнительные сведения о мастерах см. на стр. 80.



- 1. Перейдите к параметру *Группа 36: ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ* и включите таймер. Таймер может быть включен непосредственно или с помощью любого свободного цифрового входа.
- 2. Перейдите к параметрам 3602 3605 и установите время пуска 6:00 и время останова 8:00. Затем установите дни пуска и останова понедельник и пятницу. Теперь период времени 1 установлен.
- 3. Перейдите к параметрам 3606 3609 и установите время пуска 16:00 и время останова 18:00. Затем установите дни пуска и останова понедельник и пятницу. Теперь период времени 2 установлен.


- 4. Перейдите к параметрам 3610 3613 и установите время пуска 10:00 и время останова 12:00. Затем установите дни пуска и останова субботу и воскресенье. Теперь период времени 3 установлен.
- 5. Перейдите к параметрам 3614 3617 и установите время пуска 20:00 и время останова 22:00. Затем установите дни пуска и останова субботу и воскресенье. Теперь период времени 4 установлен.
- 6. Создайте таймер путем перехода к параметру 3626 ист. ТАЙМЕРА 1 и выберите все созданные периоды времени (P1+P2+P3+P4).
- 7. Перейдите к *Группа 12: ФИКСИР. СКОРОСТИ* и выберите таймер 1 в параметре 1201 выбор фикс.скор. Теперь таймер 1 действует как источник выбора фиксированной скорости.
- 8. Чтобы таймер функционировал, переведите привод в режим AUTO.

Примечание. Для получения дополнительных сведений относительно таймерных функции см. *Группа 36: ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ* на стр. 279.

Форсирование (бустер)

Функция форсирования (бустер) управляет приводом в течение некоторого заданного времени. Это время определяется параметрами и активизируется с помощью выбранного цифрового входа. Время действия бустера начинается после кратковременной активизации цифрового входа.

Бустер должен подключаться к таймерам и выбираться, когда создается таймер. Бустер обычно используется для усиленной воздушной вентиляции.



Конфигурирование бустера производится следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.	OFF & 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите ПАРАМЕТРЫ. Затем нажмите ВВОД, чтобы войти в режим параметров.	ОГГ СТЛАВНОЕ МЕНЮ —1 ПАРАМЕТРЫ MACTEPA ИЗМЕНЕН.ПАР. ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ перейдите к группе 36 ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ и нажмите ВЫБРАТЬ.	ОГГ СГРУППЫ ПАР. —36 36 ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ 37 КРИВАЯ НАГР. ПОЛЬЗ 40 ПИД РЕГУЛЯТОР 1 41 ПИД РЕГУЛЯТОР 2 42 ВНЕШ./КОРР. ПИД-РЕГ ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите ВЫБОР БУСТЕРА и нажмите ИЗМЕН.	ОГГ ▼ПАРАМЕТРЫ — 3617 ДЕНЬ ОСТАНОВА 4 3622 ВЫБОР БУСТЕРА НЕ ВЫБРАН 3623 ВРЕМЯ БУСТЕРА 3626 ИСТ. ТАЙМЕРА 1 ВЫЙТИ 00:00 ИЗМЕН.
5	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите цифровой вход в качестве источника сигнала бустера. Затем нажмите СОХР.	ОГР СИЗМЕНЕН.ПАР. 3622 ВЫБОР БУСТЕРА ЦВХ З (ИНВ.) [-3] ОТМЕНА 00:00 СОХР.
6	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите ВРЕМЯ БУСТЕРА и нажмите ИЗМЕН.	OFF UПАРАМЕТРЫ 3622 ВЫБОР БУСТЕРА 3623 ВРЕМЯ БУСТЕРА 00:00:00 3626 ИСТ. ТАЙМЕРА 1 3626 ИСТ. ТАЙМЕРА 2 ВЫЙТИ 00:00 ИЗМЕН.

7	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ измените выделенную часть времени. Нажмите ДАЛЕЕ, чтобы перейти к следующей части. Нажмите СОХР., чтобы сохранить время.	OFF Сизменен.пар. 3623 время бустера 00:00:00 [0] ОТМЕНА 00:00 ДАЛЕЕ ОFF Сизменен.пар. 3623 время бустера 00:30:00 [900] ОТМЕНА 00:00 ДАЛЕЕ
8	Перейдите к пункту ИСТ.ТАЙМЕРА 1 и нажмите ИЗМЕН.	ОFF ♥ ПАРАМЕТРЫ — 3622 ВЫБОР БУСТЕРА 3623 ВРЕМЯ БУСТЕРА 3626 ИСТ. ТАЙМЕРА 1 НЕ ВЫБРАН 3627 ИСТ. ТАЙМЕРА 2 ВЫЙТИ 00:00 ИЗМЕН.
9	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите БУСТЕР, после чего нажмите СОХР.	ОFF ♥ ИЗМЕНЕН.ПАР. — 3626 ИСТ. ТАЙМЕРА 1 БУСТЕР [16] ОТМЕНА 00:00 СОХР.
10	Новое значение показывается под надписью ИСТ.ТАЙМЕРА 1. Для возврата в главное меню нажмите ВЫЙТИ.	ОFF UПАРАМЕТРЫ — 3622 ВЫВОР БУСТЕРА 3623 ВРЕМЯ БУСТЕРА 3626 ИСТ. ТАЙМЕРА 1 БУСТЕР 3627 ИСТ. ТАЙМЕРА 2 ВЫЙТИ 00:00 ИЗМЕН.

Последовательные коммуникации

Обзор содержания главы

В настоящей главе описывается система последовательных коммуникаций привода АСН550.

Общие сведения

Привод может быть подключен к внешней системе управления – обычно к внешнему контроллеру Fieldbus – либо

- через стандартный интерфейс RS485, подключаемый к клеммам X1:28–32 на плате управления привода.
 Стандартный интерфейс RS485 поддерживает следующие встроенные протоколы Fieldbus (EFB):
 - Modbus
 - Metasys N2
 - APOGEE FLN
 - BACnet MS/TP.

Дополнительные сведения можно получить в руководствах *Управление по встроенной шине Fieldbus (EFB)* (3AFE68320658 [на английском языке]) и *Протокол ВАСпеt* (3AUA000004591 [на английском языке])

- BACnet/IP
- BACnet/Ethernet.

Для протоколов BACnet/IP и BACnet/Ethernet предусмотрен отдельный модуль маршрутизатора RBIP-01 BACnet/IP. За дополнительными сведениями обратитесь к *Руководству по монтажу модуля маршрутизатора RBIP-01 BACnet/IP* (ЗАUA000040168 [на английском языке]) и к Руководству по эксплуатации модуля маршрутизатора *RBIP-01 BACnet/IP* (ЗAUA0000040159 [на английском языке])

или


- через сменный интерфейсный модуль fieldbus (EXT FBA), устанавливаемый в приводе в гнездо расширения 2; Модули EXT FBA должны заказываться отдельно.
 В число модулей EXT FBA входят:
 - LonWorks
 - Ethernet (Modbus/TCP, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, PROFINET IO)
 - PROFIBUS DP
 - CANopen
 - CC-Link
 - DeviceNet
 - ControlNet

Дополнительные сведения можно получить в документации на соответствующий интерфейсный модуль.

И протокол встроенной шины Fieldbus (EFB), и сменный интерфейсный модуль Fieldbus (EXT FBA) активизируются с помощью параметра 9802 выбор комм.прткл.

В программе панели привода АСН550 предусмотрен мастер последовательной связи, который помогает настроить последовательную связь.

На приведенном ниже рисунке показано управление приводом ACH550 по шине Fieldbus.



При использовании линии последовательной связи привод АСН550 может:

- получать всю управляющую информацию по шине Fieldbus, или
- работать в смешанном режиме управления, в котором часть информации поступает по шине Fieldbus, а часть – по другим каналам, например через цифровые и аналоговые входы или от панели управления (клавиатуры оператора), или
- только контролироваться (сигналы привода, данные состояния и входы/выходы).

Встроенная шина Fieldbus (EFB)

Для уменьшения помех на обоих концах сети RS485 должны быть установлены нагрузочные резисторы сопротивлением 120 Ом. См. приведенную ниже схему.



Примечания:

- 1. Переключатель J2 установите на OFF (ВЫКЛ). Перевод в положение ON (ВКЛ) вызвал бы активизацию схемы (нагрузочные резисторы и резисторы утечки (BIAS) находятся на плате привода).
- 2. Экраны соедините вместе у привода НЕ присоединяйте к SCR.
- 3. Экран присоединяйте ТОЛЬКО к клемме "Ground" (земля) в контроллере системы автоматизации здания.
- Провод AGND присоедините к клемме "Reference" (задание) в контроллере автоматизации здания.

См. примечание 2: экран

Организация связи через EFB

Прежде чем конфигурировать привод для управления по шине Fieldbus, необходимо подключить привод к этой шине в соответствии с указаниями, приведенными в настоящем руководстве, а также в руководствах Управление

по встроенной шине Fieldbus (EFB) (3AFE68320658 [на английском языке]) и Протокол BACnet (3AUA000004591 [на английском языке]).

После этого связь между приводом и шиной Fieldbus активизируется путем выбора соответствующего протокола с помощью параметра 9802 выбор комм.прткл. После инициализации линии связи открывается доступ к параметрам конфигурации (Группа 53: ПРОТОКОЛ ЕГВ) в приводе.

Ниже рассматривается настройка шины EFB с помощью мастера последовательной связи. Соответствующие параметры описываются, начиная со стр. 148.

В отношении модуля BACnet/IP следуйте указаниям, приведенным в *Руководстве по монтажу модуля маршрутизатора RBIP-01 BACnet/IP* (3AUA0000040168 [на английском языке]) и в Руководстве по эксплуатации модуля маршрутизатора *RBIP-01 BACnet/IP* (3AUA0000040159 [на английском языке])

Настройка шины EFB с помощью мастера последовательной связи

Настройка шины EFB производится следующим образом:

1	Нажмите МЕНЮ, чтобы войти в главное меню.	OFF © 0.0Hz 0.0 Hz 0.0 A 0.0 %
2	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите пункт МАСТЕРА, после чего нажмите ВВОД.	OFF С ГЛАВНОЕ МЕНЮ —2 ПАРАМЕТРЫ MACTEPA ИЗМЕНЕН . ПАР . ВЫЙТИ 00:00 ВВОД
3	Перейдите к пункту "Последовательн.связь" и нажмите ВЫБРАТЬ.	ОГГ СМАСТЕРА — 14 Низкий уровень шума Дисплей панели Таймерные функции Выходы Последовательн. связь ВЫЙТИ 00:00 ВЫБРАТЬ
4	С помощью кнопок ВВЕРХ/ВНИЗ выберите протокол, после чего нажмите СОХР.	ОFF ♥ ИЗМЕНЕН.ПАР. — 9802 ВЫБОР КОММ.ПРТКЛ BACNET [5] ВЫЙТИ 00:00 СОХР.

5 Продолжайте настройку в соответствии с указаниями программымастера.

ОFF © ИЗМЕНЕН. ПАР. — 5302 АДРЕС ПРИВ. ЕГВ 128

Изменения, произведенные с помощью параметров связи EFB (группа 53), не вступают в силу до тех пор, пока не будет выполнена одна из следующих операций:

- включение и выключение привода или
- установка для параметра 5302 значения 0 с последующим возвращением к уникальному идентификатору узла EFB.

Выбор протокола

Код	Описание	Диапазон значений
9802	ВЫБОР КОММ.ПРТКЛ	0 – 5
	Выбор коммуникационного протокола. 0 = НЕ ВЫБРАН — коммуникационный прото 1 = СТАНД.МОДВО — привод связывается с линии последовательной связи RS485 (• См. также параметры Группа 53: ПРО 2 = N2 — привод связывается с контроллер последовательной связи RS485 (соедин • См. также параметры Группа 53: ПРО 3 = FLN — привод связывается с контролл последовательной связи RS485 (соедин • См. также параметры Группа 53: ПРО 5 = ВАСNЕТ — привод связывается с контро последовательной связи RS485 (соедин • См. также параметры Группа 53: ПРО 6 см. также параметры Группа 53: ПРО	контроллером Modbus по соединитель X1, клемма). ТОКОЛ EFB. том N2 по линии нитель X1, клемма). ТОКОЛ EFB. ером FLN по линии нитель X1, клемма). ТОКОЛ EFB. ТОКОЛ EFB. ТОКОЛ EFB. ТОКОЛ EFB. ТОКОЛ EFB. ТОКОЛ EFB.

Параметры связи EFB

Код	Описание	Диапазон значений
5301	ИД.ПРОТОКОЛА EFB	0 – 0xFFFF
	Содержит идентификатор и номер версии • Формат: XXYY, где xx = идентификатор версии программы.	
5302	АДРЕС ПРИВ. EFB	0 - 65535
	Адрес узла на линии связи RS485. • Каждое устройство, подключенное к линии связи, должно иметь уникальный адрес узла.	

Код	Описание	Диапазон значений
5303	СКОР. ПРДЧ ЕГВ Определяет скорость передачи данных по линии связи RS485 (кб/с). 1,2 кб/с 2,4 кб/с 4,8 кб/с 9,6 б/с 19,2 кб/с 38,4 кб/с 57,6 кб/с 76,8 кб/с	1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 76,8 кб/с
5304	 ЧЕТНОСТЬ ЕГВ Определяет количество битов данных, бит чебитов, используемых при передаче данных подинаковые значения. 0 = 8 NONE 1 − 8 битов данных, без контроля 1 = 8 NONE 2 − 8 битов данных, без бита четн 2 = 8 EVEN 1 − 8 битов данных, проверка четн 3 = 8 ODD 1 − 8 битов данных, проверка нечетнами. 	о линии связи RS485. должны быть установлены четности, один стоп-бит. юсти, два стоп-бита. юсти, один стоп-бит.
5305	ПРОФИЛЬ УПР. EFB Выбор коммуникационного профиля для протокола EFB. На работу ВАСпет не влияет. 0 = ABB DRV LIM — функционирование управляющих слов и слов состояния соответствует профилю приводов ABB (ABB Drives), аналогично приводу ACS400. 1 = DCU PROFILE — функционирование управляющих слов и слов состояния соответствует 32-разрядному профилю DCU. 2 = ABB DRV FULL — функционирование управляющих слов и слов состояния соответствует профилю приводов ABB (ABB Drives), аналогично приводам ACS600/800.	
5306	СООБЩ. ОК EFB Содержит количество достоверных сообще • Во время нормальной работы содержимо постоянно увеличивается.	
5307	ОШИБКИ CRC EFB Содержит количество сообщений, принят контрольной суммы. В случае большого к проверьте уровень внешних электромагнитных погломех приводит к возникновению ошибо наличие ошибок при вычислении контро	оличества ошибок мех – высокий уровень ок,
5308	ОШИБКИ UART EFB Содержит количество сообщений, принят ошибочными символами.	0 – 65535 ых приводом с

Код	Описание	Диапазон значений
5309	СОСТОЯНИЕ ЕГВ	0 – 7
	Содержит состояние протокола EFB. 0 = РЕЖ.НАСТРОЕК – конфигурация протоко	опа FFB настроена
	но приема сообщений нет.	
	1 = ИНИЦИАЛИЗАЦ. — ВЫПОЛНЯЕТСЯ ИНИЦИАЛ 2 = ТАЙМ-АУТ — ИСТЕКЛО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ П	
	между ведущим сетевым устройством и работающим по протоколу EFB.	
	3 = ошиб.конфиг. – ошибка конфигурации	
	4 = ОФФ-ЛАЙН – протокол EFB принимает о НЕ адресованные данному приводу.	сообщения,
	5 = он-лайн – протокол EFB принимает со данному приводу.	общения, адресованные
	6 = СБРОС – выполняется операция аппар EFB.	атного сброса протокола
	7 = только прием – протокол EFB находит прослушивания линии.	гся в режиме
5318	ПАРАМ. 18 ЕГВ	0 - 65535
	Только для Modbus: задержка реакции вед Задает дополнительную задержку (в милл передачи ответа привода на запрос ведуц	писекундах) до начала

Особые параметры связи протокола BACnet

5310	ПАРАМ. 10 EFB	0 - 65535	
	Задает длительность цикла обработки BACnet MS/TP в миллисекундах.		
5311	ΠΑΡΑΜ. 11 EFB 0 – 65535		
	Вместе с параметро идентификаторы В	ом 5317 парам. 11 егв устанавливает объектные ACnet:	
	• Для диапазона от 1 до 65535: этот параметр устанавливает идентификатор непосредственно (параметр 5317 должен быть равен 0). Например, следующие значения устанавливают идентификатор для 49134: 5311 = 49134 и 5317 = 0.		
	параметра 5311 г Например, следу	горов > 65535: идентификатор равен значению плюс 10000-кратное значение параметра 5317. ющие значения устанавливают идентификатор = 1234 и 5317 = 7.	
5312	ПАРАМ. 12 EFB	0 - 65535	
	Устанавливает свой Frames.	іства протокола BACnet Device Object Max Info	
5313	ПАРАМ. 13 EFB	0 – 65535	
	Устанавливает свойс	тва протокола BACnet Device Object Max Master.	
5316	ПАРАМ. 16 EFB	0 - 65535	
	Указывает количеств	о маркеров MS/TP, прошедших к данному приводу.	
5317	ПАРАМ. 17 EFB	0 - 65535	
	Вместе с параметром ВАСпеt. См. парамет	и 5311 устанавливает объектные идентификаторы р 5311.	

Интерфейсный модуль Fieldbus (EXT FBA)

Механический и электрический монтаж сменных модулей Fieldbus

Сменный интерфейсный модуль Fieldbus (EXT FBA) вставляется в гнездо расширения 2 привода.


Модуль удерживается в гнезде пластмассовыми фиксаторами и двумя винтами. Эти винты также обеспечивают заземление экрана кабеля, подключенного к модулю, и соединение общих проводов модуля и платы управления привода.

При установке модуля автоматически, через 34-контактный разъем, обеспечивается подсоединение к приводу сигнальных цепей и цепей питания.


Последовательность монтажных операций (см. рисунки на стр. *152*):

- 1. Осторожно вставьте модуль в гнездо расширения 2 привода так, чтобы защелкнулись фиксаторы крепления модуля.
- 2. Завинтите до упора два винта (имеются в модуле).
- 3. Удалите соответствующую заглушку в кабельной коробке и установите кабельный зажим/сальник для сетевого кабеля.
- 4. Пропустите сетевой кабель через кабельный зажим/ сальник.
- 5. Присоедините сетевой кабель к сетевому разъему модуля. Подробные сведения можно найти в соответствующем руководстве к модулю EXT FBA.
- 6. Затяните кабельный зажим/сальник.
- 7. Установите крышку кабельной коробки (1 винт).

На приведенном ниже рисунке показан монтаж модуля Fieldbus.



На приведенном ниже рисунке показано подключение сетевого кабеля.



Примечание. Правильная установка винтов имеет важное значение для выполнения требований ЭМС и надлежащей работы модуля.

Примечание. Вначале подведите входное питание и кабели двигателя.

Организация связи через сменный интерфейсный модуль Fieldbus (EXT FBA)

Прежде чем приступать к настройке конфигурации управления привода по шине Fieldbus, необходимо установить и подключить интерфейсный модуль (EXT FBA) в соответствии с указаниями, приведенными в настоящем руководстве и в руководстве по интерфейсному модулю Fieldbus.

После этого обмен данными между приводом и интерфейсным модулем Fieldbus активизируется установкой для параметра 9802 выбор комм. Прткл значения доп. FIELDBUS. После инициализации линии связи открывается доступ к параметрам конфигурации модуля Группа 51: ДОП. МОДУЛЬ СВЯЗИ в приводе.

Ниже рассматривается настройка шины FBA с помощью мастера последовательной связи. Соответствующие параметры описываются начиная со стр. *154*.

Настройка шины FBA с помощью мастера последовательной связи Настройка шины FBA производится следующим образом:





Новые значения вступают в силу при очередном включении питания привода или при активизации параметра 5127.

Выбор протокола

Код	Описание	Диапазон значений
9802	ВЫБОР КОММ.ПРТКЛ	0 – 5
	Выбор коммуникационного протокола. 0 = НЕ ВЫБРАН — коммуникационный прот 4 = EXT FBA — для передачи данных испол модуль Fieldbus, установленный в гнез • См. также параметры Группа 51: ДОГ	пьзуется интерфейсный до расширения 2 привода.

Параметры связи FBA

Код	Описание	Диапазон значений
5101	ТИП FIELDBUS (FBA)	
	Показывает тип подключенного ин 0 = HE ОПРЕД. — модуль не найден и к главе <i>Mexaнический монтах</i> модуля Fieldbus и проверьте, уст 9802 значение 4 = ДОП.FIELDBU 1 = Profibus-DP 21 = LonWorks 32 = CANopen 37 = DeviceNet 101 = ControlNet 128 = Ethernet 132 = PROFINET 135 = ETHERCAT 136 = EPL - Ethernet POWERLINK	или не подключен. Обратитесь с в руководстве по эксплуатации ановлено ли для параметра

Код	Описание	Диапазон значений
5102	ПАРАМ. 2 FBA – ПАРАМ. 26 FB <i>A</i>	0 – 65535
5126	Дополнительная информация по в документации на интерфейсны	
	ОБНОВЛ. ПАР. FBA Подтверждение изменения значе 0 = завершено — обновление заве 1 = обновить — происходит обнов • После обновления автоматиче завершено. СРІ ФАЙЛ ВЕРС.ПО	ершено. вление. ски устанавливается значение 0 – 0xFFFF
	Отображает номер версии микро файле конфигурации СРІ интерф хуz, где • х = главный номер версии • у = дополнительный номер вер дополнительный номер вер также и дополнительный номер версия 1.07	ейсного модуля Fieldbus. Формат
5129	ФАЙЛ ИД. КОНФИГ.	0 – 0xFFFF
	Отображает номер версии идент конфигурации интерфейсного мо • Структура файла конфигураци программы привода.	дуля fieldbus.
5130	ФАЙЛ ВЕР.КОНФИГ.	0 – 0xFFFF
	Номер версии файла конфигураци Пример. 1 = версия 1	ии интерфейсного модуля Fieldbus.
5131	СОСТОЯНИЕ ГВА	0 – 6
	Показывает состояние интерфей 0 = РЕЖ.НАСТРОЕК — конфигурация 1 = инициализац. — выполняется модуля. 2 = ТАЙМ-АУТ — истекло время ожи и приводом. 3 = ОШИБ.КОНФИГ. — ошибка конфи • Главный или дополнительный микропрограммного обеспече от номера в файле конфигура 4 = ОФФ-ЛАЙН — модуль работает в 5 = ОН-ЛАЙН — модуль работает в 6 = СБРОС — в модуле выполняется	я модуля не установлена. инициализация интерфейсного идания связи между модулем игурации модуля. и номер версии ния СРІ модуля отличается иции привода. в автономном режиме. интерактивном режиме.

Код	Описание	Диапазон значений
5132	СРІ ҒВА ВЕРС.ПО	0 – 0xFFFF
	Содержит версию микропрограммного об интерфейсного модуля. Формат хуz, где • х = главный номер версии • у = дополнительный номер версии • z = номер модификации. Пример. 107 = версия 1.07	еспечения СРІ
5133	ВЕР.ПРИЛ.CPI FBA	0 – 0xFFFF
	Содержит версию микропрограммного обеспечения интерфейсного модуля. Формат хуz, где • x = главный номер версии • y = дополнительный номер версии • z = номер модификации. Пример. 107 = версия 1.07	

Параметры управления приводом

После организации связи по шине Fieldbus следует проверить и в случае необходимости установить параметры управления приводом, перечисленные в таблице.

В столбце "Настройка управления по шине Fieldbus и описание" указано значение, устанавливаемое, если предполагается принимать или передавать данный сигнал через интерфейс Fieldbus, и приведено описание параметра.

Формирование маршрутов сигналов и сообщений шины Fieldbus рассматривается в руководствах *Управление по встроенной шине Fieldbus (EFB)* (3AFE68320658 [на английском языке]) и *Протокол BACnet* (3AUA000004591 [на английском языке]).

Выбор источника команд управления

Код	Настройка управления по шине Fieldbus и описание	Диапазон значений
1001	КОМАНДЫ ВНЕШН. 1	0 – 14
	Определяет внешний источник управлен конфигурацию команд пуска, останова и вращения.	изменения направления
	 10 = УПР. ПО ШИНЕ – в качестве источника команд пуска/останова и направления используется командное слово fieldbus. Команды пуска/останова и направления активизируются битами 0, 1, 2 командного слова 1 (параметр 0301). 	
	• Подробные указания приведены в ру- модуля Fieldbus.	ководстве по эксплуатации
1002	КОМАНДЫ ВНЕШН. 2	0 – 14
	Определяет внешний источник управления 2 (внешний 2) — конфигурацию команд пуска, остановки и направления вращения. 10 = УПР. ПО ШИНЕ — в качестве источника команд пуска/останова и направления используется командное слово fieldbus. • Команды пуска/останова и направления активизируются битами 0, 1, 2 командного слова 1 (параметр 0301). • Подробные указания приведены в руководстве по эксплуатации модуля Fieldbus.	
1003	НАПРАВЛЕНИЕ	1 – 3
	Определяет направление вращения дви 1 = вперед – вращение только в прямом 2 = назад – вращение только в обратном 3 = вперед,назад – направление вращен по команде.	направлении. пнаправлении.

Выбор источника сигнала задания

Код	Настройка управления по шине Fieldbus и описание	Диапазон значений
1102	 Выборвнешн. 1/2 Определяет источник сигнала для выбора внешний 1 или внешний 2. Таким образом команд пуска/останова/направления враш 8 = линия связи – устройство внешнего у (внешний 1 или внешний 2) определяет Fieldbus. Для выбора активного источника внеш (внешний 1 или внешний 2) служит би (параметр 0301). Подробные указания приведены в руки модуля Fieldbus. 	и, определяется источник цения и сигналов задания. правления приводом ся управляющим словом энего управления т 5 командного слова 1
1103	 ИСТОЧН. ЗАДАНИЯ 1 Выбор источника сигнала для внешнего задания задание 1. 8 = ШИНА FBUS — в качестве источника задания используется интерфейс fieldbus. 9 = ШИНА+АВХ1 — в качестве источника задания используется комбинация сигналов, полученных через интерфейс Fieldbus и с аналогового входа 1 (АВХ 1). См. Коррекция задания с аналогового входа на стр. 196. 10 = ШИНА*АВХ1 — в качестве источника задания используется комбинация сигналов, полученных через интерфейс Fieldbus и с аналогового входа 1 АВХ 1). См. Коррекция задания с аналогового входа на стр. 196. 	
1106	 ИСТОЧН. ЗАДАНИЯ 2 Выбор источника сигнала для внешнего з 8 = шина fbus – в качестве источника зад интерфейс fieldbus. 9 = шина+авх1 – в качестве источника зад комбинация сигналов, полученных чере и с аналогового входа 1 (авх 1). См. Код аналогового входа на стр. 196. 10 = шина*авх1 – в качестве источника за комбинация сигналов, полученных чере и с аналогового входа 1 авх 1). См. Кор аналогового входа 1 авх 1). См. Кор аналогового входа на стр. 196. 	ания используется дания используется ез интерфейс Fieldbus орекция задания с дания используется ез интерфейс Fieldbus

Выбор источника сигнала цифрового выхода

	Настройка управления по шине Fieldbus и описание	Диапазон значений
1401	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 1	0 – 47

Определяет событие или условие, при котором включается реле 1, т. е. что показывает релейный выход 1.

- 35 = ШИНА FLDBUS состояние реле определяется командами, полученными через интерфейс Fieldbus.
 - Двоичный код записывается через шину Fieldbus в параметр 0134, который управляет реле 1 – 6 в соответствии с приведенной ниже таблицей.
 - 0 = реле обесточено, 1 = реле включено.

Пар. 0134	Двоичный	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ
	код	6	5	4	3	2	1
0	000000	0	0	0	0	0	0
1	000001	0	0	0	0	0	1
2	000010	0	0	0	0	1	0
3	000011	0	0	0	0	1	1
4	000100	0	0	0	1	0	0
5 – 62							
63	111111	1	1	1	1	1	1

- 36 = шина FLDBUS(-1) состояние реле определяется командами, полученными через интерфейс Fieldbus.
 - Двоичный код записывается через шину Fieldbus в параметр 0134, который управляет реле 1 – 6 в соответствии с приведенной ниже таблицей.
 - 0 = реле обесточено, 1 = реле включено.

Пар. 0134	Двоичный	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ
	код	6	5	4	3	2	1
0	000000	1	1	1	1	1	1
1	000001	1	1	1	1	1	0
2	000010	1	1	1	1	0	1
3	000011	1	1	1	1	0	0
4	000100	1	1	1	0	1	1
5–62							
63	111111	0	0	0	0	0	0

1402 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 2

0 - 47

Определяет событие или условие, при котором включается реле 2, т. е. что показывает релейный выход 2.

• См. параметр 1401 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 1.

1403 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 3

0 - 47

Определяет событие или условие, при котором включается реле 3, т. е. что показывает релейный выход 3.

См. параметр 1401 релейный вых 1.

	Настройка управления по шине Fieldbus и описание	Диапазон значений	
1410	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 4 – 6	0 – 47	
_ 1412	Определяет событие или условие, при котором включается реле 4 – 6, т. е. что показывают релейные выходы 4 – 6. • См. параметр 1401 релейный вых 1.		

Выбор источника сигнала аналогового выхода

Код	Настройка управл Fieldbus и описан		ине	Диапазон значений
1501	ВЫБ. ЗНАЧ. АВЫ	X 1		99 – 178
	Определяет величи АВЫХ 1.	ину, отобрах	каемую	аналоговым выходом
				а определяется командами,
				lbus (параметр 0135).
				а определяется командами, lbus (параметр 0136).
4500			SNC I ICIO	приз (параметр 0130).
1502	мин.знач. авых	. 1		-
	Устанавливает	4	АВЫХ ((MA)
	минимальное значение	Пар. 1505/ -		-
	отображаемой	Пар. 1511		
	величины.			
	• Отображаемой			
	величиной			i
	является	Пар. 1504/		<u> </u>
	параметр,	Пар. 1510	ĺ	І ВЕЛИЧИНА, ОТОБРАЖАЕМАЯ АВЫХ
	заданный параметром	•	Пар. 1	502/1508_
	1501.		A DL IV	Пар. 1503/1509
	• Минимальное	Пар. 1505/	АВЫХ	(MA)
	значение	Пар. 1511		
	соответствует			1
	минимальному			
	уровню отображаемой			i
	величины,			
	которая	Пар. 1504/-		·
	преобразуется	Пар. 1510		
	в сигнал на			ВЕЛИЧИА, ОТОБРАЖАЕМАЯ ABЫХ . →
	аналоговом		Пар. 1	503/1509 Пар. 1502/1508
	выходе.	ALALL IA NAOKO	-	
				я отображаемой величины и штабирования и смещения
	выходного сигнал			штаопрования и омещения

Код	Настройка управления по шине Диапазон знач Fieldbus и описание	нений
1503	3 МАКС.ЗНАЧ.АВЫХ 1 -	
	 Устанавливает максимальное значение отображаемой ве Отображаемой величиной является параметр, заданны параметром 1501. Максимальное значение соответствует максимальному отображаемой величины, которая преобразуется в сигнаналоговом выходе. 	уровню
1504	4 МИН. ABЫX 1 0,0 – 20,0 мA	
	Устанавливает минимальный выходной ток.	
1505	5 MAKC. ABЫX 1 0,0 – 20,0 мА	
	Устанавливает максимальный выходной ток.	
1506	6 ФИЛЬТР АВЫХ 1 0,0 – 10,0 с	
	Определяет постоянную времени фильтра для выхода АЕ • В течение этого времени сигнал на выходе фильтра дос 63 % от установившегося значения при ступенчатом из сигнала на входе. • См. рисунок к параметру 1303 в главе Перечень и описа параметров.	стигает менении
1507	7 ВЫБ.ЗНАЧ. АВЫХ 2 99 – 178	
	Определяет сигнал, подаваемый на аналоговый выход АЕСм. параметр выб.знач. авых 1 выше.	вых 2.
1508	8 <mark>МИН.ЗНАЧ. АВЫХ 2 </mark>	
	Устанавливает минимальное значение отображаемой вел См. параметр мин. ABых 1 выше.	пичины.
1509	9 МАКС.ЗНАЧ.АВЫХ 2 -	
	Устанавливает максимальное значение отображаемой ве См. выше макс.знач.авых 1.	личины.
1510	0 МИН. ABЫX 2 0 — 20,0 мA	
	Устанавливает минимальный выходной ток. См. выше ми	н. авых 1.
1511	1 MAKC. ABЫX 2 0 — 20,0 мА	
	Устанавливает максимальный выходной ток. См. выше млавых 1.	AKC.
1512	2 ФИЛЬТР АВЫХ 2 0 – 10,0 с	
	Определяет постоянную времени фильтра для выхода Al См. выше фильтр авых 1.	ЗЫХ 2.

Системные управляющие входы

Код	Настройка управления по шине Fieldbus и описание	Диапазон значений			
1601	РАЗРЕШЕН. РАБОТЫ	-6 – 7			
	Определяет источник сигнала разрешения на стр. 221.				
	7 = ШИНА – в качестве источника сигнала риспользуется командное слово Fieldbus				
	• Бит 6 командного слова 1 (параметр 0 запрещения работы.				
	 Подробные указания приведены в руко модуля Fieldbus. 	оводстве по эксплуатации			
	Примечание. Если источником сигнала рявляется командное слово, то аппаратные	•			
1604	выб.СБР.ОТКАЗОВ	-6 – 8			
	Выбор источника сигнала сброса отказа. Этот сигнал восстанавливает работу привода после срабатывания защиты (если устранена причина отказа).				
	8 = ШИНА FLDBUS — ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА СБІ интерфейс Fieldbus.	8 = шина FLDBUS – источником сигнала сброса отказа служит интерфейс Fieldbus.			
	• Командное слово передается по линии связи Fieldbus.				
	• Сброс привода осуществляется битом 4 командного слова 1 (параметр 0301).				
1606	БЛОКИР. МЕСТН.	-6 – 8			
	Определяет работу функции блокировки ручного режима (HAND). В режиме HAND привод выполняет команды, подаваемые с панели управления (клавиатуры оператора).				
	 Когда функция БЛОКИР. МЕСТН. активна может быть переключена в режим мес 8 = ШИНА – ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ бЛОКИРОВКИ МЕС 	тного управления. тного управления служит			
	бит 14 командного слова 1 (параметр 03 • Командное слово передается по лини	,			

Код	Настройка управления по шине Диапазон значений Fieldbus и описание
1607	СОХР. ПАРАМ. 0= ЗАВЕРШЕНО, 1= СОХРАНЕНИЕ
	 Сохраняет все измененные параметры в постоянной памяти. Параметры, измененные через интерфейс Fieldbus, не сохраняются в постоянной памяти автоматически. Для сохранения необходимо использовать данный параметр. Если параметр 1602 блокир. парам. = 2 (не сохранено), то параметры, измененные с панели управления (клавиатуры оператора), не сохраняются. Для сохранения необходимо использовать данный параметр. Если параметр 1602 блокир. парам. = 1 (разблокир.), то параметры, измененные с панели управления, сразу же сохраняются в постоянной памяти. О = завершено – значение устанавливается автоматически после сохранения всех параметров. 1 = сохранение – сохранение измененных параметров в постоянной памяти.
1608	РАЗРЕШ. ПУСКА 1 -6 – 7
	Определяет источник сигнала разрешения пуска 1. См. рисунок на стр. 221.
	Примечание. Функциональное назначение сигнала разрешения пуска отличается от функционального назначения сигнала разрешения работы.
	7 = шина – в качестве источника сигнала разрешения пуска 1 используется командное слово Fieldbus.
	• Сигнал запрещения пуска 2 активизируется битом 2 командного слова 2 (параметр 0302).
	• Подробные указания приведены в руководстве по эксплуатации модуля Fieldbus.
1609	РАЗРЕШ. ПУСКА 2 -6 — 7
	Определяет источник сигнала разрешения пуска 2.
	Примечание. Функциональное назначение сигнала разрешения пуска отличается от функционального назначения сигнала разрешения работы.
	 7 = ШИНА FIELDBUS – в качестве источника сигнала разрешения пуска 2 используется командное слово fieldbus. • Сигнал запрещения пуска 2 активизируется битом 3 командного
	слова 2 (параметр 0302). • Подробные указания приведены в руководстве по эксплуатации модуля Fieldbus.

Выбор пары ускорение/замедление

Код	Описание	Диапазон значений	
2201	ВЫБ. УСК/ЗАМ 1/2	-6 - 6	
	Определяет способ выбора пары ускорение/замедление. • Значения времени ускорения/замедления определяются парами одно для ускорения, другое для замедления. 7 = шина — для выбора пары ускорение/замедление служит бит 1 командного слова 1 (параметр 0301). • Командное слово передается по линии связи Fieldbus.		
2209	ОБНУЛЕНИЕ РАМП	-6 – 7	
	Определяет источник управления для при нулевой скорости в соответствии с устано замедления (см. параметры 2203 время з замедл. 2). 7 = шина – определяет бит 13 командного источника управления принудительной ус скорости. •Командное слово передается по линии	овленным временем вамедл. 1 и 2206 время о слова 1 в качестве становкой нулевой	

Функции обработки отказов линии связи

Код	Описание	Диапазон значений
3018	ФУНКЦ.ОШИБ.СВЯЗИ	0 – 3
	Определяет реакцию привода на отказ в	линии связи Fieldbus.
	0 = НЕ ВЫБРАН — никакой реакции.	(20, 100,000,000,000,000,000,000,000,000,0
	1 = ОТКАЗ — вывод сообщения об отказе (останов двигателя выбегом.	(26, ROMM.OMMBRAT) и
	2 = ФИКС.СКОР.7 – вывод предупреждения	я (2005, сбой шины
	FIELDBUS) и работа на скорости, заданн	
	скор. 7. Эта "аварийная скорость" оста интерфейс Fieldbus не будет получено	
	3 = ПОСЛЕД.СКОР. — вывод предупрежден	
	FIELDB∪S) и работа на скорости, котора	ая была до возникновения
	отказа. Это значение определяется пу	
	за последние 10 секунд. Эта "аварийна тех пор, пока через интерфейс Fieldbu	
	значение задания.	3 He dyder horry terio hobbe
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выбирая фикс.	скор. 7 или послед.скор.,
	убедитесь в том, что продолжение ра	боты при отсутствии связи
	через интерфейс Fieldbus безопасно.	
3019	ВРЕМЯ ОШИБ. СВЯЗИ	0 – 600,0 с
	Задает продолжительность отказа связи	, используемую вместе
	с параметром 3018 функц.ошиб.связи). • Кратковременные перерывы связи на	линии Fieldbus не
	считается отказом, если их продолжит	
	значения параметра время ошиб.Связ	-

7

Выбор источника сигнала обратной связи ПИД-регулятора

16	0		D			
	Описание		Диапазон значений			
4010	ВЫБОР УСТ	АВКИ источник сигнала задания д	0 – 19			
		источник сигнала задания д о не влияет на работу привод				
		илятора (см. 8121 упр. байпа				
	8 = ШИНА FIEI	DBUS – задание подается ч е	ерез интерфейс Fieldbus.			
		x1 – в качестве источника за				
		ія сигналов, полученных чер				
		ового входа 1 (АВХ 1). См. <i>Ко</i> <i>го входа</i> на стр. <i>165</i> .	эррекция заоания с			
		зх 1 – в качестве источника	задания используется			
		я сигналов, полученных чер				
		ового входа 1 (ABX 1). См. <i>Ко</i>	оррекция задания с			
	аналогово	<i>ео входа</i> на стр. <i>165</i> .				
	Коррекция	вадания с аналогового вхо	рда			
		й параметров 9, 10 и 14 – 17	7 используются формулы,			
	приведенны	е в следующей таблице.				
	Значение	Вычисление задания АВХ				
	C + B	Значение С + (Значение В - 50				
	C * B	Значение С * (Значение В/50 %	,			
	C-B	(Значение С + 50 % от значени	,			
	C/B	(Значение С * 50 % от значени	я задания)/значение В			
	Здесь:					
		е значение задания				
		ія значений 9, 10 и = ABX 1 д	ля значений 14 – 17)			
	• B = koppek	ция задания ія значений 9, 10 и = ABX 2 д	пп энэнений 1/ 17)			
	Пример. На		ля значений 14 — 17)			
	показаны кр	120				
	задания для	100				
	значений 9,					
	14 – 17, где:	80-				
	• C = 25 %. • Пар. 4012	MIALL 60	9, 14 (+)			
	уставка = (10.45()			
	• Пар. 4013	40-1	10, 15 (*)			
	уставка =					
	• По горизон		16 (-)			
	оси отложе величина Е	0	100 % B			
	ם מחושרושו נטם	•				

Код	Описание	Диапазон значений
4014	ВЫБОР ОБР. СВЯЗИ	1 – 13
	Задает сигнал обратной связи ПИД-величина).	регулятора (регулируемая
	11 = шина	
	12 = шина	а обратной связи используется
4016	ВХОД СИГН.1	1 – 7
	Задает источник для регулируемой в = шина аст1 – в качестве сигнала сигнала 0158 пид-знач. шины 1. Зв 7 = шина аст2 – в качестве сигнала сигнала 0159 пид-знач. шины 2. Зв	сигн.1 используется значение начение не масштабируется. Сигн.1 используется значение
4017	ВХОД СИГН.2	1 – 7
	Задает источник регулируемой вели 6 = шина аст1 – в качестве сигнала сигнала 0158 пид-знач. шины 2. Зн 7 = шина аст2 – в качестве сигнала сигнала 0159 пид-знач. шины 2. Зн	СИГН.1 используется значение начение не масштабируется. СИГН.2 используется значение

Код	Описание	Диапазон значений
4114,	Эти параметры входят в набор 2 пара Их использование аналогично исполь 4114, 4116 и 4117, входящих в набор	зованию параметров 4110,

Обработка отказов

Привод АСН550 сообщает обо всех отказах, выдавая на дисплей панели управления (клавиатуры оператора) обычный текст и номер отказа. См. главу Диагностика и техническое обслуживание. Кроме того, код отказа присваивается каждому имени отказа, указанному в параметрах 0401, 0412 и 0413. Зависящий от модуля fieldbus код отказа отображается в виде шестнадцатеричного значения, кодированного в соответствии со стандартом DRIVECOM. Отметим, не все модули Fieldbus поддерживают отображение кода отказов. В приведенной ниже таблице указаны коды отказов для каждого имени отказа.

Имя отказа на панели	Привод,	Код отказа модуля
управления	код отказа	Fieldbus
ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ	1	2310h
ПОВЫШЕННОЕ U=	2	3210h
ПЕРЕГРЕВ ПЧ	3	4210h
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ	4	2340h
ПОНИЖЕННОЕ U=	6	3220h
HET ABX1	7	8110h
HET ABX2	8	8110h
ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ	9	4310h
НЕТ ПАНЕЛИ	10	5300h
ОШИБКА ИД. ПРОГОНА	11	FF84h
БЛОКИР. ВАЛА ДВИГ.	12	7121h
ВНЕШНИЙ ОТКАЗ 1	14	9000h
ВНЕШНИЙ ОТКАЗ 2	15	9001h
ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ	16	2330h
Вышло из употребления	17	FF6Ah
ОТКАЗ ТЕРМИСТ. ДВИГАТЕЛЯ	18	5210h
СБОЙ ВНУТР. СВЯЗИ	19	7500h
СБОЙ ВНУТР.ПИТАНИЯ	20	5414h
ВНУТР.ИЗМЕР. ТОКА	21	2211h
НЕТ ФАЗЫ СЕТИ	22	3130h
ПРЕВЫШЕН. СКОРОСТИ	24	7310h
ВНУТР.ИДЕН.ПРИВОДА	26	5400h
ФАЙЛ КОНФИГУРАЦИИ	27	630Fh
ОШИБКА ШИНЫ FIELDBUS 1	28	7510h
ФАЙЛ КОНФИГУРАЦИИ EFB	29	6306h

ПРИНУД.ОТКЛ.ПО FIELDBUS	30	FF90h
EFB 1	31	FF92h
EFB 2	32	FF93h
EFB 3	33	FF94h
НЕТ ФАЗЫ ДВИГАТЕЛЯ	34	FF56h
ВЫХОДНОЙ КАБЕЛЬ	35	FF95h
ОШИБКА ПО	36	630Fh
ПРЕВЫШ. ТЕМПЕР. ПЛ.	37	4110h
КРИВАЯ НАГРУЗКИ ОПРЕДЕЛ.	38	FF6Bh
ПОЛЬЗОВ.		
ВНУТР.ОШ.101	101	FF55h
ВНУТР.ОШ.103	103	FF55h
СИСТ.ОШ.201	201	6100h
СИСТ.ОШ.202	202	6100h
СИСТ.ОШ.203	203	6100h
СИСТ.ОШ.204	204	6100h
СИСТ.ОШ.206	206	5000h
СИСТ.ОШ.207	207	6100h
Гц/Об/мин	1000	6320h
НПР.ЗНАЧ. PFA	1001	6320h
МАСШТАБ АВХ	1003	6320h
МАСШТАБ АВЫХ	1004	6320h
ПАРАМ. ДВИГ. 2	1005	6320h
РАСШИРЕН. РВЫХ	1006	6320h
ПАРАМЕТРЫ FIELDBUS	1007	6320h
РЕЖИМ PFA	1008	6320h
ПАРАМ. ДВИГ. 1	1009	6320h
РҒА и ПЕРЕОПР	1010	6320h
ПЕРЕОПРЕД.	1011	6320h
BX/BЫX 1 PFA	1012	6320h
BX/BЫX 2 PFA	1013	6320h
BX/BЫX 3 PFA	1014	6320h
Не используется	1015	6320h
ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕД.КРИВОЙ	1016	6320h
НАГРУЗКИ		

Перечень и описание параметров

Обзор с одержания главы

В настоящей главе приводится перечень параметров, запрограммированных на заводе прикладных макросов, и описание отдельных параметров для привода АСН550.

Группы параметров

Параметры объединены в группы следующим образом:

- *Группа 99: НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ* определение данных, необходимых для настройки привода и ввода сведений о двигателе.
- *Группа 01: РАБОЧИЕ ДАННЫЕ* рабочие данные, включая текущие сигналы.
- *Группа 03: ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ FB* контроль связи по шине Fieldbus.
- *Группа 04: ИСТОРИЯ ОТКАЗОВ* сохранение информации о последних отказах, возникших в приводе.
- Группа 10: ПУСК/СТОП/НАПРАВЛ. определение внешних источников для команд, которые разрешают пуск, останов и изменения направления вращения. Запрещение или разрешение управления направлением вращения.
- *Группа 11: ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ* определение способа выбора источника команд.
- *Группа 12: ФИКСИР. СКОРОСТИ* определение набора фиксированных скоростей.
- *Группа 13: АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ* определение предельных значений и постоянной времени фильтров для аналоговых входов.
- *Группа 14: РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ* определение условий, вызывающих активизацию релейных выходов.
- *Группа 15: АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ* определение выходных аналоговых сигналов привода.
- *Группа 16: СИСТЕМНЫЕ НАСТР-КИ* определение функций блокировки, сброса и разрешения системного уровня.

- *Группа 17: ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ* определение разрешения/запрета переопределения, сигнала активизации переопределения, скорости/частоты и пароля переопределения.
- *Группа 20: ПРЕДЕЛЫ* определение минимальных и максимальных значений параметров для работы двигателя.
- *Группа 21: ПУСК/СТОП* определение режима пуска и останова двигателя.
- *Группа 22: УСКОР./ЗАМЕДЛ.* определение параметров, управляющих ускорением и замедлением двигателя.
- *Группа 23: УПРАВЛ. СКОРОСТЬЮ* определение параметров, используемых для управления скоростью.
- *Группа 25: КРИТИЧ. СКОРОСТИ* определение критических скоростей или диапазонов скоростей.
- *Группа 26: УПРАВЛ. ДВИГАТЕЛЕМ* определение параметров, используемых для управления двигателем.
- *Группа 29: ОБСЛУЖИВАНИЕ* эта группа содержит сведения о времени работы компонентов привода и позволяет установить контрольные интервалы обслуживания.
- *Группа 30: ОБРАБОТКА ОТКАЗОВ* определение отказов и принимаемых ответных мер.
- *Группа 31: АВТОМАТИЧ. СБРОС* определение условий автоматического сброса.
- *Группа 32: КОНТРОЛЬ* определение режима контроля за сигналами.
- *Группа 33: ИНФОРМАЦИЯ* эта группа содержит информацию о программном обеспечении.
- *Группа 34: ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ* определение информации, отображаемой на дисплее панели управления.
- *Группа 35: ИЗМЕР.ТЕМП.ДВИГ.* определение условий обнаружения и индикации перегрева двигателя.
- *Группа 36: ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ* определение таймерных функций.
- Группа 37: КРИВАЯ НАГР. ПОЛЬЗ определение кривых нагрузки, выбираемых пользователем.
- *Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1* определение работы привода в режиме ПИД-регулятора процесса.

- *Группа 41: ПИД РЕГУЛЯТОР 2* определение работы привода в режиме ПИД-регулятора процесса.
- *Группа 42: ВНЕШ./КОРР.ПИД-РЕГ* определение параметров внешнего ПИД-регулятора.
- *Группа 45: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ* определение настройки вычисления и оптимизации энергосбережения.
- *Группа 51: ДОП.МОДУЛЬ СВЯЗИ* определение параметров настройки внешнего интерфейсного модуля Fieldbus (FBA).
- *Группа 52: СВЯЗЬ С ПАНЕЛЬЮ* определение параметров настройки для связи с панелью.
- *Группа 53: ПРОТОКОЛ EFB* определение параметров организации связи по протоколу Fieldbus.
- Группа 64: АНАЛИЗАТОР НАГРУЗКИ определение анализатора нагрузки для анализа технологического процесса заказчика и выбора типоразмеров привода и двигателя.
- *Группа 81: УПРАВЛЕНИЕ PFA* определение режима переключения насосов и вентиляторов.
- *Группа 98: ДОП. МОДУЛИ* конфигурирование дополнительных устройств для привода.

Группа 99: НАЧАЛЬНЫЕ УСТ-КИ

Эта группа определяет специальные начальные параметры, необходимые для:

- настройки привода
- ввода информации о двигателе.

Код	Описание		Диапазо	он значений
9901	ЯЗЫК 0 – 16			
	Выбор языка дл	ія отображения ин	нформации на дис	сплее.
	0 = ENGLISH 4 = ESPAÑOL 8 = DANSK 12 = POLSKI	1 = ENGLISH (AM) 5 = PORTUGUES 9 = SUOMI 13 = TÜRKÇE	2 = DEUTSCH 6 = NEDERLANDS 10 = SVENSKA 14 = CZECH	3 = ITALIANO 7 = FRANCAIS 11 = РУССКИЙ 15 = MAGYAR
9902	ПРИКЛ. МАКРООВЫбор прикладно параметров. Приконфигурацию пр 1 = СТАД НУАС 2 5 = ХОЛОДИЛЬНИ ТАЙМЕР 9 = ВНУТ УСТ. ПИДФС 13 = 0 = ЗАГРУЗ.МАКРОМАКР. 2 - 4 = ЗАГР 1 — 14 — ВЫбор г 31 = ЗАГР. НАБ. РЕОПРЕДЕЛЯ ПОТАНИЕ. УСТ ПРИСПОСАБЛИЗАКАЗЧИКА, НА ДОПОЛНИТЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИЕ (НА АНГЛИЙСК - 1 = СОХР. МАКР. ПАРАМЕТРОВ ПОЛДАЛЬНЕЙШЕГО ИСТИВНЕЙ В ВЕСТИ В РЕСТОВА ВВЕСТИ В 1-4 = ЗАГР. НАБОРА	ого макроса, загрузк кладные макросы п ривода АСН550 для = ПРИТОЧН. ВЕНТ 3 к 6 = БУСТ. НАСОС Р.ТМР ФС 10 = ПЛА Е-БАЙПАС 14 = РУЧ 1-1 = СОХР. МАКР.1 . НАБОРА прикладного макро о — активизация зн файлом FlashDrop раметром 1611 вид это дополнительн и параметров в пр гройство FlashDro вать перечень па апример, некоторы вная информация ии MFDT-01 Flash ом языке]). 1, -3 = СОХР. МАКР вызователя в посто	1 – 14, 0 на или сохранение нозволяют автомати конкретного приме и вытяжн. вент 4 на перекл. насос в. точка 11 = дв. ун. управл. 31 = солет вы параметра параметра параметра позволяет быстраметров под треметров параметров пойки параметров на параметров под треметров п	4 набора чески настроить нения. = вент.градирн 8 = внутр. гст. пид 12 = дв. АD FD SET3 = COXP. ов FlashDrop, метров я быстрого е не подано оо бования тут быть скрыты. реодстве по 074 абора ивода для , включая Т-КИ и возможности вателя. переопределения.

Код	Описание	Диапазон значений
9904	РЕЖИМ УПР.ДВИГ.	1=ВЕКТОР:СКОР, 3=СКАЛЯР:ЧАСТ.
	Выбирает режим управления двигателем. 1 = ВЕКТОР:СКОР. — режим векторного управления без датчиков. • Задание 1 — значение скорости (об/мин). • Задание 2 — значение скорости в процентах (за 100 % принимается максимальное абсолютное значение скорости, равное значению параметра 2002 макс. скорость или 2001 мин СКОРОСТЬ, если абсолютное значение минимальной скорости больше максимальной скорости). 3 = СКАЛЯР:ЧАСТ. — режим скалярного управления • Задание 1 — значение частоты (Гц). • Задание 2 — значение частоты в процентах (за 100 % принимается максимальное абсолютное значение частоты, равное значению параметра 2008 макс. Частота или 2007 мин частота, если абсолютное значение минимальной скорости больше максимальной скорости).	
9905	НОМ.НАПРЯЖ. ДВИГ	200 – 600 B
	Определяет номинальную мощность двигателя. • Значение должно соответствовать значению, указанному на паспортной табличке двигателя. • Устанавливает максимальное выходное напряжение привода, подаваемое на двигатель. • Привод АСН550 не предназначен для питания двигателей, напряжение которых превышает напряжение сети питания.	
	Выходное напряже	ение
	Пар. 9905 — — — Пан	Выходная частота
9906	ном. ток двиг.	Зависит от типа
	 Задает номинальный ток двигателя. Значение должно соответствовать на паспортной табличке двигателя Допустимый диапазон значений: (привода). 	значению, указанному і.

Код	Описание	Диапазон значений	
9907	НОМ.ЧАСТОТА ДВИГ	10,0 – 500 Гц	
	 Задает номинальную частоту двигателя. Диапазон: 10 – 500 Гц (обычно 50 или 6 Устанавливает значение частоты, при к напряжение равно значению ном. напря Точка ослабления поля = Ном. частота Ном. напряж. двигателя 	оторой выходное яж. двиг.	
9908	НОМ.СКОРОСТЬ ДВГ	50 – 30000 об/мин	
	Задает номинальную скорость вращенияЗначение должно соответствовать значна паспортной табличке двигателя.		
9909	НОМ.МОЩНОСТЬ ДВГ	Зависит от типа	
	Задает номинальную мощность двигателЗначение должно соответствовать значна паспортной табличке двигателя.		
9910	ИДЕНТИФ. ПРОГОН	0=ОТКЛ./НАМАГ., 1=ВКЛ	
	 Этот параметр управляет процессом самокалибровки, называемым идентификационным прогоном двигателя. Во время этого процесса привод вращает двигатель для определения его характеристик, после чего выполняется оптимизация параметров управления путем создания модели двигателя. Модель двигателя особенно эффективна, когда: Рабочая скорость близка к нулю. Требуемый крутящий момент превышает номинальный крутящий момент двигателя в широком диапазоне скоростей при отсутствии обратной связи по скорости (т. е. без импульсного энкодера). 		
	Если идентификационный прогон не выполнен, привод использует менее точную модель двигателя, создаваемую при первом прогоне двигателя. Эта модель намагничивания при "первом включении" автоматически обновляется* после любого изменения параметров двигателя. Для обновления модели привод намагничивает двигатель в течение 10-15 секунд при нулевой скорости. *Для создания модели "первого включения" требуется, чтобы 9904 = 1 (вектор:скор.) или 9904 = 3 (скаляр:част.) и 2101 = 3 (автпдхв.скал) или 5 (подхв+повыш). Примечание. Модель двигателя работает с внутренними параметрами и заданными пользователем параметрами двигателя. При создании модели привод не изменяет никаких значений,		
	введенных пользователем. 0 = откл./намаг. – идентификационный прогон двигателя не		
	выполняется. (Не запрещает использование модели двигателя.) 1 = вкл. – разрешение идентификационного прогона двигателя при подаче следующей команды пуска. После выполнения прогона автоматически устанавливается значение 0.		

Код	Описание	Диапазон значений
	Идентификационный прогон выполняется (1. Отсоедините нагрузку от двигателя (или до нуля каким-либо иным образом). 2. Убедитесь в безопасности включения дв • При выполнении прогона двигатель вра направлении — убедитесь в том, что так • При выполнении прогона двигатель вра 50 — 80 % от номинальной скорости — уч вращение с такой скоростью безопасно 3. Проверьте следующие параметры (если от значений, установленных изготовител • 2001 мин. скорость ≤ 0 • 2002 макс. скорость > 80 % от номинал двигателя. • 2003 макс. ток ≥ 100 % от значения I _{2N} . • Максимальный крутящий момент (пара 2018) > 50 %. 4. На панели управления: • Выберите ПАРАМЕТРЫ. • Выберите группу 99. • Выберите параметр 9910.	снизьте нагрузку почти вигателя. ащается в прямом кое вращение безопасно. ащается со скоростью бедитесь в том, что о. их значения отличаются ем):
9915		0=ОПРЕДЕЛЕН;
0010	• •	0,01 – 0,97
	Задает номинальный соѕ phi (коэффициен Этот параметр улучшает эксплуатационны особенно в случае двигателей с высоким к 0 = IDENTIFIED — привод определяет соѕ phi	е характеристики, пд.
	вычисления. 0,01 – 0,97 – пользователь может ввести в значение.	качестве cos phi нужное

Группа 01: РАБОЧИЕ ДАННЫЕ

Эта группа содержит информацию о работе привода, включая значения текущих сигналов. Значения текущих сигналов устанавливаются приводом на основании измерений или вычислений. Изменить эти значения невозможно.

Код	Описание	Диапазон значений
0101	СКОР. И НАПРАВЛ.	-30000 – 30000 об/мин
	Расчетная скорость двигателя с учетом зн величина параметра 0101 скор. и направ параметра 0102 скорость.	,
	 Величина параметра 0101 скор. и направитатель вращается в прямом направительной примерами. 	пении.
	 Величина параметра 0101 скор. и напр двигатель вращается в обратном напра 	-
0102	СКОРОСТЬ	0 – 30000 об/мин
	Расчетная скорость двигателя (об/мин).	
0103	ВЫХ. ЧАСТОТА	0,0 – 500,0 Гц
	Частота (Гц) напряжения, подаваемого на (По умолчанию также отображается на ди	
0104	ток	Зависит от типа
	Ток двигателя, измеренный приводом АС также отображается на дисплее в режим	` •
0105	MOMEHT	-200 – 200 %
	Выходной крутящий момент. Вычисленно момента на валу двигателя в процентах с крутящего момента двигателя.	
0106	МОЩНОСТЬ	Зависит от типа
	Измеренная мощность, потребляемая дв	игателем (кВт).
0107	НАПРЯЖ. ШИНЫ ПТ	0 - 2,5 · B _{dN}
	Напряжение на шине постоянного тока в приводом ACH550	вольтах, измеренное
0109	ВЫХ. НАПРЯЖЕНИЕ	0 – 2,0 · B _{dN}
	Напряжение, подаваемое на двигатель.	
0110	ТЕМП. ПРИВОДА	0 – 150 °C
	Температура радиатора привода в градус	сах Цельсия
0111	ВНЕШ. ЗАДАНИЕ 1	0 – 300000 об/мин/ 0 – 500 Гц
	Величина внешнего задания, задание 1 в с герцах – единицы измерения определяют	. , ,

Код	Описание	Диапазон значений	
0112	ВНЕШ. ЗАДАНИЕ 2	0 – 100 % (0 – 600 % для крутящего момента)	
	Величина внешнего задания, задание 2, в процентах.		
0113	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ	0=РУЧНОЙ, 1=ВНЕШНИЙ 1, 2=ВНЕШНИЙ 2	
	Активное управляющее устрой 0 = ручной 1 = внешний 1 2 = внешний 2	іство. Возможные значения:	
0114	ВРЕМЯ РАБОТЫ (R)	0 – 9999 ч	
	Суммарное время работы прив • Значение можно сбросить , о и ВНИЗ в режиме установки	одновременно нажав кнопки ВВЕРХ	
0115	СЧЕТЧИК КВТЧ (R)	0 – 65535 кВтч	
		нная приводом, в киловатт-часах.	
	65535, после чего счетчик сбрас	ех пор, пока не достигнут значения ывается, и счет снова начинается с 0. одновременно нажав кнопки ВВЕРХ параметров.	
0116	ВЫХ.БЛОКА РЕГУЛ.	0 – 100 % (0 – 600 % для момента)	
		рования. Возможные значения: ен режим управления PFA, или	
0118	СОСТ. ЦВХ 1-3	000 – 111 (0 – 7 десятичн.)	
	Состояние трех цифровых вхо. • Состояние отображается дво. • 1 – вход активен. • 0 – вход неактивен.		
	ЦВХ	1 цвх 2 цвх 3	
0119	СОСТ. ЦВХ 4-6	000 – 111 (0 – 7 десятичн.)	
	Состояние трех цифровых вхо. • См. параметр 0118 сост. цвх		
0120	ABX 1	0 – 100 %	
	Относительное значение сигнал	па на аналоговом входе 1 в процентах.	
0121	ABX 2	0 – 100 %	
	Относительное значение сигнал	па на аналоговом входе 2 в процентах.	

Код	Описание	Диапазон значений
0122	СОСТ. РВЫХ 1-3	0 – 111 (0 – 7 десятичн.)
	Состояние трех релейных	выходов
	• 1 – реле включено.	
	• 0 – реле обесточено.	
	состояние і	РЕЛЕ 1———
	состояние і	РЕЛЕ 2 ————
	состояние і	РЕЛЕ 3 ————
0123	СОСТ. РВЫХ 4-6	0 – 111 (0 – 7 десятичн.)
	Состояние трех релейных	выходов. См. параметр 0122.
0124	АВЫХ 1	0 – 20 mA
	Величина сигнала на анал	тоговом выходе 1 в миллиамперах
0125	АВЫХ 2	0 – 20 mA
	Величина сигнала на анал	тоговом выходе 2 в миллиамперах
0126	ВЫХОД ПИД 1 Сигнал на выходе ПИД-ре	-1000 – 1000 % егулятора (PID1) в процентах
0127	ВЫХОД ПИД 2	-100 – 100 %
	Сигнал на выходе ПИД-ре	егулятора (PID2) в процентах.
0128	УСТАВКА ПИД 1	Единицы измерения и масштаб
	Сигнал уставки ПИД-регул	определяются пар. 4006/4106 и 4007/4107
		ласштаб определяются параметрами
0129	УСТАВКА ПИД 2	Единицы измерения и масштаб определяются пар. 4206 и 4207
	Сигнал уставки ПИД-регул	-
	• Единицы измерения и м ПИД-регулятора	пасштаб определяются параметрами
0130	ОБР. СВЯЗЬ ПИД 1	Единицы измерения и масштаб определяются пар. 4006/4106 и 4007/4107
	Сигнал обратной связи ПІ • Единицы измерения и м ПИД-регулятора	
0131	ОБР. СВЯЗЬ ПИД 2	Единицы измерения и масштаб определяются пар. 4206 и 4207
	Сигнал обратной связи ПІ • Единицы измерения и м ПИД-регулятора	//Д-регулятора PID2 насштаб определяются параметрами

Код	Описание	Диапазон значений
0132	ОТКЛОНЕНИЕ ПИД 1 Разность между значением	Единицы измерения и масштаб определяются пар. 4006/4106 и 4007/4107 задания ПИД-регулятора PID1
	и текущим значением	сштаб определяются параметрами
0133	ОТКЛОНЕНИЕ ПИД 2	Единицы измерения и масштаб определяются пар. 4206 и 4207
	текущим значением	задания ПИД-регулятора PID2 и сштаб определяются параметрами
0134	СЛОВО РВЫХ-ШИНА	0 – 65535
	Регистр, данные в который последовательной связи. • Используется для управле • См. параметр 1401.	можно записывать по линии ения релейными выходами.
0135	ШИНА ЗНАЧ. 1	-32768 — +32767
	Регистр, данные в который последовательной связи.	можно записывать по линии
0136	ШИНА ЗНАЧ. 2	-32768 — +32767
	Регистр, данные в который последовательной связи.	можно записывать по линии
0137	ТЕХНОЛОГ. ПЕР. 1	-
		ого процесса 1. ми <i>Группа 34: ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ</i> .
0138	ТЕХНОЛОГ. ПЕР. 2	-
		ого процесса 2. ми <i>Группа 34: ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ</i> .
0139	ТЕХНОЛОГ. ПЕР. 3	<u>-</u>
		ого процесса 3. ми <i>Группа 34: ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ</i> .
0140	ВРЕМЯ РАБОТЫ	0,00 – 499,99 кч
	Суммарное время работы п • Сброс невозможен.	ривода в тысячах часов (кч).
0141	СЧЕТЧИК МВТЧ	0 – 65535 МВтч
	• Сброс невозможен.	ленная приводом, в мегаватт-часах.
0142	СЧЕТЧИК ОБОРОТОВ	0 – 65535 Млн об.
		ротов двигателя в миллионах оборотов. ь, одновременно нажав кнопки ВВЕРХ вки параметров.

Код	Описание	Диапазон значений
0143	ВРЕМЯ РАБОТЫ(ДНИ)	0 – 65535 дней
	Суммарная продолжительность нахожден во включенном состоянии в днях. • Сброс невозможен.	ния привода
0144	ВРЕМЯ РАБОТЫ(МИН)	00.00.00 - 23:59:58
	Суммарная продолжительность нахожден включенном состоянии, измеренная в дву (30 интервалов = 60 секунд). • Выводится в формате чч.мм.сс • Сброс невозможен.	• • • •
0145	ТЕМПЕРАТУРА ДВИГ	-10 – 200 °С/ 0 – 5000 Ом
	Температура двигателя в градусах Цельси температуры (РТС) в омах. • Показывает правильное значение толы установлен датчик температуры. См. па	ко в том случае, если
0150	ТЕМП.ПЛАТЫ	-20,0 – 150,0 °C /
	Температура платы управления приводом	и в градусах Цельсия.
	Примечание. Некоторые приводы имеют (ОМІО), не поддерживающую эту функципоказывают постоянную температуру 25,0	ю. Такие приводы всегда
0153	ТЕМП СОСТ ДВИГАТ	0,0 - 100,0 %
	Расчетное повышение температуры двига повышению температуры двигателя в просрабатывания защиты при перегреве.	•
0158	ПИД-ЗНАЧ.ШИНЫ 1	-32768 – +32767
	Данные, полученные по шине Fieldbus дл и PID2).	я ПИД-регуляторов (PID1
0159	пид-знач.шины 2	-32768 – +32767
	Данные, полученные по шине Fieldbus дл и PID2).	я ПИД-регуляторов (PID1
0174	ЭКОНОМИЯ КВТЧ	0,0 – 999,9 кВтч
	Сэкономленная электроэнергия (кВтч) в с электроэнергией, использованной при при нагрузки к источнику питания. См. примеч • Показание счетчика растет до тех пор, значения 999,9, после чего счетчик сбра начинается с 0,0; значение сигнала счет на единицу.	ямом подключении нание на стр. 311. пока не достигнет асывается и счет снова гчика 0175 увеличивается
	• Сброс счетчика может быть произведен 4509 сброс РАСЧ ЭПОТР (одновременно вычислители энергии).	сбрасывает все
	• См. раздел Группа 45: ЭНЕРГОСБЕРЕ	КЕПИЕ.

Код	Описание	Диапазон значений	
0175	ЭКОНОМИЯ МВТЧ	0 – 65535 МВтч	
	Сэкономленная электроэнергия (МВтч) в сравнении с электроэнергией, использованной при прямом подключении нагрузки к источнику питания. См. примечание на стр. 311. • Показание счетчика растет до тех пор, пока не достигнет значения 65535, после чего счетчик сбрасывается, и счет снова начинается с 0. • Сброс счетчика может быть произведен с помощью параметра 4509 сброс РАСЧ ЭПОТР (одновремено сбрасывает все вычислители энергии). • См. раздел Группа 45: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.		
0176	ВСЕГО ЭКОНОМ 1	0,0 - 999,9	
	Сэкономленная электроэнергия (в местно деления суммарной сэкономленной энергом, примечание на стр. 311. Чтобы определить общую экономию эл денежных единицах, сложите значение умноженное на 1000, и значение парам	гии на 1000). ектроэнергии в местных параметра 0177,	
	Пример.		
	0176 всего эконом 1 = 123,4		
	0177 всего эконом 2 = 5		
	Общая экономия электроэнергии = 5 · 10	00 + 123,4 = 5123,4	
	местных денежных единиц. • Показание счетчика растет до тех пор, пока не достигнет значен 999,9, после чего счетчик сбрасывается и счет снова начинаето 0,0; значение сигнала счетчика 0177 увеличивается на единицу • Сброс счетчика может быть произведен с помощью параметра 4509 сброс РАСЧ ЭПОТР (одновремено сбрасывает все вычислители энергии). • Местный тариф на электроэнергию устанавливается параметр		
	4502 ЦЕНА ЭЛЕКТРОЭНЕР. • См. раздел <i>Группа 45: ЭНЕРГОСБЕРЕ</i>	КЕНИЕ	
0177	BCEFO SKOHOM 2	0 - 65535	
	Сэкономленная электроэнергия в тысяча единиц. Значение 5 означает 5000 денеж См. примечание на стр. 311. • Значение счетчика растет до 65535 (сче См. параметр 0176 всего эконом 1.	х местных денежных ных единиц.	

Код	Описание	Диапазон значений
0178	СОКРАЩЕНИЕ СО2	0 – 6553,5 т
	Уменьшение выбросов двуокиси углерод См. примечание на стр. 311. • Значение счетчика растет до 6553,5 (сч. Сброс счетчика может быть произведен 4509 сброс РАСЧ ЭПОТР (одновремено свычислители энергии). • Расчетный коэффициент СО2 устанавляначен РАСЧ со2. • См. раздел Группа 45: ЭНЕРГОСБЕРЕЯ	нетчик не сбрасывается). н с помощью параметра сбрасывает все нивается параметром 4507

Группа 03: ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ FB

Эта группа параметров предназначена для контроля интерфейса Fieldbus. См. также главу *Последовательные коммуникации*.

Код	Описани	10	Диапазон значений
0301	слово :	УПР.FВ 1	-
	 Доступная только для чтения копия командного слова Fieldbus 1. Команды Fieldbus являются основным средством управления приводом с контроллера Fieldbus. Команда состоит из двух командных слов. Инструкции, закодированные в битах командных слов, обеспечивают переключение привода между различными состояниями. Для управления приводом с помощью командных слов необходимо, чтобы внешнее устройство управления (внешний 1 или внешний 2) было активно и находилось в режиме УПР. ПО шине. (См. параметр 1001 и 1002.) Слово отображается на дисплее панели управления в шестнадцатеричном формате. Например, если бит 0 равен 1, а все остальные биты равны нулю, на дисплее отображается 0001; если бит 15 равен 1, а все остальные биты равны нулю, на дисплее отображается 8000. 		
	№ бита	0301, слово упр.ғв 1	0302, слово упр.ғв 2
	0	СТОП	FBLOCAL_CTL
	1	ПУСК	FBLOCAL_REF
	2	REVERSE	START_DISABLE1
	3	LOCAL	START_DISABLE2
	4	СБРОС	Резерв
	5	EXT2	Резерв
	6	RUN_DISABLE	Резерв
	7	STPMODE_R	Резерв
	8	STPMODE_EM	Резерв
	9	STPMODE_C	Резерв
	10	RAMP_2	Резерв
	11	RAMP_OUT_0	REF_CONST
	12	RAMP_HOLD	REF_AVE
	13	RAMP_IN_0	LINK_ON
	14	RREQ_LOCALLOC	REQ_STARTINH
	15	TORQLIM2	OFF_INTERLOCK
0302	СЛОВО	УПР.ГВ 2	-
	Доступная только для чтения копия командного слова Fieldbus 2. • См. параметр 0301.		

Код Описание Диапазон значений 0303 **СЛОВО СОСТ. FB 1** Доступная только для чтения копия слова состояния 1. Привод передает информацию о состоянии в контроллер Fieldbus. Эта информация содержится в двух словах состояния. Nº 0304, слово сост. ғв 2 0303, слово сост. гв 1 бита READY ALARM 0 1 **ENABLED** NOTICE 2 STARTED DIRLOCK RUNNING LOCALLOCK 3 ZERO_SPEED CTL MODE 4 ACCELERATE 5 Резерв 6 DECELERATE Резерв AT SETPOINT CPY CTL 7 CPY REF1 8 LIMIT CPY_REF2 9 SUPERVISION REV_REF REQ CTL 10 REV_ACT REQ REF1 11 12 PANEL LOCAL REQ REF2 13 FIELDBUS LOCAL REQ REF2EXT EXT2 ACT ACK STARTINH 14 FAULT ACK OFF ILCK 15 0304 **СЛОВО СОСТ. FB 2** Доступная только для чтения копия слова состояния 2. См. параметр 0303.

Код	Описание	Диапазон значений
0305	СЛОВО ОТКАЗОВ 1	-
	 Доступная только для чтения копия слова Если привод находится в состоянии отк устанавливается бит, соответствующий Для каждого отказа в словах отказов вы Описание отказов см. в разделе Переча Слово отображается на дисплее панели цатеричном формате. Например, если остальные биты равны нулю, на дисплеесли бит 15 равен 1, а все остальные бита дисплее отображается 8000. 	аза, в словах отказов активному отказу. ыделен один бит. ень отказов на стр. 393. и управления в шестнад- бит 0 равен 1, а все ее отображается 0001;

№ бита	0305, слово отказов 1	0306, слово отказов 2	0307, слово отказов 3
0	OVERCURRENT	Вышло из употребления	EFB 1
1	DC OVERVOLT	THERM FAIL	EFB 2
2	DEV OVERTEMP	OPEX LINK	EFB 3
3	SHORT CIRC	OPEX PWR	INCOMPATIBLE SW
4	Резерв	CURR MEAS	USER LOAD CURVE
5	DC UNDERVOLT	SUPPLY PHASE	Резерв
6	Al1 LOSS	Резерв	Резерв
7	AI2 LOSS	OVERSPEED	Резерв
8	MOT OVERTEMP	Резерв	Резерв
9	PANEL LOSS	DRIVE ID	Резерв
10	ID RUN FAIL	CONFIG FILE	Системная ошибка
11	MOTOR STALL	SERIAL 1 ERR	Системная ошибка
12	CB OVERTEMP	EFB CON FILE	Системная ошибка
13	EXT FAULT 1	FORCE TRIP	Системная ошибка
14	EXT FAULT 2	MOTOR PHASE	Системная ошибка
15	EARTH FAULT	OUTP WIRING	Ошибка при установке параметра

0306	СЛОВО ОТКАЗОВ 2 -
	Доступная только для чтения копия слова отказов 2 • См. параметр 0305.
0307	СЛОВО ОТКАЗОВ 3 -
	Доступная только для чтения копия слова отказов 3 • См. параметр 0305.

Код	Описани	10	Диапазон значений
0308	СЛОВО ПРЕДУПР. 1 -		
	 Доступная только для чтения копия слова предупр. 1 Если в приводе активен сигнал предупреждения, в словах предупреждений (аварийной сигнализации) устанавливается бит, соответствующий активному предупреждению. Для каждого предупреждения в словах предупреждений выделен один бит. Значения битов сохраняются, пока не будет сброшено все слово аварийной сигнализации. (Сброс производится записью нулей во все разряды слова.) Слово отображается на дисплее панели управления в шестнадцатеричном формате. Например, если бит 0 равен 1, а все остальные биты равны нулю, на дисплее отображается 0001; если бит 15 равен 1, а все остальные биты равны нулю, на дисплее отображается 8000. 		
	№ бита	0308, слово предупр. 1	0309, слово предупр. 2
	0	OVERCURRENT	OFF BUTTON
	1	OVERVOLTAGE	PID SLEEP
	2	UNDERVOLTAGE	ID RUN
	3	DIR LOCK	OVERRIDE
	4	IO COMM	START ENABLE 1 MISSING
	5	AI1 LOSS	START ENABLE 2 MISSING
	6	AI2 LOSS	EMERGENCY STOP
	7	PANEL LOSS	Резерв
	8	DEVICE OVERTEMP	FIRST START
	9	MOTOR TEMP	Резерв
	10	Резерв	USER LOAD CURVE
	11	MOTOR STALL	START DELAY
	12	AUTORESET	Резерв
	13	AUTOCHANGE	
	14	PFA I LOCK	
	15	Резерв	
0309	СЛОВО	ПРЕДУПР. 2	-
	Доступная только для чтения копия слова предупр. 2 • См. параметр 0308.		

Группа 04: ИСТОРИЯ ОТКАЗОВ

В этой группе сохраняется информация о последних отказах, возникших в приводе.

Код	Описание	Диапазон значений	
0401	ПОСЛЕДНИЙ ОТКАЗ Коды отказов (на панели показываются в виде текста)		
	 0 – очистка истории отказов (на панели = НЕТ ЗАПИСИ). п – код последнего зарегистрированного отказа. Код отказа отображается в качестве названия. Описание и названия отказов см. в разделе Перечень отказов на стр. 393. Название отказа, которое указывается для данного параметра, может быть короче, чем соответствующее название в перечне отказов, как оно отображается на дисплее отказов. 		
0402	ВРЕМЯ ОТКАЗА 1	Дата (дд.мм.гг)/ продолжительность работы (дни)	
	День возникновения послед • дата, если встроенные ча- • количество дней после вк- привода не используются	сы привода работают; лючения, если встроенные часы	
0403	ВРЕМЯ ОТКАЗА 2	Время (чч.мм.сс)	
	работают; • время после включения (с	с, если встроенные часы привода сверх целого числа дней, указанного нате чч:мм:сс, если встроенные часы	
0404	4 СКОР. ПРИ ОТКАЗЕ -		
	Скорость вращения двигате последнего отказа	ля (об/мин) в момент возникновения	
0405	ЧАСТ. ПРИ ОТКАЗЕ	-	
	Частота (Гц) в момент возни	икновения последнего отказа	
0406	НАПР. ПРИ ОТКАЗЕ	-	
	Напряжение на шине постоя последнего отказа	нного тока (В) в момент возникновения	
0407	ТОК ПРИ ОТКАЗЕ	-	
	Ток двигателя (А) в момент і	возникновения последнего отказа	
0408	МОМЕНТ ПРИ ОТКЗ	-	
	Крутящий момент на валу д последнего отказа	вигателя (%) в момент возникновения	
0409	СОСТ. ПРИ ОТКАЗЕ	-	
	Состояние привода (шестна возникновения последнего с	дцатеричное слово) в момент отказа	

Руководство по эксплуатации приводов АСН550-01

Код	Описание	Диапазон значений	
0410	ЦВХ 1-3 ПРИ ОТКЗ	000 – 111 (двоичн.)	
	Состояние цифровых входов 1 – 3 в моме последнего отказа	ент возникновения	
0411	ЦВХ 4-6 ПРИ ОТКЗ	4-6 ПРИ ОТКЗ 000 – 111 (двоичн.)	
	Состояние цифровых входов 4 – 6 в моме последнего отказа	ент возникновения	
0412	ПРЕДЫД. ОТКАЗ 1	Как пар. 0401	
	Код предпоследнего отказа. Только для чтения.		
0413	ПРЕДЫД. ОТКАЗ 2	Как пар. 0401	
	Код третьего от конца отказа. Только для	чтения.	

Группа 10: ПУСК/СТОП/НАПРАВЛ.

Эта группа:

- определяет внешние источники (внешний 1 и внешний 2) команд, которые разрешают пуск, останов и изменение направления вращения;
- позволяет запретить или разрешить управление направлением вращения. Для выбора одного из двух устройств внешнего управления используется параметр 1102 из следующей группы.

Код	Описание	Диапазон значений
1001	КОМАНДЫ ВНЕШН. 1	0 – 14
	Определяет внешний источник управл команд пуска, останова и изменения н 0 = не выбран – внешний источник ком вращения не задан	аправления вращения.
	1 = ЦВХ 1 — двухпроводная схема пода • Команды пуска/останова подаются активен = пуск; ЦВХ 1 неактивен = • Направление вращения определя 1003 = 3 (вперед, назад) эквивален 2 = ЦВХ 1,2 — двухпроводная схема под	через цифровой вход цвх 1 (цвх 1 останов). ется параметром 1003. Значение тно значению 1003 = 1 (вперед).
	направления • Команды пуска/останова подаются (ЦВХ 1 активен = пуск; ЦВХ 1 неакти	через цифровой вход цвх 1 ивен = останов).
	 Управление направлением враще (вперед,назад)] осуществляется че (цвх 2 активен = назад; цвх 2 неак 	ерез цифровой вход ЦВХ 2
	3 = ЦВХ 1Р,2Р – трехпроводное управлКоманды пуска/останова подаются (Р обозначает импульсный сигнал)	я с помощью кнопок без фиксации
	подключенной к цифровому входу	рмально разомкнутыми контактами, цвх 1. Чтобы запустить привод, активизирован до подачи импульса
	 Несколько кнопок пуска можно под Останов выполняется кнопкой с но подключенной к цифровому входу 	ррмально замкнутыми контактами,
	 Несколько кнопок останова можно Направление вращения определя 1003 = 3 (вперед, назад) эквивален 	ется параметром 1003. Значение тно значению 1003 = 1 (вперед).
	 4 = ЦВХ 1Р,2Р,3 – трехпроводное управнаправлением. Команды пуска/останова подаются 	•
	аналогично варианту ЦВХ1Р, 2Р. • Управление направлением враще 1003 = 3 (вперед,назад)] осуществ (ЦВХ 3 активен = назад; неактивен	пяется через цифровой вход цвх3.


Код	Описание Диапазон значений	
	5 = ЦВХ 1Р,2Р,3Р – пуск вперед, пуск назад и останов	
	• Команды пуска и направления подаются одновременно с помощью	o
	двух кнопок без фиксации (Р обозначает импульсный сигнал).	
	• Команда пуска вперед подается кнопкой с нормально разомкнутым	
	контактами, подключенной к цифровому входу цвх 1. Чтобы запуст	
	привод, цифровой вход Цвх 3 нужно активизировать во время пода	ΝРέ
	импульса на вход цвх 1.	
	• Команда пуска назад подается кнопкой с нормально разомкнутыми	1
	контактами, подсоединенной к цифровому входу цвх 2. Чтобы	
	запустить привод, цифровой вход Цвх 3 нужно активизировать до	
	подачи импульса на вход ЦВХ 2.	
	• Несколько кнопок пуска можно подключить параллельно.	
	• Останов выполняется кнопкой с нормально замкнутыми контактам	И,
	подключенной к цифровому входу ЦВХ 3.	
	• Несколько кнопок останова можно подключить последовательно.	
	• Необходимо, чтобы параметр 1003 = 3 (ВПЕРЕД,НАЗАД).	
	6 = ЦВХ 6 — двухпроводная схема подачи команд пуска/останова	
	• Команды пуска/останова подаются через цифровой вход ЦВХ 6	
	(цвх 6 активен = пуск; цвх 6 неактивен = останов).	
	• Направление вращения определяется параметром 1003. Значение	
	1003 = 3 (ВПЕРЕД,НАЗАД) эквивалентно значению 1003 = 1 (ВПЕРЕД). 7 = ЦВХ 6,5 — двухпроводная схема подачи команд пуска/останова/направле	
	• Команды пуска/останова подаются через цифровой вход ЦВХ 6 (ЦВ	
	активен = пуск; цвх 6 неактивен = останов).	^
	• Управление направлением вращения [необходимо, чтобы парамет	n
	1003 = 3 (ВПЕРЕД,НАЗАД)] осуществляется через цифровой вход ЦВХ	
	(ЦВХ 5 активен = назад;рі неактивен = вперед).	
	8 = ПАНЕЛЬ УПРАВ — панель управления	
	• Команды пуска/останова и направления подаются с панели управления	ния,
	если активно внешнее устройство управления внешний 1.	
	• Для управления направлением вращения необходимо, чтобы	
	параметр 1003 = 3 (ВПЕРЕД,НАЗАД).	
	9 = цвх 1F,2R – команды пуска/останова/направления с помощью	
	комбинации входов цвх 1 и цвх 2.	
	• Пуск вперед = цвх 1 активен, цвх 2 неактивен.	
	• Пуск назад = цвх 1 неактивен, цвх 2 активен.	
	• Стоп = оба входа цвх 1 и цвх 2 активны или неактивны одновреме	нно.
	• Необходимо, чтобы параметр 1003 = 3 (ВПЕРЕД,НАЗАД).	
	10 = УПР. ПО ШИНЕ — в качестве источника команд пуска/останова и	
	направления используется командное слово fieldbus.	1 2
	• Команды пуска/останова и направления активизируются битами 0,	1, 2
	командного слова 1 (параметр 0301).	
	 Подробные указания приведены в руководстве по эксплуатации модуля Fieldbus. 	
	модуля глендов. 11 = ТАЙМЕР 1 — управление пуском/остановом выполняется таймером	1
	(таймер активен = ПУСК; таймер неактивен = ОСТАНОВ).	'
	• См. раздел <i>Группа 36: ТАИМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ</i> .	
	12 – 14 = ТАЙМЕРЫ 2 – 4 – управление пуском/остановом	
	выполняется таймером 2 – 4.	
	• См. таймер 1 выше.	

Код	Описание	Диапазон значений	
1002	КОМАНДЫ ВНЕШН. 2	0 – 14	
	Определяет внешний источник управления 2 (внешний 2) – конфигурацию команд пуска, останова и направления вращения. • См. параметр 1001 команды внешний1 выше.		
1003	НАПРАВЛЕНИЕ	1 – 3	
	Определяет направление вращения дви 1 = вперед – вращение только в прямом 2 = назад – вращение только в обратном 3 = вперед,назад – направление вращен по команде.	направлении. и направлении.	

Группа 11: ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ

Эта группа определяет

- способ выбора источника команд,
- характеристики и источники сигналов ЗАДАНИЕ 1 и ЗАДАНИЕ 2.



Код	Описание	Диапазон значений
1101	ВЫБ. ЗАДАН.КЛАВ.	1=3АД 1(Гц/об/мин), 2=3АДАНИЕ 2 (%)
	Выбор задания, регулируемого в режиме 1 = 3AД1(Гц/ об/мин) — тип задания зависи 9904 РЕЖИМ УПР.ДВИГ.: • Задание скорости (об/мин), если 9904 • Задание частоты (Гц), если 9904 = 3 (2 = 3AДАНИЕ2(%)	т от значения параметра

Код (Описание	Диапазон значений
1102 E	ВЫБОРВНЕШН. 1/2	-6 – 12
E	Определяет источник сигнала для выбор внешний 1 или внешний 2. Таким образо команд пуска/останова/направления вра 0 = внешний 1 – выбор устройства внешю (внешний 1).	м, определяется источник щения и сигналов задания.
	 Определение команд пуска/останова/ устройства внешний 1 – см. параметр Определение задания для устройства см. параметр 1103 источн.задания 1. 	1001 команды внешн. 1. а внешний 1 –
	1 = ЦВХ 1 – устройство управления (ВНЕШ определяется состоянием входа ЦВХ 1 ВНЕШНИЙ 2; ЦВХ 1 неактивен = ВНЕШНИЙ	(цвх 1 активен =
2	2 – 6 = цвх 2 – цвх 6 – источник управлен внешний 2) определяется состоянием входа.	
7	7 = внешний 2 – выбор устройства внешн	него управления 2
	 Определение команд пуска/останова/ устройства внешний 2 – см. параметр Определение задания для устройства 	1002 команды внешний 2.
8	3 = линия связи – устройство внешнего у (внешний 1 или внешний 2) определяе Fieldbus.	тся управляющим словом
	(внешний 1 или внешний 2) служит би (параметр 0301).	т 5 командного слова 1
		соводстве по эксплуатации
g	9 = ТАЙМЕР 1 – источник управления (вне определяется состоянием таймера (тай таймер неактивен = внешний 1).	и́мер активен = внешний 2;
1	10 – 12 = ТАЙМЕР 2 – 4 – устройство упра внешний 2) определяется состоянием с таймера.	вления (внешний 1 или
-	 См. таймер 1 выше. 1 = цвх 1 (инв) – устройство управления определяется состоянием входа цвх 1 внешний 1; цвх 1 неактивен = внешний 	(цвх 1 акти ве н =
-	2 – -6 = ЦВХ 2 (ИНВ.) – ЦВХ 6 (ИНВ.) – ИСТОЧ 1 ИЛИ ВНЕШНИЙ 2) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОСТОЯ ЦИФРОВОГО ВХОДА. • См. ЦВХ 1 (ИНВ.) ВЫШЕ.	
5	 • См. цвх 1 выше. 7 = внешний 2 – выбор устройства внешн (внешний 2). • Определение команд пуска/останова/ устройства внешний 2 – см. параметр • Определение задания для устройства см. параметр 1106 источн. ЗАДАНИЯ 2. 8 = линия связи – устройство внешнего у (внешний 1 или внешний 2) определяе Fieldbus. • Для выбора активного источника внег (внешний 1 или внешний 2) служит би (параметр 0301). • Подробные указания приведены в рук модуля Fieldbus. 9 = ТАЙМЕР 1 – источник управления (вне определяется состоянием таймера (тай таймер неактивен = внешний 1). • См. раздел Группа 36: ТАЙМЕРНЫЕ (тай таймера. • См. таймер 2 – 4 – устройство упра внешний 2) определяется состоянием стаймера. • См. таймер 1 выше. 1 = цвх 1 (инв) – устройство управления определяется состоянием входа цвх 1 внешний 1; цвх 1 неактивен = внешний 1 внешний 1; цвх 1 неактивен = внешний 2 – -6 = цвх 2 (инв.) – цвх 6 (инв.) – источ 1 или внешний 2) определяется состоя 	него управления 2 (направления для 1002 команды внешний а внешний 2 — управления приводом тся управляющим слово шнего управления ит 5 командного слова 1 ководстве по эксплуатаций 1 или внешний 2) ймер активен = внешний 2 функции. вления (внешний 1 или вления (внешний 1 или внешний 1 или внешний 1 или соответствующего внешний 1 или внешний (цвх 1 активен = 12). ник управления (внешния (внешния или внешния или внешния или внешния или внешния (внешния или внешния или внешния или внешния или внешния или внешния (внешния или внешния (внешния или внешния или внешни или внешния или внешни или внеш

Код	Описание	Диапазон значений
	ИСТОЧН.ЗАДАНИЯ 1 Выбор источника сигнала 0 = ПАНЕЛЬ УПРАВ — В КАЧЕ ПАНЕЛЬ ИЗВОДНО ПЕТОВ В КАЧЕ ПАНЕЛЬ УПРАВ — В КАЧЕ ПАНЕЛЬ ОВ В КАЧЕ ПАНЕЛЬ УПРАВ — В КАЧЕ ПАНЕЛЬ ОВ В КАЧЕ ПАНЕЛЬ ОВ В КАЧЕ ПАНЕЛЬ ОВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В	о – 17 а для внешнего задания задание 1. встве источника задания используется аналоговый гочника задания используется аналоговый гочника задания используется аналоговый встве источника задания используется аналоговый сигнал соответствует максимальной вигателя в обратном направлении. не определяется параметром 1104. ой сигнал соответствует максимальной вигателя в прямом направлении. не определяется параметром 1105. араметр 1003 = 3 (вперед, назад). Поскольку минимальное значение задания корости вращения в обратном направлении, не знестве нижнего предела диапазона задания. Поствии управляющего сигнала (т.е. при 0 В на вращаться на полной скорости в обратном цуется установить приведенные ниже значения отсутствии сигнала на аналоговом входе привода из-за отказа. МИН. АВХ 1 (1304 МИН. АВХ 2) установите пи 4 мА). ПРЕДЕЛ ОШИБ.АВХ1 установите значение функция АВХ
	-	мин. внеш. задан. 1 (-2 % +2 % — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	Гистерезис 4	· % от полной шкалы У

Код	Описание	Диапазон значений
	4 = ABX2/ДЖОЙСТ. — в качестве источника задания вход 2 (ABX 2), работающий в режиме джойстин • См. ABX1/ДЖОЙСТ. выше.	
	5 = ЦВХ 3U,4D(C) — в качестве источника задания с цифровые входы (управление от потенциометр	
	 Цифровой вход ЦВХ 3 увеличивает скорость (Цифровой вход ЦВХ 4 уменьшает скорость (D 	U обозначает "вверх"). обозначает "вниз").
	 Команда останова вводит нулевое значение за Скорость изменения значения задания опред время ускор. 2. 	
	6 = цвх3u,4p — аналогично предыдущему (цвх 3u следующего:	,4D(C)), за исключением
	 Команда останова не вводит нулевое значение з При повторном пуске привода скорость вращ (с выбранным ускорением) до сохраненного з 	ения увеличивается
	7 = ЦВХ 5U,6D — аналогично предыдущему (ЦВХ 3U цифровые входы ЦВХ 5 и ЦВХ 6.	J,4D), только используются
	8 = ШИНА FBUS — в качестве источника задания испо 9 = ШИНА+АВХ1 — в качестве источника задания ис сигналов, полученных через интерфейс Fieldbu	спользуется комбинация us и с аналогового входа 1
	(ABX 1). См. <i>Коррекция задания с аналогое</i> 10 = шина*ABX1 – в качестве источника задания и сигналов, полученных через интерфейс Fieldbu ABX 1). См. <i>Коррекция задания с аналогов</i>	используется комбинация из и с аналогового входа 1 вого входа на стр. 196.
	11 = ЦВХЗU,4D(СНК) — аналогично описанному выц за исключением того, что • при переключении источника сигналов управ.	, ,
	внешний 2, внешний 2 на внешний 1, местны значение задания не копируется.	ій на дистанционный)
	12 = ЦВХЗU,4D(НК) — аналогично ЦВХ ЗU,4D, за искл • при переключении источника сигналов управ. внешний 2, внешний 2 на внешний 1, местны значение задания не копируется.	ления (внешний 1 на
	 Команда останова устанавливает нулевое зна 13 = цвх5∪,6D(нк) – аналогично цвх 3∪,4D, за исклочении источника сигналов управлений 2, внешний 2 на внешний 1, местны 	пючением следующего: ления (внешний 1 на
	значение задания не копируется. 14 = ABX1+ABX2 – в качестве источника задания и	спользуется комбинация
	сигналов на аналоговом входе 1 (ABX 1) и анал См. <i>Коррекция задания с аналогового вх</i>	года на стр. <i>196</i> .
	15 = ABX1*ABX2 — в качестве источника задания ис сигналов на аналоговом входе 1 (ABX1) и анало См. Коррекция задания с аналогового вх	оговом входе 2 (АВХ2).
	16 = ABX1-ABX2 – в качестве источника задания ис сигналов на аналоговом входе 1 (ABX 1) и анал См. Коррекция задания с аналогового вх	спользуется комбинация оговом входе 2 (ABX 2).
	17 = ABX1/ABX2 – в качестве источника задания ис сигналов на аналоговом входе 1 (ABX 1) и анал См. Коррекция задания с аналогового вх	оговом входе 2 (АВХ 2).
	Sim respensed successful and recovered by	

Код Описание Диапазон значений 20 = ПАНЕЛЬ УПР И – в качестве источника задания используется панель управления. Команда останова вводит нулевое значение задания (с обозначает "сброс"). При переключении источника сигналов управления (внешний 1 на внешний 2, внешний 12 на внешний1) значение задания не копируется. 21 = ПАНЕЛЬ УПР Б – в качестве источника задания используется панель управления. Команда останова не вводит нулевое значение задания. Задание запоминается. При переключении источника сигналов управления (внешний 1 на внешний 2, внешний 12 на внешний 1) значение задания не копируется. Коррекция задания с аналогового входа Для значений параметров 9, 10 и 14 – 17 используются формулы, приведенные в следующей таблице. Значение Вычисление задания АВХ Значение С + (значение В - 50 % от значения задания) C + B Значение С * (значение В/50 % от значения задания) C * B C - B (Значение С + 50 % от значения задания) - значение В (Значение С * 50 % от значения задания)/значение В C/B Здесь: • С = главное значение задания (= ШИНА FBUS для значений 9, 10 и = ABX 1 для значений 14 - 17) • В = коррекция задания (= ABX 1 для значений 9, 10 и = ABX 2 для значений 14 – 17) Пример. На рисунке 1201 показаны кривые 17 (/) источника задания 100 для значений 9, 10 и 14 – 17, где: 80 • C = 25 %. 60 • Пар. 4012 мин. уставка = 0. 40 Пар. 4013 макс. уставка = 0. 20 По горизонтальной оси отложена 0

100%

величина В.

Код	Описание	Диапазон значений
1104	МИН. ЗАДАНИЯ 1	0 – 500 Гц / 0 – 30000 об/мин
	 Устанавливает минимальное значение дл Величине мин. ЗАДАНИЯ 1 в Гц или об/ми минимальный сигнал на аналоговом вхи полного сигнала в вольтах или амперах Минимальное значение сигнала на аналоговеделяется параметром 1301 мин. Ав Эти параметры (задание, мин. и макс. з сигнала) обеспечивают возможность ма смещения задания. 	ин соответствует оде (в процентах от). поговом входе вх 1 или 1304 мин. Авх 2. начения аналогового

Код	Описание	Диапазон значений		
1105	МАКС. ЗАДАНИЯ	0 – 500 Гц /		
	Vстанавпивает мак	0 – 30000 об/мин пьное значение для внешнего задания 1.		
	• Величине макс. 3	я 1 в Гц или об/мин соответствует		
		на аналоговом входе (в процентах ольтах или амперах).		
	• Максимальное зн	ие сигнала на аналоговом входе		
		ром 1302 макс. авх 1 или 1305 макс. авх 2.		
	↑	нее задание		
	Пар. 1105			
	(MAKC.)	!		
	Пар. 1104	Аналоговый		
	(мин.)	Входной сигнал		
	Пар 1301 или Пар 1302 или			
		ар. 1304 Пар. 1305		
	^ '	нее задание		
	Пар. 1104	_		
	(МИН.)			
	Пар. 1105			
	(MAKC.)	-I		
		входной сигнал		
		lap 1301 или Пар 1302 или lap. 1304 Пар. 1305		
		lap. 1304 Пар. 1305		

Код	Описание	Диапазон значений
1106	ИСТОЧН. ЗАДАНИЯ 2	0 – 17, 19 – 21
	Выбор источника сигнала для 0 – 17 – то же, что для парам 19 = вых. пид 1 – сигнал зада См. разделы <i>Группа 40: ПИ РЕГУЛЯТОР</i> 2	я внешнего задания задание 2.
1107	МИН. ЗАДАНИЯ 2	0 – 100 %
		(0 – 600 % для момента)
1400	 Величине мин. Задания 2 в минимальный сигнал на анамперах). Минимальное значение сигопределяется параметром Этот параметр устанавливачастоты. Значение определяется в г — максимальной частоты — максимального значени — номинального крутящег 	палоговом входе (в вольтах или гнала на аналоговом входе 1301 мин. Авх 1 или 1304 мин. Авх 2. ает минимальное значение задания процентах от или скорости, пя задания технологического процесса, по момента.
1108	МАКС. ЗАДАНИЯ 2	0 – 100 % (0 – 600 % для момента)
	 Величине МАКС. ЗАДАНИЯ 2 максимальный сигнал на а амперах). Максимальное значение си определяется параметром Этот параметр устанавлива частоты. Значение определяется в г максимальной частоты 	налоговом входе (в вольтах или игнала на аналоговом входе 1302 макс. авх 1 или 1305 макс. авх 2. вет максимальное значение задания процентах от или скорости, ия задания технологического процесса,

Группа 12: ФИКСИР. СКОРОСТИ

Эта группа определяет набор фиксированных скоростей. В общем случае

- Возможно программирование до 7 фиксированных скоростей в диапазоне 0 500 Гц или 0 30000 об/мин.
- Значения должны быть положительными (отрицательные значения для фиксированных скоростей не предусмотрены).
- Выбор фиксированной скорости игнорируется приводом в следующих случаях:
 - привод отрабатывает задание ПИД-регулятора процесса;
 - привод работает в режиме местного управления;
 - активен режим переключения насосов/вентиляторов (PFA).

Примечание. Параметр 1208 ФИКС. СКОРОСТЬ 7 задает также так называемую скорость отказа, которая используется в случае отсутствия сигнала управления. См. параметры 3001 ФУНКЦИЯ АВХ<МІN, 3002 ОШ. СВЯЗИ И 3018 ФУНКЦ.ОШИБ.СВЯЗИ.

Код	Описание	•	Диапазон значений				
1201	выбор ф	рикс.	CKOP14 – 19				
	Определяет цифровые входы, используемые для выбора фиксированных скоростей. См. общие комментарии выше. 0 = не выбран — запрещение функции фиксированных скоростей. 1 = цвх 1 — выбор фиксированной скорости 1 с помощью цифрового входа цвх 1. • Цифровой вход активен = выбрана фиксированная скорость 1. 2 — 6 = цвх 2 — цвх 6 — выбор фиксированной скорости 1 с помощью цифрового входа цвх 2 — цвх 6. • См. выше. 7 = цвх 1,2 — выбор одной из трех фиксированных скоростей (1 — 3) с помощью цифровых входов цвх 1 и цвх 2. • Два цифровых входа работают как указано в таблице (0 = цвх неактивен, 1 = цвх активен):						
	цвх 1	цвх 2	Функция				
	0	0	Фиксированная скорость не используется				
	1 0 Фиксированная скорость 1 (1202)						
	0	0 1 Фиксированная скорость 2 (1203)					
	1 1 Фиксированная скорость 3 (1204)						
	• Также задает скорость отказа, которая используется в случае отсутствия сигнала управления. См. параметры 3001 функция авх<мин. и 3002 ош. связи панели.						

Код	Описани	е		Диапазон значений	
	 8 = ЦВХ 2,3 - Выбор одной из трех фиксированных скоростей (1 - 3) с помощью цифровых входов ЦВХ 2 и ЦВХ 3. Использование входов – см. выше (ЦВХ 1,2). 9 = ЦВХ 3.4 - Выбор одной из трех фиксированных скоростей (1 - 3) с помощью цифровых входов ЦВХ 3 и ЦВХ 4. Использование входов – см. выше (ЦВХ 1,2). 10 = ЦВХ 4,5 - Выбор одной из трех фиксированных скоростей (1 - 3) с помощью цифровых входов ЦВХ 4 и ЦВХ 5. Использование входов – см. выше (ЦВХ 1,2). 11 = ЦВХ 5,6 - Выбор одной из трех фиксированных скоростей (1 - 3) с помощью цифровых входов ЦВХ 5 и ЦВХ 6. Использование входов – см. выше (ЦВХ 1,2). 12 = ЦВХ 1,2,3 - Выбор одной из семи фиксированных скоростей (1 - 7) с помощью цифровых входов ЦВХ 1, ЦВХ 2 и ЦВХ 3. Три цифровых входа работают, как указано в таблице (0 = вход неактивен, 1 = вход активен): 				
	цвх 1	цвх 2	цвх 3	Функция	
	0	0	0	Фиксированная скорость не используется	
	1	0	0	Фиксированная скорость 1 (1202)	
	0	1	0	Фиксированная скорость 2 (1203)	
	1	1	0	Фиксированная скорость 3 (1204)	
	0	0	1	Фиксированная скорость 4 (1205)	
	1	0	1	Фиксированная скорость 5 (1206)	
	0	1	1	Фиксированная скорость 6 (1207)	
	1	1	1	Фиксированная скорость 7 (1208)	
	(1 – 7) с • Испол 14 = ЦВХ 4 (1 – 7) с • Испол 15 – 18 = 1 фиксиро от состо 15 = ТАЙ ТАЙМЕР • См. па 19 = ТАЙМ задания фиксиро • См. па -1 = ЦВХ 1 цифров • Инвер фикси	с помою ьзован 4,5,6 вы с помою ьзован ованно ояния, и т.д арамет (инв.) вого вхою сная фовани ровани цвх 2 (цью ці ие вхо цью ці ие вхо й скоро наприм , тайме , и ре р 1209 — выб ода цв ода цв ода цв однкци ная ско инв.) –	и <i>Группа 36: ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ.</i> ор фиксированной скорости 1 с помощью	

Код Описание Диапазон значений

- -7 = цвх1,2(инв.) выбор одной из трех фиксированных скоростей (1 3) с помощью цифровых входов цвх 1 и цвх 2.
 - Два цифровых входа работают с инвертированием, как указано ниже в таблице (0 = цвх неактивен, 1= цвх активен):

цвх 1	цвх 2	Функция
1	1	Фиксированная скорость не используется
0	1	Фиксированная скорость 1 (1202)
1	0	Фиксированная скорость 2 (1203)
0	0	Фиксированная скорость 3 (1204)

- -8 = ЦВХ2,3(ИНВ.) выбор одной из трех фиксированных скоростей (1 3) с помощью цифровых входов ЦВХ 2 и ЦВХ 3.
 - Использование входов см. выше (ЦВХ1,2(ИНВ.)).
- -9 = цвх3,4((инв.)) выбор одной из трех фиксированных скоростей (1 3) с помощью цифровых входов цвх 3 и цвх 4.
 - Использование входов см. выше (ЦВХ1,2(ИНВ.)).
- -10 = цвх4,5(инв.) выбор одной из трех фиксированных скоростей (1 3) с помощью цифровых входов цвх 4 и цвх 5.
 - Использование входов см. выше (ЦВХ1,2(ИНВ.)).
- -11 = ЦВХ5,6(ИНВ.) выбор одной из трех фиксированных скоростей (1 3) с помощью цифровых входов ЦВХ 5 и ЦВХ 6.
 - Использование входов см. выше (ЦВХ1,2(ИНВ.)).
- -12 = ЦВХ1,2,3(ИНВ.) выбор одной из семи фиксированных скоростей (1 7) с помощью цифровых входов ЦВХ 1, ЦВХ 2 и ЦВХ 3.
 - Три цифровых входа работают с инверсией, как указано в приведенной ниже таблице (0 = цвх не активен, 1 = цвх активен):

цвх 1	цвх 2	цвх 3	Функция
1	1	1	Фиксированная скорость
			не используется
0	1	1	Фиксированная скорость 1 (1202)
1	0	1	Фиксированная скорость 2 (1203)
0	0	1	Фиксированная скорость 3 (1204)
1	1	0	Фиксированная скорость 4 (1205)
0	1	0	Фиксированная скорость 5 (1206)
1	0	0	Фиксированная скорость 6 (1207)
0	0	0	Фиксированная скорость 7 (1208)

- -13 = ЦВХЗ,4,5 (ИНВ.) выбор одной из семи фиксированных скоростей (1 7) с помощью цифровых входов ЦВХ 3, ЦВХ 4 и ЦВХ 5.
 - Использование входов см. выше (ЦВХ1,2,3 (ИНВ.)).
- -14 = ЦВХ4,5,6(ИНВ.) выбор одной из семи фиксированных скоростей (1 7) с помощью цифровых входов ЦВХ4, ЦВХ 5 и ЦВХ 6.
 - Использование входов см. выше (ЦВХ1,2,3(ИНВ.)).

Код	Описание	Диапазон значений				
1202	ФИКС. СКОРОСТЬ 1	0 – 30000 об/мин/ 0 – 500 Гц				
	Устанавливает значение фиксированной	скорости 1.				
	• Диапазон и единицы измерения определяются значением параметра 9904 РЕЖИМ УПР.ДВИГ.:					
	 Диапазон: 0 – 30000 об/мин, если 9904 Диапазон: 0 – 500 Гц, если 9904 = 3 (ск. 					
_	ФИКС. СКОРОСТЬ 2 – ФИКС. СКОРОСТЬ 7	0 – 30000 об/мин 0 – 500 Гц				
1208	Каждый из параметров определяет значе скорости.	ние фиксированной				
	• См. фикс. скорость 1 выше.					

Код	Описание	Диапазон значений
1209	ВЫБОР ВРЕМ. РЕЖ.	1=ВНЕШ/ФС1/2/3 2=ФС1/2/3/4
		2-Ψ6 1/2/3/4

Определяет режим фиксированной скорости, активизируемый по таймеру. Возможно использование таймеров для переключений между внешним заданием и фиксированными скоростями, когда параметр 1201 = 15 – 18 (ТАЙМЕР 1 – 4) или 19 (ТАЙМЕР 1&2). 1 = ВНЕШ/ФС1/2/3

• Если параметр 1201 = 15 – 18 (ТАЙМЕР 1 – 4), то выбирается внешнее задание скорости, если таймер 1 – 4 не активен, и фиксированная скорость 1, если он активен.

ТАЙМЕР 1 – 4	Функция	
0	Внешнее задание	
1	Фиксированная скорость 1 (1202)	

• Если параметр 1201 = 19 (ТАЙМЕР 1&2), то выбирается внешнее задание скорости, если не активен ни один таймер, фиксированная скорость 1, если активен только таймер 1, фиксированная скорость 2, если активен только таймер 2, и фиксированная скорость 3, если активны оба таймера 1 и 2.

ТАЙМЕР1	ТАЙМЕР2	Функция
0	0	Внешнее задание
1	0	Фиксированная скорость 1 (1202)
0	1	Фиксированная скорость 2 (1203)
1	1	Фиксированная скорость 3 (1204)

$2 = \Phi C 1/2/3/4$

• Если параметр 1201 = 15 – 18 (ТАЙМЕР 1 – 4), то выбирается фиксированная скорость 1, если таймер 1 – 4 не активен, и фиксированная скорость 2, если он активен.

ТАЙМЕР 1 – 4	Функция	
0	Фиксированная скорость 1 (1202)	
1	Фиксированная скорость 2 (1203)	

• Если параметр 1201 = 19 (ТАЙМЕР 1&2), то выбирается фиксированная скорость 1, если не активен ни один таймер, фиксированная скорость 2, если активен только таймер 1, фиксированная скорость 3, если активен только таймер 2, и фиксированная скорость 4, если активны оба таймера 1 и 2.

ТАЙМЕР1	ТАЙМЕР2	Функция
0	0	Фиксированная скорость 1 (1202)
1	0	Фиксированная скорость 2 (1203)
0	1	Фиксированная скорость 3 (1204)
1	1	Фиксированная скорость 4 (1205)

Группа 13: АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ

Эта группа определяет предельные значения, а также постоянную времени фильтра для аналоговых входов.

Ко	Описание Диапазон значений				
130	МИН. ABX 1 0 — 100 %				
	 Определяет минимальное значение для аналогового входа. Значение задается в процентах от полного диапазона изменения аналогового сигнала. См. пример ниже. Минимальный сигнал на аналоговом входе соответствует значению параметра 1104 мин. задания 1 или 1107 мин. задания 2. мин. авх не может быть больше, чем макс. авх. Эти параметры (задание, мин. и макс. значения аналогового сигнала) обеспечивают возможность масштабирования и смещения задания. См. рисунок для параметра 1105. 				
	Пример. Для установки минимального значения сигнала на аналоговом входе равным 4 мА:				
	• Запрограммируйте аналоговый вход для приема сигнала тока 0 – 20 мА.				
	• Вычислите минимальное значение (4 мА) в процентах от полного диапазона (20 мА): 4 мА/20 мА * 100 % = 20 %.				
130	MAKC. ABX 1 0 – 100 %				
	Определяет максимальное значение для аналогового входа. • Значение задается в процентах от полного диапазона изменения аналогового сигнала. • Максимальный сигнал на аналоговом входе соответствует значению параметра 1105 макс. задания 1 или 1108 макс. задания 2.				
	• См. рисунок для параметра 1105.				

Код	Описание Диапазон значений		
1303	ФИЛЬТР ABX 1 0 – 10 с		
	иени фильтра для аналогового входа 1		
	 В течение этого времени сигнал на выходе фильтра достигает 63 % от установившегося значения при ступенчатом изменени сигнала на входе. 		
	[%]	Сигнал без фильтрации /	
	100		
	63	Сигнал после фильтра	
		→ t	
	Постоянн	ая времени	
1304	мин. АВХ 2	0 – 100 %	
	Определяет минимальное зн • См. выше мин. авх 1.	ачение для аналогового входа.	
1305	MAKC. ABX 2	0 – 100 %	
	Определяет максимальное значение для аналогового входа. • См. макс. авх 1 выше.		
1306	306 ФИЛЬТР АВХ 2 0 – 10 с		
	Определяет постоянную времени фильтра для аналогового вход (ABX 2).		
	• См. выше фильтр авх1.		

Группа 14: РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ

Эта группа определяет условия активизации каждого из релейных выходов.

Код	Описание	Диапазон значений			
1401	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 1	0 – 47			
	Определяет событие или условие, при которо что показывает релейный выход 1. 0 = не выбран – реле не используется и обест	·			
	1 = ГОТОВ – реле включено, когда привод готов к работе. Требования: • Присутствует сигнал разрешения работы.				
	Отсутствуют отказы.Напряжение питания в допустимых преде.Команда аварийного останова не подана.	лах.			
	2 = пуск – реле включено, когда привод работ	ает.			
	3 = ОТКАЗ(-1) — реле срабатывает при подаче наличии отказа реле обесточено.	напряжения питания. При			
	4 = ОТКАЗ – реле включено при наличии отказа				
	5 = ПРЕДУПРЕЖД. – реле включено при наличии 6 = РЕВЕРС – реле включено, когда двигатель и направлении.				
	7 = РАБОТА – реле срабатывает, когда привод г (даже в том случае, если сигнал разрешени отпускает при поступлении команды остано отказа.	ıя работы отсутствует). Реле			
	8= выше контр.1 – реле срабатывает, когда зн контролируемого параметра (3201) превыша • См. раздел <i>Группа 32: КОНТРОЛЬ</i> .	-			
	9 = ниже контр.1 – реле срабатывает, когда зн контролируемого параметра (3201) станови предела (3202).				
	• См. раздел <i>Группа 32: КОНТРОЛЬ</i> . 10 = выше контр.2 – реле срабатывает, когда :	OLIGINOLIMO PTODOFO			
	контролируемого параметра (3204) превыш • См. раздел <i>Группа 32: КОНТРОЛЬ</i> .	•			
	11 = ниже контр.2 – реле срабатывает, когда з контролируемого параметра (3204) станови предела (3205).				
	• См. раздел <i>Группа 32: КОНТРОЛЬ</i> .				
	12 = выше контр.3 – реле срабатывает, когда контролируемого параметра (3207) превыш • См. раздел <i>Группа 32: КОНТРОЛЬ</i> .				
	13 = ниже контр.3 – реле срабатывает, когда с контролируемого параметра (3207) станови предела (3208).	•			
	• См. раздел Группа 32: КОНТРОЛЬ.				

Код	Описание	Диапазон значений				
	14 = в заданн. тчк – реле включено, когда вы равна значению задания частоты.	іходная частота привода				
	15 = ОТКАЗ(СБРОС) – реле включено, когда привод находится в состоянии отказа и будет сброшен по истечении					
	запрограммированной задержки автомати • См. параметр 3103 задержка.					
	16 = ОТКАЗ/ПРЕДУП — реле срабатывает при н предупреждения.	аличии отказа или				
	17 = внешнее упр. – реле срабатывает при в устройства управления.	ыборе внешнего				
	18 =выбор зад. 2 – реле срабатывает при вы управления внешний 2.	боре устройства				
	19 = ФИКС. ЧАСТОТА — реле срабатывает при в скорости.	ыборе фиксированной				
	20 = нет задания – реле срабатывает при от нарушении связи с активным устройством					
	21 = ПРГР.ПО ТОКУ — реле срабатывает при по или отказа из-за перегрузки по току.					
	22 = ⊓овыш. ∪= – реле срабатывает при поянили отказа из-за повышенного напряжения					
	23 = темп.привода – реле срабатывает при г платы управления.	•				
	24 = ПОНИЖ. U – реле срабатывает при появл отказа из-за из-за пониженного напряжени					
	25 = нет авх1 – реле срабатывает при отсуто авх 1.					
	26 = нет авх2 – реле срабатывает при отсуто авх 2.	ствии сигнала на входе				
	27 = темпер.двиг. – реле срабатывает при по или отказа из-за перегрева двигателя.	оявлении предупреждения				
	28 = БЛОКИР. ДВИГ. – реле срабатывает при по или отказа из-за блокировки вала двигате.					
	30 = РЕЖ. СНА ПИД – реле включено, когда ак ПИД-регулятора.	тивна функция ожидания				
	31 = PFA – использование реле для пуска/ос управления PFA (см. Группа 81: УПРАВЛ					
	 Этот вариант применяется в случае испо управления PFA. 					
	 Выбор активизации/деактивизации выпо остановлен. 	лняется, когда привод				
	32 = АВТОЧЕРЕДОВ. – реле срабатывает при в авточередования в режиме PFA.	ыполнении операции				
	 Этот вариант применяется в случае испо управления PFA. 	ользования режима				
	33 = поток готов – реле срабатывает, когда может развить номинальный крутящий мо	= -				
	номинальный уровень намагничивания). 34 = макрос полз.2 – реле включено, когда а	•				
	пользователя 2.	1 1 1 -				

Код Описание Диапазон значений 35 = ШИНА FLDBUS – состояние реле определяется командами, полученными через интерфейс Fieldbus. • Двоичный код записывается через шину Fieldbus в параметр 0134, который управляет реле 1 – 6 в соответствии с приведенной ниже таблицей. • 0 = реле обесточено, 1 = реле включено. Пар. 0134 | Двоичный | РВЫХ 6 | РВЫХ 5 | РВЫХ 4 | РВЫХ 3 | РВЫХ 2 | РВЫХ 1 код 0 000000 0 0 0 0 0 0 1 000001 0 0 0 0 0 1

36 = ШИНА FLDBUS(-1) — состояние реле определяется командами, полученными через интерфейс Fieldbus.

0

0

0

 Двоичный код записывается через шину Fieldbus в параметр 0134, который управляет реле 1 – 6 в соответствии с приведенной ниже таблицей.

0

0

0

. . .

1

0

0

0

1

0

0

1

. . .

1

1

0

1

0

1

0

1

• 0 = реле обесточено, 1 = реле включено.

000010

000011

111111

Пар. 0134	Двоичный	РВЫХ 6	РВЫХ 5	РВЫХ 4	РВЫХ 3	РВЫХ 2	РВЫХ 1
	код						
0	000000	1	1	1	1	1	1
1	000001	1	1	1	1	1	0
2	000010	1	1	1	1	0	1
3	000011	1	1	1	1	0	0
4	000100	1	1	1	0	1	1
5 – 62							
63	111111	0	0	0	0	0	0

- 37 = ТАЙМЕР 1– реле включено, когда активен таймер 1.
 - См. раздел Группа 36: ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ.
- 38 40 =ТАЙМЕР 2 4 реле включено, когда активен таймер 2 4.
 - См. ТАЙМЕР 1 выше.

2

3

4

5 - 62

63

- 41 = ОБСЛ-ВЕНТ-Р реле включается, когда срабатывает счетчик охлаждающего вентилятора.
- 42 = ОБСЛ-ОБОРОТЫ реле включается, когда срабатывает счетчик оборотов двигателя.
- 43 = ОБСЛ-РЕСУРС реле включается , когда срабатывает счетчик времени работы.
- 44 = ОБСЛ-МВТЧ реле включается, когда срабатывает счетчик мегаватт-часов.
- 45 = ПРИОРИТЕТ реле срабатывает, когда включается режим переопределения.
- 46 = ПУСК ЗАДЕРЖ. реле срабатывает, когда активна задержка пуска.
- 47 = кр.нагр.пол. реле срабатывает, когда нарушена кривая нагрузки пользователя или появляется предупреждение.

Код	Описание	Диапазон значений
1402	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 2	0 – 47
	Определяет событие или условие, при котт. е. что показывает релейный выход 2. • См. параметр 1401 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 1.	тором включается реле 2,
1403	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 3	0 – 47
	Определяет событие или условие, при кот. е. что показывает релейный выход 3. • См. параметр 1401 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 1.	тором включается реле 3,
1404	ЗАДЕРЖ.ВКЛ.РВЫХ1	0 – 36
	Определяет задержку Управляющее включения реле 1. • Значения задержки включения/ отключения игнорируются приводом, когда для параметра 1401 установ задержку Включения (14	01) Задержка отключения (1405) становлено значение PFA.
1405	ЗАДЕР.ВЫКЛ.РВЫХ1	0 – 3600 c
	Определяет задержку отключения реле 1 • Значения задержки включения/отключе приводом, когда для параметра 1401 ус	ния игнорируются
1406	ЗАДЕРЖ.ВКЛ.РВЫХ2	0 – 3600 c
	Определяет задержку включения реле 2. • См. параметр задерж.вкл.рвых1.	
1407	ЗАДЕРЖ. ВЫКЛ. РВЫХ2	0 – 3600 c
	Определяет задержку отключения реле 2 • См. параметр задер.выкл.рвых1.	
1408	ЗАДЕРЖ.ВКЛ.РВЫХЗ	0 – 3600 c
	Определяет задержку включения реле 3. • См. параметр задерж.вкл.рвых1.	
1409	ЗАДЕРЖ. ВЫКЛ. РВЫХЗ	0 – 3600 c
	Определяет задержку отключения реле 3 • См. параметр задер.выкл.рвых1.	
1410	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 4 – 6	0 – 47
1412	Определяет событие или условие, при ко 4 – 6, т. е. что показывают релейные выхо • См. параметр 1401 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 1.	тором включается реле оды 4 – 6.
1413	ЗАДЕРЖ.ВКЛ.РВЫХ4	0 – 3600 c
	Определяет задержку включения реле 4. • См. параметр задерж.вкл.рвых1.	


Код	Описание	Диапазон значений
1414	ЗАДЕРЖ. ВЫКЛ. РВЫХ4	0 – 3600 c
	Определяет задержку отключения реле 4. • См. параметр задер.выкл.рвых1.	
1415	ЗАДЕРЖ.ВКЛ.РВЫХ5	0 – 3600 c
	Определяет задержку включения реле 5. • См. параметр задерж.вкл.рвых1.	
1416	ЗАДЕРЖ. ВЫКЛ. РВЫХ5	0 – 3600 c
	Определяет задержку отключения реле 5. • См. параметр задер.выкл.рвых1.	
1417	ЗАДЕРЖ.ВКЛ.РВЫХ6	0 – 3600 c
	Определяет задержку включения реле 6. • См. параметр задерж.вкл.рвых1.	
1418	ЗАДЕРЖ. ВЫКЛ. РВЫХ6	0 – 3600 c
	Определяет задержку отключения реле 6. • См. параметр задер.выкл.рвых1.	

Группа 15: АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ

Эта группа определяет выходные аналоговые сигналы привода (токовые сигналы). Такими сигналами могут быть:

- любой параметр из раздела *Группа 01: РАБОЧИЕ ДАННЫЕ*
- выходной ток привода, ограниченный запрограммированными минимальным и максимальным значениями
- масштабированное (и/или инвертированное) значение путем определения минимального и максимального значений исходного параметра (или содержимого). Для инвертирования сигнала максимальное значение (параметр 1503 или 1509) необходимо выбрать меньше минимального значения (параметр 1502 или 1508)
- отфильтрованное значение.

Код	Описание	Диапазон значений	
1501	ВЫБ.ЗНАЧ. АВЫХ 1	99 – 178	
	Определяет величину, отображаемую аналоговым выходом АВЫХ 1.		
	ца в качестве источника ыходной ток = 1,6 мА. ВИГ.		
	100 = ПИТАНИЕ РТ100 — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫХОДА В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ТОКА ДЛЯ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА ТИПА РТ100. ВЫХОДНОЙ ТОК = 9,1 мА. См. раздел Группа 35: ИЗМЕР.ТЕМП.ДВИГ.		
	101 – 178– Выход соответствует параметру в разделе <i>Группа 01: РАБОЧИЕ ДАННЫЕ</i> .		
	ером (например, 102 =		



Руководство по эксплуатации приводов АСН550-01

Код	Описание	Диапазон значений	
1507	ВЫБ.ЗНАЧ. АВЫХ 2	99 – 178	
	Определяет сигнал, подаваемый на анали См. параметр выб.знач. авых 1 выше.	оговый выход АВЫХ 2.	
1508	МИН.ЗНАЧ. АВЫХ 2	-	
	Устанавливает минимальное значение отображаемой величины. См. параметр мин. авых 1 выше.		
1509	МАКС.ЗНАЧ.АВЫХ 2	-	
	Устанавливает максимальное значение о См. выше макс.знач.авых 1.	тображаемой величины.	
1510	МИН. АВЫХ 2	0 – 20,0 мА	
	Устанавливает минимальный выходной ток. См. выше мин. авых 1.		
1511	МАКС. АВЫХ 2	0 – 20,0 мА	
	Устанавливает максимальный выходной ток. См. выше мак авых 1.		
1512	ФИЛЬТР АВЫХ 2	0 – 10,0 c	
Определяет постоянную времени фильтра для выхо См. выше фильтр авых 1.		а для выхода АВЫХ 2.	

Группа 16: СИСТЕМНЫЕ НАСТР-КИ

Эта группа определяет различные функции блокировки, сброса и разрешения системного уровня.

Код	Описание	Диапазон значений	
1601	РАЗРЕШЕН. РАБОТЫ	-6 – 7	
	Определяет источник сигнала разрешения работы. См. рисунок		
	на стр. <i>221</i> .		
	0 = НЕ ВЫБРАН — обеспечивает пуск привода без подачи внешнего сигнала разрешения работы.		
	 1 = ЦВХ 1 – в качестве источника сигнала разрешения работы используется цифровой вход ЦВХ 1. • Для разрешения работы привода этот вход должен находитьс в активном состоянии. • При снижении напряжения, когда этот вход становится 		
	неактивным, привод останавливает двигатель в режиме выбега;		
	повторный пуск привода возможен только после		
	восстановления сигнала разрешения работы. 2 – 6 = цвх 2 – цвх 6 – в качестве источника сигнала разрешения работы используется цифровой вход цвх 2 – цвх 6.		
	• См. цвх 1 выше.	3. L 45. C.	
	7 = ШИНА FLDBUS – в качестве источника с	игнала разрешения	
	работы используется командное слово		
	• Бит 6 командного слова 1 (параметр 0 запрещения работы.	301) активизирует сигнал	
	 Подробные указания приведены в рук модуля Fieldbus. 	•	
	-1 = цвх 1 (инв.) – в качестве источника сигнала разрешения		
	работы используется инвертированный • Для разрешения работы этот цифрово		
	находиться в неактивном состоянии.		
	• При активизации этого цифрового вхо		
	двигатель в режиме выбега; повторны		
	только после восстановления сигнала -2 – -6 = цвх 2 (инв.) – цвх 6 (инв.) – в кач		
	-2 – -6 – цвх 2 (инв.) – цвх 6 (инв.) – в кач разрешения работы используются инве		
	вход цвх 2 – цвх 6.		
	• См. цвх 1 (инв.) выше.		


Код	Описание	Диапазон значений
1602	БЛОКИР. ПАРАМ.	0 – 2
	 Этот параметр определяет возможность изменения значений параметров с панели управления (клавиатуры оператора). Данная блокировка не запрещает изменение значений параметров, выполняемое с помощью макросов. Данная блокировка не запрещает изменение значений параметров через интерфейс fieldbus. Значение параметра можно изменить только после ввода правильного пароля. См. параметр 1603 (ПАРОЛЬ). ЗАБЛОКИР. — изменение значений параметров с панели управления запрещено. Для отключения блокировки необходимо ввести правильный пароль в параметре 1603. РАЗБЛОКИР. — изменение значений параметров с панели управления разрешено. НЕ СОХРАНЕНО — панель управления можно использовать для изменения значений параметров, однако изменения не сохраняются в постоянной памяти привода. Для сохранения измененных значений параметров в постоянной памяти установите для параметра 1607 сохр. ПАРАМ. значение 1 (СОХРАНЕНИЕ). 	
1603	ПАРОЛЬ	0 - 65535
	Ввод правильного пароля позволяет отклизменения параметров. • См. параметр 1602 выше. • Код 358 дает возможность пользователи значение параметра 1602. • После отключения блокировки значение обнуляется.	ю один раз изменить

Код	Описание	Диапазон значений
1604	ВЫБ.СБР.ОТКАЗОВ	-6 – 8
	Выбор источника сигнала сброса отказа. восстанавливает работу привода после с (если устранена причина отказа).	
	0 = ПАНЕЛЬ УПРАВ — единственным источно отказа служит панель управления.	·
	 Сброс отказа с панели управления воз 1 = цвх 1 – источником сигнала сброса от вход цвх 1. 	
	 Сброс выполняется при активизации в 2 – 6 = цвх 2 – цвх 6 – источником сигнал цифровой вход цвх 2 – цвх 6. 	
	• См. ЦВХ 1 выше. 7 = ПУСК/СТОП – в качестве источника сигн используется команда останова.	
	 Не выбирайте это значение, если коми направления подаются через интерфе 	
	8 = ШИНА FLDBUS — ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА СБ интерфейс Fieldbus.	роса отказа служит
	 Командное слово передается по лини Сброс привода осуществляется битом (параметр 0301). 	
	-1 = цвх 1 (инв.) – источником сигнала сбринвертированный цифровой вход цвх 1	
	 Сброс привода выполняется при пере- неактивное состояние. 	
	-2 – -6 = цвх 2 (инв.) – цвх 6 (инв.) – источотказа служат инвертированный цифро • См. цвх 1 (инв.) выше.	

Код	Описание	Диапазон значений
1605	ИЗМ.ПАРАМ.ПОЛЬЗ	-6 – 6
	Определяет способ изменения набора п • См. параметр 9902 (прикл. макрос). • Изменение набора параметров пользо при остановленном приводе.	
	• Во время изменения пуск привода нев	возможен.
	Примечание. После изменения значени после выполнения идентификационного обязательно сохраните набор параметр	о прогона двигателя ов пользователя.
	 После выключения и повторного вклю после изменения значения параметра привод загружает последние сохранен В этом случае все несохраненные изм утрачены. 	9902 (прикл. макрос) ные значения параметров.
	Примечание. Значение этого параметра параметров пользователя и не изменяет набора параметров.	·
	Примечание. Для контроля выбора наб пользователя 2 можно использовать рел	
	 См. параметр 1401. 0 = НЕ ВЫБРАН – управление изменением пользователя возможно только с панел оператора) (с помощью параметра 990. 1 = ЦВХ 1 – для управления изменением пользователя используется цифровой Привод загружает набор параметров спадающему фронту сигнала на циф Привод загружает набор параметров нарастающему фронту сигнала на циф Загрузка набора параметров пользов при остановленном приводе. 2 – 6 = ЦВХ 2 – ЦВХ 6 – для управления и параметров пользователя используето ЦВХ 6. 	пи управления (клавиатуры 02). наборов параметров вход цвх 1. в пользователя 1 по оровом входе. в пользователя 2 по ифровом входе. вателя возможна только
	 См. цвх 1 выше. -1 = цвх 1 (инв.) – для управления измен параметров пользователя используето цифровой вход цвх 1. Привод загружает набор параметров нарастающему фронту сигнала на циф. Привод загружает набор параметров спадающему фронту сигнала на циф. Загрузка набора параметров пользов при остановленном приводе. -2 – -6 = цвх 2 (инв.) – цвх 6 (инв.) – для наборов параметров пользователя исг инвертированный цифровой вход цвх. См. цвх 1 (инв.) выше. 	ся инвертированный в пользователя 1 по ифровом входе. в пользователя 2 по оровом входе. В ателя возможна только управления загрузкой пользуется

Код	Описание	Диапазон значений
1606	БЛОКИР. МЕСТН.	-6 – 8
	Определяет работу функции блокировки ручного режима (HAND). В режиме HAND привод выполняет команды, подаваемые с панели управления (клавиатуры оператора).	
	 Когда функция блокир. мес не может быть переключен 	отн. активна, панель управления на в режим местного управления.
		гключена. Панель управления можно ия приводом, выбрав режим HAND.
		ия приводом, выорав режим гламо. гда останавливает привод вне
		раметра 1606 блокир. местн.
	Если во время нажатия кнога активен, и привод находится в режиме AUTO, но останав	лки OFF параметр блокир. местн. я в режиме AUTO, привод остается ливается выбегом, и дисплей панели
	управления отображает пре	
	панели управления, но не у Для перезапуска привода на	ждение отображается только на казывается релейными выходами.) в жимите кнопку АUTO.
		ходится в режиме OFF или HAND
		локир. местн. (например, с панели
		овой вход), управление приводом
		ся возможным до его перехода в
		ет действовать параметр БЛОКИР. AUTO в режим OFF или HAND
	нажатием кнопки OFF или F	
		тключения блокировки местного
	управления служит цифров	
	 Блокировка местного упра цифрового входа. 	вления включается при активизации
	неактивен.	зможен, пока этот цифровой вход
		ючения и отключения блокировки т цифровые входы ЦВХ 2 – ЦВХ 6.
	·	вки. Панель управления нельзя
	переключить в режим HANE приводом.) и использовать для управления
	служит бит 14 командного с	
		тся по линии связи Fieldbus.
		команды блокировки местного
	цвх 1.	нвертированный цифровой вход
	• Блокировка местного упра вход неактивен.	вления включена, когда цифровой
	1	ода разрешает переход в режим
		инв.) – для включения и отключения
		пения служит инвертированный
	J 45% : (7115.) 55120.	

Код	Описание	Диапазон значений
1607	СОХР. ПАРАМ.	0=3АВЕРШЕНО, 1=СОХРАНЕНИЕ
	 Параметры, измененные у сохраняются в постоянной сохранения необходимо и Если параметр 1602 блоки параметры, то измененны оператора), не сохраняюто использовать данный параметр 1602 блоки то параметры, измененны сохраняются в постоянной 0 = ЗАВЕРШЕНО – значение уссхранения всех параметр 	пр. парам. = 1 (разълокир.), е с панели управления, сразу же памяти. станавливается автоматически после
1608	РАЗРЕШ. ПУСКА 1	-6 – 7
	Определяет источник сигнал на стр. 221.	па разрешения пуска 1. См. рисунок



Код	Описание	Диапазон значений
1609	РАЗРЕШ. ПУСКА 2	-6 – 7
	Определяет источник сигнала разрешения	•
	Примечание. Функциональное назначени пуска отличается от функционального на разрешения работы.	• •
	0 = не выбран – обеспечивает пуск привод сигнала разрешения пуска.	да без подачи внешнего
	1 = цвх 1 – в качестве источника сигнала используется цифровой вход цвх 2.	разрешения пуска 1
	 Для подачи сигнала разрешения пуска должен находиться в активном состоя 	
	 При снижении напряжения на входе (э становится неактивным) привод остан режиме выбега и показывает на диспл 	авливает двигатель в нее панели управления
	предупреждение 2022. Теперь привод пока не будет возобновлен сигнал раз	решения пуска 2.
	2 – 6 = цвх 2 – цвх 6 – в качестве источни пуска 2 используется цифровой вход цв	ка сигнала разрешения x 2 – цвх 6.
	• См. цвх 1 выше.	
	7 = ШИНА FIELDBUS — В качестве источника пуска 2 используется командное слово	
	• Сигнал запрещения пуска 2 активизиру слова 2 (параметр 0302).	
	 Подробные указания приведены в руко модуля Fieldbus. 	оводстве по эксплуатации
	-1 = ЦВХ 1 (ИНВ.) – в качестве источника си 2 используется инвертированный цифро	
	-2 – -6 = ЦВХ 2 (ИНВ.) – ЦВХ 6 (ИНВ.) – В каче разрешения пуска используется инверт	
	вход цвх 2 – цвх 6. • См. цвх 1 (инв.) выше.	
1610	индик. предупржд	0=НЕТ, 1=ДА
	Управляет выводом на дисплей следующа • 2001 перегрузка по току	их предупреждений:
	• 2002 ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	
	• 2003 ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ • 2009 ПЕРЕГРЕВ ПРИВОДА	
	Дополнительные сведения см. в разделе	Перечень сигналов
	предупреждения на стр. 406.	AG LIO DI IDOGGTOG
	0 = нет – указанные выше предупреждени 1 = да – все указанные выше предупрежд	не выводятся. ения разрешены.

Код	Описание	Диапазон значений
1611	ВИД ПАРАМЕТРА	0=ПО УМОЛЧ, 1=FLASHDROP
	Выбирает вид параметров, т.е. п дисплей.	араметры, которые выводятся на
	FlashDrop предназначено для бы приводы, на которые не подано приспосабливать перечень пара например, т.е. некоторые парами Дополнительная информация пр	устройство FlashDrop. Устройство ыстрого копирования параметров в питание. Оно позволяет легко метров под требования заказчика, етры могут быть скрыты.
	параметра 9902 значения 31 (за	активизируются установкой для ГР.НАБ.FD). плиный и короткий перечни
	1 = FLASHDROP – показывается по Короткий перечень параметро скрываемые устройством Flas	в не включен. Параметры,
1612	12 УПР ВЕНТИЛЯТОР 0=ABTOMAT, 1=BKЛ	
	Selects drive cooling fan control. Of fluctuations.	Can be used to mitigate DC voltage
	0 = AUTO – Fan is controlled auton 1 = ON – Fan is always forced on.	natically (default).
1613	FAULT RESET	0=DEFAULT, 1=RESET NOW
	•	зов посредством систем, контроли- их доступ к параметрам привода. ется (по умолчанию)

Группа 17: ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ

Эта группа задает источник сигнала активизации переопределения, скорость/частоту переопределения и пароль, а также способ разрешения и запрещения переопределения. Функция переопределения может использоваться, например, в случае пожара.

Когда активизируется цифровой вход переопределения, привод останавливается, после чего ускоряется до установленной скорости или частоты. Когда цифровой вход деактивизируется, привод останавливается и перезагружается. Если команда пуска, разрешения работы или разрешения пуска подается врежиме АUTO, привод автоматически запускается и продолжает нормально работать после окончания режима переопределения. Если привод находится в режиме HAND, то он возвращается в режим OFF.

Когда переопределение действует:

- Привод работает на предварительно установленной скорости.
- Привод игнорирует все команды клавиатуры.
- Привод игнорирует все команды, поступающие по линиям связи.
- Привод игнорирует все цифровые входы, за исключением активизации/деактивизации переопределения и команд разрешения работы и разрешения пуска.
- Привод выдает на дисплей предупреждение "2020 переопределение".

Игнорируются следующие отказы:

3	ПЕРЕГРЕВ ПЧ
6	ПОНИЖЕННОЕ U=
7	HET ABX1
8	HET ABX2
9	ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
10	НЕТ ПАНЕЛИ
12	БЛОКИР. ВАЛА ДВИГ.
14	ВНЕШНИЙ ОТКАЗ 1
15	ВНЕШНИЙ ОТКАЗ 2
18	ОТКАЗ ТЕРМИСТОРА ДВИГАТЕЛЯ
21	ВНУТР.ИЗМЕР.ТОКА

22	НЕТ ФАЗЫ СЕТИ
24	ПРЕВЫШЕН. СКОРОСТИ
28	ОШИБКА ШИНЫ FIELDBUS 1
29	ФАЙЛ КОНФИГУРАЦИИ EFB
30	ПРИНУД.ОТКЛ.ПО FIELDBUS
31	EFB 1
32	EFB 2
33	EFB 3
34	НЕТ ФАЗЫ ДВИГАТЕЛЯ
37	ПРЕВЫШ. ТЕМПЕР. ПЛ.
38	КРИВАЯ НАГРУЗКИ ОПРЕДЕЛ. ПОЛЬЗОВ.
1000	Гц/об/мин
1001	НПР. ЗНАЧ. PFA
1003	МАСШТАБ АВХ
1004	МАСШТАБ АВЫХ
1006	РАСШИРЕН. РВЫХ
1007	ПАРАМЕТРЫ FIELDBUS
1008	НПР.РЕЖ.РГА
1016	ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕД.КРИВОЙ НАГРУЗКИ
-	

Введение в действие режима переопределения:

- 1. Введите необходимые параметры во всех группах, за исключением группы 17.
- 2. Выберите цифровой вход, который будет активизировать режим переопределения (пар. 1701).
- 3. Введите задание частоты или скорости для режима переопределения (пар. 1702 или 1703) в соответствии с режимом управления двигателем (пар. 9904).
- 4. Введите пароль [пар. 1704 (358)].
- 5. Разрешите режим переопределения (пар. 1705).

Изменение параметров переопределения:

- 1. Если режим переопределения уже разрешен, запретите его:
 - Введите пароль (пар. 1704).
 - Запретите режим переопределения (пар. 1705).
- 2. Если нужно, загрузите набор параметров переопределения (пар. 9902).

- 3. Измените необходимым образом параметры, за исключением параметров группы 17.
- 4. Измените необходимым образом параметры группы 17:
 - Цифровой вход для разрешения режима переопределения (пар. 1701).
 - Задание частоты или скорости (пар. 1702 или 1703).
- 5. Введите пароль (пар. 1704).
- 6. Разрешите режим переопределения (пар. 1705). Привод заменяет значения всех параметров в наборе параметров переопределения новыми значениями.

Код	Описание	Диапазон значений
1701	ИСТОЧН.ПЕРЕОПР.	-6 – 6
	Определяет источник сигнала активизации переопределения. 0 = НЕ ВЫБРАН — сигнал активизации переопределения не выбра 1 = ЦВХ 1 — в качестве источника сигнала активизации переопределения используется цифровой вход ЦВХ 1. • Для подачи сигнала активизации переопределения этот вход должен находиться в активном состоянии. 2 — 6 = ЦВХ 2 — ЦВХ 6 — в качестве источника сигнала активизаци переопределения используется цифровой вход ЦВХ 2 — ЦВХ 6. • См. ЦВХ 1 (ИНВ.) — в качестве источника сигнала разрешения пу 2 используется инвертированный цифровой вход ЦВХ 1. -2 — -6 = ЦВХ 2 (ИНВ.) — ЦВХ 6 (ИНВ.) — в качестве источника переопределения пуска используется инвертированный цифровой вход ЦВХ 2 — ЦВХ 6. • См. ЦВХ 1 (ИНВ.) выше.	
1702	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Задает предварительно установленную частоту для переопределения. Направление вращения определяется параметром 1003. Примечание. Это значение устанавливается в том случае, если задан режим управления двигателем (параметр 9904) СКАЛЯР:ЧАСТ. (3).	
1703	СКОР.ПЕРЕОПРЕД.	0 – 30,000 об/мин
	Задает предварительно установле переопределения. Направление враметром 1003.	
	Примечание. Это значение устана установлен режим управления дви вектор:скор. (1).	

Код	Описание	Диапазон значений
1704	КОД ПЕРЕОПРЕД. Ввод правильного пароля разблоки операцию изменения. • Обязательно вводите пароль пер параметра 1705. • См. параметр 1705 ниже. • Пароль: 358. • После отключения блокировки зн обнуляется.	ед изменением значения
1705	•	

Код	Описание	Диапазон значений
1706	ПЕРЕОПР. НАПРАВ.	-6 – 7
	Определяет источник сигнала активизаци	и выбора направления
	вращения двигателя в режиме переопред	
	0 = вперед – в качестве направления пере	определения выбирается
	направление вперед.	
	1 = ЦВХ 1 – в качестве источника сигнала	•
	переопределения используется цифров	
	 Направление вперед выбирается при входа в неактивное состояние. 	переходе цифрового
	• При активизации цифрового входа вы	бирается направление
	назад.	onpacton nampabnemic
	2 – 6 = ЦВХ 2 – ЦВХ 6 – в качестве источни	ка сигнала направления
	переопределения используется цифров	
	• См. цвх 1 выше.	
	7 = назад – в качестве направления перес	определения выбирается
	направление назад.	
	-1 = цвх 1 (инв.) – в качестве источника си	
	переопределения используется инверти	рованный цифровой вход
	цвх 1.	_
	• При активизации цифрового входа вы	оирается направление
	вперед.	
	 Направление назад выбирается при по в неактивное состояние. 	ереходе цифрового входа
	-2 – -6 = цвх 2 (инв.) – цвх 6 (инв.) – в кач	ACTRA NCTOULINKS CNEUSIS
	направления переопределения использ	
	цифровые входы ЦВХ 2 – ЦВХ 6.	, 10 1 0 /1 111 12 0 p 1 /1 p 0 2 d 1 11 12 10
	• См. цвх 1 (инв.) выше.	
1707		
	2=ПИД	,
	Определяет источник сигнала задания пе	реопределения.
	1 = постоянный – использование для пер	еопределения
	предварительно установленной частоть	•
	частоты определяется параметром 1702	
	значение скорости – параметром 1703 (
	2 = ПИД – в качестве задания используетс	
	регулятора (см. группу 40 ПИД РЕГУЛЯ	
	• Примечание. При использовании в ре ПИД-регулятора должны соблюдаться	
	 При выборе уставки ПИД-регулятора 	
	уставки) может устанавливаться знач	• •
	ВНУТРЕННИЙ.	5.17.5 / L/C 1, / L/C 2 11 11 1
	• ДОЛЖЕН БЫТЬ АКТИВНЫМ НАБОР ПАРАМЕ	ТРОВ 1 ПИД-РЕГУЛЯТОРА 1
	(параметр 4027 набор пар.пид-1 = на	• •
	• Направление переопределения (пара	
	направ.) может иметь значение либо (0 (вперед), либо 7 (назад).

Группа 20: ПРЕДЕЛЫ

Эта группа определяет минимальные и максимальные предельные значения (скорость, частота, ток, крутящий момент и т. д.), которые должны соблюдаться при управлении двигателем.

Код	Описание	Диапазон значений
2001	мин. скорость	-30000 – 30000 об/мин
	 Минимально допустимая скорость вращения (об/мин). Выбор положительного или нулевого значения минимальной скорости определяет два диапазона: положительный и отрицательный. Отрицательное значение минимальной скорости определяет один диапазон скоростей. См. рисунок. 	
	Скорость Пар. 2002	Значение 2001 < 0
		Диапазон разрешенных скоростей
	0	В ремя
	Пар. 2001	
	Скорость	Значение 2001 <u>≥</u> 0
	Пар. 2002	Диапазон разрешенных скоростей
	Пар. 2001 0	——— Время
	-(Пар. 2001)	Диапазон разрешенных скоростей
	-(Пар. 2002)	
2002	МАКС. СКОРОСТЬ Максимально допусти	0 – 30000 об/мин имая скорость вращения (об/мин).
2003	MAKC. TOK	Зависит от типа привода
	Определяет максима. в двигатель из привод	пьный выходной ток (A), поступающий да.

Код	Описание	Диапазон значений	
2006	РЕГУЛЯТОР Umin	0 – 2	
	Включение/или отключение регулятора постоянного тока. Когда включен: • Если напряжение на шине постоянног нарушений в сети питания, для поддерминимально допустимого значения рескорость двигателя. • При уменьшении скорости двигателя и	пониженного напряжения о тока падает из-за ржания напряжения выше гулятор уменьшает	
	нагрузки обеспечивает рекуперацию э	беспечивает рекуперацию энергии, поддерживая не на шине постоянного тока и предотвращая	
	• Регулятор пониженного напряжения у	р пониженного напряжения увеличивает выбег при нии питания в системах с большим моментом инерции, р, в центрифугах или вентиляторах.	
	1 = вкл. (время)— регулятор включен с ог работы (500 мс).		
	2 = вкл. – регулятор включен без ограни времени работы.	чения максимального	

Код	Описание	Диапазон значений	
2007	мин. частота	-500 — 500 Гц	
	 Положительное ил определяет два ди- 	устимое значение частоты на выходе привода. или нулевое значение минимальной скорости диапазона: положительный и отрицательный. значение минимальной скорости определяет скоростей.	
	Примечание. Необхо	ОДИМО, ЧТОБЫ МИН. ЧАСТОТА ≤ МАКС. ЧАСТОТЫ.	
	Частота	Значение 2007 < 0	
	Пар. 2008		
	0	Диапазон разрешенных частот ► Время	
	Пар. 2007		
	Частота	Значение 2007 <u>></u> 0	
	Пар. 2008		
		Диапазон разрешенных частот	
	Пар. 2007	▶ Время	
	-(Пар. 2007)		
	-(Пар. 2008)	Диапазон разрешенных частот	
	-(i lap. 2000)		
2008	МАКС. ЧАСТОТА	0 – 500 Гц	
	Определяет максима привода.	льно допустимое значение частоты на выходе	

Код	Описание	Диапазон значений
2013	ВЫБ МИН.МОМЕНТА	-6 – 7
	Управление выбором одного из двух знач допустимого крутящего момента (2015 ми момент 2).	
	0 = мин. момент 1 – в качестве минималь мин. момент 1.	ного предела выбран 2015
	1 = цвх 1 – для выбора минимального пре вход цвх 1.	едела служит цифровой
	 Когда цифровой вход активен, выбран Когда цифровой вход неактивен, выбр мин. момент 1. 	
	2 – 6 = цвх 2 – цвх 6 – для выбора минима цифровой вход цвх 2 – цвх 6. • См. цвх 1 выше.	ального предела служит
	7 = ШИНА FLDBUS — для выбора минимальн командного слова 1 (параметр 0301).	
	 Командное слово передается по линиі -1 = цвх 1 (инв.) – для выбора минимальн инвертированный цифровой вход цвх 1 	ого предела служит
	 Когда цифровой вход активен, выбран Когда цифровой вход неактивен, выбр момент 2. 	ю значение мин. момент 1.
	-2 – -6 = цвх 2(инв.) – цвх 6 (инв.) – для вы предела служит инвертированный цифр • См. цвх 1 (инв.) выше.	

Код	Описание	Диапазон значений
2014	ВЫБ. МАКС.МОМЕНТА	-6 – 7
	Управление выбором одного из двух знач допустимого крутящего момента (2017 мамомент 2).	
	0 = макс. момент 1 – в качестве максимального предела выбран 2017 макс. момент 1.	
	1 = ЦВХ 1 – для выбора максимального предела служит цифровой вход ЦВХ 1.	
	• Когда цифровой вход активен, выбран момент 2.	но значение МАКС.
	• Когда цифровой вход неактивен, выбр момент 1.	рано значение МАКС.
	2 – 6 = цвх 2 – цвх 6 – для выбора максим цифровой вход цвх 2 – цвх 6. • См. цвх 1 выше.	иального предела служит
	7 = ШИНА FLDBUS — для выбора максималь бит 15 командного слова 1 (параметр 0	
	• Командное слово передается по лини	
	-1 = ЦВХ 1 (ИНВ.) – для выбора максималь инвертированный цифровой вход цвх 1	
	 Когда цифровой вход активен, выбрано значение макс. момент 1. 	
	• Когда цифровой вход неактивен, выбрано значение макс. момент 2.	
	-2 – -6 = ЦВХ 2 (ИНВ.) – ЦВХ 6 (ИНВ.) – ДЛЯ Е предела служит инвертированный цифр • См. ЦВХ 1 (ИНВ.) выше.	-
2015	МИН. МОМЕНТ 1	-600,0 – 0 %
	Задает первый предел минимального кру Величина устанавливается в процентах от момента двигателя.	
2016	МИН. МОМЕНТ 2	-600,0 – 0 %
	Задает второй предел минимального крут Величина устанавливается в процентах от момента двигателя.	
2017	MAKC. MOMEHT 1	0 – 600,0 %
	Задает первый предел максимального кру Величина устанавливается в процентах от момента двигателя.	•
2018	MAKC. MOMEHT 2	0 – 600,0 %
	Задает второй предел максимального кру Величина устанавливается в процентах от момента двигателя.	

Группа 21: ПУСК/СТОП

Эта группа определяет режим пуска и останова двигателя. Привод

АСН550 поддерживает несколько режимов пуска и останова.

Код	Описание	Диапазон значений
2101	РЕЖИМ ПУСКА	1 – 8
	определяются значением пар 1 = АВТОМАТ. – выбор автомат • Режим ВЕКТОР:СКОР.: в бол оптимальный пуск. Пуск в нулевой скорости.	пьшинстве случаев обеспечивают ращающегося двигателя и пуск при
		дленный пуск с нулевой частоты. а пуска с намагничиванием постоянным начения 8 = РАМПА.
	Примечание. Режим с намаги обеспечивает пуск вращающе	ничиванием постоянным током не егося двигателя.
		ыполняется по истечении заданного раметр 2103 намагн.пт) даже в том в двигателя не завершено.
	 случае, если намагничивание Режим ВЕКТОР:СКОР.: нама в течение времени, задани Обычное управление дви окончания интервала нам обеспечивает максималынобеспечивает максималынобычное управление дви окончания интервала нам Обычное управление дви окончания интервала нам 3 = АВТПДХВ.СКАЛ – выбор реж СКАЛЯР:ЧАСТ. привод автоматически вы для пуска вращающегося двигатель уже вращается запускался на текущей ча В системах с несколькими 4 = ПОВЫШ.МОМЕНТ – выбор репускового момента (только) Применяется, когда требу 	е двигателя не завершено. гничивание двигателя постоянным током ного параметром 2103 время подмагнич. гателем включается сразу после агничивания. Данный выбор но возможный пусковой момент. гничивание двигателя постоянным током ного параметром 2103 время подмагнич. гателем включается сразу после агничивания. кима пуска на ходу. Только режим бирает правильную выходную частоту двигателя. Используется, когда, и нужно, чтобы привод плавно стоте. п двигателями использоваться не может. ежима автоматического повышения
	при частоте 20 Гц или в м становится равной заданной . Двигатель предварительн течение времени, заданно . См. параметр 2110 ток до 5 = подхв+повыш – одноврем режима повышения моменто . Сначала выполняется про	омент, когда выходная частота ной. о намагничивается постоянным током в эго параметром 2103 время подмагнич. П. МОМЕНТА. пенный выбор режима пуска на ходу и та (только для режима скаляр:част.). ограмма пуска на ходу и намагничивание вращения равна нулю, выполняется утящего момента.

Код	Описание	Диапазон значений
2102	РЕЖИМ ОСТАНОВА	1=ВЫБЕГ, 2=УПР. ЗАМЕДЛ.
	питания двигателя. Двигатель остановки. 2 = УПР. ЗАМЕДЛ. — выбор способа замедлением. • Интенсивность замедления с	ова путем отключения напряжения вращается по инерции до а останова с заданным определяется параметром 2203 в зависимости от
2103	ВРЕМЯ ПОДМАГНИЧ.	0 – 10 c
	 Время, в течение которого выполняется предварительное намагничивание двигателя в режиме пуска с намагничиванием постоянным током. Для выбора режима пуска служит параметр 2101. После поступления команды пуска привод намагничивает двигатель в течение времени, заданного данным параметром, затем запускает двигатель. Установите время предварительного намагничивания достаточным для полного намагничивания двигателя. При выборе слишком большого значения возможен перегрев двигателя. 	
2104	ДИНАМ.ТОРМОЖ.	0=НЕ ВЫБРАН, 2=ТОРМ.П.ТОК
	Определяет, используется ли подвигателя. 0 = НЕ ВЫБРАН — функция испольотключена. 2 = ТОРМ.П.ТОК — разрешение тортока. • Разрешает торможение подачей постоянного тока после прекращения модуляции. • Если параметр 2102 РЕЖИМ ОСТАНОВА = 1 (ВЫБЕГ), торможение начинается после отключения сигнала пуска. • Если параметр 2102 РЕЖИМ ОСТАНОВА = 2 (УПР. ЗАМЕДЛ.), торможение начинается после завершения замедлен	зования постоянного тока оможения подачей постоянного Скорость динам. тормож. Задание Скорость динамич. торможен.
2105	СКОР.ДИН.ТОРМОЖ.	0 – 360 об/мин
55	Задает скорость, при которой вк	

Код	Описание Диапазон значений
2106	ТОК ДИН.ТОРМОЖ. 0 – 100 %
	Параметр определяет величину задания постоянного тока в процентах от значения параметра 9906 ном. ток двиг.
2107	ВРЕМ.ДИН.ТОРМОЖ. 0 – 250 c
	Определяет продолжительность торможения постоянным током после прекращения модуляции, если параметр 2104 = 2 (ТОРМ.П.ТОК).
2108	ЗАПРЕТ ПУСКА 0=ОТКЛ., 1=ВКЛ.
	 Включает или отключает функцию запрета пуска. Функция запрета пуска игнорирует активную команду пуска в следующей ситуации (требуется повторная команда пуска): Отказ устранен и сброшен. Это можно осуществить вручную с панели управления, через входы/выходы или канал последовательной связи или с помощью автоматического сброса (Группа 31: АВТОМАТИЧ. СБРОС). О = ОТКЛ. – отключение функции запрета пуска. 1 = вкл. – включение функции запрета пуска.
2109	1 7
	Определяет способ обработки команды аварийного останова. При включенной функции: • По команде аварийного останова привод останавливает двигатель с использованием аварийного замедления (параметр 2208 вр. Авар. Замедл.). • Для повторного пуска привода необходимо подать внешнюю команду останова и снять команду аварийного останова. 0 = НЕ ВыБРАН — запрещение функции аварийного останова через цифровые входы. 1 = ЦВХ 1 — для подачи команды аварийного останова используется цифровой вход ЦВХ 1. • Команда аварийного останова выполняется при переключении цифрового входа в активное состояние. • Отмена команды аварийного останова происходит при возврате цифрового входа в неактивное состояние. 2 — 6 = ЦВХ 2 — ЦВХ 6 — для подачи команды аварийного останова используются цифровые входы ЦВХ 2 — ЦВХ 6. • См. ЦВХ 1 выше. -1 = ЦВХ 1 (ИНВ.) — для подачи команды аварийного останова используется инвертированный цифровой вход ЦВХ 1. • Команда аварийного останова подается при переключении цифрового входа в неактивное состояние. • Отмена команды аварийного останова происходит при возврате цифрового входа в активное состояние. -2 — -6 = ЦВХ 2 (ИНВ.) — ЦВХ 6 (ИНВ.) — для подачи команды аварийного останова используется инвертированный цифровой вход ЦВХ 2 — ЦВХ 6. • См. ЦВХ 1 (ИНВ.) выше.

Код	Описание	Диапазон значений
2110	ТОК ДОП. МОМЕНТА	0 – 300 %
	Устанавливает максимальный ток, подава повышении крутящего момента. • См. параметр 2101 РЕЖИМ ПУСКА.	аемый в двигатель при
2113	ЗАДЕРЖКА ПУСКА	0,00 - 60,00 c
	Определяет задержку пуска. После выпол привод находится в состоянии ожидания закончится задержка, после чего запуска пуска может использоваться со всеми рех • Если параметр задержка пуска = нулю, • Во время задержки пуска на дисплей вы предупреждения 2028 задержка пуска.	до тех пор, пока не ет двигатель. Задержка кимами пуска. задержка запрещается.

Группа 22: УСКОР./ЗАМЕДЛ.

Эта группа содержит параметры, которые управляют ускорением и замедлением двигателя. Параметры определяются парами: один для ускорения, второй для замедления. Можно задать две пары "ускорение/ замедление" и использовать цифровой вход для выбора одной из пар.

Код	Описание	Диапазон значений
2201	ВЫБ. УСК/ЗАМ 1/2	-6 – 6
	Определяет способ выбора пары уско • Значения времени ускорения/замед одно для ускорения, другое для зам • Определение параметров ускорения рассматривается ниже. 0 = НЕ выбран — выбор запрещен, испозначений времени ускорения/замед. 1 = ЦВХ 1 — для выбора пары ускорени цифровой вход цВХ 1. • Когда цифровой вход активен, выб • Когда цифровой вход неактивен, в 2 — 6 = ЦВХ 2 — ЦВХ 6 — для выбора париспользуется цифровой вход цВХ 2 — 1. • См. ЦВХ 1 выше. 7 = ШИНА FIELDBUS — для выбора пары служит бит 10 командного слова 1 (па • Командное слово передается по ли -1 = цВХ 1 (инв.) — для выбора пары ус используется инвертированный циф • Когда цифровой вход неактивен, в • Когда цифровой вход активен, выб -2 — -6 = цВХ 2 (инв.) — цВХ 6 (инв.) — д замедление используется инвертированные используется и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	ления определяются парами: педления. пя/замедления ользуется только первая пара ления. пе/замедление используется орана пара 1. при ускорение/замедление цвх 6. при ускорение/замедление сраметр 0301). При связи Fieldbus. Скорение/замедление оровой вход цвх 1. провой вход провой вход цвх 1. провой вход вход вход вход вход вход вход вход
2202	• См. цвх 1 (инв.) выше.	
2202	ВРЕМЯ УСКОР. 1 0,0 – 1800 c	
	Задает время ускорения от нулевой до максимальной частоты для пары ускорение/замедление 1. См. А на рисунке для параметра 2204.	
	 Фактическое время ускорения также параметра 2204 кривая ускор. 1. См. 2008 макс. частота. 	е зависит от значения

Код	Описание	Диапазон значений
2203	ВРЕМЯ ЗАМЕДЛ. 1	0,0 – 1800 c
	Время замедления от максимально ускорение/замедление 1. • Фактическое время замедления параметра 2204 кривая ускор. 1. • См. 2008 макс. частота.	также зависит от значения
2204	КРИВАЯ УСКОР. 1	0=ЛИНЕЙН., 0,1 – 1000,0 с
	Выбор формы кривой ускорения/ замедления для пары 1 (см. В на рисунке). • Форма кривой определяется как линейная, если не выставлено дополнительное время для достижения максимальной частоты. При увеличении этого времени переходы на краях кривой становятся более плавными. Форма кривой становится S-образной. • Эмпирическое правило: оптимальное соотношение между длительностью криволинейного участка и длительностью всего разгона равно 1/5. 0.0 = линейн. – линейная характеристика для пары ускорение/замедление 1. 0,1 — 1000,0 — S-образная форма кривой для пары ускорение/заме	МАКС. А Линейная хар-ка ———————————————————————————————————
2205	ВРЕМЯ УСКОР. 2	0,0 – 1800 c
	Задает время ускорения от нулево пары ускорение/замедление 2. • См. 2202 время ускор. 1.	й до максимальной частоты для
2206	ВРЕМЯ ЗАМЕДЛ. 2	20,0 – 1800 c
	Время замедления от максимально ускорение/замедление 2. • См. 2203 время замедл. 1.	ой до нулевой частоты для пары
2207	КРИВАЯ УСКОР. 2	0=ЛИНЕЙН., 0,0 – 1000,0 с
	Выбирает форму кривой ускорения • См. 2204кривая ускор. 1.	я/замедления для пары 2.
2208	ВР.АВАР.ЗАМЕДЛ.	0,0 – 1800 c
	Задает время замедления от максидля аварийного останова. • См. параметр 2109 выб. АВАР. ОСТ. • Форма кривой – линейная.	•

Код	Описание	Диапазон значений
2209	ОБНУЛЕНИЕ РАМП	-6 – 7
	Определяет источник управления для при нулевой скорости в соответствии с устано замедления (см. параметры 2203 время з замедл. 2).	вленным временем
	0 = не выбран – не установлен.	
	1 = цвх 1 – для принудительной установки используется цифровой вход цвх 1.	
	 Активизация этого цифрового входа пр устанавливаетскорость равной 0, послоставаться нулевой. 	ринудительно пе чего скорость будет
	 При переходе цифрового входа в неак восстанавливается обычный режим уг 	
	2 – 6 = ЦВХ 2 – ЦВХ 6 – ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНО скорости используется цифровой вход I • См. ЦВХ 1 выше.	рй установки нулевой
	7 = ШИНА FIELDBUS — определяет бит 13 ко качестве источника управления	
	принудительной установкой нулевой скор •Командное слово передается по линии • Командное слово записывается в пара	ı связи Fieldbus.
	-1 = цвх 1(инв.) – для принудительной уст используется инвертированный цифров	ановки нулевой скорости
	 При переходе цифрового входа в неак скорость принудительно устанавливае 	тивное состояние
	 При активизации цифрового входа вос режим управления скоростью. 	
	-2 – -6 = цвх 2 (инв.) – цвх 6 (инв.) – для п нулевой скорости используется инверти цвх 2 – цвх 6. • См. цвх 1 (инв.) выше.	

Группа 23: УПРАВЛ. СКОРОСТЬЮ

Эта группа содержит параметры, используемые в режиме регулирования скорости.

Код	Описание	Диапазон значений	
2301	ПРОПОРЦ.УСИЛЕНИЕ	0,00 - 200,0	
	 Задает коэффициент усиления регулятора скорости. Слишком большое значение может приводить к колебаниям скорости. На рисунке показан выходной сигнал регулятора скорости при ступенчатом изменении рассогласования (величина 		
	рассогласования остается постоянной)		
	Примечание. Для автоматической установки усиления пропорционального звена можно использовать параметр 2305 автонастр.вкл.		
	$K_{\rm p}$ = коэффициент усиления = 1 $T_{\rm l}$ = время интегрирования = 0 $T_{\rm D}$ = время дифференцирования = 0		
	Выход регулятора = K _p · e	е = значение ошибки (рассогласования) t	

Код	Описание		Диапазон значений
2302	ВРЕМЯ ИНТЕГРИР.		0 – 600,00 c
	 Задает время интегриров выходного сигнала значении ошибки. При уменьшении в быстрое устранен Слишком малое в неустойчивости ре На рисунке показа ступенчатом измерассогласования опримечание. Для апримечание. 	ания определяет ска регулятора скорос времени интегриров ие постоянных оши ремя интегрирования. В выходной сигнал нении рассогласоваются постояннов втоматической уста сно использовать па	ра скорости. корость изменения сти при постоянном вания происходит более бок. ия может стать причиной регулятора скорости при ания (величина й).
	T _D = время дифференцирования = 0		
	% 🕈	Выход регулятора	
	K _p · e		
	K _p · e {		е = значение ошибки (рассогласования)
		T_l	

Описание	Диапазон значений
ВРЕМЯ ДИФФЕРЕНЦ.	0 – 10000 мс
выходной сигнал в процессе и • Если время дифференцирова работает как пропорциональн	ия повышает чувствительность ичины рассогласования. нцирования, тем больше возрастает изменения.
На рисунке показан выходной сигнал регулятора скорости при ступенчатом изменении задания скорости (значение ошибки после скачка остается постоянным).	
K_p = коэффициент усиления = 1 T_l = время интегрирования > 0 T_D = время дифференцирования T_s = период дискретизации = 2 м Δe = изменение величины рассог	
$K_p \cdot T_D \cdot \frac{\Delta e}{T_s} \left\{ K_p \cdot e \right\}$ $K_p \cdot e \left\{ K_p \cdot e \right\}$	Выход регулятора Величина ошибки е = значение ошибки (рассогласования) т
	• Операция дифференцирован регулятора к изменениям вел • Чем больше время дифференвыходной сигнал в процессе и • Если время дифференцирова работает как пропорциональнослучае – как пропорциональноегулятор (ПИД-регулятор). На рисунке показан выходной с ступенчатом изменении задани скачка остается постоянным). Кр = коэффициент усиления = 1

Код	Описание	Диапазон значений
2304	КОМПЕНС. УСКОР.	0 - 600,00 c
	 Задает время дифференцирования для компенсации ускорения Для компенсации момента инерции при ускорении двигателя к выходному сигналу регулятора скорости добавляется сигнал, пропорциональный производной задания. 2303 время дифференц. характеризует принцип действия дифференцирования. Эмпирическое правило: установите этот параметр равным 50 100 % от суммы механических постоянных времени двигателя присоединенного к нему механизма. На рисунке показан переходный процесс скорости при разгоне нагрузки с большим моментом инерции. 	
	Без коррекции ускорения	
	% С корре %	кцией ускорения Задание скорости Фактическая скорость

Код	Описание	Диапазон значений
2305	АВТОНАСТР.ВКЛ.	0=ОТКЛ., 1=ВКЛ.
Запуск функции автоматической настройки регулятора скор 0 = ОТКЛ. – автоматическая настройка не выполняется. (Не запрещает использование параметров автонастройки 1 = вкл. – включение автоматической настройки регулятора скорости. Возврат в состояние ОТКЛ. выполняется автома		выполняется. гров автонастройки.) стройки регулятора
	Процедура:	
	Примечание. Двигатель должен быть соединен с механической нагрузкой.	
 Запустите двигатель с постоянной скорос от номинальной скорости). 		остью (20 – 40 %
	• Установите для параметра автонастрои Привод:	йки 2305 значение вкл.
	• разгоняет двигатель;	
	• вычисляет значения пропорциональн интегрирования;	ого усиления и времени
	• устанавливает значения параметров 2 величинам;	2301 и 2302 равными этим
	• устанавливает значение откл. для пар	раметра 2305.

Группа 25: КРИТИЧ. СКОРОСТИ

Эта группа позволяет задать до трех критических скоростей или диапазонов скоростей, которые требуется исключить из рабочих режимов, например, из-за возникновения механического резонанса.

Код	Описание	Диапазон значений
2501	ВЫБ.КРИТИЧ.СКОР.	0=ОТКЛ., 1=ВКЛ.
	Задает включение/отключение функці Функция критических скоростей исклюдиапазонах скоростей. 0 = откл. – отключение функции крити 1 = вкл. – включение функции критиче	очает работу в определенных ических скоростей.
	Пример. Для запрета работы на скорс сильная вибрация вентилятора: • определите диапазоны нежелателы что они лежат в пределах 18 – 23 Гц. установите пар. 2501 выб.критич.ск. установите пар. 2502 крит.скор.1.ни. установите пар. 2503 крит.скор.1.ве. установите пар. 2504 крит.скор.2.ни. установите пар. 2505крит.скор.2.вет ——————————————————————————————————	остях, на которых возникает ных скоростей; предположим, ц и 46 – 52 Гц. кор. = 1; ижн = 18 Гц; ерх = 23 Гц; ижн = 46 Гц, рх = 52 Гц.
2502	КРИТ.СКОР.1.НИЖН	0 – 30000 об/мин/ 0 – 500 Гц
	Задает нижнюю границу диапазона кр • Значение должно быть меньше либ 2503 крит.скор.1.верх. • Единицы измерения – об/мин, за ися 9904 режим упр.двиг. = 3 (скаляр:ча измерения – Гц.	ритических скоростей 1. по равно значению параметра ключением случая, когда пар.

Код	Описание	Диапазон значений
2503	КРИТ.СКОР.1.ВЕРХ	0 – 30000 об/мин/ 0 – 500 Гц
	Задает верхнюю границу диапазона крити • Значение должно быть больше либо ра 2502 крит.скор.1.нижн.	•
	 Единицы измерения – об/мин, за исключ 9904 режим упр.двиг. = 3 (скаляр:част.) измерения – Гц. 	
2504	КРИТ.СКОР.2.НИЖН	0 – 30000 об/мин/ 0 – 500 Гц
	Задает нижнюю границу диапазона крити • См. параметр 2502.	ческих скоростей 2.
2505	КРИТ.СКОР.2.ВЕРХ	0 – 30000 об/мин/ 0 – 500 Гц
	Задает верхнюю границу диапазона критических скоросте • См. параметр 2503.	
2506	КРИТ.СКОР.3.НИЖН	0 – 30000 об/мин/ 0 – 500 Гц
	Задает нижнюю границу диапазона критических скоростей 3 • См. параметр 2502.	
2507	КРИТ.СКОР.3.ВЕРХ	0 – 30000 об/мин/ 0 – 500 Гц
	Задает верхнюю границу диапазона крити • См. параметр 2503.	ических скоростей 3.

Группа 26: УПРАВЛ. ДВИГАТЕЛЕМ

Эта группа содержит параметры, используемые для управления двигателем.

Код	Описание	Диапазон значений
2601	ВКЛ.ОПТИМ. ПОТОКА	0=ОТКЛ., 1=ВКЛ.
	Изменение магнитного потока в завис нагрузки. Оптимизация потока позвол потребление энергии и шум. Эту функ для приводов, которые обычно работа номинальной. 0 = откл. – отключает функцию. 1 = вкл. – включает функцию.	яет снизить общее кцию следует использовать

Код	Описание Диапазон значений
2602	ТОРМОЖ. ПОЛЕМ 0=ОТКЛ., 1=ВКЛ.
	Обеспечивает более быстрое замедление за счет увеличения
	уровня намагниченности двигателя (в отличие от ограничения времени замедления). При увеличении магнитного потока в
	двигателе энергия механической системы преобразуется в
	двигателе в тепловую энергию.
	• Торможение полем действует только в режиме векторного
	управления, т. е. когда параметр 9904 РЕЖИМ УПР.ДВИГ. = 1 (ВЕКТОР: СКОР.).
	0 = ОТКЛ. – ОТКЛЮЧАЕТ ФУНКЦИЮ.
	1 = вкл. – включает функцию.
	Тормозной Номинальная мощность двигателя момент (%)
	120% ★ - 1 Без торможения полем (1) 2,2 кВт
	2 13 KBI
	80 (3) 37 кВт (4) 75 кВт
	(5) 250 кВт
	40 3 4 5
	0
	5 10 20 30 40 50
	120% — — — С торможением полем
	80 1
	40 2
	5 4 3
	5 10 20 30 40 50
	<i>f</i> (Гц)

Код Описание Диапазон значений 2603 **НАПР.IR-КОМПЕНС**. 0 - 100 BЗадает добавочное напряжение для IR-компенсации (компенсации падения напряжения на сопротивлении обмотки двигателя) при О Гц. Необходимо, чтобы параметр 9904 РЕЖИМ УПР.ДВИГ. = 3 (СКАЛЯР:ЧАСТ.). Во избежание перегрева двигателя напряжение компенсации должно быть как можно меньше. Типичные значения напряжения компенсации: Приводы на 380 - 480 В P_{N} (к \overline{BT}) 3 7,5 15 37 132 IR-комп. (B) 21 18 15 10 4 При включении IR-компенсация обеспечивает форсировку двигателя на низких скоростях за счет подачи дополнительного напряжения. Используйте IR-компенсацию, например, в случаях, когда необходим большой пусковой момент. Напряжение двигателя A = IR-компенсация включена В = без компенсации Пар. 2603 В $f(\Gamma_{\rm LL})$ Пар. 2604 2604 ЧАСТ. IR-КОМПЕНС 0 - 100 %Задает частоту (в процентах от номинальной частоты двигателя), при которой напряжение IR-компенсации равно 0 В. 1=ЛИНЕЙН., 2=КВАДРАТИЧН. 2605 **ОТНОШЕНИЕ U/F** Выбор зависимости отношения U/f (напряжение к частоте) ниже точки ослабления поля. 1 = ЛИНЕЙН. – рекомендуется для применений с постоянным крутящим моментом. 2 = квадратичн. – рекомендуется для управления центробежными насосами и вентиляторами. (КВАДРАТИЧН. - обеспечивает меньший уровень шума для большей части диапазона рабочих частот.)


Код Описание Диапазон значений 2606 ЧАСТОТА КОММУТАЦ 1, 2, 4, 8, 12 кГц Задает частоту коммутации силовых ключей привода. • Чем выше частота коммутации, тем ниже уровень шума. В системах с несколькими двигателями частота коммутации не должна отличаться от ее значения по умолчанию Частота коммутации 12 кГц предусмотрена В режиме скалярного управления, т.е. когда параметр 9904 РЕЖИМ УПР.ДВИГ. = 3 (СКАЛЯР:ЧАСТ.). Частоты коммутации, предусмотренные для различных типов приводов см. в приведенной ниже таблице: Мощность (кВт) 1 кГц 2 кГц 8 кГц 12 кГц* 4 кГц 0.75 - 37Χ Χ Χ Χ Χ 45 - 110Χ Χ Χ Χ 132 - 160Х Χ Χ 12 кГц – только в скалярном режиме

2607 **УПР.ЧАСТ.КОММУТ.**

0=ОТКЛ., 1=ВКЛ.

Активизирует управление частотой коммутации. Если этот параметр активен, то выбор значения параметра 2006 частота коммутац ограничивается в случае повышения температуры привода. См. приведенный ниже рисунок. Эта функция определяет максимально возможную частоту коммутации для конкретной рабочей точки. Чем выше частота коммутации, тем ниже уровень акустического шума.

- В системах с несколькими двигателями не запрещайте эту функцию (не устанавливайте OFF (ВЫКЛ)).
- 0 = откл. функция отключена.
- 1 = ВКЛ. частота коммутации ограничена согласно рисунку.



Код	Описание	Диапазон значений
2608	КОЭФ.КОМП.СКОЛЬЖ	0 – 200 %
	 Задает коэффициент усиления для компенсации скольжения (%). В двигателях с короткозамкнутым ротором под нагрузкой возникает эффект скольжения. Этот эффект можно компенсировать путем увеличения частоты по мере увеличения крутящего момента. Необходимо, чтобы параметр 9904РЕЖИМ УПР.ДВИГ. = 3 (СКАЛЯР:ЧАСТ.). О – компенсация скольжения отключена. 1 – 200 – компенсация скольжения включена. 100 % означает полную компенсацию скольжения. 	
2609	УМЕНЬШЕНИЕ ШУМА	0=ВЫКЛ., 1=ВКЛ.
	Этот параметр вводит случайную составлации. Функция уменьшения шума обеспешума двигателя по всему диапазону часто тональной частоте, в результате чего уме амплитуды шума. Случайная составляющи частоту 0 Гц. Она прибавляется к частоте параметром 2606 частота коммутац. Это если параметр 2606 = 12 кГц. 0 = выкл. 1 = вкл.	ечивает распределение от вместо шума на одной ньшается интенсивность цая имеет среднюю коммутации, заданной
2619	СТАБИЛИЗ. П.ТОКА	0=ОТКЛ., 1=ВКЛ.
	Включает или выключает стабилизатор на тока. Стабилизатор постоянного тока испоскалярного управления, чтобы предотвра колебания напряжения на шине постоянн вызываемые нагрузкой двигателя или недсети электропитания. При возникновении привод настраивает задание частоты таки стабилизировать напряжение шины постоследовательно, устранить колебаний крутнагрузке. 0 = ОТКЛ. — стабилизатор напряжения постоя вкл. — с	ользуется в режиме тить возможные ого тока привода, достаточной мощностью колебаний напряжения им образом, чтобы оянного тока и, гящего момента на тоянного тока отключен.
2625	OVERMODULATION	0=DISABLE, 1=ENABLE
	Разрешает или запрещает перемодуляция ляции может быть полезным в некоторых ослабления поля. 0 = DISABLE — запрещает перемодуляцию (1 = ENABLE — разрешает перемодуляцию.	применениях в области

Группа 29: ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эта группа содержит сведения о времени работы элементов привода и позволяет установить контрольные интервалы обслуживания. Когда время работы достигает контрольного значения, на дисплей панели управления (клавиатуры оператора) выводится сообщение о необходимости технического обслуживания.

Код	Описание	Диапазон значений
2901	ПОРОГ ВЕНТИЛЯТ	0,0 – 6553,5 кч
	Задает контрольную точку счетчика в охлаждения привода. • Значение сравнивается со значение	
	0,0 – отключение контрольного значе	
2902	СЧЕТЧИК ВЕНТИЛЯТ	0,0 – 6553,5 кч
	Определяет фактическое время рабопривода.	•
	 Если параметр 2901 имеет значени запускается. 	іе, отличное от нуля, счетчик
	• Когда текущее значение счетчика при параметром 2901, на панели появлю о необходимости технического обсл	яется сообщение
	0,0 – обнуление параметра.	
2903	ПОРОГ ОБОРОТЫ	0 – 65535 Млн об.
	Задает контрольную точку счетчика суммарных оборотов двигателя.	
	 Значение сравнивается со значени 0 – отключение контрольного значени 	
2904	СЧЕТЧИК ОБОРОТОВ	0 – 6553 Млн. об.
	Определяет фактическое количество двигателем.	
	 Если параметр 2903 имеет значени запускается. 	іе, отличное от нуля, счетчик
	 Когда текущее значение счетчика при параметром 2903, на панели появлиеобходимости технического обслу 0 — обнуление параметра. 	яется сообщение о
2905	ПОРОГ ВРЕМ.РАБ.	0,0 – 6553,5 кч
	Задает контрольную точку счетчика в • Значение сравнивается со значение 0,0 – отключение контрольного значе	ем параметра 2906.

Код	Описание	Диапазон значений
2906	 СИГНАЛ ВРЕМ.РАБ. Если параметр 2905 имеет значение, о запускается. Когда текущее значение счетчика прев параметром 2905, на панели появляет о необходимости технического обслуж Определяет фактическое время работы 0,0 – обнуление параметра. 	вышает значение, заданное ся сообщение сивания.
2907	ПОРОГ МВтч Задает контрольную точку счетчика суммарной энергии, израсходованной приводом (МВтч). • Значение сравнивается со значением параметра 2908. 0,0 – отключение контрольного значения.	
2908	 СЧЕТЧИК МВтч Определяет фактическое значение сумм израсходованной приводом (МВтч). Если параметр 2907 имеет значение, с запускается. Когда текущее значение счетчика прев параметром 2907, на панели появляет о необходимости технического обслуж 0,0 – обнуление параметра. 	отличное от нуля, счетчик вышает значение, заданное тся сообщение

Группа 30: ОБРАБОТКА ОТКАЗОВ


Эта группа определяет ситуации, которые привод должен идентифицировать как потенциальные отказы, а также реакцию привода в случае отказа.

Код	Описание	Диапазон значений
3001	ФУНКЦИЯ АВХ<МИН.	0 – 3
	Определяет реакцию привода в случае, в входе (ABX) становится меньше заданно используется	
	• в качестве активного источника задани ЗАДАНИЯ)	ия (Группа 11: ИСТОЧНИК
	• источника уставки или сигнала обратн процесса или или внешнего ПИД-регул РЕГУЛЯТОР 1, Группа 41: ПИД РЕГУЛ ВНЕШ./КОРР.ПИД-РЕГ), и соответству активным.	лятора (<i>Группа 40: ПИД</i> ІЯТОР 2 или <i>Группа 42:</i>
	3021 предел ошиб. АВХ1 и 3022 предел ошинимальные пределы, соответствующи	
	0 = НЕ ВЫБРАН — никакой реакции. 1 = ОТКАЗ — вывод сообщения об отказе (ABX2), и останов привода выбегом.	(7, НЕТ АВХ1 ИЛИ 8, НЕТ
	2 = ФИКС.СКОР.7 – вывод предупреждения НЕТ АВХ2), и работа на скорости, задан ФИКС. СКОРОСТЬ 7.	`
	3 = ПОСЛЕД.СКОР. – вывод предупрежден 2007, НЕТ АВХ2), и работа на скорости, возникновения отказа. Это значение о усреднения скорости за последние 10	которая была до пределяется путем
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выбирая фикс. убедитесь в том, что продолжение расигнала на аналоговом входе безопа	аботы при отсутствии
3002	ОШ. СВЯЗИ ПАНЕЛИ	1 – 3
	Определяет реакцию привода в случае на управления (клавиатурой оператора). 1 = ОТКАЗ – вывод сообщения об отказе (
	привода выбегом. 2 = ФИКС.СКОР.7 – вывод предупреждения работа на скорости, заданной параметр 3 = ПОСЛЕД.СКОР. – вывод предупреждени работа на скорости, которая была до возначение определяется путем усреднен 10 секунд.	оом 1208 фикс. скорость 7. ия (2008 нет панели), и озникновения отказа. Это
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выбирая фикс. о убедитесь в том, что продолжение раб сигнала на аналоговом входе безопас	боты при отсутствии

Код	Описание	Диапазон значений
3003	ВНЕШ. ОТКАЗ 1	-6 – 6
	Этот параметр определяет вход, на котор внешнего отказа 1, а также реакцию приво 0 = не выбран – сигнал внешнего отказа н 1 = цвх 1 – сигнал внешнего отказа подае цвх 1.	ода на внешний отказ. е используется. тся на цифровой вход
	 Активизация цифрового входа обознач выводит сообщение об отказе (14, вне 	ш.отказ 1) и
	останавливает двигатель в режиме вы	
	2 – 6 = ЦВХ 2 – ЦВХ 6 – СИГНАЛ ВНЕШНЕГО ОТ ЦИФРОВОЙ ВХОД ЦВХ 2 – ЦВХ 6.	гказа подается на
	 См. цвх 1 выше. -1 = цвх 1 (инв.) – сигнал внешнего отказа инвертированный цифровой вход цвх 1 	
	 Переход цифрового входа в неактивно отказ. Привод выводит сообщение об и останавливает двигатель выбегом. -2 – -6 = цвх 2 (инв.) – цвх 6 (инв.) – источ отказа служит инвертированный цифро См. цвх 1 (инв.) выше. 	ре состояние обозначает отказе (14,внеш.отказ 1) ником сигнала внешнего
3004	ВНЕШ. ОТКАЗ 2	-6 – 6
	Этот параметр определяет вход, на котор внешнего отказа 2, а также реакцию приво См. параметр 3003 выше.	
3005	ТЕПЛ.ЗАЩИТА ДВИГ	0 – 2
	Определяет реакцию привода в случае пе 0 = не выбран – никакой реакции и/или те не установлена.	
	1 = ОТКАЗ – вывод предупреждения (2010, когда расчетная температура двигателя сообщения об отказе (9, ПЕРЕГРЕВ ДВИГА в режиме выбега, когда расчетная темпревышает 110 °C.	превышает 90 °С; вывод теля) и останов двигателя
	2 = ПРЕДУПРЕЖД. — когда расчетная темпер превышает 90 °C, выводится предупреж температура двигателя).	

Код	Описание	Диапазон значений
3006	ВРЕМ.ТЕПЛ.ЗАЩ.ДВ	256 – 9999 c
	Вадает постоянную времени тепловой модели двигателя. Это время, за которое температура двигателя достигает 63 % с конечного значения температуры при постоянной нагрузке. Для тепловой защиты, отвечающей требованиям UL при использовании двигателей класса NEMA, справедливо следующее эмпирическое правило: врем.тепл.защ.дв. равно 35 t6, где t6 (в секундах) задается изготовителем двигателя и представляет собой время, которое двигатель может проработать без повреждений при шестикратном номинальном токе. Постоянная времени для кривой отключения класса 10 равна 350 с, для кривой отключения класса 20 – 700 с, а для кривой отключения класса 30 – 1050 с.	
	Нагрузка двигателя 🛦	t t
	Повышение температуры 100 % 63 %	lap. 3006

Код	Описание	Диапазон значений
3007	КРИВАЯ НАГР.ДВИГ	50 – 150 %
	 Определяет максимально допустимую рабочую нагрузку двигателя При стандартном значении 100 % защита двигателя от перегрузки срабатывает, когда фиксированный ток превысит 127 % от значения параметра 9906 ном. ток двиг. Стандартная перегрузочная способность находится на том же уровне, который обычно допускают изготовители двигателей при температуре окружающего воздуха ниже 30 °C и на высоте над уровнем моря ниже 1000 м. Если температура окружающего воздуха превышает 30 °C или установка расположена выше уровня моря более чем на 1000 м, необходимо уменьшить значение параметра 3007 в соответствии с рекомендациями изготовителя двигателя. Пример. Если нужно, чтобы фиксированный уровень защиты составлял 115 % от номинального тока двигателя, установите для 	
	параметра 3007 значени	ие 91 %
	(= 115/127*100 %).	D. 1/2 - 1/2 - 2/2 (0/) 2 - 1/2 2/2 - 1/2
		Выходной ток (%) относительно значения пар. 9906 ном. ток двиг.
	150 — Пар. 3007 100 = —————————————————————————————————	
	Пар. 3008 50	
		Частота
	Пар. 3009	
3008	НАГР.НА НУЛ.СКОР	25 – 150 %
	вращения.	пустимый ток при нулевой скорости вется относительно параметра 9906 ном.
3009	ЧАСТ. ТЧК ИЗЛОМА	1 – 250 Гц
	Определяет частоту в точке излома кривой нагрузки двигателя.	
		ывания тепловой защиты, когда параметры 3007 кривая нагр.двиг и 3008 стандартные значения.



3010 **ФУНКЦИЯ БЛОКИР**.

Этот параметр определяет работу функции защиты от опрокидывания (блокировки вала) двигателя. Данная защита срабатывает, когда двигатель работает в области опрокидывания (см. рисунок) в течение времени, заданного параметром 3012 время блокир. "Предел пользователя" определен в скалярном режиме параметром 2003 макс. ток (*Группа 20: ПРЕДЕЛЫ*) и в векторном режиме – ПАРАМЕТРАМИ 2017 МАКС. МОМЕНТ 1 И 2018 МАКС. МОМЕНТ 2 ИЛИ предельным значением на входе ШИНА FLDBUS.

0 = НЕ ВЫБРАН – защита от опрокидывания двигателя не используется.

- 1 = ОТКАЗ если двигатель работает в области опрокидывания в течение времени, заданного параметром 3012 время блокир.:
 - привод останавливает двигатель выбегом;
 - на дисплей выводится сообщение об отказе.
- 2 = ПРЕДУПРЕЖД. если двигатель работает в области опрокидывания в течение времени, заданного параметром 3012 время блокир.:
 - на дисплей выводится предупреждение.
 - предупреждение стирается, если двигатель проработал вне области опрокидывания в течение времени, равного половине значения параметра 3012 время блокир.



Код	Описание	Диапазон значений
3011	ЧАСТОТА БЛОКИР.	0,5 – 50 Гц
	Этот параметр задает значение частоты длопрокидывания (блокировки вала). См. рис	
3012	ВРЕМЯ БЛОКИР.	10 – 400 c
	Этот параметр задает время включения с опрокидывания (блокировки вала).	функции защиты от
3017	ЗАМЫКАН.НА ЗЕМЛЮ	0=ОТКЛ., 1=ВКЛ.
	Определяет реакцию привода в случае об землю в двигателе или кабеле двигателя привода в случае обнаружения им замык двигателе или кабелях двигателя. См. так НЕПР.ПОДКЛЮЧЕНИЕ и 3028 EARTH FAULT LV	. Определяет реакцию сания на землю в кже параметры 3023
	Примечание. Отключение защиты от заманнулировать гарантию. 0 = откл. – никакой реакции.	иыкания на землю может
	1 = вкл. – вывод на дисплей сообщения с на землю) и останов привода выбегом.	•
	Примечание. Отключение защиты от зам привести к прекращению действия гара	
3018	ФУНКЦ.ОШИБ.СВЯЗИ	0 – 3
	Определяет реакцию привода на отказ в 0 = не выбран — никакой реакции. 1 = ОТКАЗ — вывод на дисплей сообщения шины FIELDBUS 1) и останов привода вь 2 = ФИКС.СКОР.7 — вывод на дисплей предшины FIELDBUS) и работа на скорости, за фикс. скор. 7. Эта "аварийная скорость" через интерфейс Fieldbus не будет ползадания. 3 = ПОСЛЕД.СКОР. — вывод на дисплей прешины FIELDBUS) и работа на скорости, к возникновения отказа. Это значение ог усреднения скорости за последние 10 с скорость" остается до тех пор, пока чер будет получено новое значение задани ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выбирая фикс. Убедитесь в том, что продолжение рашине Fieldbus безопасно.	об отказе (28, ОШИБКА юбегом. упреждения (2005, СБОЙ аданной параметром 1208 остается до тех пор, пока учено новое значение сдупреждения (2005, СБОЙ оторая была до пределяется путем секунд. Эта "аварийная рез интерфейс Fieldbus не ия.
3019	ВРЕМЯ ОШИБ. СВЯЗИ	0 - 600,0 c
	Задает продолжительность отказа связи, параметром 3018 функц. Ошиб. Связи. • Кратковременные перерывы связи на лечитается отказом, если их продолжите значения параметравремя Ошиб. Связи.	линии Fieldbus не ельность не превышает

Код	Описание	Диапазон значений
3021	ПРЕДЕЛ ОШИБ. АВХ1	0 – 100 %
	Уровень отказа для аналогового вход АВХ<МИН.	да 1. См. пар. 3001 функция
3022	ПРЕДЕЛ ОШИБ. АВХ2	0 – 100 %
	Уровень отказа для аналогового вход АВХ<МИН.	да 2. См. пар. 3001 функция
3023	НЕПР. ПОДКЛЮЧЕНИЕ	0=ОТКЛ., 1=ВКЛ.
	Определяет реакцию привода на нар на землю, обнаруженные в момент, к Когда привод не работает, он контрол • недопустимое попадание входного (если выявлены неправильные сос вывести на дисплей сообщение об • замыкания на землю (привод выда отказе 16, замыкание на землю, ес неисправность). См. также параме Примечание. Отключение защиты об (замыкания на землю) может привес гарантийных обязательств. 0 = откл. – нет реакции на обнаружен неисправностей; 1 = вкл. – вывод на дисплей сообщен	когда привод НЕ работает. пирует: о питания на выход привода единения, привод может б отказе 35, выходной кабель); вет на дисплей сообщение об сли обнаружена такая тр 3017 замыкан.на землю; т неправильного подключения ти к прекращению действия
3024	неисправностей. ПРЕВЫШ.ТЕМП.ПЛ. 0=	ВЫКЛЮЧЕН, 1=ВКЛЮЧЕН
0024	Определяет реакцию привода в случ	, and the second
	управления. Не относится к привода	• •
	0 = выключен – никакой реакции. 1 = включен – вывод на экран сообш темпер. пл.) и останов привода вы	
3028	EARTH FAULT LVL	1=LOW, 2=MEDIUM,
		3=HIGH
	Определяет уровень обнаружения за См. <i>Устранение отказов</i> , отказ 16 з	
	Примечание. Должен быть разреше ЗЕМЛЮ.	н параметр 3017 замыкание на
	1 = LOW – низкий уровень тока утечки Привод отключается при низком знаемлю (в версии программного обе умолчанию).	начении тока замыкания на еспечения для США – по
	2 = MEDIUM — средняя чувствительност (в версии программного обеспечени 3 = HIGH — высокий уровень тока утеч	ия для Е́вропы – по умолчанию). ики, низкая чувствительность.
	Привод отключается при более вы ния на землю.	соком значении тока замыка-

Группа 31: АВТОМАТИЧ. СБРОС

Эта группа параметров определяет условия автоматического сброса. Автоматический сброс осуществляется после обнаружения определенного отказа. Привод ожидает заданное время, затем автоматически перезапускается. Можно ограничить количество попыток сброса, выполняемых в течение заданного времени, а также установить автоматический сброс для различных отказов.

Код	Описание Диапазон значений	
3101 КОЛ-ВО ПОПЫТОК 0 – 5		
	Устанавливает число автоматических сбросов, которые разрешается выполнять в течение времени, заданного параметром 3102 время попыток.	
	• Если количество автоматических перезапусков (в течение заданного времени) превышает это значение, привод прекращает попытки автоматического сброса и остается в состоянии останова.	
	• В этом случае пуск возможен только после успешного сброса отказа, выполненного с панели управления либо от источника, заданного параметром 1604 выб.СБР.ОТКАЗОВ. Пример. В течение времени попыток произошло три отказа. Последний из них можно сбросить только в том случае, если значение параметра 3101 кол-во попыток равно 3 или больше.	
	Время попыток	
	— X X X Время	
	х = Автоматический сброс	
3102	ВРЕМЯ ПОПЫТОК 1,0 – 600,0 c	
	Задает период времени, в течение которого подсчитывается и ограничивается количество операций сброса. • См. пар. 3101 кол-во попыток.	
3103	ЗАДЕРЖКА 0,0 – 120,0 c	
	Устанавливает время задержки между обнаружением отказа и попыткой перезапуска привода. • Если задержка = 0, сброс привода происходит без задержки.	

Код	Описание	Диапазон значений
3104	АВТСБР. ПЕРГР. ТОК	0= ОТКЛ., 1=ВКЛ.
	Задает разрешение/запрет автоматич защиты от перегрузки по току. 0 = ОТКЛ. – автоматический сброс зап 1 = вкл. – автоматический сброс разр • Автоматический сброс отказа (ПЕР по истечении задержки, заданной после чего привод возобновляет н	рещен. ешен. РЕГРУЗКА ПО ТОКУ) выполняется параметром 3103 задержка,
3105	АВТСБР.ПЕРЕНАПР.	0=ОТКЛ., 1=ВКЛ.
	Задает разрешение/запрет автоматич защиты от превышения напряжения. 0 = ОТКЛ. – автоматический сброс зап 1 = ВКЛ. – автоматический сброс разр • Автоматический сброс отказа (ПОЕ истечении задержки, заданной па после чего привод возобновляет н	рещен. ешен. вышенное u=) выполняется по раметром 3103 задержка,
3106	АВТСБР.НИЗК.НАПР	0=ОТКЛ., 1=ВКЛ.
	Задает разрешение/запрет автоматич защиты от понижения напряжения. 0 = ОТКЛ. – автоматический сброс зап 1 = вкл. – автоматический сброс разр • Автоматический сброс отказа (ПОН истечении времени задержки, зад ЗАДЕРЖКА, после чего привод возо	рещен. ешен. ниженное U=) выполняется по анного параметром 3103
3107	АВСТСБР. АВХ<МИН	0=ОТКЛ., 1=ВКЛ.
	 Задает разрешение/запрет автоматического сброса для отказа "сигнал на аналоговом входе меньше минимума". 0 = ОТКЛ. — автоматический сброс запрещен. 1 = ВКЛ. — автоматический сброс разрешен. • Автоматический сброс отказа (АВХ<МИН) выполняется по истечении задержки, заданной параметром 3103 задержка, после чего привод возобновляет нормальную работу. ▶ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При восстановлении сигнала на аналоговом входе возможен перезапуск привода (в том числе и после длительного простоя). Убедитесь в том, что автоматический пуск после значительной паузы безопасен для персонала и/или не может повредить оборудование. 	
3108	АВТСБР.ВНЕШ.ОТКАЗ	0=ОТКЛ., 1=ВКЛ.
	Задает разрешение/запрет автоматичобработки внешних отказов. 0 = ОТКЛ. – автоматический сброс зап 1 = вкл. – автоматический сброс разр • Автоматический сброс отказа (вне выполняется по истечении времен параметром 3103 задержка, после нормальную работу.	рещен. ешен. еш. отказ 1 или внеш. отказ 2) ни задержки, заданного


8

Группа 32: КОНТРОЛЬ

Эта группа обеспечивает контроль до трех сигналов параметров из раздела *Группа 01: РАБОЧИЕ ДАННЫЕ*. Функция контролирует выбранный параметр и включает релейный выход, когда значение параметра выходит за заданный предел. С помощью параметров из раздела *Группа 14: РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ* можно задать релейный

выход и условие срабатывания реле: слишком низкий или слишком высокий уровень сигнала.

Код	Описание	Диапазон значений
3201	ПАРАМ. КОНТР. 1	101 – 178
323 .	 Выбор первого контролируемого параметра. Это должен быть параметр с номером из раздела Группа 01: РАБОЧИЕ ДАННЫЕ. 101 – 178 – выбор параметров 0101 – 0178. Релейный выход активизируется, когда значение контролируемого параметра переходит предел. Контрольные пределы определяются параметрами данной группы. Релейные выходы определяются параметрами из раздела Группа 14 РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ (там же указывается вид контроля: выше предела или ниже предела). НИЖ ≤ ВЕР Контроль рабочих данных с помощью релейных выходов (нижний предела). 	
	пор, пока контролируемое значени • Случай В = для параметра 1401 РЕГ 2 и т. д.) выбрано значение ниже ко для регистрации состояния, когда к заданного предела. Реле остается контролируемое значение не окаже	ЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 1 (ИЛИ 1402 РЕЛЕЙНЫЙ ШЕ КОНТР.1 ИЛИ ВЫШЕ КОНТР.2. ВТОЯНИЯ, КОГДА КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ВОЛ. Реле остается включенным до тех е не упадет ниже нижнего предела. ВЕЙНЫЙ ВЫХ 1 (ИЛИ 1402 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ ВНТР.1 ИЛИ НИЖЕ КОНТР.2. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОНТРОЛИРУЕМЫЙ СИГНАЛ ПАДАЕТ НИЖЕ ВКЛЮЧЕННЫМ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА
	НИЖ > ВЕР Контроль рабочих данных с помощы предел > верхнего предела. См. рису	
	Нижний предел (ВЕР 3203) активен изнаров, пока контролируемое значение не 3202), после чего активным становится активным до тех пор, пока контролируе предела (ВЕР 3203), после чего активны Случай А = для параметра 1401 ре вых 2и т.д.) выбрано значение выш реле обесточено. Реле включается параметра становится выше актив Случай В = для параметра 1401 ре	ачально и остается активным до тех окажется выше верхнего предела (ниж верхний предел. Этот предел остается мое значение не упадет ниже нижнего ым становится нижний предел. ЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 1 (или 1402 РЕЛЕЙНЫЙ Е КОНТР.1 или ВЫШЕ КОНТР.2. Вначале ного предела. ЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 1 (или 1402 РЕЛЕЙНЫЙ Е КОНТР.1 или НИЖЕ КОНТР.2. Вначале , когда контролируемое значение



Код	Описание	Диапазон значений
3204	ПАРАМ. КОНТР. 2	101 – 178
	Выбор второго контролируемого парамет ПАРАМ. КОНТР. 1.	ра. См. выше пар. 3201
3205	ПРЕД. КОНТР. 2 НИЖ	-
	Задает нижний предел для второго контро См. выше пар. 3204 парам. контр. 2.	олируемого параметра.
3206	ПРЕД. КОНТР. 2 ВЕР	-
	Задает верхний предел для второго контр См. выше пар. 3204 парам. контр. 2.	олируемого параметра.
3207	ПАРАМ. КОНТР. 3	101 – 178
	Выбор третьего контролируемого парамет парам. контр. 1.	тра. См. выше пар. 3201
3208	ПРЕД. КОНТР. 3 НИЖ	-
	Задает нижний предел для второго контро См. выше пар. 3207 парам. контр. 3.	олируемого параметра.
3209	ПРЕД. КОНТР. 3 ВЕР	-
	Задает верхний предел для третьего конт См. выше пар. 3207 парам. контр. 3.	ролируемого параметра.

Группа 33: ИНФОРМАЦИЯ

Эта группа содержит информацию о программном обеспечении привода: версии и даты проверки.

Код	Описание	Диапазон значений
3301	ВЕРСИЯ ПО	0000 - FFFF hex
	Содержит номер версии программного об	еспечения привода.
3302	ВЕРСИЯ ЗАГРУЗКИ	0000 - FFFF hex
	Содержит номер версии загрузочного пак	ета.
3303	ДАТА ТЕСТА	гг.нн
	Содержит дату тестирования привода (гг.	нн).
3304	НОМИНАЛ ПРИВОДА	XXXY
	Содержит номинальные значения тока и прормат XXXY, где • XXX = номинальный ток привода в ампорисутствует) указывает положение део номинальном значении тока. Например номинальный ток 8,8 A. • Y = номинальное напряжение привода: напряжения 208 – 240 B, Y = 4 для номи 380 – 480 B.	ерах. Буква "А" (если сятичной запятой в , XXX = 8A8 обозначает Y = 2 для номинального
3305	ТАБЛ. ПАРАМЕТРОВ	0000 - FFFF hex
	Содержит версию таблицы параметров, и	спользуемую в приводе.

Группа 34: ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ

Эта группа определяет содержимое центральной области на дисплее панели управления (в режиме вывода информации).

Код	Описание	Диапазон значений
3401	ПАРАМ. СИГН. 1	100 – 178
	Выбор первого параметра (по номеру), управления.	отображаемого на панели
	 Параметры этой группы определяют, в отображены на панели управления в р 	режиме вывода.
	• Может выбираться любой параметр и <i>РАБОЧИЕ ДАННЫЕ</i> .	
	 С помощью перечисленных ниже пара масштабировать отображаемую велич представления в соответствующих ед представлять ее в виде гистограммы. 	нину, преобразовывать для иницах измерения и/или
	 Рисунок иллюстрирует использование группы. 	е параметров данной
	100 = не выбран – первый параметр не 101 – 178 – выводятся на дисплей пара	метры 0101 – 0199. Если
	параметр отсутствует, на дисплее выс	свечивается "-".
	Пар. 3404	Пар. 3405
		0:00 МЕНЮ
	Пар. 3404 — V 44 %	15.0Hz 7 A 0:00 MEHЮ

Код	Описание Диапазон значений		
3402	МИН. СИГН. 1 -		
	Определяет минимальное ожидаемое значение первого отображаемого параметра. • С помощью параметров 3402, 3403, 3406 и 3407 значение параметра группы 01, например 0102 скорость (об/мин), можно преобразовать, например, в скорость конвейера (м/мин), приводимого в действие этим двигателем. Исходными значениями для такого преобразования будут минимальная и максимальная скорости двигателя, а отображаемыми значениями – соответствующие минимальная и максимальная скорости конвейера. • Для выбора надлежащих единиц измерения служит параметр		
	3405.		
	Примечание. При выборе единиц измерения преобразование не выполняется. Параметр не оказывает влияния, если пар. 3404 (дес. точка вых.1) = 9 (прямое).		
	Отображаемое значение А		
	Пар. 3407		
	Пар. 3406 – — Исходное Пар. 3402 Пар. 3403 Значение		
3403	МАКС. СИГН. 1		
	Определяет максимальное ожидаемое значение первого отображаемого параметра.		
	Примечание. Параметр не оказывает влияния, если пар. 3404 дес. точка вых.1 = 9 (прямое).		

	Руков	водство п	о эксплуатации приводов АСН550-01
Код	Описание		Диапазон значений
3404	ДЕС.ТОЧКА В	ЫХ.1	0 – 9
	отображаемого Введите кол	о параметр ичество ци	есятичной точки для первого а. фр справа от десятичной точки. римера используется число "пи" (3,14159).
	Значение	Дисплей	Диапазон значений
	пар. 3404	Дисплеи	дианазон значении
		<u>+</u> 3	-32768 — +32767 (со знаком)
		<u>+</u> 3	
	пар. 3404 0 1	± 3 ± 3,1	
	пар. 3404 0 1 2	± 3 ± 3,1 ± 3,14	

3405 **ЕД.ИЗМЕР.ВЫХ.1**

6 7

8

9

3,14

3,142

действуют.

0 - 127

Выбирает единицы измерения для первого отображаемого параметра. **Примечание.** Параметр не оказывает влияния, если пар. 3404 дес. точка вых.1 = 9 (прямое).

Изображение линейной диаграммы.

Прямое значение. Положение десятичной точки и единицы измерения совпадают с исходным сигналом. **Примечание**. Параметры 3402, 3403 и 3405 – 3407 не

0 = без единиц	9 = °C	18 = МВтч	27 = фут	36 = л/с	45 = Πa	54 = фунт/мин	63 = Млн об.
1 = A	10 = фунт*фут	19 = м/с	28 = млн гал./дн	i 37 = л/мин	46 = r/c	55 = фунт/ч	64 = d
2 = B	11 = мА	20 = м ³ /ч	29 = дюйм рт.ст.	38 = л/ч	47 = галлон/с	56 = фунт/с	65 = inWC
3 = Гц	12 = мВ	21 = дм ³ /с	30 = фут/мин	$39 = M^3/c$	48 = галлон/м	57 = фут/с	66 = м/мин
4 = %	13 = кВт	22 = бар	31 = кб/с	40 =м ³ /мин	49 = галлон/ч	58 = дюйм вод.ст.	67 = Нм
5 = c	14 = BT	23 = кПа	32 = кГц	41 = кг/с	50 =фут ³ /с	59 = дюйм wg	68 = Км ³ /ч
6 = 4	15 = кВтч	24 = г/мин	33 = Ом	42 = кг/мин	51 =фут ³ /мин	60 = фут wg	
7 = об/мин	16 = °F	25 = фунт/кв.дм	34 = ед./млн	43 = кг/ч	52 =фут ³ /ч	61 = фунт/ кв.дюйм	
8 = кч	17 = л.с.	26 = куб.фут/ мин	35 = ед./с	44 = мбар	53 = фунт/с	62 = мс	
Следующие еді	иницы удобны дл	ля использования	в ленточных диа	граммах:			
117 = %зад	118 = %сигн	119 = %откл	120 = %HAFP	121 = %YCT	122 = %OC	123 = Івых	124 = Uвых
125 = Гвых	126 = Твых	127 = U=					

3406 **МИН. ВЫХ. 1**

Задает минимальное значение, отображаемое для первого параметра.

Примечание. Параметр не оказывает влияния, если пар. 3404 дес. точка вых.1 = 9 (прямое).


Код	Описание Диапазон значений
3407	МАКС. ВЫХ. 1 -
	Задает максимальное значение, отображаемое для первого параметра.
	Примечание. Параметр не оказывает влияния, если пар. 3404 дес. точка вых.1 = 9 (прямое).
3408	ПАРАМ. СИГН. 2 100 – 178
	Выбор второго параметра (по номеру), отображаемого на панели управления. • См. параметр 3401.
3409	МИН. СИГН. 2 -
	Определяет минимальное ожидаемое значение второго отображаемого параметра. • См. параметр 3402.
3410	МАКС. СИГН. 2 -
	Определяет максимальное ожидаемое значение второго отображаемого параметра. • См. параметр 3403.
3411	ДЕС.ТОЧКА ВЫХ.2 0 – 9
	Задает положение десятичной точки для второго отображаемого параметра. • См. параметр 3404.
3412	ЕД.ИЗМЕР.ВЫХ.2 0 – 127
0112	Выбирает единицы измерения для второго отображаемого параметра. • См. параметр 3405.
3413	МИН. ВЫХ. 2 -
	Определяет минимальное значение, для второго отображаемого параметра. • См. параметр 3406.
3414	МАКС. ВЫХ. 2 -
	Определяет максимальное значение, для второго отображаемого параметра. • См. параметр 3407.
3415	ПАРАМ. СИГН. 3 100 – 178
	Выбор третьего параметра (по номеру), отображаемого на панели управления. • См. параметр 3401.
3416	МИН. СИГН. 3 -
	• Определяет минимальное ожидаемое значение третьего отображаемого параметра.
	См. параметр 3402.

Код	Описание	Диапазон значений
3417	МАКС. СИГН. 3	-
	Определяет максимальное ожидаемое знотображаемого параметра. • См. параметр 3403.	ачение третьего
3418	ДЕС.ТОЧКА ВЫХ.3	0 – 9
	Задает положение десятичной точки для параметра. • См. параметр 3404.	третьего отображаемого
3419	ЕД.ИЗМЕР.ВЫХ.3	0 – 127
	Выбирает единицы измерения для третье параметра. • См. параметр 3405.	его отображаемого
3420	мин. вых. з	-
	Определяет минимальное значение, для параметра. • См. параметр 3406.	третьего отображаемого
3421	МАКС. ВЫХ. 3	-
	Определяет максимальное значение, для параметра. • См. параметр 3407.	третьего отображаемого


Группа 35: ИЗМЕР.ТЕМП.ДВИГ.

Эта группа содержит параметры, определяющие обнаружение и отображение конкретного потенциального отказа – перегрева двигателя, который выявляется датчиком температуры. Ниже представлена типичная схема подключения.

Один датчик



Три датчика







ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Стандарт IEC 60664 требует наличия двойной или усиленной изоляции между элементами, находящимися под напряжением, и поверхностями доступных частей электрооборудования, которые либо не являются электропроводными, либо являются электропроводными, но не подключены к защитному заземлению.

Для выполнения этого требования подключайте термистор (и другие аналогичные элементы) к контактам управления привода одним из следующих способов.


- Отделите термистор от узлов двигателя, находящихся под напряжением, двойной усиленной изоляцией.
- Защитите все цепи, подключенные к цифровым и аналоговым входам привода. Исключите возможность прикосновения и изолируйте от других низковольтных цепей основной изоляцией (рассчитанной на такое же напряжение, что и силовая часть привода).
- Используйте внешнее реле термистора. Изоляция этого реле должна быть рассчитана на такое же напряжение, что и силовая часть привода.

На приведенных ниже рисунках показаны соединения реле термистора и датчика РТС с помощью цифрового входа. На стороне двигателя экран кабеля следует заземлить через конденсатор емкостью, например, 3,3 нФ. Если это невозможно, оставьте экран не подключенным.





3501 ТИП ДАТЧИКА = 5 (ТЕРМИСТОР(0)) – датчик РТС



Описание других отказов, а также защиты от перегрева с использованием модели двигателя см. в разделе *Группа 30: ОБРАБОТКА ОТКАЗОВ*.

Код	Описание		Диапазон значений
3501	ТИП ДАТЧИКА		0 – 6
	Определяет тип датчик температуры двигателя		
	См. параметры 1501 вь 0 = нет	IБ.ЗНАЧ. ABЫХ 1 и 1	507 выб.знач. авых 2.
	выхода авых 1 или А	питания датчика Авых 2. ника, а следовател	подается с аналогового подается с аналогового
	• Функция измерения аналоговом входе A значение в градусы	температуры счи вх 1 или авх 2 и п Цельсия.	тывает напряжение на реобразует полученное
	2 = 2 x PT100 – использ • Схема работает ана		а типа РТ100. ой выше схеме 1 х РТ100.
		логично описанно	а типа РТ100. ой выше схеме 1 х РТ100.
	4 = PTC – используется датчик РТС.	один	$f: I \to I$
	• Постоянный ток для питания датчика под	_	
	с аналогового выход • Сопротивление датч	-	
	а следовательно, и напряжение на датч	ике,	
	резко возрастают пр увеличении темпера	i iopivia	
	двигателя выше опо температуры датчик	a	
	$(T_{ m ref})$. Функция измер температуры считы		
	напряжение на аналоговом входе А		
		е таблице и на при	иведенном выше графике
	показана типичная з рабочей температур		отивления датчика РТС от
	Температура	Сопротивление	•
	Норма	< 1,5 кОм	
	Перегрев	> 4 кОм	


Код	Описание	,	Диапазон значений
	замкнутые контакты • Если на цифровом в перегрет. • См. схемы соединен • В приведенной ниже	ащиты двигателя ак ключите к цифрово термисторного рел входе имеется логич ний на стр. 276. е таблице и на граф ебуемые значения в о между источником	стивизируется через му входу нормально е или датчик типа РТС. неская "0", двигатель чике, представленном на сопротивления датчика напряжения 24 В и
	Температура	Сопротивление	
	Норма	< 3 кОм	
	Перегрев	> 28 кОм	
	 6 = ТЕРМИСТОР(1) – В ка Функция тепловой за цифровой вход. Под разомкнутые контак Если на цифровом в перегрет. См. схемы соединен 	ащиты двигателя ак кключите к цифрово ты термисторного р входе имеется логич	стивизируется через му входу нормально еле.
3502	ВЫБОР ВХОДА	<u> </u>	1 – 8
3302	Определяет вход, к кото 1 = ABX 1 – РТ100 и РТ0 2 = ABX 2 – датчики РТ1 3 – 8 = ЦВХ 1 – ЦВХ 6 – т	орому подключен да С 00 и РТС	атчик температуры.
3503	ПРЕДЕЛ ПРЕДУПР.		-10 – 200 °C
	Определяет порог выда		0 – 5000 Ом
	предупреждения для ф		0 – 1
	измерения температуры дви выводится предупреж, Для термисторов или д входу: 0 — неактивен. 1 — активен.	гателя превышает э дение (2010, темпер атчиков РТС, подкл	атура двигателя). юченных к цифровому
3504	ПРЕДЕЛ ОТКАЗА Определяет порог отказ измерения температура дв дисплей выводится со и привод останавлива Для термисторов или двходу: 0 — неактивен. 1 — активен.	ва для функции бы двигателя. Сигателя превышает робщение об отказывается.	е (9 ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ),

Группа 36: ТАЙМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ

Эта группа определяет таймерные функции. Таймерные функции включают в себя:

- четыре ежедневные команды пуска/останова,
- четыре еженедельные команды пуска/останова (приоритетные),
- четыре таймера для объединения выбранных периодов.


Таймер может быть связан с несколькими периодами времени, и один период времени может использоваться в нескольких таймерах.



Параметр может быть связан только с одним таймером.



Код	Описание	Диапазон значений
3601	ВКЛ. ТАЙМЕРОВ	-6 – 7
	Выбирает источник сигнала вклю	чения таймера.
	0 = не выбран – таймерные функ	
	1 = цвх 1 – в качестве источника	•
	функции используется цифрово	
	1	нкций этот цифровой вход должен
	находиться в активном состоя	
	2 - 6 = цвх $2 - $ цвх $6 - $ в качестве	
		ся цифровой вход ЦВХ 2 – ЦВХ 6.
	7 = АКТИВЕН — таймерные функци	
	-1 = цвх 1 (инв.) – в качестве исто	
	таимернои функции использует вход цвх 1.	ся инвертированный цифровой
	 Для включения таймерной фу находиться в неактивном сост 	
	-2 – -6 = ЦВХ 2 (ИНВ.) – ЦВХ 6 (ИНВ.	
		используется инвертированный



Код	Описание Диапазон значений
3609	ДЕНЬ ОСТАНОВА 2
	Определяет день еженедельного останова для таймера 2. • См. параметр 3605.
3610	ВРЕМЯ ПУСКА 3
	Определяет время ежедневного пуска для таймера 3. • См. параметр 3602.
3611	ВРЕМЯ ОСТАНОВА 3
	Определяет время ежедневного останова для таймера 3. • См. параметр 3603.
3612	ДЕНЬ ПУСКА 3
	Определяет день еженедельного пуска для таймера 3. • См. параметр 3604.
3613	ДЕНЬ ОСТАНОВА 3
	Определяет день еженедельного останова для таймера 3. • См. параметр 3605.
3614	ВРЕМЯ ПУСКА 4
	Определяет время ежедневного пуска для таймера 4. • См. параметр 3602.
3615	ВРЕМЯ ОСТАНОВА 4
	Определяет время ежедневного пуска для таймера 4. • См. параметр 3603.
3616	ДЕНЬ ПУСКА 4
	Определяет день еженедельного пуска для таймера 4. • См. параметр 3604.
3617	ДЕНЬ ОСТАНОВА 4
	Определяет день еженедельного останова для таймера 4. • См. параметр 3605.
3622	ВЫБОР БУСТЕРА -6 – 6
	Выбирает источник сигнала бустера. 0 = НЕ ВЫБРАН — сигнал на бустер не подается. 1 = ЦВХ 1 — источником сигнала бустера является вход ЦВХ 1. 2 — 6 = ЦВХ 2 — ЦВХ 6 — источником сигнала бустера является вход ЦВХ 2 — ЦВХ 6. -1 = ЦВХ 1 (инв.) — источником сигнала бустера является инвертированный цифровой вход ЦВХ 1. -2 — -6 = источником сигнала бустера является инвертированный цифровой вход ЦВХ 2 — ЦВХ 6.



Код	Описание	Диапазон значений	
3626	ИСТ. ТАЙМЕРА 1	0 – 31	
	Объединяет все необходимые таймеры в тай	ймерную функцию.	
	0 = НЕ ВЫБРАН — ни одного таймера не выбрано. 1 = Р1 — для таймерной функции выбран период времени 1. 2 = Р2 — для таймерной функции выбран период времени 2. 3 = Р1+Р2 — для таймерной функции выбраны периоды времени 1 и 2.		
	4 = Р3 – для таймерной функции выбран период времени 3.		
	5 = P1+P3 — для таймерной функции выбраны периоды времени 1 и 3.		
	6 = P2+P3 – для таймерной функции выбраны периоды времени 2 и 3.		
	7 = P1+P2+P3 – для таймерной функции выбраны периоды времени 1, 2 и 3.		
	8 = P4 – для таймерной функции выбран период времени 4. 9 = P1+P4 – для таймерной функции выбраны периоды времени 1 и 4. 10 = P2+P4 – для таймерной функции выбраны периоды времени 2 и 4. 11 = P1+P2+P4 – для таймерной функции выбраны периоды времени 1, 2 и 4.		
	12 = РЗ+Р4 – для таймерной функции выбран		
	13 = Р1+Р3+Р4 – для таймерной функции выб		
	13 – Р1+Р3+Р4 — для таймерной функции выбраны периоды времени 1, 3 и 4. 14 = P2+P3+P4 — для таймерной функции выбраны периоды времени 2, 3 и 4. 15 = P1+P2+P3+P4 — для таймерной функции выбраны периоды времени 1, 2, 3 и 4. 16 = БУСТЕР — для таймерной функции выбран (В). 17 = P1+В — для таймерной функции выбраны период времени 1 и бустер. 18 = P2+В — для таймерной функции выбраны период времени 2 и бустер.		
	19 = Р1+Р2+В – для таймерной функции выбр		
	20 = РЗ+В – для таймерной функции выбраны период времени 3 и бустер.		
	21 = Р1+Р3+В – для таймерной функции выбр		
	22 = P2+P3+B – для таймерной функции выбраны периоды времени 2 и 3 и бусте		
	23 = P1+P2+P3+B – для таймерной функции выбраны периоды времени 1, 2 и 3 и бустер.		
	оустер. 24 = Р4+В – для таймерной функции выбраны период времени 4 и бустер.		
	25 = P1+P4+B – для таймерной функции выбр		
	26 = P2+P4+В – для таймерной функции выбраны периоды времени 2 и 4 и буст		
	27 = P1+P2+P4+В – для таймерной функции выбраны периоды времени 1, 2 и 4 и		
	бустер.		
	28 = Р3+Р4+В – для таймерной функции выбр	раны периоды времени 3 и 4 и бустер.	
	29 = Р1+Р3+Р4+В – для таймерной функции выбраны периоды времени 1, 3 и 4 и		
	бустер.		
	30 = Р2+Р3+Р4+В — для таймерной функции в	выбраны периоды времени 2, 3 и 4 и	
	бустер.		
	31 = Р1+2+3+4+В – для таймерной функции в	ыораны периоды времени 1, 2, 3 и 4 и	
	бустер.		
3627	ИСТ. ТАЙМЕРА 2		
2600	• См. параметр 3626.		
30∠8	ИСТ. ТАЙМЕРА 3		
2000	• См. параметр 3626.		
3629	MCT. TAŬMEPA 4		
	• См. параметр 3626.		

Группа 37: КРИВАЯ НАГР. ПОЛЬЗ

Эта группа параметров определяет контроль регулируемых пользователем кривых нагрузки (крутящий момент двигателя в зависимости от частоты). Кривая определяется пятью точками.




Код	Описание	Диапазон значений
3702	ФУН.НАГР.ПОЛЬЗ.	1=ОТКАЗ, 2=ПРЕДУПРЕЖД.
	Желаемая реакция при контроле нагрузки. 1 = ОТКАЗ — формируется сигнал отказа, когда состояние, определяемое параметром 3701 РЕЖ.НАГР. ПОЛЬЗ., сохраняется в течение времени, заданного параметром 3703 врем. НАГР. ПОЛЬЗ. 2 = ПРЕДУПРЕЖД. — формируется аварийный сигнал, когда состояние, определяемое параметром 3701 РЕЖ.НАГР.ПОЛЬЗ., сохраняется в течение времени, превышающего значение, заданное параметром 3703 время нагр.ПОЛЬЗ.	
3703	ВРЕМ.НАГР.ПОЛЬЗ.	10 – 400 c
	Определяет предельное время о • Половина этого времени испол значения для формирования о	льзуется в качестве предельного
3704	ЧАСТ. НАГРУЗ. 1	0 — 500 Гц
	Определяет значение частоты в нагрузки.	
0705		я параметра 3707 част. нагруз. 2.
3705	НИЖН.МОМ.НАГР.1	0 – 600 %
	кривой недогрузки.	момента в первой точке заданной
	·	я параметра 3706 верх.мом.нагр.1.
3706	ВЕРХ.МОМ.НАГР.1	0 – 600 %
	Определяет значение крутящего определения кривой перегрузки.	•
3707	ЧАСТ. НАГРУЗ. 2	0 – 500 Гц
	Определяет значение частоты во Должна быть меньше значения	о второй точке заданной кривой. я параметра 3710 част. нагруз. 3.
3708	НИЖН.МОМ.НАГР.2	0 – 600 %
	Определяет значение крутящего определения кривой недогрузки. • Должно быть меньше значения	момента во второй точке я параметра 3709 верх.мом.нагр.2.
3709	ВЕРХ.МОМ.НАГР.2	0 – 600 %
	Определяет значение крутящего заданной кривой перегрузки.	момента во второй точке
3710	ЧАСТ. НАГРУЗ. 3	0 — 500 Гц
	Определяет значение частоты в нагрузки. • Лопуна быть меньше значения	третьей точке заданной кривой я параметра 3713 част. нагруз. 4.
3711	* *	0 – 600 %
3/11	Определяет значение крутящего	
	определения кривой недогрузки.	•
L	1	

Код	Описание	Диапазон значений	
3712	ВЕРХ.МОМ.НАГР.3	0 – 600 %	
	Определяет значение крутящего момента кривой перегрузки.	в третьей точке заданной	
3713	ЧАСТ. НАГРУЗ. 4	0 – 500 Гц	
	Определяет значение частоты в четвертой точке заданной кринагрузки. • Должна быть меньше значения параметра 3716 част. нагруз		
3714	НИЖН.МОМ.НАГР.4	0 – 600 %	
	Определяет значение крутящего момента в четвертой точке заданной кривой недогрузки.		
	• Должно быть меньше значения параме	тра 3715 верх.мом.нагр.4.	
3715	ВЕРХ.МОМ.НАГР.4	0 – 600 %	
	Определяет значение крутящего момента заданной кривой перегрузки.	в четвертой точке	
3716	ЧАСТ. НАГРУЗ. 5	0 – 500 Гц	
	Определяет значение частоты в пятой точке заданной кривой нагрузки.		
3717	НИЖН.МОМ.НАГР.5	0 – 600 %	
	Определяет значение крутящего момента кривой недогрузки.		
0=10	• Должно быть меньше значения параме	-	
3718	ВЕРХ.МОМ.НАГР.5	0 – 600 %	
	Определяет значение крутящего момента кривой перегрузки.	а в пятой точке заданной	

Соответствие контролю недогрузки, который использовался ранее

Устаревший теперь параметр 3015 кривая недогруз. обеспечивал выбор из пяти кривых, показанных на приведенном ниже рисунке.



Характеристики параметра соответствовали описанным ниже.

- Функция защиты от недогрузки срабатывает, если нагрузка двигателя ниже выбранной кривой в течение времени, превышающего значение, заданное параметром 3014 время недогрузки (устаревшая версия).
- Кривые 1 3 достигают максимума при номинальной частоте двигателя, заданной параметром 9907 НОМ. ЧАСТОТА ДВИГ.
- $T_{\rm M}$ = номинальный крутящий момент двигателя
- f_N = номинальная частота двигателя

Если потребуется эмулировать поведение привода в соответствии со старой кривой недогрузки с параметрами, указанными в затененных столбцах, следует установить новые параметры, приведенные в столбцах белого цвета.

Контроль недогрузки с	-	иетры ей версии	Новые параметры			
использованием параметров 3013 – 3015 (устаревшая версия)	3013 ФУНКЦ. НЕДОГРУЗКИ	3014 время недогрузки	3701 РЕЖ.НАГР. ПОЛЬЗ.	3702 ФУН.НАГР. ПОЛЬЗ.	3703 ВРЕМ.НАГР. ПОЛЬЗ.	
Функция недогрузки выключена	0	-	0	-	-	
Кривая недогрузки, формирование отказа	1	t	1	1	t	
Кривая недогрузки, формирование предупреждения	2	t	1	2	2 · t	

Страны ЕС (50 Гц):

Устар. пар.		Новые параметры								
3015 кривая недогруз.	3704 ЧАСТ. НАГРУЗ. 1	3705 нижн. мом. нагр.1	3707 ЧАСТ. НАГРУЗ. 2	3708 нижн. мом. нагр.2	3710 част. нагруз. 3	3711 нижн. мом. нагр.3	3713 ЧАСТ. НАГРУЗ. 4	3714 нижн. мом. нагр.4	3716 ЧАСТ. НАГРУЗ. 5	3717 нижн. мом. нагр.5
	Hz	%								
1	5	10	32	17	41	23	50	30	500	30
2	5	20	31	30	42	40	50	50	500	50
3	5	30	31	43	42	57	50	70	500	70
4	5	10	73	17	98	23	120	30	500	30
5	5	20	71	30	99	40	120	50	500	50

Руководство по эксплуатации приводов АСН550-01

США (60 Гц):


Устар. пар.		Новые параметры								
3015 КРИВАЯ НЕДОГРУЗ.	3704 част. нагруз. 1	3705 нижн. мом. нагр.1	3707 ЧАСТ. НАГРУЗ. 2	3708 нижн. мом. нагр.2	3710 част. нагруз. 3	3711 нижн. мом. нагр.3	3713 ЧАСТ. НАГРУЗ. 4	3714 нижн. мом. нагр.4	3716 ЧАСТ. НАГРУЗ. 5	3717 НИЖН. МОМ. НАГР.5
	Hz	%								
1	6	10	38	17	50	23	60	30	500	30
2	6	20	37	30	50	40	60	50	500	50
3	6	30	37	43	50	57	60	70	500	70
4	6	10	88	17	117	23	144	30	500	30
5	6	20	86	30	119	40	144	50	500	50

Общие сведения о ПИД-регуляторах

ПИД-регулятор – базовая настройка

В режиме ПИД-регулирования привод сравнивает сигнал задания (уставку) с текущим сигналом (сигналом обратной связи) и, автоматически изменяя скорость привода, поддерживает равенство этих двух сигналов. Разность этих двух сигналов является величиной ошибкой (рассогласованием).

Режим ПИД-регулирования обычно используется в том случае, когда необходимо управлять скоростью вентилятора или насоса в соответствии с изменением давления, расхода или температуры. В большинстве случаев (когда на привод АСН550 подается сигнал только одного датчика) требуются только параметры из раздела Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1. Ниже представлена схема прохождения сигналов уставки и обратной связи при использовании параметров группы 40, представленных на стр. 292.



Примечание. Чтобы активизировать и использовать ПИД-регулятор, необходимо для параметра 1106 источн.задания 2 установить значение 19 (вых. пид 1).

Усовершенствованный ПИД-регулятор

Привод АСН550 имеет два отдельных ПИД-регулятора:

- 1. ПИД-регулятор для технологического процесса (ПИДрегулятор 1) и
- 2. внешний ПИД-регулятор (ПИД-регулятор 2)

ПИД-регулятор процесса (ПИД-регулятор 1)

ПИД-регулятор процесса (ПИД-регулятор 1) имеет два отдельных набора параметров:

- Набор 1 ПИД-регулятора процесса (ПИД-регулятор 1), определяемый группой параметров *Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1*
- Набор 2 ПИД-регулятора процесса (ПИД-регулятор 1), определяемый группой параметров *Группа 41: ПИД РЕГУЛЯТОР 2*.

С помощью параметра 4027 НАБОР ПАР.ПИД-1 пользователь может выбрать любой из двух наборов параметров.

Обычно два разных набора параметров ПИД-регулятора используются, когда возможны две ситуации, в которых нагрузка двигателя значительно отличается.

Внешний ПИД-регулятор (ПИД-регулятор 2)

Внешний ПИД-регулятор (ПИД-регулятор 2), определяемый параметрами группы *Группа 42: ВНЕШ./КОРР.ПИД-РЕГ*, может использоваться двумя различными способами.

- Вместо дополнительного аппаратного ПИД-регулятора, внешний ПИД-регулятор можно настроить на управление периферийным устройством, например заслонкой или клапаном, с помощью выходных сигналов привода АСН550. В этом случае значение параметра 4230 РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ следует установить равным 0 (значение по умолчанию).
- Внешний ПИД-регулятор (ПИД-регулятор 2) может использоваться в дополнение к ПИД-регулятору процесса (ПИД-регулятору 1) для коррекции или тонкой подстройки скорости вращения привода АСН550.

Группа 40: ПИД РЕГУЛЯТОР 1

Эта группа определяет набор параметров, используемых ПИД-регулятором технологического процесса (ПИД-регулятор 1).

Обычно необходимы только параметры этой группы.

Код	Описание	Диапазон значений
4001	Кф УСИЛЕНИЯ	0,1 – 100
	Определяет коэффициент усиления прог ПИД-регулятора. • Диапазон значений 0,1 – 100. • При значении 0,1 изменение выходного регулятора составляет 1/10 от величин • При коэффициенте усиления 100 изме ПИД-регулятора в сто раз превышает о	о сигнала на выходе ПИД- вы ошибки. нение выходного сигнала
	 Значения коэффициента усиления и врегозволяют регулировать чувствительности на начение коэффициента усилен времени интегрирования обеспечивают вялую реакцию системы. Слишком большое значение коэффицислишком малое значение времени интепричиной неустойчивости системы. 	ть системы. ния и высокое значение т стабильную работу, но чента усиления или
	Методика:	
	 Вначале установите параметры: 4001кф усиления = 0,0 	
	 4002 время интегрир. = 20 секунд. Запустите систему и проверьте, достат достигается заданная уставка при сохр работы. Если нет, увеличивайте кф уси пока не начнутся устойчивые колебани (или скорости привода). Чтобы вызвать потребоваться запустить и остановить Снижайте кф усиления (4001) до прекр Установите кф усиления (4001), равны приводиля 	ранении устойчивой иления (4001) до тех пор, ия регулируемой величины колебания, может привод.
	 значения. Снижайте время интегрир. (4002) до те устойчивые колебания сигнала обратно привода). Чтобы вызвать колебания, мо запустить и остановить привод. Увеличивайте время интегрир. (4002) д колебаний. Установите время интегрир. (4002) рав полученного значения. Если сигнал обратной связи содержит увеличивайте значение параметра 130 фильтр Авх 2 до тех пор, пока шум не бо 	ой связи (или скорости ожет потребоваться до прекращения вным 1,15 – 1,5 от высокочастотные шумы, 3 фильтр авх 1 или 1306

Код	Описание	Диапазон значений
4002	ВРЕМЯ ИНТЕГРИР.	0,0 с=ИНТЕГР.ВЫКЛ., 0,1 – 600 с
	Определяет время интегрирования ПИД-	регулятора.
	Время интегрирования, по определению, которого выходной сигнал достигает знач • Значение ошибки постоянно и равно 10 • Коэффициент усиления равен 1. • Если время интегрирования равно 1 се изменение сигнала на выходе на 100 % 0,0 = интегр.выкл — интегрирование (интерегулятора) отключено. 0,1 — 600,0 = время интегрирования (секу	ления ошибки. О %. жунде, это означает, что больной происходит за 1 секунду. егрирующее звено
	• См. методику настройки в описании пар	
	В — Дар. 4001 = 10) С (Пар. 4001 = 1) — Пар.	4002
	A = ошибка В = скачок ошибки С = выходной сигнал регулятора пр D = выходной сигнал регулятора пр	

Код	Описание	Диапазон значений
4003	ВРЕМЯ ДИФФЕРЕНЦ	. 0,0 – 10,0 с
	 К выходному сигналу производную сигнал изменения сигнала означение ошибки изг добавляемый к выхо постоянным. Сигнал производной порядка. Постоянная параметром 4004 фи 	
	рассогласования не	
	0,1 – 10,0 – время диф 	ференцирования (в секундах).
	Ошибка	Величина ошибки процесса
	100%	
	0%	
	Выход ПИД-ро Коэффициент усиления Пар. 4001	егулятора Дифференциальная составляющая выходного сигнала регулятора
		▼ Пар. 4003 ▼
4004	ФИЛЬТР ДИФФЕРЕНІ	Ц 0,0 – 10,0 с
	составляющей сигнала • Перед добавлением сигнал производной порядка. • Увеличение постоян производной, умены	ю времени фильтра для дифференциальной а ошибки на выходе ПИД-регулятора к выходному сигналу ПИД-регулятора ошибки проходит через фильтр первого ной времени фильтра сглаживает сигнал цая уровень помех. дифференциальной составляющей сигнала
	отключен. 0,1 – 10,0 – постоянна:	я времени фильтра (секунды).

Код	Описание		Диапазон значений			
4005	ИНВЕРТ. ОШИБІ	(N		0=НЕТ, 1=ДА		
	Выбор нормально обратной связи и 0 = нет – прямая з приводит к увел задание – сигна 1 = да – обратная связи приводит	ой или о скорост вависимо пичению ал обрат вависий к сниже	исимости между сигналом цение сигнала обратной связи ривода. Рассогласование =			
4006	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕ		ал обратно	0 – 127		
	величин. (параме	тры ПИД	11: 0128, 013	ных ПИД-регулятором 30 и 0132). н в описании параметра 3405.		
4007	полож.дес.то	- КИ		0 – 4		
	Определяет положение десятичной точки для текущих значений ПИД-регулятора. • Введите количество цифр справа от десятичной точки. • В таблице в качестве примера используется число "пи" (3,14159).					
	Значение пар. 4007	Ввод	Дисплей			
	0	00003	3			
	1	00031	3,1			
	2	00314	3,14			
	3	03142				
	4	31416	3,1416			

Код	Описание	Диапазон значений
4008	ЗНАЧЕНИЕ 0%	Единицы изм. и масштаб, определяемые пар. 4006 и 4007
	ПИД-регулятора 1: 0128, 0130 и	ений ПИД-регулятора (параметры
	Единицы (пар. 4006) Масштаб (пар. 4007)	+1000,0%
	Пар. 4009-	
	Пар. 4008-	Внутренняя шкала (%)
	-1000,0%	
4009	1003НАЧЕНИЕ 100 %	Единицы изм. и масштаб, определяемые пар. 4006 и 4007
	Определяет (вместе с предыдуц масштабирование текущих значе Единицы измерения и масшта и 4007.	

Код	Описание	Диапазон значений			
4010	ВЫБОР УСТАВКИ	0 – 20			
	регулятора (см. 8121 УПР. БА	ту привода в режиме шунтирования ПИД- йПАСОМ).			
	0 = ПАНЕЛЬ УПРАВ – задание подается с панели управления. 1 = ABX 1 – задание подается через аналоговый вход 1. 2 = ABX 2 – задание подается через аналоговый вход 2.				
		рез аналоговыи вход 2. цается через интерфейс Fieldbus.			
	9 = ШИНА+АВХ1 — в качестве исто сигналов, полученных через и 1 (АВХ1). См. <i>Коррекция зада</i>	очника задания используется комбинация интерфейс Fieldbus и с аналогового входа ания с аналогового входа на стр. 300.			
	сигналов, полученных через и	очника задания используется комбинация интерфейс Fieldbus и с аналогового входа ания с аналогового входа на стр. 300.			
	11 = ЦВХ 3Ú,4D(СНК) — задание по (аналогично управлению от по	одается через цифровые входы			
	цвх 3 используется для увелцвх 4 используется для умел	ичения скорости (U обозначает "вверх"). ньшения скорости (D обозначает "вниз"). а задания определяется параметром 2205			
• С = команда останова устанавливает нулевое значение задани: (сброс).					
	• нк = значение задания не ко 12 = цвх3∪,4D(нк) – аналогично следующего:				
	• команда останова не устана	вливает нулевое значение задания. вращения увеличивается с выбранным о значения задания.			
	13 = цвх5∪,6D(нк) – аналогично следующего:	, ,			
	сигналов на аналоговом вход	оды цвх 5 и цвх 6. очника задания используется комбинация е 1 (ABX 1) и аналоговом входе 2 (ABX 2). налогового входа на стр. 300.			
	сигналов на аналоговом вход	очника задания используется комбинация е 1 (ABX 1) и аналоговом входе 2 (ABX 2). Налогового входа на стр. 300.			
	сигналов на аналоговом вход См. <i>Коррекция задания с ан</i>	очника задания используется комбинация е 1 (ABX 1) и аналоговом входе 2 (ABX 2). налогового входа на стр. 300.			
	сигналов на аналоговом вход См. <i>Коррекция задания с ан</i>	очника задания используется комбинация е 1 (ABX 1) и аналоговом входе 2 (ABX 2). налогового входа на стр. 300.			
	определяемая параметром 40				
	20 = вых. пид 2 – определяет вы выход пид 2) в качестве источ	іход ПИД-регулятора 2 (параметр 0127 іника задания.			

Код	Описание			Диапазон значений	
	Коррекция	задания (с аналогового вх	ода	
				7 используются формулы,	
	приведенные	в следук	ощей таблице.		
	Значение		ение задания АВХ		
	C + B			50 % от значения задания)	
	C * B		`	0 % от значения задания)	
		С - В (Значение С + 50 % от значения задания) - значение В			
	C/B	(Значени	е С * 50 % от значе	ения задания)/значение В	
	Здесь:				
	 С = главное 		· ·		
				.вх 1 для значений 14 – 17)	
	• B = коррекц (= ABX 1 для			для значений 14 – 17)	
	Пример. На р		120	,	
	показаны кри		_17 (/)	
	источника зад для значений		100		
	14 – 17, где:	19, 10 и	80-		
	• C = 25 %.			9, 14 (+)	
	• Пар. 4012 м		60		
	уставка = 0 • Пар. 4013 м		40	10, 15 (*)	
	уставка = С		20		
	• По горизонт			16 (-)	
	оси отложен		0 0	100% B	
	величина В.				
4011	ВНУТР. УСТА	DIA	Enu		
4011	BHY IP. YCIA	ADNA		ницы изм. и масштаб, еделяемые пар. 4006 и 4007	
	Задает посто	янную ве	•	емую в качестве уставки.	
	• Единицы из	•		еляются параметрами 4006	
	и 4007.				
4012	мин. устав	КА		-500,0 – 500,0 %	
			значение сигнала	задания.	
40.40	См. параметр			T00 0 T00 0 0/	
4013	МАКС. УСТА			-500,0 – 500,0 %	
	Задает макси		значение сигнала	а задания.	
	Civi. HapaivieT	J 1 0 10.			

Код	Описание	Диапазон значений
4014	ВЫБОР ОБР. СВЯЗИ	1 – 13
	Задает сигнал обратной связи ПІ	ИД-регулятора (регулируемая
	величина).	
	 В качестве сигнала обратной с двух регулируемых величин (СІ 	
	• Для определения источника ре	
	служит параметр 4016.	
	• Для определения источника ре	гулируемой величины 2 (СИГН.2)
	служит параметр 4017. 1 = сигн.1 – в качестве сигнала с	иризтной свази испопралетса
	регулируемая величина 1 (сигн	
		нала обратной связи используется
	разность сигн.1 и сигн.2.	
		нала обратной связи используется
	сумма сигн.1 и сигн.2. 4 = сигн.1∗сигн.2 – в качестве си	гнапа обратной свази
	используется произведение си	
	5 = сигн1/сигн2 – в качестве сигн	нала обратной связи используется
	частное от деления сигн.1 на с	
	6 = МИН(C1,C2) – в качестве сигна	
	меньшее значение из СИГН.1 и 7 = макс(с1 с2) — в качестве сигн	ала обратной связи используется
	большее значение из сигн.1 и	
	8 = √(c1-c2) – в качестве сигнала	
	квадратный корень из разности	
	9 = √c1+√c2 – в качестве сигнала сумма квадратных корней из с	
	10 = √(сигн.1) – в качестве сигна	па обратной связи используется
	квадратный корень из сигн.1.	
		ала обратной связи используется
	сигнал 0158 пид-знач.шины 1.	
	12 = шина ғвк 2 – в качестве сигн сигнал 0159 пид-знач.шины 2.	нала обратной связи используется
	13 = СРЕД(СТ1,2)) – в качестве с	игнала обратной связи
	используется сигнал, определя	
	сигналов сигн.1 и сигн.2.	
4015	КОЭФФ.ОБР.СВЯЗИ	-32,768 – 32,767,
		0,000=НЕ ВЫБРАН
	Задает дополнительный множите	•
	ПИД-регулятора, определяемого • В основном используется в си	параметром 4014. стемах регулирования, в которых
	расход вычисляется по разнос	
	0,000 = не выбран – параметр не	
	используется 1,000).	
		я сигнала, заданного параметром
	4014 выбор обр. связи.	
	Пример. FBK = Multiplier $\times \sqrt{AG}$	CT1 – ACT2
		,

Код	Описание	Диапазон значений
4016	ВХОД СИГН.1	1 – 7
	Задает источник для регулируем параметр 4018 сигн.1 мин. 1 = ABX 1 — в качестве сигн.1 исперента 2 — в качестве сигн.1 исперента 3 = ТОК — в качестве сигн.1 исполи 4 = МОМЕНТ — в качестве сигн.1 и 5 = МОЩНОСТЬ — в качестве сигн. 6 = ШИНА АСТ1 — в качестве сигнала 0158 пид-знач. ШИНЫ 1. 7 = ШИНА АСТ2 — в качестве сигнала 0159 пид-знач. ШИНЫ 2.	ользуется аналоговый вход 2. пьзуется ток. спользуется крутящий момент. 1 используется мощность. па сигн.1 используется значение па сигн.1 используется значение
4017	ВХОД СИГН.2	1 – 7
	Задает источник регулируемой волар. 4020 сигн.2 мин. 1 = ABX 1 – в качестве сигн.2 испова ток – в качестве сигнала сигн. 4 = момент. – в качестве сигнала момент. 5 = мощность – в качестве сигна.	еличины 2 (СИГН.2). См. также ользуется аналоговый вход 1. ользуется аналоговый вход 2. н.2 используется ток. СИГН.2 используется крутящий ла СИГН.2 используется мощность. ла СИГН.2 используется значение ла СИГН.2 используется значение

Код Описание Диапазон значений 4018 **СИГН.1 МИН**. **-1000 - 1000 %** Задает минимальное значение для сигн.1. Масштабирует используемый в качестве регулируемой величины исходный сигнал сигн.1 (определяется параметром 4016 вход сигн.1). Масштабирование параметра 4016, значение 6 (шина с1) и 7 (ШИНА С2), не производится. Пар. 4016 Источник Мин. исх. сигнал Макс. исх. сигнал Аналоговый вход 1 1301 мин. АВХ 1 1302 MAKC, ABX 1 2 Аналоговый вход 2 1304 мин. Авх 2 1305 MAKC, ABX 2 3 Ток 2 · номинальный ток 4 Момент -2 · номинальный 2 · номинальный крутящий момент момент -2 · номинальная Мощность 2 · номинальная мощность мощность См. рисунок: А= прямая зависимость; В = обратная зависимость (СИГН.1 МИН. > СИГН.1 МАКС.) СИГН.1 (%) Пар. 4019 Пар. 4018 Пар. 1301 Пар. 1302 Исх. сигнал Мин. исх. сигнал Макс. исх. сигнал СИГН.1 (%) ▲ В Пар. 4018 Пар. 4019-Пар. 1302 Исх. сигнал Пар. 1301 Мин. исх. сигнал Макс. исх. сигнал 4019 **СИГН.1 МАКС**. **-1000 - 1000 %** Задает максимальное значение для сигн.1. • См. 4018 сигн.1 мин. 4020 **СИГН.2 МИН. -1000 - 1000 %** Задает минимальное значение для сигн.2.

См. 4018 сигн.1 мин.

Код	Описание	Диапазон значений
4021	СИГН.2 МАКС.	-1000 – 1000 %
	Задает максимальное значение для сигн • См. 4018 сигн.1 мин.	1.2.
4022	ВКЛ.РЕЖИМА СНА	-6 – 7
4022	Определяет управление режимом ожидаг 0 = НЕ ВЫБРАН — отключение функции упр ожидания ПИД-регулятора. 1 = ЦВХ 1 — для включения функции ожид используется цифровой вход цВХ 1. • Функция ожидания ПИД-регулятора вы цифрового входа в активное состояни • Функция ожидания ПИД-регулятора вы цифрового входа в неактивное состоя 2 — 6 = ЦВХ 2 — ЦВХ 6 — для включения фурегулятора используются цифровые вх • См. цВХ 1 выше. 7 = ВНУТРЕННИЙ — в качестве сигнала вклю ПИД-регулятора используется значение частоты, задания процесса и текущее з • См. параметры 4025 отклон.включ.пю откл.пид. -1 = ЦВХ 1 (инв.) — для включения функции используется инвертированный сигнал • Функция ожидания ПИД-регулятора вы цифрового входа в неактивное состоя и функция ожидания ПИД-регулятора вы цифрового входа в активное состояни -2 — -6 = ЦВХ 2 (инв.) — ЦВХ 6 (инв.) — для в	ния ПИД-регулятора. авления режимом ания ПИД-регулятора ключается при переходе не. ыключается при переходе ание. нкции ожидания ПИД-соды цвх 2 — цвх 6. очения функции ожидания е выходной скорости/вначение процесса. ид и 4023 уровень и сна ПИД-регулятора на цифровом входе цвх 1. ключается при переходе ание. ыключается при переходе не. ключения функции сна
	ПИД-регулятора используется инвертири цвх 2 – цвх 6. • См. цвх 1 (инв.) выше.	рованный цифровой вход

Код Описание Диапазон значений УРОВЕНЬ ОТКЛ.ПИД 0 - 7200 об/мин/ 4023 0.0 – 120 Гц Задает скорость/частоту двигателя, при которой включается функция ожидания ПИД-регулятора – функция ожидания включается (привод останавливается), если скорость/частота двигателя меньше этого уровня по крайней мере в течение времени, заданного параметром 4024 задерж. ОТКЛ. ПИД. Требуется, чтобы параметр 4022 = 7 внутренний. См. рисунок: А = выходной сигнал ПИД-регулятора; В = сигнал обратной связи. < Пар. 4024 t > Πap. 4024 Пар. 4023 В **→** | **←** Πap. 4026 **Уставка** Пар. 4025 Останов Пуск 4005 = 1Пар. 4025 Уставка 4005 = 0Пар. 4025 4024 **ЗАДЕРЖ.ОТКЛ. ПИД** 0.0 - 3600 cЗадает задержку для функции ожидания ПИД-регулятора – функция ожидания включается ПИД-регулятора (привод останавливается), если скорость/частота двигателя меньше значения пар. 4023 уровень ОТКЛ.ПИД по крайней мере в течение этого времени. • См. выше пар. 4023 уровень откл.пид.

Код	Описание	Диапазон значений
4025	отклон.включ.пид	Единицы изм. и масштаб, определяемые пар. 4106 и 4107
	Определяет отклонение для включе включается, если отклонение от уст по крайней мере в течение времени задерж.включ.пид.	авки превышает это значение
	 Единицы измерения и масштабир параметрами 4006 и 4007. Параметр 4005 = 0: 	ование определяются
	Уровень включения = уставка - от • Параметр 4005 = 1:	
	Уровень для включения = уставка • Уровень включения может находи уставки.	
	 См. рисунок: С = уровень включения, когда параметр 4005 = 1 D = уровень включения, когда параметр 4005 = 0 Е = сигнал обратной связи выше уровня включения в течение времени, заданного параметром 4026 задерж.включ.пид – ПИД-регулятор включается. F = сигнал обратной связи ниже уровня включения в течение времени, заданного параметром 4026 задерж.включ.пид – ПИД-регулятор включается. 	
	Пар. 4025 - Уставка Пар. 4025	Е
	<u> </u>	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
		F
4026	ЗАДЕРЖ.ВКЛЮЧ. ПИД	0 – 60 с
	Определяет задержку включения – включается, если отклонение от уст 4025 отклон. включ. пид по крайней • См. выше пар. 4023 уровень откл	авки превышает значение пар. мере в течение этого времени.

Код	Описание	Диапазон значений
4027	НАБОР ПАР.ПИД-1	-6 – 11
		регулятор 1) имеет два отдельных набора бор ПИД-2. набор пар.пид-1 определяет
	 В наборе параметров ПИД-1 В наборе параметров ПИД-2 0 = набор 1 – активен набор па 	используются параметры 4001 – 4026. используются параметры 4101 – 4126. раметров ПИД-1 (параметры 4001 – 4026). параметров ПИД-регулятора используется
		ивен, выбирается набор ПИД-1. Ора набора параметров ПИД-регулятора
	7 = HAБOP 2 – активен набор па 8 – 11 = ТАЙМЕР 1 – 4 – для выб	раметров ПИД-2 (параметры 4101 – 4126). ора набора параметров ПИД-регулятора неактивен = набор ПИД-1; таймер активен
	 См. раздел Группа 36: ТАИ -1 = цвх 1 (инв.) – для выбора ниспользуется инвертированн Если цифровой вход активе Если цифровой вход неакти -2 – -6 = цвх 2 (инв.) – цвх 6 (инрегулятора используются инве 	набора параметров ПИД-регулятора ый цифровой вход цвх 1.
	уставкой набора ПИД-1 ПИД- (отклонение), а также разнос регулятора 1 и сигналом обр 12 = мин 2 зон – привод будет у	вод сначала вычисляет разность между -регулятора 1 и сигналом обратной связи ть между уставкой набора ПИД-2 ПИД-атной связи (отклонение). Управлять той зоной (и выбирать набор ятора 1 для той зоны), которая имеет
	 Положительное отклонение всегда больше отрицательн сигнала обратной связи рав Регулятор не реагирует на г связи, если сигнал обратно 	е (уставка больше сигнала обратной связи) ного отклонения. При этом значения вны уставке или превышают ее. превышение уставки сигналом обратной й связи другой зоны ближе к ее уставке.
	ПИД-1 или ПИД-2 ПИД-регул меньшее отклонение.	управлять той зоной (и выбирать набор ятора 1 для той зоны), которая имеет
	всегда меньше положитель обратной связи равны уста	
	связи, если сигнал обратно 14 = СРЕД (2 3ОН) – привод вычи	превышение уставкой сигнала обратной й связи другой зоны ближе к ее уставке. Исляет среднее двух отклонений и
		ия зоной 1. Следовательно, один сигнал тся выше уставки, а другой – много ниже

Группа 41: ПИД РЕГУЛЯТОР 2

Эта группа определяет второй набор параметров, используемых ПИД-регулятором процесса (ПИД-регулятором 1).

Назначение и использование параметров 4101 – 4126 аналогично параметрам 4001 – 4026 набора ПИД-1 ПИД-регулятора процесса (ПИД-регулятора 1).

Для выбора набора параметров ПИД-регулятора 2 служит параметр 4027 набор пар.пид-1.

Код	Описание	Диапазон значений
4101	См. пар. 4001 – 4026	
4126		

Группа 42: ВНЕШ./КОРР.ПИД-РЕГ

Эта группа определяет параметры, используемые во внешнем ПИД-регуляторе (ПИД-регуляторе 2) привода АСН550.

Назначение и использование параметров 4201 – 4221 аналогично параметрам 4001 – 4021 набора 1 ПИД-регулятора процесса (ПИД-регулятора 1).

Код	Описание	Диапазон значений
4201	См. пар. 4001 – 4021	
- 4221		
4228	включить	-6 – 12
4220	Задает источник включения функции внеговых необходимо, чтобы значение парамет = 0 (выключено). О = выключено — внешний ПИД-регулятор 1 = цвх 1 — для включения функции внеш используется цифровой вход цвх 1. Функция внешнего ПИД-регулятора вк цифрового входа в активное состояни Функция внешнего ПИД-регулятора вы цифрового входа в неактивное состоя 2 — 6 = цвх 2 — цвх 6 — для включения фурегулятора используются цифровые входения об 1 — пуск привода — сигналом включения функци регулятора является включения функци регулятора является включение питании Функция внешнего ПИД-регулятора включение питания на привод. В = включ. — сигналом включение питания Функция внешнего ПИД-регулятора включен, когда таймер функции активен См. раздел Группа 36: ТАЙМЕРНЫЕ Фонкция внешнего ПИД-регулятора вы цифрового входа в активное состояни Функция внешнего ПИД-регулятора вкифрового входа в неактивное состояни Функция внешнего ПИД-регулятора вкифрового входа в неактивное состояни Функция внешнего ПИД-регулятора используются нетопидь бинв.) — для в пешнего ПИД-регулятора используются нетопидь в при прегулятора используются нетопидь прегулятора н	шнего ПИД-регулятора. ра 4230 РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ о не используется. него ПИД-регулятора слючается при переходе е. ыключается при переходе ние. нкции внешнего ПИД-оды цвх 2 — цвх 6. функции внешнего ПИД-слючается при подаче и внешнего ПИД-гя. слючается при подаче ия функции внешнего внешний ПИД-регулятор н). рункции. и внешнего ПИД-ный цифровой вход цвх 1. ыключается при переходе е. слючается при переходе ние. включения функции

Код	Описание	Диапазон значений	
4229	 СДВИГ ВЫХОДА ПИД Задает смещение выходного сигнала Г Это значение подается на выход ПИ, включении. При выключении ПИД-регулятора на восстанавливается это значение. Параметр не активен, если значение коррекции = 0 (режим коррекции в 	Д-регулятора при его его выходе е параметра 4230 режим	
4230	РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ Выбор типа коррекции (если используе	0 – 2 ется). Функция коррекции	
	позволяет ввести поправочный коэфформов выключено – функция коррекции от 1 = пропорц. – корректирующий коэфформов значению задания скорости/частоты 2 = прямой – добавляется корректирук определяемая на основе максималы передачи контура регулирования.	ключена. фициент пропорционален ощая поправка,	
4231	МАСШТАБ КОРР.	-100,0 – 100,0 %	
	Определяет значение множителя (поло отрицательное значение в процентах), коррекции.		
4232	источник корр.	1=3АДАН. ПИД 2, 2=ВЫХОД ПИД 2	
	 Задает коррекцию от для источника си 1 = задан. Пид 2 – используется соотве значение задания МАКС. ЗАДАНИЯ (ПО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ): • 1105 МАКС. ЗАДАНИЯ 1, если активно • 1108 МАКС. ЗАДАНИЯ 2, если активно 2 = выход пид 2 – используется абсоли максимальной скорости или частоты в положении С): • 2002 МАКС. СКОРОСТЬ, если пар. 9904 РЕЖ • 2008 МАКС. ЧАСТОТА, если пар. 9904 РЕЖ 	игнала коррекции. етствующее максимальное ложение А или В в задание 1 (А). в задание 2 (В). в отное значение и (переключатель жим упр.двиг. = 1 (вектор:скор.).	
Наклонное задание Переключатель Макс. внеш. задан. 1 (A) Макс. внеш. задан. 2 (B) Абс.макс.скорость/ частота (C) Прямой Выбор (пар. 4230) Откл. пропорц. Прямой Выбор (пар. 4232) Корр. задания ПИД 2			
3	Задание ПИД 2 Выход коррекции ПИД 2		

Группа 45: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Эта группа определяет настройки вычисления и оптимизации энергосбережения.

Примечание. Значения параметров 0174 экономия квтч, 0175 экономия мвтч, 0176 всего эконом 1, 0177 всего эконом 2 и 0178 сокращение со2 определяются путем вычитания электроэнергии, израсходованной приводом, из электроэнергии, расходуемой при прямом подключении двигателя к сети (DOL), которая вычисляется исходя из значения параметра 4508 мощность насоса. Точность указанных значений зависит от точности расчетной электроэнергии, введенной в качестве значения этого параметра.

Код	Описание	Диапазон значений
4502	ЦЕНА ЭЛЕКТРОЭНЕР	0 - 655,35
	 Цена киловатт-часа электроэнергии. Используется в качестве основы при расчете энергосбережения. См. описание параметров 0174 экономия квтч, 0175 экономия мвтч, 0176 всего эконом 1, 0177 всего эконом 2 и 0178 сокращение со2 (снижение выбросов двуокиси углерода в тоннах). 	
4507	ЗНАЧЕН РАСЧ СО2	0,0 - 10,0
	Расчетный коэффициент для перевода (кг/кВт или т/МВт). Используется для уг электроэнергии (МВт) для вычисления сокращение со2 (снижение выбросов д	множения сэкономленной значения параметра 0178
4508	МОЩНОСТЬ НАСОСА	0,0 – 1000,0 %
4500	 МОЩНОСТЬ НАСОСА О,0 – 1000,0 % Мощность насоса (в процентах от номинальной мощности двигателя) при подключении непосредственно к источнику питания (DOL). Используется в качестве основы при расчете энергосбережения. См. описание параметров 0174 экономия квтч, 0175 экономия мвтч, 0176 всего эконом 1, 0177 всего эконом 2 и 0178 сокращение со2. Нельзя использовать этот параметр в качестве эталонной мощности для других применений, кроме как для насосов. Эта эталонная мощность может быть и некоторой другой фиксированной мощностью, а не мощностью двигателя, подключенного непосредственно к сети. 	
4509	СБРОС РАСЧ ЭПОТР	0=ГОТОВО, 1=СБРОС
	Сброс вычислителей электроэнергии С экономия мвтч, 0176 всего эконом 1, сокращение со2.	0174 экономия квтч, 0175

Группа 51: ДОП.МОДУЛЬ СВЯЗИ

Эта группа содержит параметры внешнего интерфейсного коммуникационного модуля Fieldbus. Дополнительная информация по этим параметрам приведена в документации на интерфейсный коммуникационный модуль.

Код	Описание Диапазон значений
	ОписаниеДиапазон значенийТИП FIELDBUS(FBA)Показывает тип подключенного интерфейсного модуля Fieldbus.0 = НЕ ОПРЕД. — модуль не найден или не подключен. Обратитесь к главе Механический монтаж в руководстве по эксплуатации модуля Fieldbus и проверьте, установлено ли для параметра 9802 значение 4 = ДОП.FIELDBUS.1 = Profibus-DP21 = LonWorks32 = CANopen37 = DeviceNet101 = ControlNet128 = Ethernet132 = PROFINET135 = ETHERCAT136 = EPL - Ethernet POWERLINK
5102	ПАРАМ. 2 FBA — ПАРАМ. 26 FBA 0 — 65535
- 5126	Дополнительная информация по этим параметрам приведена в документации на интерфейсный коммуникационный модуль.
5127	ОБНОВЛ. ПАР. FBA 0=ЗАВЕРШЕНО, 1=ОБНОВИТ
	Подтверждение изменения значений параметров Fieldbus. 0 = завершено – обновление завершено. 1 = обновит – происходит обновление. • После обновления автоматически устанавливается значение завершено.
5128	СРІ ФАЙЛ ВЕРС.ПО 0 – 0xFFFF
	Отображает номер версии микропрограммного обеспечения в файле конфигурации СРІ интерфейсного модуля Fieldbus. Формат хуz, где • х = главный номер версии • у = дополнительный номер версии • z = номер модификации. Пример. 107 = версия 1.07
5129	ФАЙЛ ИД. КОНФИГ. 0 – 0xFFFF
	Отображает номер версии идентификатора для файла конфигурации интерфейсного модуля Fieldbus. • Структура файла конфигурации зависит от прикладной программы привода.

Код	Описание	Диапазон значений
5130	ФАЙЛ ВЕР.КОНФИГ.	0 – 0xFFFF
	Hoмep версии файла конфигурации инте Fieldbus.	рфейсного модуля
	Пример. 1 = версия 1	
5131	СОСТОЯНИЕ ГВА	0 – 6
	Показывает состояние интерфейсного мо 0 = РЕЖ.НАСТРОЕК — интерфейсный модул 1 = инициализац. — выполняется инициалмодуля. 2 = ТАЙМ-АУТ — истекло время ожидания с интерфейсным модулем и приводом. 3 = ОШИБ.КОНФИГ. — ошибка конфигурации • Главный или дополнительный номер в микропрограммного обеспечения СРІ номера в файле конфигурации привод 4 = ОФФ-ЛАЙН — интерфейсный модуль рабрежиме. 5 = ОН-ЛАЙН — интерфейсный модуль рабрежиме. 6 = СБРОС — в интерфейсном модуле выпоратного сброса.	ь не конфигурирован. пизация интерфейсного вязи между интерфейсного модуля. версии модуля отличается от да. ботает в автономном отает в интерактивном
5132	СРІ ГВА ВЕРС.ПО	0 – 0xFFFF
	Содержит версию микропрограммного об интерфейсного модуля. Формат хуz, где • х = главный номер версии • у = дополнительный номер версии • z = номер модификации.	еспечения СРІ
	Пример. 107 = версия 1.07	
5133	ВЕР.ПРИЛ.СРІ FBA	0 – 0xFFFF
	Содержит версию прикладной программь Формат хуz, где • х = главный номер версии • у = дополнительный номер версии • z = номер модификации. Пример. 107 = версия 1.07	ы интерфейсного модуля.

Группа 52: СВЯЗЬ С ПАНЕЛЬЮ

Эта группа определяет настройки коммуникационного порта панели управления привода. Если используется панель управления (клавиатура оператора) из комплекта поставки привода, изменять параметры этой группы обычно не требуется. Изменения значений параметров этой группы вступают в силу при следующем включении питания привода.

Код	Описание	Диапазон значений
5201	АДРЕС ПРИВОДА	1 – 247
	Определяет адрес привода. • К линии не могут быть подключены два одинаковыми адресами. • Диапазон: 1 – 247.	устройства с
5202	СКОРОСТЬ ПРДЧ	9,6; 19,2; 38,4; 57,6;
	Определяет скорость передачи данных привода по линии (кб/с). 9,6 кб/с 19,2 кб/с 38,4 кб/с 57,6 кб/с 115,2 кб/с	115,2 кб/с
5203	ЧЕТНОСТЬ 3адает формат передачи символов по линии связи с панелью управления. 0 = 8 NONE 1 – 8 битов данных, без бита четности, один стоп-бит. 1 = 8 NONE 2 – 8 битов данных, без бита четности, два стоп-бита. 2 = 8 EVEN 1 – 8 битов данных, проверка четности, один стоп-бит. 3 = 8 ODD 1 – 8 битов данных, проверка нечетности, один стоп-бит.	
5204	сообщения ок	0 - 65535
	Содержит количество достоверных сообщ приводом. • Во время нормальной работы содержи постоянно увеличивается.	•
5205	ОШИБКИ ЧЕТН.	0 - 65535
	Содержит количество символов, приняты ошибками четности. В случае большого ч настройки проверки четности устройств связи – во всех устройствах они должны значения, уровень внешних электромагнитных по помех приводит к возникновению ошибо	исла ошибок проверьте в, подключенных к линии ы иметь одинаковые мех – высокий уровень

Код	Описание	Диапазон значений
5206	ОШИБКИ КАДРОВ	0 – 65535
	Содержит количество символов с ошибками кадров. В случае бо	
		устройств, подключенных к линии ни должны иметь одинаковые
	значения, • уровень внешних электромагн помех приводит к возникновен	итных помех – высокий уровень ию ошибок.
5207	ПЕРЕПОЛН. БУФЕРА	0 – 65535
	Содержит количество символов невозможно поместить в буфер	
	 Максимально допустимая дли составляет 128 байтов. 	на сообщения для привода
	• При поступлении сообщений д	длина более 128 байтов буфер подсчет избыточных символов.
5208	ошибки спс	0 – 65535
0200	Содержит количество сообщени контрольной суммы (CRC). В сл проверьте	ій, принятых приводом с ошибками учае большого количества ошибок
	 уровень внешних электромагномех приводит к возникновения наличие ошибок при вычисления 	
	- наличие ошиоок при вычисле	чий коптрольной суммы.

Группа 53: ПРОТОКОЛ EFB

Эта группа определяет параметры настройки протокола связи встроенной шины Fieldbus (EFB). Дополнительная информация по этим параметрам приведена в документации на протокол связи.

Код	Описание	Диапазон значений
5301	ИД.ПРОТОКОЛА ЕГВ	0 – 0xFFFF
	Содержит идентификатор и номер версии • Формат: XXYY, где xx = идентификатор версии программы.	• •
5302	АДРЕС ПРИВ. EFB	0 - 65535
	Адрес узла на линии связи RS485. • Каждое устройство, подключенное к лиг уникальный адрес узла.	нии связи, должно иметь
5303	СКОР. ПРДЧ ЕГВ	1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2;
	Определяет скорость передачи данных по линии связи RS485 (кб/с). 1,2 кб/с 2,4 кб/с 4,8 кб/с 9,6 кб/с 19,2 кб/с 38,4 кб/с 57,6 кб/с 76,8 кб/с	38,4; 57,6; 76,8 кб/с
5304	ЧЕТНОСТЬ EFB	0 – 3
	Определяет количество битов данных, бит четности и количество стоп-битов, используемых при передаче данных по линии связи RS485. • Во всех подключенных к линии связи узлах должны быть установлены одинаковые значения. 0 = 8 NONE 1 – 8 битов данных, без контроля четности, один стопбит. 1 = 8 NONE 2 – 8 битов данных, без бита четности, два стоп-бита. 2 = 8 EVEN 1 – 8 битов данных, проверка четности, один стоп-бит. 3 = 8 ODD 1 – 8 битов данных, проверка нечетности, один стоп-бит.	

Код	Описание	Диапазон значений
5305	ПРОФИЛЬ УПР. EFB	0 – 2
	Выбор коммуникационного профиля для протокола EFB. 0 = ABB DRV LIM — функционирование управляющих слов и слов состояния соответствует профилю приводов ABB (ABB Drives), аналогично приводу ACS400. 1 = DCU PROFILE — функционирование управляющих слов и слов состояния соответствует 32-разрядному профилю DCU. 2 = ABB DRV FULL — функционирование управляющих слов и слов состояния соответствует профилю приводов ABB (ABB Drives), аналогично приводам ACS600/800.	
5306	СООБЩ. ОК ЕГВ	0 - 65535
	Содержит количество достовер приводом. • Во время нормальной работ постоянно увеличивается.	
5307	ОШИБКИ CRC EFB	0 - 65535
	Содержит количество сообщений, принятых приводом с ошибкам контрольной суммы. В случае большого количества ошибок проверьте • уровень внешних электромагнитных помех — высокий уровень помех приводит к возникновению ошибок. • наличие ошибок при вычислении контрольной суммы.	
5308 ОШИБКИ UART EFB 0 – 65535		0 – 65535
	Содержит количество сообщеношибочными символами.	ний, принятых приводом с
5309	СОСТОЯНИЕ ЕГВ	0 – 7
	Состояние егв Содержит состояние протокола ЕГВ. О = РЕЖ.НАСТРОЕК – конфигурация протокола ЕГВ настроена, но приема сообщений нет. 1 = ИНИЦИАЛИЗАЦ. – выполняется инициализация протокола ЕГВ. 2 = ТАЙМ-АУТ – ИСТЕКЛО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ МЕЖДУ ВЕДУЩИМ СЕТЕВЫМ УСТРОЙСТВОМ И УСТРОЙСТВОМ, работающим по протоколу ЕГВ. 3 = ОШИБ.КОНФИГ. – ОШИБКА КОНФИГУРАЦИИ ПРОТОКОЛА ЕГВ. 4 = ОФФ-ЛАЙН – ПРОТОКОЛ ЕГВ ПРИНИМАЕТ СООБЩЕНИЯ, НЕ адресованные данному приводу. 5 = ОН-ЛАЙН – ПРОТОКОЛ ЕГВ ПРИНИМАЕТ СООБЩЕНИЯ, адресованные данному приводу. 6 = СБРОС – выполняется операция аппаратного сброса протокола ЕГВ. 7 = ТОЛЬКО ПРИЕМ – ПРОТОКОЛ ЕГВ находится в режиме прослушивания линии.	

Код	Описание	Диапазон значений
5310	ПАРАМ. 10 EFB	0 - 65535
	Определяется протоколом. См. руководства <i>Управление по встроенной шине Fieldbus (EFB)</i> (3AFE68320658 [на английском языке]) и <i>Протокол BACnet</i> (3AUA000004591 [на английском языке]).	
5311	ПАРАМ. 11 EFB	0 - 65535
	См. параметр 5310.	
5312	ПАРАМ. 12 EFB	0 – 65535
	См. параметр 5310.	
5313	ПАРАМ. 13 EFB	0 – 65535
	См. параметр 5310.	
5314	ПАРАМ. 14 EFB	0 - 65535
	См. параметр 5310.	
5315	ПАРАМ. 15 EFB	0 - 65535
	См. параметр 5310.	
5316	ПАРАМ. 16 EFB	0 - 65535
	См. параметр 5310.	
5317	ПАРАМ. 17 EFB	0 - 65535
	См. параметр 5310.	
5318	ПАРАМ. 18 EFB	0 - 65535
	См. параметр 5310.	
5319	ПАРАМ. 19 EFB – ПАРАМ. 20 EFB	0 - 65535
-	Резервные.	
5320		

Группа 64: АНАЛИЗАТОР НАГРУЗКИ

Эта группа определяет анализатор нагрузки, который может использоваться для анализа технологического процесса заказчика и выбора типоразмеров привода и двигателя.

Пиковое значение регистрируется при уровне 2 мс, а содержимое регистратора распределения обновляется с циклом 0,2 с (200 мс). Могут регистрироваться три разных значения.

- 1. Регистратор амплитудных значений 1: непрерывно регистрируется измеряемый ток. Распределение в процентах от номинального тока I_{2N} показывается в десяти категориях.
- 2. Регистратор пиковых значений: может регистрироваться пиковое (максимальноое) значение одного сигнала в группе 1. Отображаются пиковое значение сигнала, время пика (время, когда было обнаружено пиковое значение), а также частота, ток и напряжение постоянного тока в момент обнаружения пика.
- 3. Регистратор амплитудных значений 2: может регистрироваться амплитудное распределение одного сигнала в группе 1. Базовое значение (100 %) может устанавливаться пользователем.

Сброс первого регистратора невозможен. Два других регистра могут сбрасываться способом, определяемым пользователем. Они также сбрасываются, если изменяются сигналы или постоянная времени фильтра пиковых значений.

Код	Описание	Диапазон значений
6401	СИГН ПИК ЗНАЧЕН	100 – 178
	Определяет (по выбору) сигнал, пиковое значение которого регистрируется.	
	Может выбираться любой параметр из раздела <i>Группа 01: РАБОЧИЕ ДАННЫЕ</i> .	
	100 = не выбран – пиковое значение ни с не регистрируется.	одного сигнала (параметра)
	101 – 178 – регистрация параметров 010	01 – 0178.
6402	ФИЛЬТР ПИК СИГН	0,0 - 120,0 c
	Определяет постоянную времени фильтра для регистрации пиковых значений.	

Код	Описание	Диапазон значений
6403	СБРОС ЗАПИС ЗНАЧ	-6 – 7
	Определяет источник сигнала для значений и регистратора амплиту,	
	0 = не выбран – не установлен.	
	1 = цвх 1 – сброс регистраторов н цифрового входа ЦВХ 1.	арастающим фронтом сигнала
	2 – 6 = цвх 2 – цвх 6 – сброс регис сигнала цифрового входа ЦВХ 2 –	
	7 = RESET – сброс регистров. Устан НЕ ВЫБРАН.	навливается значение параметра
	-1 = цвх 1 (инв) – сброс регистрат сигнала цифрового входа ЦВХ 1.	оров спадающим фронтом
	-2 – -6 = цвх 2 (инв) – ЦВХ 6(инв) - спадающим фронтом сигнала циф	
6404	АМПЛИТ СИГНАЛ 2	100 – 178
	Определяет сигнал, регистрируем значений 2.	ый регистратором амплитудных
Может выбираться любой параметр из РАБОЧИЕ ДАННЫЕ.		тр из раздела <i>Группа 01:</i>
	100 = НЕ ВЫБРАН — пиковое значени не регистрируется.	ие ни одного сигнала (параметра)
	101 – 178 – регистрация параметр	оов 0101 – 0178.
6405	 АМПЛ СИГН 2 ЗНАЧ Определение базового значения, по которому вычисляется процентное распределение. Представление и значение по умолчанию зависят от сигнала, выбираемого параметром 6404 амплит сигнал 2. 	
6406	ПИКОВОЕ ЗНАЧЕН	
	Обнаруженное пиковое значение сигнала, выбранного с помощью параметра 6401 СИГН ПИК ЗНАЧЕН.	
 6407 ПИКОВОЕ ВРЕМЯ 1 Дата обнаружения пикового значения. • Формат: дата, если работают часы реального времен количество дней после включения питания, если встреального времени не используются или не установляться в пределения питания. 		
		ы реального времени (дд.мм.гг)/ я питания, если встроенные часы
6408	В ПИКОВОЕ ВРЕМЯ 2	
	Время обнаружения пикового знач Формат: часы:минуты:секунды.	нения.
6409	9 ТОК ПРИ ПИКЕ	
	Ток в момент появления пикового	значения (амперы).
6410	U ПОСТ ТОКА ПИК	
	Напряжение в момент появления пикового значения (вольты).	

Код	Описание Диапазон значений	
6411	11 ЧАСТОТА ПРИ ПИКЕ Частота в момент появления пикового значения (герцы).	
6412	ВРЕМЯ СБРОСА 1	
	Дата последнего сброса регистра пиковых значений и регистратора амплитудных значений 2. • Формат: дата, если работают часы реального времени (дд.мм.гг)./количество дней после включения питания, если встроенные часы реального времени не используются или не установлены (хх д).	
6413	ВРЕМЯ СБРОСА 2	
	Время последнего сброса регистра пиковых значений и регистратора амплитудных значений 2. • Формат: часы:минуты:секунды.	
6414	АМП СИГН 1 0-10	
	Регистратор амплитудных значений 1 (ток в процентах от номинального тока <i>I</i> _{2N}), распределение 0 – 10 %.	
6415	АМП СИГН 1 10-20	
	Регистратор амплитудных значений 1 (ток в процентах от номинального тока I_{2N}), распределение 10 – 20 %.	
6416	АМП СИГН 1 20-30	
	Регистратор амплитудных значений 1 (ток в процентах от номинального тока I_{2N}), распределение 20 — 30 %.	
6417	АМП СИГН 1 30-40	
	Регистратор амплитудных значений 1 (ток в процентах от номинального тока I_{2N}), распределение 30 – 40 %.	
6418	АМП СИГН 1 40-50	
	Регистратор амплитудных значений 1 (ток в процентах от номинального тока <i>I</i> _{2N}), распределение 40 – 50 %.	
6419	АМП СИГН 1 50-60	
	Регистратор амплитудных значений 1 (ток в процентах от номинального тока I_{2N}), распределение 50 – 60 %.	
6420	АМП СИГН 1 60-70	
	Регистратор амплитудных значений 1 (ток в процентах от номинального тока I_{2N}), распределение 60 – 70 %.	
6421	АМП СИГН 1 70-80	
	Регистратор амплитудных значений 1 (ток в процентах от номинального тока I_{2N}), распределение 70 – 80 %.	
6422	АМП СИГН 1 80-90	
	Регистратор амплитудных значений 1 (ток в процентах от номинального тока <i>I</i> _{2N}), распределение 80 – 90 %.	

Код	Описание Диапазон значений	
6423	АМП СИГН 1 ОТ 90	
	Регистратор амплитудных значений 1 (ток в процентах от номинального тока I_{2N}), распределение свыше 90 %.	
6424	АМП СИГН 2 0-10	
	Регистратор амплитудных значений 2 (выбор сигнала с помощью параметра 6404), распределение 0 – 10 %.	
6425	АМП СИГН 2 10-20	
	Регистратор амплитудных значений 2 (выбор сигнала с помощью параметра 6404), распределение 10 – 20 %.	
6426	АМП СИГН 2 20-30	
	Регистратор амплитудных значений 2 (выбор сигнала с помощью параметра 6404), распределение 20 – 30 %.	
6427	АМП СИГН 30-40	
	Регистратор амплитудных значений 2 (выбор сигнала с помощью параметра 6404), распределение 30 – 40 %.	
6428	АМП СИГН 2 40-50	
	Регистратор амплитудных значений 2 (выбор сигнала с помощью параметра 6404), распределение 40 – 50 %.	
6429	АМП СИГН 2 50-60	
	Регистратор амплитудных значений 2 (выбор сигнала с помощью параметра 6404), распределение 50 – 60 %.	
6430	АМП СИГН 2 60-70	
	Регистратор амплитудных значений 2 (выбор сигнала с помощью параметра 6404), распределение 60 – 70 %.	
6431	АМП СИГН 2 70-80	
	Регистратор амплитудных значений 2 (выбор сигнала с помощью параметра 6404), распределение 70 – 80 %.	
6432	АМП СИГН 2 80-90	
	Регистратор амплитудных значений 2 (выбор сигнала с помощью параметра 6404), распределение 80 – 90 %.	
6433	АМП СИГН 2 ОТ 90	
	Регистратор амплитудных значений 2 (выбор сигнала с помощью параметра 6404), распределение свыше 90 %.	

Группа 81: УПРАВЛЕНИЕ РFA

Эта группа определяет режим переключения насосов и вентиляторов (PFA). Основные особенности режима PFA:

- Привод АСН550 управляет двигателем насоса 1, изменяя скорость вращения двигателя для регулирования производительности насоса. Двигатель работает в режиме регулирования скорости.
- Питание на двигатели насоса 2, насоса 3, и т.д. подается непосредственно от сети. Привод АСН550 включает и выключает насос 2 (затем насос 3, и т.д.), когда это необходимо. Эти двигатели являются вспомогательными.
- ПИД-регулятор привода АСН550 использует два сигнала: задание регулируемой величины и сигнал обратной связи по регулируемой величине. ПИД-регулятор управляет скоростью (частотой) первого насоса таким образом, чтобы поддерживать текущее значение равным заданию процесса.
- Когда требуемая производительность (определяемая заданием процесса) превышает производительность первого насоса (задаваемую пользователем в виде максимальной частоты), функция управления PFA автоматически включает вспомогательный насос. При этом скорость первого насоса уменьшается на величину, соответствующую вкладу вспомогательного насоса в общую производительность. После этого ПИД-регулятор продолжает регулировать скорость (частоту) первого насоса таким образом, чтобы поддерживать регулируемую величину равной заданию регулируемого процесса. Если требуемая производительность продолжает расти, следующие вспомогательные насосы включаются аналогичным образом.
- Когда требуемая производительность уменьшается настолько, что скорость первого насоса становится меньше минимального предела (заданного пользователем в виде минимальной частоты), функция управления PFA автоматически останавливает вспомогательный насос. При этом скорость первого насоса увеличивается для компенсации падения производительности при отключении вспомогательного насоса.

- Функция блокировки (если включена) идентифицирует отключенные (выведенные из эксплуатации) двигатели, а функция PFA исключает эти двигатели из последовательности управляемых двигателей.
- Функция авточередования (если разрешена и если в системе имеется соответствующее коммутационное оборудование) выравнивает время работы используемых двигателей насосов. Эта функция периодически изменяет положение каждого двигателя в последовательности включения управляемый двигатель становится последним вспомогательным двигателем, первый вспомогательный двигатель становится регулируемым двигателем, и т. д.

Код	Описание	Диапазон значений
8103	ШАГ ЗАДАНИЯ 1	0,0 - 100 %
8103	 ШАГ ЗАДАНИЯ 1 Устанавливает относительное значение в добавляется к заданию регулируемой вел применяется только в том случае, когдамере, один вспомогательный двигатель скоростью вращения). Стандартное значение 0 %. Пример. Привод АСН550 управляет трем насосами, которые поддерживают давлен 4011 внутр. уставка определяет постоя управляет давлением в трубопроводе. При низком потреблении воды работает с регулируемой скоростью. При возрастании потребления воды включ вспомогательный насос с фиксированной С ростом расхода воды увеличивается выходе и на входе трубопровода. Приве позволяют скорректировать уставку для поддержания давления на выходе трубо вспомогательного двигателя и увеличен При работе первого вспомогательных насо определяется суммой параметров 8103 задания 2. При работе трех вспомогательных насо 	процентах, которое пичины. а работает по крайней (с фиксированной я параллельными пие воды в трубопроводе. Ное задание, которое г один насос нается первый скоростью, а затем второй разность давлений на еденные ниже настройки в более точного опровода при включении пии расхода воды. Насоса увеличение в шаг задания 1. сов увеличение задания шаг задания 1 и 8104 шаг
	определяется суммой параметров 8103 задания 2 и 8105 шаг задания 3.	

Код	Описание	Диапазон значений
8104	ШАГ ЗАДАНИЯ 2	0,0 – 100 %
	Устанавливает относительное значение в добавляется к заданию регулируемой веля применяется только в том случае, когд мере, два вспомогательных двигателя с скоростью вращения). • См. параметр 8103 шаг задания 1.	тичины. а работают <u>по крайней</u>
8105	ШАГ ЗАДАНИЯ 3	0,0 – 100 %
	Устанавливает относительное значение в добавляется к заданию регулируемой веля применяется только в том случае, когд мере, три вспомогательных двигателя (скоростью вращения). • См. параметр 8103 шаг задания 1.	личины. а работают <u>по крайней</u>


Код	Описание	Диапазон значений
8109	ЧАСТОТА ПУСКА ⁷	0,0 – 500 Гц
	вспомогательный д включается, если	участоту, при которой включается первый вигатель. Первый вспомогательный двигатель
	 ни один из вспомогательны х двигателей не работает. Выходная частота привода АСН550 превышает предельное значение: 8109 + 1 Гц, выходная частота остается выше уменьшенного предела (8109 -1 Гц) по меньшей мере в 	Гечение времени, определяемого параметром
	выходная частота (8109 частота пуВ результате скор	ПУСК ДОП.Д. то вспомогательного двигателя в снижается на величину, равную СКА 1) - (8112 ЧАСТОТА ОСТАН.1). тость регулируемого двигателя уменьшается в сноировать вклад вспомогательного двигателя.
	 См. рисунок, где: А = (8109 ЧАСТОТА) В = нарастание в пуска. С = график изобр процессе возраста 	а пуска 1) - (8112 частота остан.1) ыходной частоты в течение времени задержки ажает состояние вспомогательного двигателя в гания частоты (1 = включен).
	_	

Код	Описание	Диапазон значений
8110	ЧАСТОТА ПУСКА 2	0,0 – 500 Гц
	Задает предельную частоту, при вспомогательный двигатель. • Полное описание работы прив частота пуска 1.	
	Второй вспомогательный двигате работает один вспомогательны выходная частота привода ACI значение 8110 + 1;	ій двигатель;
	The state of the s	
8111	ЧАСТОТА ПУСКА 3	0,0 – 500 Гц
	Задает предельную частоту, при вспомогательный двигатель. • Полное описание работы привичастота пуска 1.	·
		к двигателя; Н550 превышает предельное ше уменьшенного предела (8111 -
	1 Гц) по меньшей мере в течен параметром 8115 задрж.пуск д	

Код	д Описание Д	Диапазон значений
8112	2 YACTOTA OCTAH.1 (),0 – 500 Гц
	Задает предел частоты, при которой остана	авливается первый
	вспомогательный двигатель. Первый вспом	огательный двигатель
	останавливается, если	
	• работает	
	только первый $f\left(\Gamma \mathbf{q} \right)$	
	вспомогательн	
	ый двигатель; f_{MAX}	_
	• выходная Пар. 8109	
	привода ACH550 Пар. 8112 ↓	
	падает ниже (Пар. 8112) -1 = — —	• _ •
	предельного $f_{MIN} + \dots = \dots$	i-1
	значения:	B t
	0440 4	. 811 0
	• выходная	. 8110
	частота	i
	остается ниже	<u>.</u>
	уменьшенного 1	
	предела 0	
	(8112 +1 Гц) по	
	меньшей мере в течение времени, опред 8116 задрж.стоп доп.д.	еляемого параметром
	После останова первого вспомогательного	пригателя
	• выходная частота увеличивается на вели	
	(8109 ЧАСТОТА ПУСКА 1) - (8112 ЧАСТОТА ОС	
	• В результате скорость регулируемого дви	,
	так, чтобы скомпенсировать отключение	
	двигателя.	
	См. рисунок, где:	
	• А = (8109 ЧАСТОТА ПУСКА 1) - (8112 ЧАСТОТ	
	• В = снижение выходной частоты в течени	е времени задержки
	останова.	
	• С = график изображает состояние вспомо	
	процессе уменьшения частоты (1 = включ	
	• Серая кривая иллюстрирует гистерезис –	
	движении по оси времени в обратном наг с характеристикой при движении в прямо	
	Детально работа привода при включении	
	двигателя показана на рисунке для парам	
	пуска 1.	
	Примечание. Значение параметра 8112 ча	СТОТА ОСТАН. 1 ЛОПЖНО
	находиться в диапазоне между	o.c oon an i Aonaio
	• (2007 мин. частота) +1 и 8109 частота пу	CKA 1.
	(2001 1011111111111111111111111111111111	0.01.

Код	Описание	Диапазон значений
8113	ЧАСТОТА ОСТАН.2	0,0 – 500 Гц
	Задает предельную частоту, при кото вспомогательный двигатель. • Полное описание работы приведеностан.1.	
	Второй вспомогательный двигатель о работают два вспомогательных дви выходная частота привода АСН550 значения 8113 - 1; выходная частота остается ниже ум Гц по меньшей мере в течение вре 8116 задрж.стоп доп.д.	игателя;) падает ниже предельного меньшенного предела (8113 +1
0444		0.0 500 5
8114	ЧАСТОТА ОСТАН.3	0,0 – 500 Гц
	Задает предельную частоту, при кото вспомогательный двигатель. • Полное описание работы приведеностан.1.	
	 Третий вспомогательный двигатель о работают три вспомогательных дви выходная частота привода АСН550 значения: 8114 - 1. выходная частота остается ниже ум Гц по меньшей мере в течение вре 8116 задрж.стоп доп.д. 	игателя;) падает ниже предельного меньшенного предела (8114 +1
8115	ЗАДРЖ.ПУСК ДОП.Д	0,0 – 3600 c
	 Задержка пуска вспомогательных дви Для пуска вспомогательного двигат привода должна в течение этого вр предельной частоты пуска (параме Полное описание работы приведен частота пуска 1. 	еля выходная частота емени оставаться выше тр 8109, 8110 или 8111).
8116	ЗАДРЖ.СТОП ДОП.Д	0,0 – 3600 с
	 Задержка останова вспомогательных Для останова вспомогательного дви привода должна в течение этого вриредельной частоты останова (пара Полное описание работы приведеностан.1. 	игателя выходная частота емени оставаться ниже аметры 8112, 8113 или 8114).

Код Описание Диапазон значений кол-во доп.двиг. 8117 Задает количество вспомогательных двигателей. Для каждого вспомогательного двигателя требуется релейный выход, который служит для передачи команд пуска/останова. Если используется функция авточередования, требуется дополнительный релейный выход для двигателя с регулируемой скоростью. Ниже рассматривается настройка необходимых релейных выходов. Релейные выходы Как указано выше, для каждого вспомогательного двигателя требуется релейный выход, который служит для передачи команд пуска/останова. Далее показано, как привод управляет двигателями и релейными выходами. В приводе АСН550 предусмотрены релейные выходы РВЫХ 1 – РВЫХ 3. Для увеличения количества релейных выходов к приводу можно подключить дополнительный модуль цифровых выходов с релейными выходами РВЫХ 4 – РВЫХ 6. Назначение релейных выходов PBЫX 1 – PBЫX 6 определяют. соответственно, параметры 1401 – 1403 и 1410 – 1412; когда значение параметра равно 31 (РFA), релейные выходы работают в режиме управления PFA. Привод АСН550 распределяет вспомогательные двигатели по релейным выходам в порядке возрастания номеров. Если функция авточередования не используется, первым вспомогательным двигателем будет двигатель, подключенный к первому из релейных выходов, для которых установлено значение 31 (РГА), и т. д. При использовании функции авточередования соответствие двигателей и реле циклически изменяется. В исходном состоянии двигатель с регулируемой скоростью подключен к первому реле, имеющему установку 31 (РГА), первый вспомогательный двигатель подключен ко второму реле, имеющему установку 31 (РГА), и т. д. Четвертый вспомогательный двигатель имеет тот же шаг задания, частоту останова и частоту запуска, как и третий. ACH550 Стандартный режим PFA



В таблице приведено распределение двигателей АСН550 PFA для некоторых типичных комбинаций параметров релейных выходов (1401 – 1403 и 1410 – 1412); значения параметров равны либо 31

(РГА), либо X (любое значение, кроме 31); функция авточередования отключена (8118 ПЕРИОД ЧЕРЕДОВ. = 0,0).

,	Значение параметра					l	Назначение реле АСН550					
1	1	1	1	1	1	8	Фу	нкция ав	зточере <i>д</i>	дования	отключ	ена
4	4	4	4	4	4	1	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ
0	0	0	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6
1	2	3	0	1	2	7						
31	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	1	Вспом.	Χ	Χ	X	Χ	Х
31	31	Χ	Χ	Χ	Χ	2	Вспом.	Вспом.	Χ	Χ	Χ	Х
31	31	31	Χ	Χ	Χ	3	Вспом.	Вспом.	Вспом.	Х	Χ	Х
Χ	31	31	Χ	Χ	Χ	2	Х	Вспом.	Вспом.	Χ	Χ	Х
Χ	Χ	Χ	31	Χ	31	2	Х	Χ	Χ	Вспом.	Χ	Вспом.
31	31	Χ	Χ	Χ	Χ	1*	Вспом.	Вспом.	Χ	Χ	Χ	Х

^{*} Используется один дополнительный релейный выход для режима PFA. Один двигатель находится в режиме ожидания, когда другой вращается.

Код Описание Диапазон значений

В следующей таблице приведено распределение двигателей ACH550 PFA для некоторых типичных настроек параметров релейных выходов (1401 – 1403 и 1410 – 1412); значения указанных параметров равны либо 31 (PFA), либо X (любое значение, кроме 31); функция авточередования включена (значение параметра 8118 период чередов. > 0,0).


	Знач	нение параметра Назначение реле АСН550										
1	1	1	1	1	1	8	Фу	нкция а	вточере	дования	ВКЛЮЧ	ена
4	4	4	4	4	4	1	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ	РВЫХ
0	0	0	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6
1	2	3	0	1	2	7						
31	31	Χ	Χ	Χ	Χ	1	PFA	PFA	Χ	Χ	Χ	X
31	31	31	Χ	Χ	Χ	2	PFA	PFA	PFA	Χ	Χ	Χ
Х	31	31	Χ	Χ	Χ	1	Х	PFA	PFA	Χ	Х	Χ
X	Χ	Χ	31	Χ	31	1	Х	Х	Х	PFA	Х	PFA
31	31	Χ	Χ	Χ	Χ	0**	PFA	PFA	Х	Χ	Χ	Х

^{**} Вспомогательные двигатели отсутствуют, но функция авточередования используется. Работа в обычном режиме ПИД-регулятора.

Код	Описание	Диапазон значений
8118	ПЕРИОД ЧЕРЕДОВ.	0,0 – 336,0 ч
	Этот параметр управляет раби устанавливает интервал меженитервал меженитервал меженитервал межений работы регулируемого двиго общая информация о функописании параметра 8119 умемений параметра 8119 умемений операции останавливает двигатель вымежение параметусловия: значение параметов общения и двигателе когда подана команда пуска параметра 8120 блокиров параметра 8120 блокиров параметра 8120 блокиров переключения питание превыбегом, благодаря чему контактов.	отой функции авточередования жду переключением двигателей. отсчитывается только во время ателя. ции авточередования приведена при РОВЕНЬ ЧЕРЕДОВ. авточередования приводыбегом. ередования требуется выполнение ра 8120 блокировки > 0. ительно устанавливает период С. вточередования отключена. интервал) между автоматическимий (отсчитывается только то время,

Код	Описание	Диапазон значений
8119	УРОВЕНЬ ЧЕРЕДОВ.	0,0 – 100,0 %
	Этот параметр задает верхний предел производительности системы) для логавточередования. Когда выходной сиг FPA превышает этот предел, выполне авточередования запрещено. Наприм переключение двигателей, когда прои насосов/вентиляторов приближается променателем.	гической функции гнал блока управления ПИД/ ение операции ер, можно запретить зводительность системы
	Общие сведения о функции авточе	редования
	Функция авточередования обеспечива ресурса двигателей, работающих в си времени их работы. При выполнении авточередования	стеме, путём выранивания
	 к выходу привода АСН550 по очеред двигатели (в качестве регулируемог циклически изменяется порядок вкл двигателей. 	о двигателя);
	Для работы функции авточередования внешнее коммутационное оборудов силовых выходных цепей привода; значение параметра 8120 блокиров	вание для переключения
	Операция авточередования выполняе время работы, прошедшее после правточередования, достигает значени ЧЕРЕДОВ.; • входной сигнал блока управления Рустановленного параметром 8119 уг	редыдущей операции ия параметра 8118 период РFA ниже уровня,

Код Описание Диапазон значений Примечание. При выполнении операции авточередования привод АСН550 останавливает двигатель выбегом. Последовательность операций, выполняемых функцией авточередования (см. рисунок): Выход ПИД-регулятора 4PFA 100% Пар. 8119 3PFA 4PFA 2PFA 1PFA -Пар. 8122 В Пар. 8118 -**⊸**Пар. 8118 ► А = область выше значения пар. 8119 уровень чередов. – авточередование запрещено. В = авточередование. 1PFA и т. д. = выход ПИД-регулятора, связанный с каждым двигателем. Инициализация переключения, когда время работы, прошедшее после предыдущего переключения, достигает значения параметра 8118 ПЕРИОД ЧЕРЕДОВ., а входной сигнал блока PFA меньше значения параметра 8119 уровень чередов. Останов регулируемого двигателя. Отключение контактора регулируемого двигателя. • Увеличение содержимого счетчика последовательности включения для изменения порядка включения двигателей. Определение следующего по порядку двигателя, который будет регулируемым двигателем. Отключение контактора этого двигателя, если двигатель работал. Работа остальных двигателей не прерывается. Включение контактора нового регулируемого двигателя. Коммутационное устройство подключает этот двигатель к выходу привода АСН550. Пуск двигателя задерживается на время, заданное параметром 8122 ЗАДЕРЖ.ПУСКА РГА. Пуск регулируемого двигателя. Определение следующего по порядку двигателя с фиксированной скоростью (нерегулируемого двигателя). Включение этого двигателя, но только в том случае, если новый регулируемый двигатель работал до начала операции (в качестве нерегулируемого двигателя). Это обеспечивает сохранение одинакового количества работающих двигателей до и после выполнения операции авточередования. Продолжение нормальной работы в режиме PFA.



Код	Описание	Диапазон значений
8120	БЛОКИРОВКИ	0 – 6
	Этот параметр определяет работу ф При включенной функции блокировка	, .
	 блокировка активна, когда отсутст блокировка неактивна, когда прис запуск привода АСН550 невозмож 	утствует управляющий сигнал,
	подается, когда активна блокиров на дисплей панели управления вы БЛОКИРОВКА РҒА І).	
	 Цепи блокировки должны подключато Подключите контакт включения/вы блокировки – логика блока управлито двигатель выключен и позволи доступный двигатель. 	ыключения двигателя к схеме нения PFA сможет распознать,
	 Подключите контакт термореле де устройства в цепи двигателя) к вхо управления PFA сможет распозна остановит двигатель. 	оду блокировки –логика блока
	0 = выключено – функция блокирова входы доступны для подключения	= = =
	 Необходимо, чтобы значение пар = 0,0 (если функция блокировки авточередования также должна 6 	раметра 8118 ПЕРИОД ЧЕРЕДОВ. отключена, функция

Код Описание Диапазон значений 1 = цвх 1 – функция блокировки включена, и цифровые входы (начиная с входа ЦВХ 1) выделены для приема сигналов блокировки для каждого реле PFA. Назначение входов определено в приведенной ниже таблице и зависит от • количества реле PFA, т. е. количества параметров (из числа 1401 – 1403 и 1410 – 1412), значение которых равно 31 (РГА); • Состояния функции авточередования (отключена, если значение пар. 8118 ПЕРИОД ЧЕРЕДОВ. = 0,0, в противном случае включена). Кол-во Функция авточередования Функция авточередования реле PFA отключена включена (Пар. 8118) (Пар. 8118) 0 цвх 1: регулируемый двигатель Не допускается цвх 2 – цвх 6: свободен 1 ЦВХ 1: регулируемый двигатель | ЦВХ 1: первое реле PFA цвх 2: первое реле PFA цвх 2 – цвх 6: свободен цвх 3 – цвх 6: свободен 2 цвх 1: регулируемый двигатель цвх 1: первое реле PFA ЦВХ 2: первое реле PFA ЦВХ 2: второе реле PFA цвх 3: второе реле PFA цвх 3 – цвх 6: свободен цвх 4 – цвх 6: свободен 3 цвх 1: первое реле РҒА ЦВХ 1: регулируемый двигатель цвх 2: первое реле PFA ЦВХ 2: второе реле PFA цвх 3: второе реле PFA цвх 3: третье реле PFA цвх 4: третье реле PFA цвх 4 – цвх 6: свободен цвх 5 – цвх 6: свободен 4 цвх 1: регулируемый двигатель |цвх 1: первое реле PFA ЦВХ 2: первое реле PFA цвх 2: второе реле PFA цвх 3: второе реле PFA цвх 3: третье реле PFA цвх 4: четвертое реле PFA цвх 4: третье реле PFA цвх 5: четвертое реле PFA цвх 5 – цвх 6: свободен цвх 6: свободен ЦВХ 1: регулируемый двигатель цвх 1: первое реле РҒА цвх 2: первое реле PFA ЦВХ 2: второе реле PFA цвх 3: второе реле PFA цвх 3: третье реле PFA цвх 4: третье реле PFA ЦВХ 4: четвертое реле PFA цвх 5: четвертое реле PFA цвх 5: пятое реле PFA цвх 6: пятое реле PFA цвх 6: свободен 6 цвх 1: первое реле PFA Не допускается цвх 2: второе реле PFA ЦВХ 3: третье реле PFA ЦВХ 4: ЧЕТВЕРТОЕ РЕЛЕ PFA цвх 5: пятое реле PFA цвх 6: шестое реле PFA

од	Описание		Диапазон значений
	(начиная с блокировк определен • количест 1401 – 14 • Состояни	рункция блокировки включе в входа цвх 2) выделены дл и для каждого реле PFA. На но в приведенной ниже табл ва реле PFA, т. е. количеств 103 и 1410 – 1412), значени ия функции авточередовани е пар. 8118 период чередов.	я приема сигналов азначение входов ице и зависит от за параметров (из числа е которых равно 31 (РГА) ия (отключена, если
	Кол-во реле PFA	Функция авточередования отключена (Пар. 8118)	Функция авточередования включена (Пар. 8118)
	0	ЦВХ 1: свободен ЦВХ 2: регулируемый двигатель ЦВХ 3 – ЦВХ 6: свободен	Не допускается
	1	ЦВХ 1: свободен ЦВХ 2: регулируемый двигатель ЦВХ 3: первое реле PFA ЦВХ 4 – ЦВХ 6: свободен	ЦВХ 1: свободен ЦВХ 2: первое реле PFA ЦВХ 3 – ЦВХ 6: свободен
	2	ЦВХ 1: свободен ЦВХ 2: регулируемый двигатель ЦВХ 3: первое реле PFA ЦВХ 4: второе реле PFA ЦВХ 5 – ЦВХ 6: свободен	ЦВХ 1: свободен ЦВХ 2: первое реле PFA ЦВХ 3: второе реле PFA ЦВХ 4 – ЦВХ 6: свободен
	3	ЦВХ 1: свободен ЦВХ 2: регулируемый двигатель ЦВХ 3: первое реле PFA ЦВХ 4: второе реле PFA ЦВХ 5: третье реле PFA ЦВХ 6: свободен	цвх 1: свободен цвх 2: первое реле PFA цвх 3: второе реле PFA цвх 4: третье реле PFA цвх 5 – цвх 6: свободен
	4	цвх 1: свободен цвх 2: регулируемый двигатель цвх 3: первое реле PFA цвх 4: второе реле PFA цвх 5: третье реле PFA цвх 6: четвертое реле PFA	ЦВХ 1: свободен ЦВХ 2: первое реле PFA ЦВХ 3: второе реле PFA ЦВХ 4: третье реле PFA ЦВХ 5: четвертое реле PFA ЦВХ 6: свободен
	5	Не допускается	ЦВХ 1: свободен ЦВХ 2: первое реле PFA ЦВХ 3: второе реле PFA ЦВХ 4: третье реле PFA ЦВХ 5: четвертое реле PFA ЦВХ 6: пятое реле PFA
		Lla manuación	Но попусующее

Не допускается

Не допускается

д Описание		Диапазон значений
(начиная с блокировк определен • количест 1401 – 14 • Состоян	рункция блокировки включе входа цвх 3) выделены дли для каждого реле РГА. На во в приведенной ниже табле реле РГА, т. е. количеств 403 и 1410 – 1412), значени в функции авточередовани пар. 8118 период чередов.	я приема сигналов азначение входов ище и зависит от ва параметров (из числа е которых равно 31 (РГА); ия (отключена, если
Кол-во реле РFA	Функция авточередования отключена (Пар. 8118)	Функция авточередования включена (Пар. 8118)
0	ЦВХ 1 – ЦВХ 2: свободен ЦВХ 3: регулируемый двигатель ЦВХ 4 – ЦВХ 6: свободен	Не допускается
1	ЦВХ 1 – ЦВХ 2: свободен ЦВХ 3: регулируемый двигатель ЦВХ 4: первое реле PFA ЦВХ 5 – ЦВХ 6: свободен	цвх 1 – цвх 2: свободен цвх 3: первое реле РFA цвх 4 – цвх 6: свободен
2	ЦВХ 1 – ЦВХ 2: свободен ЦВХ 3: регулируемый двигатель ЦВХ 4: первое реле PFA ЦВХ 5: второе реле PFA ЦВХ 6: свободен	ЦВХ 1 – ЦВХ 2: СВОБОДЕН ЦВХ 3: первое реле PFA ЦВХ 4: второе реле PFA ЦВХ 5 – ЦВХ 6: СВОБОДЕН
3	ЦВХ 1 – ЦВХ 2: свободен ЦВХ 3: регулируемый двигатель ЦВХ 4: первое реле PFA ЦВХ 5: второе реле PFA ЦВХ 6: третье реле PFA	ЦВХ 1 – ЦВХ 2: СВОБОДЕН ЦВХ 3: ПЕРВОЕ РЕЛА ЦВХ 4: ВТОРОЕ РЕЛА ЦВХ 5: ТРЕТЬЕ РЕЛЕ ЦВХ 6: СВОБОДЕН
4	Не допускается	цвх 1 – цвх 2: свободен цвх 3: первое реле PFA цвх 4: второе реле PFA цвх 5: третье реле PFA цвх 6: четвертое реле PFA
5 – 6	Не допускается	Не допускается

Код	Описание		Диапазон значений
	(начиная с блокировкі определен • количесті 1401 – 14 • состояни	рункция блокировки включе входа цвх 4) выделены для и для каждого реле PFA. На о в приведенной ниже табле реле PFA, т. е. количеств 103 и 1410 – 1412), значения функции авточередования пар. 8118 период чередов.	я приема сигналов азначение входов ице и зависит от ва параметров (из числа е которых равно 31 (РГА); я (отключена, если
	Кол-во реле PFA	Функция авточередования отключена (Пар. 8118)	Функция авточередования включена (Пар. 8118)
		цвх 1 – цвх 3: свободен цвх 4: регулируемый двигатель цвх 5 – цвх 6: свободен	Не допускается
		цвх 1 – цвх 3: свободен цвх 4: регулируемый двигатель цвх 5: первое реле PFA цвх 6: свободен	цвх 1 – цвх 3: свободен цвх 4: первое реле РFА цвх 5 – цвх 6: свободен
		цвх 1 – цвх 3: свободен цвх 4: регулируемый двигатель цвх 5: первое реле PFA цвх 6: второе реле PFA	ЦВХ 1 – ЦВХ 3: СВОБОДЕН ЦВХ 4: ПЕРВОЕ РЕЛЕ ЦВХ 5: ВТОРОЕ РЕЛЕ ЦВХ 6: СВОБОДЕН
	3	Не допускается	ЦВХ 1 – ЦВХ 3: СВОБОДЕН ЦВХ 4: ПЕРВОЕ РЕЛЕ ЦВХ 5: ВТОРОЕ РЕЛЕ ЦВХ 6: ТРЕТЬЕ РЕЛЕ РЕЛЕ
	4 – 6	Не допускается	Не допускается

Болисание Болисание Болисание Болисание Болисание Боличества реле РБА, т. е. количества параметров (из числа 1401 – 1403 и 1410 – 1412), значение которых равно 31 (РБА); Состояния функции авточередования (отключена если


 Состояния функции авточередования (отключена, если значение пар. 8118 период чередов. = 0,0, в противном случае включена).

Кол-во реле РFA	Функция авточередования отключена (Пар. 8118)	Функция авточередования включена (Пар. 8118)
0	цвх 1 – цвх 4: свободен цвх 5: регулируемый двигатель цвх 6: свободен	Не допускается
1	цвх 1 – цвх 4: свободен цвх 5: регулируемый двигатель цвх 6: первое реле PFA	цвх 1 – цвх 4: свободен цвх 5: первое реле PFA цвх 6: свободен
2	Не допускается	ЦВХ 1 – ЦВХ 4: СВОБОДЕН ЦВХ 5: первое реле PFA ЦВХ 6: ВТОРОЕ РЕЛЕ
3 – 6	Не допускается	Не допускается

- 6 = ЦВХ 6 функция блокировки включена, цифровой вход ЦВХ 6 выделен для приема сигнала блокировки регулируемого двигателя.
 - Необходимо, чтобы значение параметра 8118 период чередов. = 0,0.

Кол-во реле PFA	Функция авточередования отключена	Функция авточередования включена
0	цвх 1 – цвх 5: свободен цвх 6: регулируемый двигатель	Не допускается
1	Не допускается	цвх 1 – цвх 5: свободен цвх 6: первое реле PFA
2 – 6	Не допускается	Не допускается

Код Описание Диапазон значений 8121 УПР. БАЙПАСОМ 0=НЕТ, 1=ДА Выбор режима управления в обход ПИД-регулятора. Когда эта функция включена, обеспечивается простая схема управления без ПИД-регулятора (в режиме байпаса). f_{OUT} Пар. 8110_ Пар. 8109 Пар. 8113 Пар. 8112 f_{MIN} Пар. 4014 - B -А = вспомогательные двигатели не работают В = работает один вспомогательный двигатель С = работают два вспомогательных двигателя Режим управления без ПИД-регулятора рекомендуется использовать только в специальных системах. 0 = нет – функция обхода регулятора отключена. Привод использует обычное задание PFA: источн. задания 2. 1 = ДА – функция обхода регулятора включена. • ПИД-регулятор технологического процесса отключен. Текущее значение ПИД-регулятора служит заданием PFA (вход). Обычно в качестве задания РFA используется внешнее ЗАДАНИЕ 2. • В качестве задания частоты РFA привод использует сигнал обратной связи, заданный параметром 4014 выбор обр. связи (или 4114). • На рисунке показана зависимость между управляющим сигналом 4014 выбор обр. Связи (или 4114) и частотой, подаваемой на регулируемый двигатель, в системе с тремя двигателями. Пример. На рисунке показана насосная станция, расход на выпуске которой управляется сигналом, полученным при измерении расхода на впуске (А).



8122 **ЗАДЕРЖ.ПУСКА Р**FA

0 - 10 c

Задает задержку включения регулируемых двигателей в системе. При использовании задержки привод работает следующим образом.

- Включение контактора регулируемого двигателя подсоединение двигателя к силовому выходу АСН550.
- Пуск двигателя задерживается на время, заданное параметром 8122 задерж. Пуска рға.
- Пуск регулируемого двигателя.
- Пуск вспомогательных двигателей. Задержка см. параметр 8115.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для двигателей с пускателями по схеме "звезда-треугольник" требуется задержка пуска PFA.

- После того как релейный выход привода включает двигатель, пускатель должен переключиться на схему звезды и затем снова на схему треугольника, прежде чем привод подаст напряжение на двигатель.
- Поэтому время задержки пуска PFA должно быть больше времени переключения пускателя.

Код	Описание	Диапазон значений
8123	РАЗРЕШЕНИЕ РFA 1=ВКЛЮЧЕН	0=ВЫКЛЮЧЕН,
	Выбирает режим управления PFA управления PFA выполняет следу включает и выключает вспомога с фиксированной скоростью при расхода на выходе, параметры частота остан.3 определяют то выходной частоты привода); уменьшает и увеличивает скородвигателя при включении и отклидвигателей соответственно; реализует функции блокировки, требует, чтобы параметр 9904 Р 0 = выключен — режим управлени 1 = включен — режим управления	ющие функции: ательные двигатели, работающие и увеличении и уменьшении 8109 частота пуска 1 – 8114 чки переключения (значения ость вращения регулируемого пючении вспомогательных если они включены; ежим упр.двиг. = 3 (скаляр:част.). я РFA не используется.

Код	Описание	Диапазон значений
8124	УСК-СТОП ДОП.ДВ.	0,0 – 1800 c
	Задает время ускорения в режиме PFA от максимальной частоты. Это время ускоре применяется для регулируемого двигате вспомогательного двигателя.	ния PFA:
	• заменяет значение времени ускорения, параметров <i>Группа 22: УСКОР:/ЗАМЕДЛ</i>	
	• применяется только до тех пор, пока пр обеспечиваемая регулируемым двигате величину, равную производительности с вспомогательного двигателя. Затем при времени ускорения, заданное в группе в ЗАМЕДЛ.	оизводительность, елем, не возрастет на отключенного меняется значение
	0 = выключен	
	0,1 – 1800 – функция включена, введенно	е значение используется
	в качестве времени ускорения.	
	f _{OUT} ∳	
	А Пар. 8125	В Пар. 8124 <i>t</i>
	Вспом.	
	двигатель	
		i I
	<u> </u>	t
	 A = регулируемый двигатель ускоряется значениями параметров 2202 или 2205 УСКОР:/ЗАМЕДЛ. В = регулируемый двигатель замедляет значениями параметров 2203 или 2206 УСКОР:/ЗАМЕДЛ. 	в группе <i>Группа 22:</i> ся в соответствии со
	 При пуске вспомогательного двигателя замедляется в соответствии с параметр При останове вспомогательного двигате 	ом 8125 змд-пуск доп.дв. еля регулируемый
	двигатель ускоряется в соответствии с г	іар. 0 124 УСК-СТОП ДОП.ДВ.

Код	Описание	Диапазон значений
8125	змд-стоп доп.дв.	0,0 – 1800 c
	 Задает время замедления в режиме PFA до нулевой частоты. Это значение замедления в применяется для регулируемого двигат вспомогательного двигателя; заменяет значение времени замедлени параметров Группа 22: УСКОР:/ЗАМЕД. Применяется только до тех пор, пока пробеспечиваемая регулируемым двигателя на величину, равную производительного двигателя. После этого используется знаменительного производительного двигателя. 	от максимальной пения PFA: еля при включении из, заданное в группе П. соизводительность, елем, не уменьшится вспомогательного начение времени
	замедления, заданное в группе <i>Группа</i> 0 = выключен 0,1 – 1800 = функция включена, введенно в качестве времени замедления.	
8126	ЧЕРЕДОВ.ТАЙМЕР	0 – 4
	Устанавливает авточередование с исполь В случае разрешения авточередование в с использованием таймерных функций. 0 = выключен. 1 = таймер1 — авточередование включенс 2 — 4 = таймер 2 — 4 — авточередование в таймер 2 — 4.	ыполняется о, когда активен таймер 1.
8127	ДВИГАТЕЛИ	1 – 7
	 Задает фактическое число двигателей, уг (максимум 7 двигателей: 1 с регулирован 3 подключаемых непосредственно к сети В это число входит также двигатель с р Это число должно соответствовать числ для режима PFA, если используется фу Если функция авточередования не испо иметь релейный выход режима PFA для двигателя, но этот двигатель должен бы количество. 	нием скорости, и 3 резервных двигателя). егулируемой скоростью. ту реле, предназначенных икция авточередования. Ользуется, то не требуется регулируемого
8128	ДОПОЛ.ПОСЛ.ПУСКА	1=РАВ РАБ.ЦИКЛ 2=ПРОМ. РЕЛЕ
	Устанавливает последовательность пуска двигателей. 1 = РАВ РАБ.ЦИКЛ ВЫРАВНИВАЕТ время раборами двигателей. Последовательность пуска работы. Первым запускается вспомогать с наименьшей наработкой, затем двига наименьшей наработкой. Когда требуем первым останавливается двигатель с наребуем первым останавливается двигатель с нарем. РЕЛЕ — последовательность пустопределяется последовательностью ср	а вспомогательных оты вспомогательных зависит от времени тельный двигатель тель со следующей мая нагрузка падает, аибольшей наработкой.

Группа 98: ДОП. МОДУЛИ

Эта группа содержит параметры конфигурации дополнительных модулей, обеспечивающих, в частности, последовательный канал связи с приводом.

Код	Описание	Диапазон значений
9802	ВЫБОР КОММ.ПРТКЛ	0 – 5
	Выбор коммуникационного протокола.	
	0 = не выбран – коммуникационный прото	<u>-</u>
	1 = СТАНД.MODBUS — привод связывается с	
	линии последовательной связи RS485 (
	• См. также параметры группы Группа 5	
	2 = N2 - ПРИВОД СВЯЗЫВАЕТСЯ С КОНТРОЛЛЕ	
	последовательной связи RS485 (соеди • См. также параметры группы <i>Группа</i> 5	
	3 = FLN - ПРИВОД СВЯЗЫВАЕТСЯ С КОНТРОЛ	
	последовательной связи RS485 (соеди	
	• См. также параметры группы <i>Группа</i> 5	
	4 = ДОП.FIELDBUS – для передачи данных и	
	интерфейсный модуль Fieldbus, устано	
	расширения 2 привода.	
	• См. также параметры группы Группа 5	
	5 = ВАСМЕТ – привод связывается с контро	
	последовательной связи RS485 (соедин	
	• См. также параметры группы <i>Группа</i> 5	3: ПРОТОКОЛ EFB.

Полный перечень параметров

В таблице приведены все параметры и их значения по умолчанию для всех прикладных макросов. Пользователь может вводить нужные значения параметров в столбец "Знач. польз.".

				Станд. сист. HVAC		Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачи- вающий насос
		Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
99	НАЧАЛЬ- НЫЕ	ЯЗЫК	9901	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH
	ДАННЫЕ	ПРИКЛ. МАКРОС	9902	СТД HVAC	ПРИТОЧН. ВЕНТ	ВЫТЯЖН. ВЕНТ	ВЕНТ. ГРАДИРН	ХОЛО- ДИЛЬНИК	БУСТ. НАСОС
		РЕЖИМ УПР. ДВИГ.	9904	СКАЛЯР: ЧАСТ.	СКАЛЯР: ЧАСТ.	СКАЛЯР: ЧАСТ.	СКАЛЯР: ЧАСТ.	СКАЛЯР: ЧАСТ.	СКАЛЯР: ЧАСТ.
		НОМ.НАПРЯЖ. ДВИГ	9905	230/400/460 B					
		НОМ. ТОК ДВИГ.	9906	1,0 · <i>I</i> N	1,0 · <i>I</i> N	1,0 · / _N	1,0 · / _N	1,0 · <i>I</i> _N	1,0 · <i>I</i> _N
		НОМ.ЧАСТОТА ДВИГ	9907	50 Гц					
		НОМ.СКОРОСТЬ ДВГ	9908	1440/ 1750 об/мин					
		НОМ.МОЩНОСТЬ ДВГ	9909	1,0 · <i>P</i> _N					
		ИД ПРОГОН	9910	ОТКЛ./ НАМАГ.	ОТКЛ./ НАМАГ.	ОТКЛ./ НАМАГ.	ОТКЛ./ НАМАГ.	ОТКЛ./ НАМАГ.	ОТКЛ./ НАМАГ.
		COS ф ДВИГАТЕЛЯ	9915	ОПРЕДЕЛЕН	ОПРЕДЕЛЕН	ОПРЕДЕЛЕН	ОПРЕДЕЛЕН	ОПРЕДЕЛЕН	ОПРЕДЕЛЕН

Переключе- ние насосов	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	ENGLISH	9901	
ПЕРЕКЛ. НАСОС	ВНУТР. ТАЙМЕР	ВНУТР. ТМР ФС	ПЛАВ. ТЧК	ДВ. УСТ. ПИД	ДВ.УСТ. ПИДФС	Е-БАЙПАС	РУЧН. УПРАВЛ.	9902	
СКАЛЯР: ЧАСТ.	СКАЛЯР: ЧАСТ.	СКАЛЯР: ЧАСТ.	СКАЛЯР: ЧАСТ.	СКАЛЯР: ЧАСТ.	СКАЛЯР: ЧАСТ.	СКАЛЯР: ЧАСТ.	СКАЛЯР: ЧАСТ.	9904	
230/400/460 B	230/400/460 B	230/400/460 B	230/400/460 B	230/400/460 B	230/400/460 B	230/400/460 B	230/400/460 B	9905	
1,0 · I _N	1,0 · <i>I</i> _N	1,0 · <i>I</i> _N	1,0 · <i>I</i> _N	1,0 · / _N	1,0 · <i>I</i> _N	1,0 · <i>I</i> _N	1,0 · <i>I</i> _N	9906	
50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	9907	
1440/ 1750 об/мин	1440/ 1750 об/мин	1440/ 1750 об/мин	1440/ 1750 об/мин	1440/ 1750 об/мин	1440/ 1750 об/мин	1440/ 1750 об/мин	1440/ 1750 об/мин	9908	
1,0 · <i>P</i> _N	1,0 · <i>P</i> _N	1,0 · <i>P</i> _N	1,0 · <i>P</i> _N	1,0 · <i>P</i> _N	1,0 · <i>P</i> _N	1,0 · <i>P</i> _N	1,0 · <i>P</i> _N	9909	
ОТКЛ./ НАМАГ.	ОТКЛ./ НАМАГ.	ОТКЛ./ НАМАГ.	ОТКЛ./ НАМАГ.	ОТКЛ./ НАМАГ.	ОТКЛ./ НАМАГ.	ОТКЛ./ НАМАГ.	ОТКЛ./ НАМАГ.	9910	
ОПРЕДЕЛЕН	ОПРЕДЕЛЕН	ОПРЕДЕЛЕН	ОПРЕДЕЛЕН	ОПРЕДЕЛЕН	ОПРЕДЕЛЕН	ОПРЕДЕЛЕН	ОПРЕДЕЛЕН	9915	

_		lorop H				1		1	
1	РАБОЧИЕ ДАННЫЕ	СКОР. И НАПРАВЛ.	0101	-	-	-	-	-	-
	дапные	СКОРОСТЬ	0102	-	-	-	-	-	-
		ВЫХ. ЧАСТОТА	0103	-	-	-	-	-	-
		ток	0104	-	-	-	-	-	-
		MOMEHT	0105	-	-	-	-	-	-
		мощность	0106	-	-	-	-	-	-
		НАПРЯЖ. ШИНЫ ПТ	0107	-	-	-	-	-	-
		ВЫХ. НАПРЯЖЕНИЕ	0109	-	-	-	-	-	-
		ТЕМП. ПРИВОДА	0110	-	-	-	-	-	-
		ВНЕШ ЗАДАНИЕ 1	0111	-	-	-	-	-	-
		ВНЕШ ЗАДАНИЕ 2	0112	-	-	-	-	-	-
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ	0113	-	-	-	-	-	-
		ВРЕМЯ РАБОТЫ (R)	0114	-	-	-	-	-	-
		СЧЕТЧИК КВТЧ (R)	0115	-	-	-	-	-	-
		ВЫХ.БЛОКА РЕГУЛ.	0116	-	-	-	-	-	-
		СОСТ. ЦВХ 1-3	0118	-	-	-	-	-	-
		СОСТ. ЦВХ 4-6	0119	-	-	-	-	-	-
		ABX 1	0120	-	-	-	-	-	-
		ABX 2	0121	-	-	-	-	-	-
		СОСТ. РВЫХ 1-3	0122	-	-	-	-	-	-
		СОСТ. РВЫХ 4-6	0123	-	-	-	-	-	-
		АВЫХ 1	0124	-	-	-	-	-	-
		АВЫХ 2	0125	-	-	-	-	-	-
		ВЫХОД ПИД 1	0126	-	-	-	-	-	-
		ВЫХОД ПИД 2	0127	-	-	-	-	-	-
		УСТАВКА ПИД 1	0128	-	-	-	-	-	-
		УСТАВКА ПИД 2	0129	-	-	-	-	-	-
		ОБР. СВЯЗЬ ПИД 1	0130	-	-	-	-	-	-
		ОБР. СВЯЗЬ ПИД 2	0131	-	-	-	-	-	-
		ОТКЛОНЕНИЕ ПИД 1	0132	-	-	-	-	-	-
		ОТКЛОНЕНИЕ ПИД 2	0133	-	-	-	-	-	-

0	0101
	0102
- - - - - - - 0	0103
0	0104
	0105
	0106
	0107
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
o	0114
c	0115
o	0116
c	0118
o	0119
0	0120
0	0121
0	0122
0	0123
0	0124
	0125
	0126
0	0127
	0128
	0129
	0130
0	0131
0	0132
	0133

	_	Станд. сист. HVAC		Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
СЛОВО РВЫХ-ШИНА	0134	-	-	-	-	-	-
ШИНА ЗНАЧ. 1	0135	-	-	-	-	-	-
ШИНА ЗНАЧ. 2	0136	-	-	-	-	1	-
ТЕХНОЛОГ. ПАР. 1	0137	-	-	-	-	-	-
ТЕХНОЛОГ. ПАР. 2	0138	_	-	-	-	-	-
ТЕХНОЛОГ. ПАР. 3	0139	-	-	-	-	-	-
ВРЕМЯ РАБОТЫ	0140	-	-	-	-	-	-
СЧЕТЧИК МВТЧ	0141	-	-	-	-	-	-
СЧЕТЧИК ОБОРОТОВ	0142	-	-	-	-	-	-
ВРЕМЯ РАБОТЫ (ДНИ)	0143	-	-	-	-	-	-
ВРЕМЯ РАБОТЫ	0144	-	-	-	-	-	-
ТЕМПЕРАТУРА ДВИГ	0145	-	-	-	-	-	-
ТЕМП.ПЛАТЫ	0150	-	-	-	-	-	-
ТЕМП СОСТ ДВИГАТ	0153	-	-	1	-	1	-
ПИД- ЗНАЧ.ШИНЫ 1	0158	-	-	-	-	-	-
ПИД- ЗНАЧ.ШИНЫ 2	0159	-	-	-	-	-	-
ЭКОНОМИЯ КВТЧ	0174	-	-	-	-	-	-
ЭКОНОМИЯ МВТЧ	0175	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЭКОНОМ 1	0176	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЭКОНОМ 2	0177	-	-	-	-	-	-
СОКРАЩЕНИЕ СО2	0178	-	-	-	-	-	-

Переключе- ние насосов	Внутрен- ний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
-	-	-	-	-	-	-	-	0134	
-	-	-	-	-	-	-	-	0135	
-	-	-	-	-	-	-	-	0136	
-	-	-	-	-	-	-	-	0137	
-	-	-	-	-	-	-	-	0138	
-	-	-	-	-	-	-	-	0139	
-	-	-	-	-	-	-	-	0140	
-	-	-	-	-	-	-	-	0141	
-	-	-	-	-	-	-	-	0142	
-	-	-	-	-	-	-	-	0143	
-	-	-	-	-	-	-	-	0144	
-	-	-	-	-	-	-	-	0145	
-	-	-	-	-	-	-	-	0150	
-	-	-	-	-	-	-	-	0153	
-	-	-	-	-	-	-	-	0158	
-	-	-	-	-	-	-	-	0159	
-	-	-	-	-	-	-	-	0174	
-	-	-	-	-	-	-	-	0175	
-	-	-	-	-	-	-	-	0176	
-	-	-	-	-	-	-	-	0177	
-	-	-	-	-	-	-	-	0178	

			_	Станд. сист. HVAC	Приточный вентилятор	Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
		Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
3	ТЕКУЩИЕ	СЛОВО УПР.FB 1	0301	-	-	-	-	-	-
	СИГНАЛЫ FB	СЛОВО УПР.FB 2	0302	-	-	-	-	-	-
		СЛОВО СОСТ. FB 1	0303	1	-	1	-	ı	-
		СЛОВО СОСТ. FB 2	0304	1	-	1	-	ı	-
		СЛОВО ОТКАЗОВ 1	0305	-	-	-	-	Ī	-
		СЛОВО ОТКАЗОВ 2	0306	-	-	-	-	Ī	-
		СЛОВО ОТКАЗОВ 3	0307	1	-	1	-	ı	-
		СЛОВО ПРЕДУПРЕЖ 1	0308	ı	-	1	1	ı	-
		СЛОВО ПРЕДУПРЕЖ 2	0309	-	-	-	-	Ī	-
4	история	ПОСЛЕДНИЙ ОТКАЗ	0401	0	0	0	0	0	0
	ОТКАЗОВ	ВРЕМЯ ОТКАЗА 1	0402	0	0	0	0	0	0
		ВРЕМЯ ОТКАЗА 2	0403	0	0	0	0	0	0
		СКОР. ПРИ ОТКАЗЕ	0404	0	0	0	0	0	0
		ЧАСТ. ПРИ ОТКАЗЕ	0405	0	0	0	0	0	0
		НАПР. ПРИ ОТКАЗЕ	0406	0	0	0	0	0	0
		ТОК ПРИ ОТКАЗЕ	0407	0	0	0	0	0	0
		МОМЕНТ ПРИ ОТКЗ	0408	0	0	0	0	0	0
		СОСТ. ПРИ ОТКАЗЕ	0409	0	0	0	0	0	0
		ЦВХ 1-3 ПРИ ОТКЗ	0410	0	0	0	0	0	0
		ЦВХ 4-6 ПРИ ОТКЗ	0411	0	0	0	0	0	0
		ПРЕДЫД. ОТКАЗ 1	0412	0	0	0	0	0	0
		ПРЕДЫД. ОТКАЗ 2	0413	0	0	0	0	0	0
10		КОМАНДЫ ВНЕШН. 1	1001	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1
	СТОП/ НАПРАВЛ.	КОМАНДЫ ВНЕШНИЙ2	1002	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1
		НАПРАВЛЕНИЕ	1003	вперед	вперед	вперед	вперед	ВПЕРЕД	вперед

	_
	е
•	-

Переключе- ние насосов	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление	Номер	Знач.
7	8	9	10	11	12	13	14	пар.	польз.
-	-	-	-	-	-	-	-	0301	
-	-	-	-	-	-	-	-	0302	
-	-	-	-	-	-	-	-	0303	
-	-	-	-	-	-	-	-	0304	
-	-	-	-	-	-	-	-	0305	
-	-	-	-	-	-	-	-	0306	
-	-	-	-	-	-	-	-	0307	
-	-	-	-	-	-	-	-	0308	
-	-	-	-	-	-	-	-	0309	
0	0	0	0	0	0	0	0	0401	
0	0	0	0	0	0	0	0	0402	
0	0	0	0	0	0	0	0	0403	
0	0	0	0	0	0	0	0	0404	
0	0	0	0	0	0	0	0	0405	
0	0	0	0	0	0	0	0	0406	
0	0	0	0	0	0	0	0	0407	
0	0	0	0	0	0	0	0	0408	
0	0	0	0	0	0	0	0	0409	
0	0	0	0	0	0	0	0	0410	
0	0	0	0	0	0	0	0	0411	
0	0	0	0	0	0	0	0	0412	
0	0	0	0	0	0	0	0	0413	
ЦВХ 1	ТАЙМЕР 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1	НЕ ВЫБРАН	1001	
ЦВХ 1	ТАЙМЕР 1	ЦВХ 1,2	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ЦВХ 1,2	1002	
ВПЕРЕД	ВПЕРЕД	ВПЕРЕД	ВПЕРЕД	ВПЕРЕД	вперед	вперед	ВПЕРЕД	1003	

		_	Станд. сист. HVAC	Приточный вентилятор		Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
	Название параметра	Номер		2	3	4	5	6
11 ИСТОЧНИК	ВЫБ.ЗАДАН. КЛАВ.	1101	ЗАД1 (Гц,об/мин)	ЗАД1 (Гц,об/мин)	ЗАД1 (Гц,об/мин)	ЗАД1 (Гц,об/мин)	ЗАД1 (Гц,об/мин)	ЗАД1 (Гц,об/мин)
ЗАДАНИЯ	ВЫБОР ВНЕШН. 1/2	1102	ВНЕШНИЙ 1	ВНЕШНИЙ 1	ВНЕШНИЙ 1	ВНЕШНИЙ 1	ВНЕШНИЙ 1	ВНЕШНИЙ 1
	ИСТОЧН. ЗАДАНИЯ 1	1103	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1
	МИН. ЗАДАНИЯ 1	1104	0,0 Гц / 0 об/мин	0,0 Гц/ 0 об/мин	0,0 Гц/ 0 об/мин	0,0 Гц/ 0 об/мин	0,0 Гц/ 0 об/мин	0,0 Гц/ 0 об/мин
	МАКС. ЗАДАНИЯ 1	1105	50,0 Гц/1500 об/мин	50,0 Гц/1500 об/мин	50,0 Гц/1500 об/мин	50,0 Гц/1500 об/мин	50,0 Гц/1500 об/мин	50,0 Гц/1500 об/мин
	ИСТОЧН. ЗАДАНИЯ 2	1106	ВЫХ. ПИД 1	ВЫХ. ПИД 1	ВЫХ. ПИД 1	ВЫХ. ПИД 1	ВЫХ. ПИД 1	вых. пид 1
	МИН. ЗАДАНИЯ 2	1107	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	МАКС. ЗАДАНИЯ 2	1108	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
12 ФИКСИР.	ВЫБОР ФИКС.СКОР.	1201	ЦВХ 3	ЦВХ 3	ЦВХ 3	ЦВХ 3	ЦВХ 3	ЦВХ 3
СКОРОСТИ	ФИКС. СКОРОСТЬ 1	1202	5/6 Гц	5/6 Гц	5/6 Гц	5/6 Гц	5/6 Гц	5/6 Гц
	ФИКС. СКОРОСТЬ 2	1203	10/12 Гц	10/12 Гц	10/12 Гц	10/12 Гц	10/12 Гц	10/12 Гц
	ФИКС. СКОРОСТЬ 3	1204	15/18 Гц	15/18 Гц	15/18 Гц	15/18 Гц	15/18 Гц	15/18 Гц
	ФИКС. СКОРОСТЬ 4	1205	20/24 Гц	20/24 Гц	20/24 Гц	20/24 Гц	20/24 Гц	20/24 Гц
	ФИКС. СКОРОСТЬ 5	1206	25/30 Гц	25/30 Гц	25/30 Гц	25/30 Гц	25/30 Гц	25/30 Гц
	ФИКС. СКОРОСТЬ 6	1207	40/48 Гц	40/48 Гц	40/48 Гц	40/48 Гц	40/48 Гц	40/48 Гц
	ФИКС. СКОРОСТЬ 7	1208	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц
	ВЫБОР ВРЕМ. РЕЖ.	1209	ФС1/2/3/4	ФС1/2/3/4	ФС1/2/3/4	ФС1/2/3/4	ФС1/2/3/4	ФС1/2/3/4

Переключе- ние насосов	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
ЗАД1 (Гц,об/мин)	ЗАД1 (Гц,об/мин)	ЗАД1 (Гц,об/мин)	ЗАД1 (Гц,об/мин)	ЗАД1 (Гц,об/мин)	ЗАД1 (Гц,об/мин)	ЗАД1 (Гц,об/мин)	ЗАД1 (Гц,об/мин)	1101	
ВНЕШНИЙ 1	ВНЕШНИЙ 1	ВНЕШНИЙ 1	ВНЕШНИЙ 1	ВНЕШНИЙ 1	ЦВХ 2	ВНЕШНИЙ 1	ВНЕШНИЙ 1	1102	
ABX 1	ABX 1	КЛАВИАТУРА	ЦВХ 5U,6D	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	1103	
0,0 Гц/ 0 об/мин	0,0 Гц/ 0 об/мин	0,0 Гц/ 0 об/мин	0,0 Гц/ 0 об/мин	0,0 Гц/ 0 об/мин	0,0 Гц/ 0 об/мин	0,0 Гц/ 0 об/мин	0,0 Гц / 0 об/мин	1104	
52,0 Гц/1560 об/мин	50,0 Гц/1500 об/мин	50,0 Гц/1500 об/мин	50,0 Гц/1500 об/мин	50,0 Гц/1500 об/мин	50,0 Гц/1500 об/мин	50,0 Гц/1500 об/мин	50,0 Гц/1500 об/мин	1105	
ВЫХ. ПИД 1	ВЫХ. ПИД 1	ABX 2	ВЫХ. ПИД 1	ВЫХ. ПИД 1	ВЫХ. ПИД 1	ВЫХ. ПИД 1	ABX 2	1106	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1107	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	1108	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	ТАЙМЕР 1	ЦВХ 3	НЕ ВЫБРАН	ЦВХ 4, 5	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	1201	
5/6 Гц	5/6 Гц	5/6 Гц	5/6 Гц	5/6 Гц	5/6 Гц	5/6 Гц	5/6 Гц	1202	
10/12 Гц	10/12 Гц	10/12 Гц	10/12 Гц	10/12 Гц	10/12 Гц	10/12 Гц	10/12 Гц	1203	
15/18 Гц	15/18 Гц	15/18 Гц	15/18 Гц	15/18 Гц	15/18 Гц	15/18 Гц	15/18 Гц	1204	
20/24 Гц	20/24 Гц	20/24 Гц	20/24 Гц	20/24 Гц	20/24 Гц	20/24 Гц	20/24 Гц	1205	
25/30 Гц	25/30 Гц	25/30 Гц	25/30 Гц	25/30 Гц	25/30 Гц	25/30 Гц	25/30 Гц	1206	
40/48 Гц	40/48 Гц	40/48 Гц	40/48 Гц	40/48 Гц	40/48 Гц	40/48 Гц	40/48 Гц	1207	
50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	50/60 Гц	1208	
ФС1/2/3/4	ФС1/2/3/4	ФС1/2/3/4	ФС1/2/3/4	ФС1/2/3/4	ФС1/2/3/4	ФС1/2/3/4	ФС1/2/3/4	1209	

		_	Станд. сист. HVAC	Приточный вентилятор	Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
	Название параметра	Номер пар.	1	2	3	4	5	6
АНАЛОГО- 13 ВЫЕ	мин. авх 1	1301	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
входы	MAX ABX 1	1302	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	ФИЛЬТР АВХ 1	1303	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c
	МИН. ABX 2	1304	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %
	MAKC. ABX 2	1305	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	ФИЛЬТР АВХ 2	1306	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c
14 РЕЛЕЙНЫЕ	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 1	1401	ГОТОВ	РАБОТА	РАБОТА	РАБОТА	РАБОТА	РАБОТА
выходы	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 2	1402	ПУСК	ПУСК	ПУСК	ПУСК	ПУСК	ПУСК
	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 3	1403	OTKA3(-1)	OTKA3(-1)	OTKA3(-1)	OTKA3(-1)	OTKA3(-1)	OTKA3(-1)
	ЗАДЕРЖ.ВКЛ. РВЫХ1	1404	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
	ЗАДЕР.ВЫКЛ. РВЫХ1	1405	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
	ЗАДЕРЖ.ВКЛ. РВЫХ2	1406	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
	ЗАДЕР.ВЫКЛ. РВЫХ2	1407	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
	ЗАДЕРЖ.ВКЛ. РВЫХЗ	1408	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
	ЗАДЕР.ВЫКЛ. РВЫХЗ	1409	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 4	1410	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 5	1411	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
	РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 6	1412	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
	ЗАДЕРЖ.ВКЛ. РВЫХ4	1413	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
	ЗАДЕР.ВЫКЛ. РВЫХ4	1414	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
	ЗАДЕРЖ.ВКЛ. РВЫХ5	1415	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
	ЗАДЕР.ВЫКЛ. РВЫХ5	1416	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
	ЗАДЕРЖ.ВКЛ. РВЫХ6	1417	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
	ЗАДЕР.ВЫКЛ. РВЫХ6	1418	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c

Переключе-	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
20,0 %	20,0 %	0,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	0,0 %	1301	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	1302	
0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	1303	
20,0 %	20,0 %	0,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	20,0 %	0,0 %	1304	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	1305	
0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	1306	
PFA	РАБОТА	РАБОТА	РАБОТА	РАБОТА	РАБОТА	РАБОТА	ГОТОВ	1401	
ПУСК	ПУСК	ПУСК	ПУСК	ПУСК	ПУСК	ПУСК	ПУСК	1402	
OTKA3(-1)	OTKA3(-1)	OTKA3(-1)	OTKA3(-1)	OTKA3(-1)	OTKA3(-1)	OTKA3(-1)	OTKA3(-1)	1403	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	1404	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	1405	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	1406	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	1407	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	1408	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	1409	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	1410	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	1411	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	1412	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	1413	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	1414	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	1415	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	1416	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	1417	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	1418	

			_	Станд. сист. HVAC	Приточный вентилятор	Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
		Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
15	АНАЛОГО- ВЫЕ ВЫХОДЫ	ВЫБ.ЗНАЧ. АВЫХ 1	1501	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА
	выходы	МИН.ЗНАЧ. АВЫХ 1	1502	0,0 Гц					
		МАКС.ЗНАЧ. АВЫХ1	1503	50,0 Гц					
		МИН. АВЫХ1	1504	4,0 мА					
		МАКС. АВЫХ1	1505	20,0 мА					
		ФИЛЬТР АВЫХ 1	1506	0,1 c					
		ВЫБ.ЗНАЧ. АВЫХ 2	1507	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК
		МИН.ЗНАЧ. АВЫХ 2	1508	0,0 A					
		МАКС.ЗНАЧ. АВЫХ 2	1509	Определено пар. 0104					
		МИН. АВЫХ 2	1510	4,0 мА					
		МАКС. АВЫХ 2	1511	20,0 мА					
		ФИЛЬТР АВЫХ 2	1512	0,1 c					
16	СИСТЕМНЫЕ	РАЗРЕШЕН. РАБОТЫ	1601	НЕ ВЫБРАН	ЦВХ 2				
	НАСТР-КИ	БЛОКИР. ПАРАМ	1602	РАЗБЛОКИР.	РАЗБЛОКИР.	РАЗБЛОКИР.	РАЗБЛОКИР.	РАЗБЛОКИР.	РАЗБЛОКИР.
		ПАРОЛЬ	1603	0	0	0	0	0	0
		ВЫБ.СБР. ОТКАЗОВ	1604	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ
		ИЗМ.ПАРАМ. ПОЛЬЗ	1605	НЕ ВЫБРАН					
		БЛОКИР МЕСТН	1606	НЕ ВЫБРАН					
		СОХР. ПАРАМ.	1607	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО
		РАЗРЕШ. ПУСКА 1	1608	ЦВХ 4					
		РАЗРЕШ. ПУСКА 2	1609	НЕ ВЫБРАН	ЦВХ 5				
		ИНДИК. ПРЕДУПРЖД	1610	HET	HET	HET	HET	HET	HET
		ВИД ПАРАМЕТРА	1611	ПО УМОЛЧ					
		УПР ВЕНТИЛЯТОР	1612	ABTOMAT	ABTOMAT	ABTOMAT	ABTOMAT	ABTOMAT	ABTOMAT
		FAULT RESET	1613	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT

Переключение насосов	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	1501	
0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	1502	
52,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	1503	
4,0 мА	4,0 мА	4,0 мА	4,0 мА	4,0 мА	4,0 мА	4,0 мА	0,0 мА	1504	
20,0 мА	20,0 мА	20,0 мА	20,0 мА	20,0 мА	20,0 мА	20,0 мА	20,0 мА	1505	
0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	1506	
ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	1507	
0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	1508	
Определено пар. 0104	Определено пар. 0104	Определено пар. 0104	Определено пар. 0104	Определено пар. 0104	Определено пар. 0104	Определено пар. 0104	Определено пар. 0104	1509	
4,0 мА	4,0 мА	4,0 мА	4,0 мА	4,0 мА	4,0 мА	4,0 мА	0,0 мА	1510	
20,0 мА	20,0 мА	20,0 мА	20,0 мА	20,0 мА	20,0 мА	20,0 мА	20,0 мА	1511	
0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	1512	
ЦВХ 2	ЦВХ 2	ЦВХ 2	ЦВХ 2	ЦВХ 2	НЕ ВЫБРАН	ЦВХ 2	НЕ ВЫБРАН	1601	
РАЗБЛОКИР.	РАЗБЛОКИР.	РАЗБЛОКИР.	РАЗБЛОКИР.	РАЗБЛОКИР.	РАЗБЛОКИР.	РАЗБЛОКИР.	РАЗБЛОКИР.	1602	
0	0	0	0	0	0	0	0	1603	
ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	1604	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	1605	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	1606	
ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	1607	
НЕ ВЫБРАН	ЦВХ 4	ЦВХ 4	ЦВХ 4	ЦВХ 4	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	1608	
НЕ ВЫБРАН	ЦВХ 5	ЦВХ 5	НЕ ВЫБРАН	ЦВХ 5	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	1609	
HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	1610	
ПО УМОЛЧ	ПО УМОЛЧ	ПО УМОЛЧ	ПО УМОЛЧ	ПО УМОЛЧ	ПО УМОЛЧ	ПО УМОЛЧ	ПО УМОЛЧ	1611	
ABTOMAT	ABTOMAT	ABTOMAT	ABTOMAT	ABTOMAT	ABTOMAT	ABTOMAT	ABTOMAT	1612	
DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	DEFAULT	1613	

			Станд. сист. HVAC	Приточный вентилятор	Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
	Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
ПЕРЕОПРЕ- 17 ДЕЛЕНИЕ	ИСТОЧН. ПЕРЕОПР.	1701	НЕ ВЫБРАН					
Д-и-и-	ЧАСТОТА ПЕРЕОПР	1702	0,0 Гц					
	СКОР. ПЕРЕОПРЕД.	1703	0 об/мин					
	КОД ПЕРЕОПРЕД.	1704	0	0	0	0	0	0
	ПЕРЕОПРЕДЕ- ЛЕНИЕ	1705	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.
	НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ	1706	вперед	вперед	вперед	вперед	вперед	вперед
	ПЕРЕОПР. УСТАВ.	1707	ПОСТОЯННЫЙ	ПОСТОЯННЫЙ	ПОСТОЯННЫЙ	ПОСТОЯННЫЙ	ПОСТОЯННЫЙ	ПОСТОЯННЫЙ
20 ПРЕДЕЛЫ	MIN СКОРОСТЬ	2001	0 об/мин					
	МАХ СКОРОСТЬ	2002	1500 об/мин					
	MAKC. TOK	2003	1,1 · <i>I</i> _N					
	РЕГУЛЯТОР Umin	2006	ВКЛ. (ВРЕМЯ)	ВКЛ. (ВРЕМЯ)	ВКЛ. (ВРЕМЯ)	ВКЛ. (ВРЕМЯ)	ВКЛ. (ВРЕМЯ)	ВКЛ. (ВРЕМЯ)
	MIN YACTOTA	2007	0,0 Гц					
	MAKC. YACTOTA	2008	50,0 Гц					
	ВЫБ МИН.МОМЕНТА	2013	МИН. МОМЕНТ	МИН. МОМЕНТ	МИН. МОМЕНТ	МИН. МОМЕНТ	МИН. MOMEHT	МИН. MOMEHT
	ВЫБ.МАКС. МОМЕНТА	2014	MAKC. MOMEHT	MAKC. MOMEHT	MAKC. MOMEHT	MAKC. MOMEHT	MAKC. MOMEHT	MAKC. MOMEHT
	МИН. MOMEHT 1	2015	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %
	МИН. MOMEHT 2	2016	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %
	MAKC. MOMEHT 1	2017	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %
	MAKC. MOMEHT 2	2018	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %
21 ПУСК/	РЕЖИМ ПУСКА	2101	РАМПА	РАМПА	РАМПА	РАМПА	РАМПА	РАМПА
СТОП	УСЛОВИЯ ОСТАНОВА	2102	ВЫБЕГ	ВЫБЕГ	ВЫБЕГ	ВЫБЕГ	ВЫБЕГ	ВЫБЕГ
	ВРЕМЯ ПОДМАГНИЧ.	2103	0,30 c					
	ДИНАМ. ТОРМОЖ.	2104	НЕ ВЫБРАН					
	СКОРОСТЬ ДИН ТОРМ	2105	5 об/мин					
	ТОК ДИН.ТОРМОЖ.	2106	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
	ВРЕМ.ДИН. ТОРМОЖ.	2107	0,0 c					
	ЗАПРЕТ ПУСКА	2108	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.
	ВЫБ.АВАР. ОСТАН.	2109	НЕ ВЫБРАН					
	ТОК ДОП. МОМЕНТА	2110	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	ЗАДЕРЖКА ПУСКА	2113	0,00 c					

Переключе-	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	1701	
0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	1702	
0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	1703	
0	0	0	0	0	0	0	0	1704	
ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	1705	
ВПЕРЕД	вперед	ВПЕРЕД	ВПЕРЕД	вперед	ВПЕРЕД	ВПЕРЕД	ВПЕРЕД	1706	
ПОСТОЯННЫЙ	ПОСТОЯННЫЙ	ПОСТОЯННЫЙ	ПОСТОЯННЫЙ	ПОСТОЯННЫЙ	ПОСТОЯННЫЙ	ПОСТОЯННЫЙ	ПОСТОЯННЫЙ	1707	
0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	0 об/мин	2001	
1500 об/мин	1500 об/мин	1500 об/мин	1500 об/мин	1500 об/мин	1500 об/мин	1500 об/мин	1500 об/мин	2002	
1,1 · / _N	1,1 · <i>I</i> _N	1,1 · <i>I</i> _N	1,1 · <i>I</i> _N	1,1 · <i>I</i> _N	1,1 · <i>I</i> _N	1,1 · <i>I</i> _N	1,1 · <i>I</i> _N	2003	
ВКЛ. (ВРЕМЯ)	ВКЛ. (ВРЕМЯ)	ВКЛ. (ВРЕМЯ)	ВКЛ. (ВРЕМЯ)	ВКЛ. (ВРЕМЯ)	ВКЛ. (ВРЕМЯ)	ВКЛ. (ВРЕМЯ)	ВКЛ. (ВРЕМЯ)	2006	
0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	2007	
50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	2008	
МИН. MOMEHT	МИН. MOMEHT	МИН. МОМЕНТ	МИН. МОМЕНТ	МИН. MOMEHT	МИН. МОМЕНТ	МИН. МОМЕНТ	МИН. МОМЕНТ	2013	
MAKC. MOMEHT	MAKC. MOMEHT	MAKC. MOMEHT	MAKC. MOMEHT	MAKC. MOMEHT	MAKC. MOMEHT	MAKC. MOMEHT	MAKC. MOMEHT	2014	
-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	2015	
-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	-300,0 %	2016	
300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	2017	
300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	300,0 %	2018	
РАМПА	РАМПА	РАМПА	РАМПА	РАМПА	РАМПА	РАМПА	РАМПА	2101	
выбег	ВЫБЕГ	ВЫБЕГ	ВЫБЕГ	выбег	ВЫБЕГ	ВЫБЕГ	ВЫБЕГ	2102	
0,30 c	0,30 c	0,30 c	0,30 c	0,30 c	0,30 c	0,30 c	0,30 c	2103	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	2104	
5 об/мин	5 об/мин	5 об/мин	5 об/мин	5 об/мин	5 об/мин	5 об/мин	5 об/мин	2105	
30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	2106	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	2107	
ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ON	ОТКЛ.	ОТКЛ.	2108	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	2109	
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2110	
0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	2113	

		_		Станд. сист. HVAC	Приточный вентилятор	Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
		Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
22	УСКОР./	ВЫБ. УСК/ЗАМ 1/2	2201	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
	ЗАМЕДЛ.	ВРЕМЯ УСКОР. 1	2202	30,0 c	15,0 c	15,0 c	30,0 c	10,0 c	5,0 c
		ВРЕМЯ ЗАМЕДЛ. 1	2203	30,0 c	15,0 c	15,0 c	30,0 c	10,0 c	5,0 c
		КРИВАЯ УСКОР. 1	2204	0.0 c	0.0 c	0,0 c	0.0 c	0,0 c	0.0 c
		ВРЕМЯ УСКОР. 2	2205	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c
		ВРЕМЯ ЗАМЕДЛ. 2	2206	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c
		КРИВАЯ УСКОР. 2	2207	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
		ВР.АВАР. ЗАМЕДЛ.	2208	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c
		ОБНУЛЕНИЕ РАМП	2209	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
23	УПРАВЛ.	ПРОПОРЦ. УСИЛЕНИЕ	2301	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	СКОРОСТЬЮ	ВРЕМЯ ИНТЕГРИР.	2302	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c
		ВРЕМЯ ДИФФЕР	2303	0 мс	0 мс	0 мс	0 мс	0 мс	0 мс
		КОМПЕНС. УСКОР.	2304	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c
		АВТОНАСТРОЙКА	2305	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.
25	критич.	ВЫБ.КРИТИЧ. СКОР.	2501	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.
	СКОРОСТИ	КРИТ.СКОР.2 НИЖН	2502	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин
		КРИТ.СКОР.2 BEPX	2503	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин
		КРИТ.СКОР.2 НИЖН	2504	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин
		КРИТ.СКОР.2 ВЕРХ	2505	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин
		КРИТ.СКОР.3 НИЖН	2506	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин
		КРИТ.СКОР.3 ВЕРХ	2507	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин
26	УПРАВЛ.	ВКЛ.ОПТИМ. ПОТОКА	2601	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.
	НАСТР-КИ	ТОРМОЖ. ПОЛЕМ	2602	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.
		НАПР.IR- КОМПЕНС.	2603	0 B	0 B	0 B	0 B	0 B	0 B
		ЧАСТ. IR- КОМПЕНС	2604	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		ОТНОШЕНИЕ U/F	2605	КВАДРАТИЧН.	КВАДРАТИЧН.	КВАДРАТИЧН.	КВАДРАТИЧН.	КВАДРАТИЧН.	КВАДРАТИЧН.
		ЧАСТОТА КОММУТАЦ	2606	4 кГц	4 кГц	4 кГц	4 кГц	4 кГц	4 кГц
		УПР.ЧАСТ. КОММУТ.	2607	ВКЛ.	ВКЛ.	вкл.	ВКЛ.	вкл.	вкл.
		КОЭФ.КОМП. СКОЛЬЖ	2608	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		УМЕНЬШЕНИЕ ШУМА	2609	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.	ВЫКЛ.
		СТАБИЛИЗ. П.ТОКА	2619	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.
		OVERMODULAT ION	2625	DISABLE	DISABLE	DISABLE	DISABLE	DISABLE	DISABLE

Переключе- ние насосов	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	2201	
5,0 c	30,0 c	30,0 c	30,0 c	30,0 c	10,0 c	30,0 c	30,0 c	2202	
5,0 c	30,0 c	30,0 c	30,0 c	30,0 c	10,0 c	30,0 c	30,0 с	2203	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	2204	
60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	2205	
60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	2206	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	2207	
1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	2208	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	2209	
5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2301	
0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	2302	
0 мс	0 мс	0 мс	0 мс	0 мс	0 мс	0 мс	0 мс	2303	
0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	0,00 c	2304	
ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	2305	
ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	2501	
0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	2502	
0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	2503	
0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	2504	
0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	2505	
0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	2506	
0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	0 Гц/ 0 об/мин	2507	
ВКЛ.	ВКЛ.	вкл.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	2601	
ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	2602	
0 B	0 B	0 B	0 B	0 B	0 B	0 B	0 B	2603	
80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	2604	
КВАДРАТИЧН.	КВАДРАТИЧН.	КВАДРАТИЧН.	КВАДРАТИЧН.	КВАДРАТИЧН.	КВАДРАТИЧН.	КВАДРАТИЧН.	КВАДРАТИЧН.	2605	
4 кГц	4 кГц	4 кГц	4 кГц	4 кГц	4 кГц	4 кГц	4 кГц	2606	
ВКЛ.	ВКЛ.	вкл.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	2607	
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	2608	
выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	выкл.	2609	
ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	2619	
DISABLE	DISABLE	DISABLE	DISABLE	DISABLE	DISABLE	DISABLE	DISABLE	2625	

			Станд. сист. HVAC	Приточный вентилятор	Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
	Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
29 ОБСЛУ-	ПОРОГ ВЕНТИЛЯТ.	2901	0,0 кч					
ЖИВАНИЕ	СЧЕТЧИК ВЕНТИЛЯТ	2902	0,0 кч					
	ПОРОГ ОБОРОТЫ	2903	0 Млн об.					
	СЧЕТЧИК ОБОРОТОВ	2904	0 Млн об.					
	ПОРОГ ВРЕМ. РАБ.	2905	0,0 кч					
	СИГНАЛ ВРЕМ.РАБ.	2906	0,0 кч					
	ПОРОГ МВтч	2907	0,0 МВтч					
	СЧЕТЧИК МВтч	2908	0,0 МВтч					
30 ОБРАБОТКА	ФУНКЦИЯ ABX <min< td=""><td>3001</td><td>НЕ ВЫБРАН</td><td>НЕ ВЫБРАН</td><td>НЕ ВЫБРАН</td><td>НЕ ВЫБРАН</td><td>НЕ ВЫБРАН</td><td>НЕ ВЫБРАН</td></min<>	3001	НЕ ВЫБРАН					
ОТКАЗОВ	ОШ. СВЯЗИ ПАНЕЛИ	3002	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ
	ВНЕШ. ОТКАЗ 1	3003	НЕ ВЫБРАН					
	ВНЕШ. ОТКАЗ 2	3004	НЕ ВЫБРАН					
	ТЕПЛ.ЗАЩИТА ДВИГ	3005	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ
	ВРЕМ.ТЕПЛ. ЗАЩ.ДВ	3006	1050 c					
	КРИВАЯ НАГР.ДВИГ	3007	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	НАГР.НА НУЛ.СКОР	3008	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
	ЧАСТ. ТЧК ИЗЛОМА	3009	35 Гц					
	ФУНКЦИЯ БЛОКИР.	3010	НЕ ВЫБРАН					
	ЧАСТОТА БЛОКИР.	3011	20,0 Гц					
	ВРЕМЯ БЛОКИР.	3012	20 c					
	ЗАМЫКАН. НА ЗЕМЛЮ	3017	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.
	ФУНКЦ.ОШИБ. СВЯЗИ	3018	НЕ ВЫБРАН					
	ВРЕМЯ ОШИБ.СВЯЗИ	3019	10,0 c					
	ПРЕДЕЛ ОШИБ.АВХ1	3021	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	ПРЕДЕЛ ОШИБ.АВХ2	3022	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	НЕПР. ПОДКЛЮЧЕНИЕ	3023	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.
	ПРЕВЫШ. ТЕМП.ПЛ.	3024	ВКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН
	EARTH FAULT LVL	3028	США: LOW Европа: MEDIUM					

Переключе- ние насосов	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	2901	
0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	2902	
0 Млн об.	0 Млн об.	0 Млн об.	0 Млн об.	0 Млн об.	0 Млн об.	0 Млн об.	0 Млн об.	2903	
0 Млн об.	0 Млн об.	0 Млн об.	0 Млн об.	0 Млн об.	0 Млн об.	0 Млн об.	0 Млн об.	2904	
0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	2905	
0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	0,0 кч	2906	
0,0 МВтч	0,0 МВтч	0,0 МВтч	0,0 МВтч	0,0 МВтч	0,0 МВтч	0,0 МВтч	0,0 МВтч	2907	
0,0 МВтч	0,0 МВтч	0,0 МВтч	0,0 МВтч	0,0 МВтч	0,0 МВтч	0,0 МВтч	0,0 МВтч	2908	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	3001	
ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	3002	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	3003	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	3004	
ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	3005	
1050 c	1050 c	1050 c	1050 c	1050 c	1050 c	1050 c	1050 c	3006	
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	3007	
70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	3008	
35 Гц	35 Гц	35 Гц	35 Гц	35 Гц	35 Гц	35 Гц	35 Гц	3009	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	3010	
20,0 Гц	20,0 Гц	20,0 Гц	20,0 Гц	20,0 Гц	20,0 Гц	20,0 Гц	20,0 Гц	3011	
20 c	20 c	20 c	20 c	20 c	20 c	20 c	20 c	3012	
ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	3017	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	3018	
10,0 c	10,0 c	10,0 c	10,0 c	10,0 c	10,0 c	10,0 c	10,0 c	3019	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3021	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3022	
вкл.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	3023	
включен	ВКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН	ВКЛЮЧЕН	3024	
США: LOW Европа: MEDIUM	США: LOW Европа: MEDIUM	США: LOW Европа: MEDIUM	США: LOW Европа: MEDIUM	США: LOW Европа: MEDIUM	США: LOW Европа: MEDIUM	США: LOW Европа: MEDIUM	США: LOW Европа: MEDIUM	3028	

				Станд. сист. HVAC	Приточный вентилятор	Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
		Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
31	АВТОМАТИЧ.	КОЛ-ВО ПОПЫТОК	3101	5	5	5	5	5	5
	СБРОС	ВРЕМЯ ПОПЫТОК	3102	30,0 c					
		ЗАДЕРЖКА	3103	6,0 c					
		АВТСБР. ПЕРГР.ТОК	3104	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.
		АВТСБР. ПЕРЕНАПР	3105	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.
		АВТСБР.НИЗК. НАПР	3106	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.
		АВСТСБР.АВХ <МИН	3107	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.
		АВТСБ. ВНЕШ. ОТКАЗ	3108	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.
32	конт-	Парам. Контр. 1	3201	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА
	РОЛЬ	ПРЕД.КОНТР. 1 НИЖ	3202	50,0 Гц					
		ПРЕД.КОНТР. 1 ВЕР	3203	50,0 Гц					
		ПАРАМ. КОНТР. 2	3204	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК
		ПРЕД.КОНТР. 2 НИЖ	3205	-	-	-	-	-	-
		ПРЕД.КОНТР. 2 ВЕР	3206	-	-	-	-	-	-
		ПАРАМ. КОНТР. 3	3207	MOMEHT	MOMEHT	MOMEHT	MOMEHT	MOMEHT	MOMEHT
		ПРЕД.КОНТР. 3 НИЖ	3208	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		ПРЕД.КОНТР. 3 ВЕР	3209	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
33	ИНФОР-	ВЕРСИЯ ПО	3301	Версия ПО					
	RИДАМ	ВЕРСИЯ ЗАГРУЗКИ	3302	0	0	0	0	0	0
		ДАТА ТЕСТА	3303	0	0	0	0	0	0
		НОМИНАЛ ПРИВОДА	3304	-	-	-	-	-	-
		ТАБЛ. ПАРАМЕТРОВ	3305	Версия табл. параметров					

Переключе-	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
5	5	5	5	5	5	5	5	3101	
30,0 c	30,0 c	30,0 c	30,0 c	30,0 c	30,0 c	30,0 c	30,0 c	3102	
6,0 c	6,0 c	6,0 c	6,0 c	6,0 c	6,0 c	6,0 c	6,0 c	3103	
ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	ОТКЛ.	3104	
ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ОТКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	3105	
ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	3106	
ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ОТКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	3107	
ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	ВКЛ.	3108	
ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	3201	
50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	3202	
50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	3203	
ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	3204	
-	-	-	-	-	-	-	-	3205	
-	-	-	-	-	-	-	-	3206	
MOMEHT	MOMEHT	MOMEHT	MOMEHT	MOMEHT	MOMEHT	MOMEHT	MOMEHT	3207	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	3208	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	3209	
Версия ПО	Версия ПО	Версия ПО	Версия ПО	Версия ПО	Версия ПО	Версия ПО	Версия ПО	3301	
0	0	0	0	0	0	0	0	3302	
0	0	0	0	0	0	0	0	3303	
_	-	-	-	-	-	-	-	3304	
Версия табл. параметров	Версия табл. параметров	Версия табл. параметров	Версия табл. параметров	Версия табл. параметров	Версия табл. параметров	Версия табл. параметров	Версия табл. параметров	3305	

			Станд. сист. HVAC	Приточный вентилятор	Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
	Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
34 ДИСПЛЕЙ	ПАРАМ. СИГН. 1	3401	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА
ПАНЕЛИ	МИН. СИГН. 1	3402	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц
	МАКС. СИГН. 1	3403	500,0 Гц	500,0 Гц	500,0 Гц	500,0 Гц	500,0 Гц	500,0 Гц
	ДЕС.ТОЧКА ВЫХ.1	3404	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ
	ЕД.ИЗМЕР. ВЫХ.1	3405	%	%	%	%	%	%
	МИН. ВЫХ. 1	3406	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	МАКС. ВЫХ. 1	3407	1000,0 %	1000,0 %	1000,0 %	1000,0 %	1000,0 %	1000,0 %
	ПАРАМ. СИГН. 2	3408	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК
	МИН. СИГН. 2	3409	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
	МАКС. СИГН. 2	3410	-	-	-	-	-	-
	ДЕС.ТОЧКА ВЫХ.2	3411	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ
	ЕД.ИЗМЕР. ВЫХ.2	3412	А	А	А	А	Α	А
	МИН. ВЫХ. 2	3413	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A
	МАКС. ВЫХ. 2	3414	-	-	-	-	-	-
	ПАРАМ. СИГН. 3	3415	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1
	МИН. СИГН. 3	3416	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	МАКС. СИГН. 3	3417	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	ДЕС.ТОЧКА ВЫХ.3	3418	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ
	ЕД.ИЗМЕР. ВЫХ.3	3419	В	В	В	В	В	В
	мин. вых. з	3420	0,0 B	0,0 B	0,0 B	0,0 B	0,0 B	0,0 B
	МАКС. ВЫХ. 3	3421	10,0 B	10,0 B	10,0 B	10,0 B	10,0 B	10,0 B
35 ИЗМЕР. ТЕМП.	ТИП ДАТЧИКА	3501	HET	HET	HET	HET	HET	HET
двиг.	ВЫБОР ВХОДА	3502	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1
	ПРЕДЕЛ ПРЕДУПР.	3503	110 ЃС/ 1500 Ом/0	110 ЃС/ 1500 Ом/0	110 ЃС/ 1500 Ом/0	110 ЃС/ 1500 Ом/0	110 ЃС/ 1500 Ом/0	110 ЃС/ 1500 Ом/0
	ПРЕДЕЛ ОТКАЗА	3504	130 ЃС/ 4000 Ом/0	130 ЃС/ 4000 Ом/0	130 ЃС/ 4000 Ом/0	130 ЃС/ 4000 Ом/0	130 ЃС/ 4000 Ом/0	130 ЃС/ 4000 Ом/0

Переключе- ние насосов	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	3401	
0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	3402	
500,0 Гц	500,0 Гц	500,0 Гц	500,0 Гц	500,0 Гц	500,0 Гц	500,0 Гц	500,0 Гц	3403	
ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	3404	
%	%	%	%	%	%	%	%	3405	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	3406	
1000,0 %	1000,0 %	1000,0 %	1000,0 %	1000,0 %	1000,0 %	1000,0 %	1000,0 %	3407	
ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	ТОК	3408	
0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	3409	
-	-	-	-	-	-	-	-	3410	
ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	3411	
А	Α	Α	А	Α	А	Α	А	3412	
0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	0,0 A	3413	
-	-	-	-	-	-	-	-	3414	
ABX 1	ABX 1	MOMEHT	MOMEHT	ABX 1	ABX 1	ABX 1	НЕ ВЫБРАН	3415	
0,0 %	0,0 %	-200,0 %	-200,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-	3416	
100,0 %	100,0 %	200,0 %	200,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	-	3417	
ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	ПРЯМОЕ	3418	
В	В	%	%	В	В	В	-	3419	
0,0 B	0,0 B	-200,0 %	-200,0 %	0,0 B	0,0 B	0,0 B	-	3420	
10,0 B	10,0 B	200,0 %	200,0 %	10,0 B	10,0 B	10,0 B	-	3421	
HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	3501	
ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	3502	
110 ЃС/ 1500 Ом/0	110 ЃС/ 1500 Ом/0	110 ЃС/ 1500 Ом/0	110 ЃС/ 1500 Ом/0	110 ЃС/ 1500 Ом/0	110 ЃС/ 1500 Ом/0	110 ЃС/ 1500 Ом/0	110 ЃС/ 1500 Ом/0	3503	
130 ЃС/ 4000 Ом/0	130 ЃС/ 4000 Ом/0	130 ЃС/ 4000 Ом/0	130 ЃС/ 4000 Ом/0	130 ЃС/ 4000 Ом/0	130 ЃС/ 4000 Ом/0	130 ЃС/ 4000 Ом/0	130 ЃС/ 4000 Ом/0	3504	

				Станд. сист. HVAC	Приточный вентилятор	Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
		Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
36		ВКЛ.ТАЙМЕРОВ	3601	ВЫКЛЮЧЕНЫ	ВЫКЛЮЧЕНЫ	ВЫКЛЮЧЕНЫ	ВЫКЛЮЧЕНЫ	ВЫКЛЮЧЕНЫ	ВЫКЛЮЧЕНЫ
	ФУНКЦИИ	ВРЕМЯ ПУСКА 1	3602	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		ВРЕМЯ ОСТАНОВА 1	3603	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		ДЕНЬ ПУСКА 1	3604	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК
		ДЕНЬ ОСТАНОВА 1	3605	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК
		ВРЕМЯ ПУСКА 2	3606	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		ВРЕМЯ ОСТАНОВА 2	3607	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		ДЕНЬ ПУСКА 2	3608	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК
		ДЕНЬ ОСТАНОВА 2	3609	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК
		ВРЕМЯ ПУСКА 3	3610	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		ВРЕМЯ ОСТАНОВА 3	3611	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		ДЕНЬ ПУСКА 3	3612	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК
		ДЕНЬ ОСТАНОВА 3	3613	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК
		ВРЕМЯ ПУСКА 4	3614	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		ВРЕМЯ ОСТАНОВА 4	3615	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		ДЕНЬ ПУСКА 4	3616	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК
		ДЕНЬ ОСТАНОВА 4	3617	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК
		ВЫБОР БУСТЕРА	3622	ВЫКЛЮЧЕН	ВЫКЛЮЧЕН	выключен	ВЫКЛЮЧЕН	выключен	выключен
		ВРЕМЯ БУСТЕРА	3623	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00
		ИСТ. ТАЙМЕРА 1	3626	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
		ИСТ. ТАЙМЕРА 2	3627	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
		ИСТ. ТАЙМЕРА 3	3628	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
		ИСТ. ТАЙМЕРА 4	3629	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН

	$\overline{}$
ĸ	

Переключе- ние насосов	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
выключен	ЦВХ 1	ЦВХ 1	ВЫКЛЮЧЕНЫ	ВЫКЛЮЧЕНЫ	ВЫКЛЮЧЕНЫ	ВЫКЛЮЧЕНЫ	ВЫКЛЮЧЕНЫ	3601	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3602	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3603	
ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	3604	
ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	3605	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3606	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3607	
ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	3608	
ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	3609	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3610	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3611	
ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	3612	
ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	3613	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3614	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3615	
ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	3616	
ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	ПОНЕДЕЛЬНИК	3617	
выключен	ЦВХ 3	ЦВХ 3	ВЫКЛЮЧЕН	ВЫКЛЮЧЕН	ВЫКЛЮЧЕН	ВЫКЛЮЧЕН	ВЫКЛЮЧЕН	3622	
0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	0:00:00	3623	
НЕ ВЫБРАН	P1+P2+P3+ P4+B	P1+P2+P3+ P4+B	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	3626	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	3627	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	3628	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	3629	

		_	Станд. сист. HVAC		Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
	Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
КРИВАЯ 37 НАГР.	РЕЖ.НАГР. ПОЛЬЗ.	3701	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
ПОЛЬ3	ФУН.НАГР. ПОЛЬЗ.	3702	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ
	ВРЕМ.НАГР. ПОЛЬЗ.	3703	20 c	20 c	20 c	20 c	20 c	20 c
	ЧАСТ. НАГРУЗ. 1	3704	5 Гц	5 Гц	5 Гц	5 Гц	5 Гц	5 Гц
	НИЖН.МОМ. НАГР.1	3705	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
	ВЕРХ.МОМ. НАГР.1	3706	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %
	ЧАСТ. НАГРУЗ. 2	3707	25 Гц	25 Гц	25 Гц	25 Гц	25 Гц	25 Гц
	НИЖН.МОМ. НАГР.2	3708	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
	ВЕРХ.МОМ. НАГР.2	3709	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %
	ЧАСТ. НАГРУЗ. 3	3710	43 Гц	43 Гц	43 Гц	43 Гц	43 Гц	43 Гц
	НИЖН.МОМ. НАГР.3	3711	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
	ВЕРХ.МОМ. НАГР.3	3712	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %
	ЧАСТ. НАГРУЗ. 4	3713	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
	НИЖН.МОМ. НАГР.4	3714	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
	ВЕРХ.МОМ. НАГР.4	3715	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %
	ЧАСТ. НАГРУЗ. 5	3716	500 Гц	500 Гц	500 Гц	500 Гц	500 Гц	500 Гц
	НИЖН.МОМ. НАГР.5	3717	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
	ВЕРХ.МОМ. НАГР.5	3718	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %

Переключе-	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	3701	
ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	ОТКАЗ	3702	
20 c	20 c	20 c	20 c	20 c	20 c	20 c	20 c	3703	
5 Гц	5 Гц	5 Гц	5 Гц	5 Гц	5 Гц	5 Гц	5 Гц	3704	
10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	3705	
300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	3706	
25 Гц	25 Гц	25 Гц	25 Гц	25 Гц	25 Гц	25 Гц	25 Гц	3707	
15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	3708	
300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	3709	
43 Гц	43 Гц	43 Гц	43 Гц	43 Гц	43 Гц	43 Гц	43 Гц	3710	
25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	3711	
300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	3712	
50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	3713	
30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	3714	
300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	3715	
500 Гц	500 Гц	500 Гц	500 Гц	500 Гц	500 Гц	500 Гц	500 Гц	3716	
30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %	3717	
300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	300 %	3718	

			Станд. сист. HVAC		Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
	Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
40 ПИД	Кф УСИЛЕНИЯ	4001	2,5	0,7	0,7	2,5	2,5	2,5
РЕГУЛЯТОР 1	ВРЕМЯ ИНТЕГРИР.	4002	3,0 c	10,0 c	10,0 c	3,0 c	3,0 c	3,0 c
	ВРЕМЯ ДИФФЕРЕНЦ.	4003	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
	ФИЛЬТР ДИФФЕРЕНЦ.	4004	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c
	ИНВЕРТ ВЫХ ПИД	4005	HET	HET	HET	HET	HET	HET
	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕР.	4006	%	%	%	%	%	%
	ПОЛОЖ.ДЕС. ТОЧКИ	4007	1	1	1	1	1	1
	ЗНАЧЕНИЕ 0 %	4008	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	ЗНАЧЕНИЕ 100 %	4009	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	ВЫБОР УСТАВКИ	4010	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ
	ВНУТР. УСТАВКА	4011	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %
	МИН. УСТАВКА	4012	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	МАКС. УСТАВКА	4013	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	ВЫБОР ОБР.	4014	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1
	КОЭФФ.ОБР. СВЯЗИ	4015	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
	ВХОД СИГН.1	4016	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2
	ВХОД СИГН.2	4017	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2
	СИГН.1 МИН.	4018	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	СИГН.1 МАКС.	4019	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	СИГН.2 МИН.	4020	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	СИГН.2 МАКС.	4021	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	ВКЛ.РЕЖИМА СНА	4022	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
	УРОВЕНЬ ОТКЛ.ПИД	4023	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц
	ЗАДЕРЖ. ОТКЛ. ПИД	4024	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c
	ОТКЛОН. ВКЛЮЧ.ПИД	4025	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	ЗАДЕРЖ. ВКЛЮЧ.ПИД	4026	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c
	НАБОР ПАР.ПИД-1	4027	НАБОР 1	НАБОР 1	НАБОР 1	НАБОР 1	НАБОР 1	НАБОР 1

Переключе-	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
2,5	2,5	1,0	2,5	2,5	0,7	2,5	1,0	4001	
3,0 c	3,0 c	60,0 c	3,0 c	3,0 c	10,0 c	3,0 c	60,0 c	4002	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	4003	
1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	4004	
HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	4005	
%	%	%	%	%	%	%	%	4006	
1	1	1	1	1	1	1	1	4007	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4008	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4009	
ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ABX 1	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ВНУТРЕННИЙ	ВНУТРЕННИЙ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ABX 1	4010	
40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	50,0 %	50,0 %	40,0 %	40,0 %	4011	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4012	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4013	
СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	4014	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	4015	
ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	4016	
ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	4017	
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4018	
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4019	
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4020	
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4021	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	4022	
0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	4023	
60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	4024	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4025	
0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	4026	
НАБОР 1	НАБОР 1	НАБОР 1	НАБОР 1	ЦВХ 3	ЦВХ 3	НАБОР 1	НАБОР 1	4027	

				Станд. сист. HVAC		Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
		Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
41	пид	Кф УСИЛЕНИЯ	4101	2,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	РЕГУЛЯТОР 2	ВРЕМЯ ИНТЕГРИР.	4102	3,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c
		ВРЕМЯ ДИФФЕРЕНЦ.	4103	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
		ФИЛЬТР ДИФФЕРЕНЦ.	4104	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c
		ИНВЕРТ ВЫХ ПИД	4105	HET	HET	HET	HET	HET	HET
		ЕДИНИЦЫ ИЗМЕР.	4106	%	%	%	%	%	%
		ПОЛОЖ.ДЕС. ТОЧКИ	4107	1	1	1	1	1	1
		ЗНАЧЕНИЕ 0 %	4108	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		ЗНАЧЕНИЕ 100 %	4109	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		ВЫБОР УСТАВКИ	4110	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ
		ВНУТР. УСТАВКА	4111	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %
		МИН. УСТАВКА	4112	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		МАКС. УСТАВКА	4113	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		ВЫБОР ОБР. СВЯЗИ	4114	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1
		КОЭФФ.ОБР. СВЯЗИ	4115	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
		ВХОД СИГН.1	4116	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2
		ВХОД СИГН.2	4117	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2
		СИГН.1 МИН.	4118	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		СИГН.1 МАКС.	4119	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		СИГН.2 МИН.	4120	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
		СИГН.2 МАКС.	4121	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		ВКЛ.РЕЖИМА СНА	4122	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
		УРОВЕНЬ ОТКЛ.ПИД	4123	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц
		ЗАДЕРЖ. ОТКЛ. ПИД	4124	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c
		ОТКЛОН. ВКЛЮЧ.ПИД	4125	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		ЗАДЕРЖ. ВКЛЮЧ.ПИД	4126	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c

Переключе-	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя уставками	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
1,0	2,5	1,0	2,5	2,5	0,7	1,0	1,0	4101	
60,0 c	3,0 c	60,0 c	3,0 c	3,0 c	10,0 c	3,0 c	60,0 c	4102	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	4103	
1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	4104	
HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	4105	
%	%	%	%	%	%	%	%	4106	
1	1	1	1	1	1	1	1	4107	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4108	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4109	
ПАНЕЛЬ УПРАВ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ABX 1	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ВНУТРЕННИЙ	ВНУТРЕННИЙ	ПАНЕЛЬ УПРАВ	ABX 1	4110	
40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	100,0 %	100,0 %	40,0 %	40,0 %	4111	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4112	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4113	
СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	4114	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	4115	
ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	4116	
ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	4117	
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4118	
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4119	
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4120	
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4121	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	4122	
0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	0,0 Гц	4123	
60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	4124	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4125	
0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	4126	

			Станд. сист. HVAC	Приточный вентилятор	Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
	Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
42 ВНЕШ./КОРР.	Кф УСИЛЕНИЯ	4201	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ПИД-РЕГ	ВРЕМЯ ИНТЕГРИР.	4202	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c
	ВРЕМЯ ДИФФЕРЕНЦ.	4203	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c
	ФИЛЬТР ДИФФЕРЕНЦ.	4204	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c
	ИНВЕРТ ВЫХ ПИД	4205	HET	HET	HET	HET	HET	HET
	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕР.	4206	%	%	%	%	%	%
	ПОЛОЖ.ДЕС. ТОЧКИ	4207	1	1	1	1	1	1
	ЗНАЧЕНИЕ 0 %	4208	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	ЗНАЧЕНИЕ 100 %	4209	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	ВЫБОР УСТАВКИ	4210	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1
	ВНУТР. УСТАВКА	4211	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %
	МИН. УСТАВКА	4212	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	МАКС. УСТАВКА	4213	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	ВЫБОР ОБР. СВЯЗИ	4214	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1
	КОЭФФ.ОБР. СВЯЗИ	4215	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН
	ВХОД СИГН.1	4216	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2
	ВХОД СИГН.2	4217	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2
	СИГН.1 МИН.	4218	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	СИГН.1 МАКС.	4219	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	СИГН.2 МИН.	4220	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	СИГН.2 МАКС.	4221	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	включить	4228	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено
	СДВИГ ВЫХОДА ПИД	4229	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ	4230	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено
	МАСШТАБ КОРР.	4231	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	ИСТОЧНИК КОРР.	4232	ЗАДАН. ПИД 2	ЗАДАН. ПИД 2	ЗАДАН. ПИД 2	ЗАДАН. ПИД 2	ЗАДАН. ПИД 2	ЗАДАН. ПИД 2
45 ЭНЕРГО-	ЦЕНА ЭЛЕКТРОЭНЕР	4502	0	0	0	0	0	0
СБЕРЕЖЕ- НИЕ	3HAYEH PACY CO2	4507	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	МОЩНОСТЬ НАСОСА	4508	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	СБРОС РАСЧ ЭПОТР	4509	ГОТОВО	ГОТОВО	ГОТОВО	ГОТОВО	ГОТОВО	ГОТОВО

Переключе-	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя ПИД-РЕГ	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4201	
60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	60,0 c	4202	
0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	0,0 c	4203	
1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	1,0 c	4204	
HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	4205	
%	%	%	%	%	%	%	%	4206	
1	1	1	1	1	1	1	1	4207	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4208	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4209	
ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	ABX 1	4210	
40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	40,0 %	4211	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4212	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4213	
СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	СИГН.1	4214	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	4215	
ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	4216	
ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	ABX 2	4217	
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4218	
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4219	
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	4220	
100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4221	
выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	4228	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4229	
выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	4230	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4231	
ЗАДАН. ПИД 2	ЗАДАН. ПИД 2	ЗАДАН. ПИД 2	ЗАДАН. ПИД 2	ЗАДАН. ПИД 2	ЗАДАН. ПИД 2	ЗАДАН. ПИД 2	ЗАДАН. ПИД 2	4232	
0	0	0	0	0	0	0	0	4502	
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4507	
100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	4508	
готово	ГОТОВО	ГОТОВО	ГОТОВО	ГОТОВО	ГОТОВО	ГОТОВО	готово	4509	

			_	Станд. сист. HVAC		Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
		Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
51	доп.	ТИП FIELDBUS(FBA)	5101	НЕ ОПРЕД.	НЕ ОПРЕД.	НЕ ОПРЕД.	НЕ ОПРЕД.	НЕ ОПРЕД.	НЕ ОПРЕД.
	МОДУЛЬ СВЯЗИ	ПАРАМ. 2 – 26 FBA	5102 – 5126	0	0	0	0	0	0
		ОБНОВЛ. ПАР. FBA	5127	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО
		СРІ ФАЙЛ ВЕРС.ПО	5128	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex
		ФАЙЛ ИД. КОНФИГ.	5129	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex
		ФАЙЛ ВЕР.КОНФИГ.	2130	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex
		СОСТОЯНИЕ FBA	5131	-	-	-	-	-	-
		CPI FBA BEPC.ПО	5132	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex
		ВЕР. ПРИЛ. СРІ FBA	5133	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex
52	СВЯЗЬ	АДРЕС ПРИВОДА	5201	1	1	1	1	1	1
	С ПАНЕЛЬЮ	СКОРОСТЬ ПРДЧ	5202	9,6 кбс	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с
		ЧЕТНОСТЬ	5203	8N1	8N1	8N1	8N1	8N1	8N1
		СООБЩЕНИЯ ОК	5204	-	-	-	-	-	-
		ОШИБКИ ЧЕТН.	5205	-	-	-	-	-	-
		ОШИБКИ КАДРОВ	5206	-	-	-	-	1	-
		ПЕРЕПОЛН. БУФЕРА	5207	-	-	-	-	-	-
		ОШИБКИ CRC	5208	-	-	-	-	-	-
53	протокол	ИД. ПРОТОКОЛА EFB	5301	0	0	0	0	0	0
	EFB	АДРЕС ПРИВ. EFB	5302	1	1	1	1	1	1
		СКОР. ПРДЧ EFB	5303	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с
		ЧЕТНОСТЬ EFB	5304	0	0	0	0	0	0
		ПРОФИЛЬ УПР. EFB	5305	0	0	0	0	0	0
		СООБЩ. ОК EFB	5306	0	0	0	0	0	0
		ОШИБКИ CRC EFB	5307	0	0	0	0	0	0
		ОШИБКИ UART EFB	5308	0	0	0	0	0	0
		COCTOЯНИЕ EFB	5309	-	-	-	-	-	-
		ПАРАМ. 10 – 20 EFB	5310 – 5320	0	0	0	0	0	0

Переключе- ние насосов	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя ПИД-РЕГ	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
НЕ ОПРЕД.	НЕ ОПРЕД.	НЕ ОПРЕД.	НЕ ОПРЕД.	НЕ ОПРЕД.	НЕ ОПРЕД.	НЕ ОПРЕД.	НЕ ОПРЕД.	5101	
0	0	0	0	0	0	0	0	5102 – 5126	
ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	ЗАВЕРШЕНО	5127	
0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	5128	
0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	5129	
0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	2130	
_	-	-	-	-	-	-	-	5131	
0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	5132	
0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	0000 hex	5133	
1	1	1	1	1	1	1	1	5201	
9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	5202	
8N1	8N1	8N1	8N1	8N1	8N1	8N1	8N1	5203	
-	-	-	-	-	-	-	-	5204	
-	-	-	-	-	-	-	-	5205	
-	-	-	-	-	-	-	-	5206	
-	-	-	-	-	-	ı	-	5207	
-	-	-	-	-	-	-	-	5208	
_	_	_	_	_	_	_	_		
0	0	0	0	0	0	0	0	5301	
1	1	1	1	1	1	1	1	5302	
9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	9,6 кб/с	5303	
0	0	0	0	0	0	0	0	5304	
0	0	0	0	0	0	0	0	5305	
0	0	0	0	0	0	0	0	5306	
0	0	0	0	0	0	0	0	5307	
0	0	0	0	0	0	0	0	5308	
-	-	-	-	-	-	-	-	5309 5310 –	
0	0	0	0	0	0	0	0	5320	

			Станд. сист. HVAC	Приточный вентилятор	Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
	Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
64 АНАЛИЗ НАГРУЗКИ	СИГН ПИК ЗНАЧЕН	6401	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА
HAIPYSKVI	ФИЛЬТР ПИК СИГН	6402	0,1 c					
	СБРОС ЗАПИС ЗНАЧ АМПЛИТ СИГНАЛ 2	6403 6404	НЕ ВЫБРАН ВЫХ. ЧАСТОТА					
	АМПЛ СИГН 2 ЗНАЧ	6405	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Γu	50 Гц
	ПИКОВОЕ ЗНАЧЕН	6406	-	-	-	-	-	-
	ПИКОВОЕ ВРЕМЯ 1	6407	-	-	-	-	-	-
	ПИКОВОЕ ВРЕМЯ 2	6408	-	-	-	-	-	-
	ТОК ПРИ ПИКЕ U ПОСТ ТОКА	6409	-	-	-	-	-	-
	ПИК ЧАСТОТА ПРИ	6410	-	-	-	-	-	-
	ПИКЕ ВРЕМЯ	6411	-	-	-	-	-	-
	СБРОСА 1	6412	-	-	-	-	-	-
	СБРОСА 2	6413	-	-	-	-	-	-
	СИГН 1 0-10 АМП	6414	-	-	-	-	-	-
	СИГН 1 10-20 АМП	6415	-	-	-	-	-	-
	СИГН 1 20-30 АМП	6416	-	-	-	-	-	-
	СИГН 1 30-40 АМП	6417	-	-	-	-	-	-
	СИГН 1 40-50 АМП	6418	-	-	-	-	-	-
	СИГН 1 50-60 АМП	6419	-	-	-	-	-	-
	СИГН 1 60-70 АМП	6420	-	-	-	-	-	-
	СИГН 1 70-80 АМП	6421	-	-	-	-	-	-
	СИГН 1 80-90 АМП	6422	-	-	-	-	-	-
	СИГН 1 ОТ 90 АМП	6423	-	-	-	-	-	-
	СИГН 2 0-10 АМП	6424	-	-	-	-	-	-
	СИГН 2 10-20 АМП	6425	-	-	-	-	-	-
	СИГН 2 20-30 АМП СИГН 30-40	6426 6427	-	-	-	-	-	-
	АМП СИГН 2 40-50	6428		-	-	-		
	АМП СИГН 2 50-60	6429	-	-	-	-	-	-
	АМП СИГН 2 60-70	6430	-	-	-	-	-	-
	АМП СИГН 2 70-80	6431	-	-	-	-	-	-
	АМП СИГН 2 80-90	6432	-	-	-	-	-	-
	АМП СИГН 2 ОТ 90	6433	-	-	-	-	-	-

Переключе- ние насосов	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя ПИД-РЕГ	ПИД-регу- лятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	6401	
0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	0,1 c	6402	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН		НЕ ВЫБРАН		6403	
ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	ВЫХ. ЧАСТОТА	6404	
50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц	6405	
-	-	-	-	-	-	-	-	6406	
-	-	-	-	-	-	-	-	6407	
-	-	-	-	-	-	-	-	6408	
-	-	-	-	-	-	-	-	6409	
-	-	-	-	-	-	-	-	6410	
-	-	-	-	-	-	-	-	6411	
-	-	-	-	-	-	-	-	6412	
-	-	-	-	-	-	-	-	6413	
-	-	-	-	ı	1	1	-	6414	
-	-	-	-	-	-	-	-	6415	
-	-	-	-	ı	1	1	-	6416	
-	-	-	-	-	-	-	-	6417	
-	-	-	-	ı	1	1	-	6418	
-	-	-	-	ı	1	1	-	6419	
-	-	-	-	-	-	-	-	6420	
-	-	-	-	-	-	-	-	6421	
-	-	-	-	-	-	-	-	6422	
-	-	-	-	ı	1	1	-	6423	
-	-	-	-	ı	1	1	-	6424	
-	-	-	-	ı	1	1	-	6425	
-	-	-	-	-	-	-	-	6426	
-	-	-	-	-	-	-	-	6427	
-	-	<u>-</u> -	-	-	-	-	-	6428	
-	-	-	-	-	-	-	-	6429	
-	-	-	-	-	-	-	-	6430	
-	-	-	-	-	-	-	-	6431	
-	-	-	-	-	-	-	-	6432	
-	-	-	-	-	-	-	-	6433	

			Станд. сист. HVAC	Приточный вентилятор	Вытяжной вентилятор	Вентилятор градирни	Холодиль- ник	Подкачива- ющий насос
	Название параметра	Номер	1	2	3	4	5	6
81 УПРАВЛ.	ШАГ ЗАДАНИЯ 1	8103	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
PFA	ШАГ ЗАДАНИЯ 2	8104	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	ШАГ ЗАДАНИЯ 3	8105	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	ЧАСТОТА ПУСКА 1	8109	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц
	ЧАСТОТА ПУСКА 2	8110	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц
	ЧАСТОТА ПУСКА 3	8111	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц
	ЧАСТОТА ОСТАН.1	8112	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц
	YACTOTA OCTAH.2	8113	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц
	YACTOTA OCTAH.3	8114	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц
	ЗАДРЖ. ПУСК ДОП. Д	8115	5,0 c	5,0 c	5,0 c	5,0 c	5,0 c	5,0 c
	ЗАДРЖ. СТОП ДОП. Д	8116	3,0 c	3,0 c	3,0 c	3,0 c	3,0 c	3,0 c
	КОЛ-ВО ДОП. ДВИГ.	8117	1	1	1	1	1	1
	ПЕРИОД ЧЕРЕДОВ.	8118	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено
	УРОВЕНЬ ЧЕРЕДОВ.	8119	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %
	БЛОКИРОВКИ	8120	ЦВХ 4	ЦВХ 4	ЦВХ 4	ЦВХ 4	ЦВХ 4	ЦВХ 4
	УПР. БАЙПАСОМ	8121	HET	HET	HET	HET	HET	HET
	ЗАДЕРЖ. ПУСКА РҒА	8122	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c
	РАЗРЕШЕНИЕ РFA	8123	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен
	УСК-СТОП ДОП.ДВ.	8124	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен
	ЗМД-СТОП ДОП.ДВ.	8125	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	ВЫКЛЮЧЕН
	ЧЕРЕДОВ. ТАЙМЕР	8126	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен
	ДВИГАТЕЛИ	8127	2	2	2	2	2	2
	ДОПОЛ.ПОСЛ.П УСКА	8128	РАВ РАБ.ЦИКЛ	РАВ РАБ.ЦИКЛ	РАВ РАБ.ЦИКЛ	РАВ РАБ.ЦИКЛ	РАВ РАБ.ЦИКЛ	РАВ РАБ.ЦИКЛ
98 ДОП. МОДУЛИ	ВЫБОР КОММ.ПРТКЛ	9802	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН

Переключе- ние насосов	Внутренний таймер	Внутр. таймер с фиксир. скоростями	Плавающая точка	ПИД- регулятор с двумя ПИД-РЕГ	ПИД- регулятор с двумя уставками и фиксир. скоростями	Электрон- ный байпас	Ручное управление		
7	8	9	10	11	12	13	14	Номер пар.	Знач. польз.
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8103	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8104	
0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8105	
50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	8109	
50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	8110	
50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	50,0 Гц	8111	
25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	8112	
25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	8113	
25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	25,0 Гц	8114	
5,0 c	5,0 c	5,0 c	5,0 c	5,0 c	5,0 c	5,0 c	5,0 c	8115	
3,0 c	3,0 c	3,0 c	3,0 c	3,0 c	3,0 c	3,0 c	3,0 c	8116	
1	1	1	1	1	1	1	1	8117	
выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	выключено	8118	
50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	8119	
ЦВХ 4	ЦВХ 4	ЦВХ 4	ЦВХ 4	ЦВХ 4	ЦВХ 4	ЦВХ 4	ЦВХ 4	8120	
HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	HET	8121	
0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	0,50 c	8122	
включен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	8123	
выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	8124	
выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	8125	
выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	выключен	8126	
2	2	2	2	2	2	2	2	8127	
РАВ РАБ.ЦИКЛ	РАВ РАБ.ЦИКЛ	РАВ РАБ.ЦИКЛ	РАВ РАБ.ЦИКЛ	РАВ РАБ.ЦИКЛ	РАВ РАБ.ЦИКЛ	РАВ РАБ.ЦИКЛ	РАВ РАБ.ЦИКЛ	8128	
НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	НЕ ВЫБРАН	9802	



Диагностика и техническое обслуживание

Обзор содержания главы

В настоящей главе приводятся сведения о диагностике неисправностей и их устранению, сбросу аварийных сигналов и техническому обслуживанию привода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускается проведение каких-либо измерений, замена деталей и прочие операции обслуживания, не описанные в данном Руководстве. Такие действия являются основанием для отмены гарантии, они могут привести к нарушению правильной работы оборудования и повлечь за собой его простой и дополнительные издержки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! К работам по электрическому монтажу и техническому обслуживанию, описание которых приведено в этой главе, допускается только квалифицированный обслуживающий персонал. Необходимо соблюдать указания по технике безопасности, приведенные на стр. 10.

Отображение диагностической информации

Привод обнаруживает нештатные ситуации и отображает информацию о них с помощью:

- зеленого и красного светодиодов, расположенных на корпусе привода;
- светодиода состояния на панели управления (если к приводу подключена панель управления HVAC);
- дисплея панели управления (если к приводу подключена панель управления HVAC);
- битов слова отказов и слова предупреждения (параметры 0305 0309). См. раздел *Группа 03: ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ FB*.

Способ отображения зависит от серьезности ошибки. Можно определить поведение привода в зависимости от серьезности различных типов ошибок, а именно заставить привод:

- игнорирование ошибку,
- отображать ошибку в виде сигнала предупреждения,
- отображать ошибку в виде сигнала отказа.

Красный – отказы

Сигнализация привода об обнаружении серьезной ошибки или отказа:

- включением красного светодиода на приводе (светодиод горит постоянно или мигает);
- постоянным свечением красного светодиода на панели управления (если она подключена к приводу);
- установкой соответствующего бита в слове отказов (параметры 0305 0307);
- переключением дисплея панели управления на отображение кода отказа;
- остановом двигателя (если он был запущен).

Установка соответствующего бита в параметре слова отказов 0305 – 0307 является временной. Сообщение об отказе исчезает при нажатии любой из следующих кнопок: МЕНЮ, ВВОД, ВВЕРХ или ВНИЗ. Если причина отказа сохраняется и не происходит нажатия на кнопки панели управления, то через несколько секунд сообщение появляется снова.

Мигающий зеленый – сигналы предупреждения

Для менее серьезных ошибок (сигналы предупреждения) диагностические сообщения носят рекомендательный характер. В таких случаях привод просто информирует пользователя о возникновении "нештатной" ситуации. В этом случае:

- мигает зеленый светодиод на приводе (это не относится к сигнализации об ошибках, возникающих при работе самой панели управления);
- мигает зеленый светодиод состояния на панели управления (если она подключена к приводу);
- устанавливается соответствующий бит в слове предупреждения (параметр 0308 или 0309); для определения бита см. Группа 03: ТЕКУЩИЕ СИГНАЛЫ FB;
- дисплей панели управления переключается на отображение кода предупреждения и/или его названия.

Предупредительные сообщения автоматически удаляются с дисплея через несколько секунд. Если неисправность сохраняется, сообщение вновь периодически появляется на дисплее.

Устранение отказов

Для устранения отказов рекомендуется следующая последовательность действий:

- 1. С помощью таблицы *Перечень отказов*, приведенной на стр. 393, определите и устраните основную причину неисправности.
- 2. Выполните сброс привода. См. раздел *Сброс отказов* на стр. *405*.

Перечень отказов

В приведенной ниже таблице перечислены отказы с их кодами и описаниями. При возникновении отказа его название выводится на дисплей панели управления в расширенном виде. Названия отказов, показываемые в режиме регистрации (см. стр. 96), и названия отказов для параметра 0401 последний отказ могут быть сокращены.

Код отказа	Название отказа на панели управления	Описание и рекомендуемый способ устранения
1	ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ	Слишком высокий выходной ток. Проверьте и устраните возможные причины:
		 чрезмерная нагрузка двигателя, недостаточное время ускорения (параметры 2202 время ускор. 1 и 2205 время ускор. 2), неисправность двигателя, кабелей двигателя или соединений.
2	ПОВЫШЕННОЕ U=	 Чрезмерно высокое напряжение на промежуточном звене постоянного тока. Проверьте и устраните возможные причины: устойчивые или кратковременные перенапряжения в питающей сети, недостаточное время замедления (параметры 2203 время замедл. 1 и 2206 время замедл. 2), недостаточная мощность тормозного
3	ПЕРЕГРЕВ ПЧ	прерывателя (если он установлен). Перегрев радиатора привода. Температура достигла или превышает предельное значение. R1 – R4: 115 °C. R5/R6: 125 °C.
		Проверьте и устраните возможные причины: отказ вентилятора, препятствия на пути потока воздуха, запыление или загрязнение радиатора, слишком высокая температура окружающего воздуха, чрезмерная нагрузка двигателя.
4	КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ	Ток короткого замыкания. Проверьте и устраните возможные причины: • короткое замыкание в кабеле (кабелях)
		двигателя или в двигателе, • помехи в электросети.
5	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО	Не используется.

Код отказа	Название отказа на панели управления	Описание и рекомендуемый способ устранения
6	ПОНИЖЕННОЕ U=	Недостаточное напряжение в промежуточном звене постоянного тока. Проверьте и устраните возможные причины:
		 отсутствие напряжения в одной из фаз электросети, перегоревший предохранитель, пониженное напряжение в сети питания.
7	HET ABX1	Нет сигнала на аналоговом входе 1. Величина сигнала аналогового входа меньше значения параметра предел ошиб. Авх1 (3021). Проверьте и устраните возможные причины:
		 источник сигнала и подключение аналогового входа, значения параметров предел ошиб. АВХ1 (3021) и функция АВХ<мин. (3001).
8	HET ABX 2	Нет сигнала на аналоговом входе 2. Величина сигнала аналогового входа меньше значения параметра предел ошиб. Авх2 (3022). Проверьте и устраните возможные причины:
		 источник сигнала и подключение аналогового входа, значения параметров предел ошиб. АВХ2 (3022) и функция АВХ<мин. (3001).
9	ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ	 Температура двигателя слишком велика (по данным привода). Проверьте, не перегружен ли двигатель, Установите правильные значения параметров для вычисления температуры (3005 – 3009), проверьте датчики температуры и значения параметров из раздела Группа 35: ИЗМЕР.ТЕМП.ДВИГ

Код отказа	Название отказа на панели управления	Описание и рекомендуемый способ устранения
10	НЕТ ПАНЕЛИ	Нет связи с панелью управления и либо
		 привод работает в режиме местного управления (HAND на дисплее панели управления), либо
		 привод работает в режиме дистанционного управления (AUTO) и настроен на прием команд пуска/останова, направления вращения или значения задания с панели управления.
		Для устранения неисправности проверьте
		• линии связи и их подключение,
		• значение параметра 3002 ош. связи панели,
		• параметры из разделов <i>Группа 10: ПУСК/СТОП/НАПРАВЛ.</i> и <i>Группа 11: ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ</i> (если привод работает в режиме AUTO).
11	ОШИБКА ИД. ПРОГОНА	Неудачное завершение идентификационного прогона двигателя. Проверьте и устраните возможные причины:
		• подключение двигателя.
12	БЛОКИР. ВАЛА ДВИГ.	Механическая блокировка вала (опрокидывание) двигателя или технологического оборудования. Двигатель работает в зоне блокировки (опрокидывания). Проверьте и устраните возможные причины:
		• чрезмерная нагрузка,
		недостаточная мощность двигателя,параметры 3010 – 3012.
13	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО	Не используется.
14	ВНЕШНИЙ ОТКАЗ 1	Активен цифровой вход, запрограммированный для индикации первого внешнего отказа. См. параметр 3003 внеш. отказ 1.

Код отказа	Название отказа на панели управления	Описание и рекомендуемый способ устранения
15	внешний отказ 2	Активен цифровой вход, запрограммированный для индикации второго внешнего отказа. См. параметр 3004 внеш. отказ 2.
16	ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ	 Несимметричная нагрузка на входную электросеть. Проверьте и устраните неисправность в двигателе или кабеле двигателя. Убедитесь, что длина кабеля двигателя не превышает максимально допустимого значения. Уменьшите уровень обнаружения для замыкания на землю с помощью параметра 3028 EARTH FAULT LVL Примечание. Отключение защиты от замыкания на землю может привести к прекращению действия гарантийных обязательств.
17	УСТАРЕВШАЯ ВЕРСИЯ	Не используется.
18	ОТКАЗ ТЕРМИСТ. ДВИГАТЕЛЯ	Внутренняя неисправность. Цепь термистора в системе измерения температуры привода разомкнута или замкнута накоротко. Обратитесь к местному представителю корпорации ABB.
19	СБОЙ ВНУТР. СВЯЗИ	Внутренняя неисправность. Обнаружена неисправность в линии связи между платой управления и главной платой. Обратитесь к местному представителю корпорации ABB.
20	СБОЙ ВНУТР. ПИТАНИЯ	Внутренняя неисправность. На главной плате обнаружено пониженное напряжение. Обратитесь к местному представителю корпорации АВВ.
21	ВНУТР.ИЗМЕР. ТОКА	Внутренняя неисправность. Измеренное значение тока выходит за допустимые пределы. Обратитесь к местному представителю корпорации ABB.

Код отказа	Название отказа на панели управления	Описание и рекомендуемый способ устранения
22	НЕТ ФАЗЫ СЕТИ	Чрезмерно высок уровень пульсаций на звене постоянного тока. Проверьте и устраните возможные причины: обрыв одной из фаз электросети, перегоревший предохранитель.
23	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО	Не используется.
24	ПРЕВЫШЕН. СКОР.	Скорость вращения двигателя превышает (по абсолютной величине) 120 % от большего из значений параметров 2001 мин. скорость или 2002 макс. скорость. Проверьте и устраните возможные причины:
		 значения параметров 2001 и 2002, соответствие тормозного момента двигателя, возможность использования режима регулирования момента, тормозной прерыватель и резистор.
25	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО	Не используется.
26	ВНУТР.ИДЕН. ПРИВ.	Внутренняя неисправность. Неверный идентификатор привода в блоке конфигурации. Обратитесь к местному представителю корпорации ABB.
27	ФАЙЛ КОНФИГУРАЦИИ	Ошибка во внутреннем файле конфигурации. Обратитесь к местному представителю корпорации ABB.
28	ОШИБКА ШИНЫ FIELDBUS 1	 Истекло время ожидания при передаче данных по шине Fieldbus. Проверьте и устраните возможные причины: настройка функции обработки отказов (3018 функц.Ошиб.СВЯЗИ и 3019 вРЕМЯ ОШИБ.СВЯЗИ), настройки связи (Группа 51: ДОП.МОДУЛЬ СВЯЗИ или Группа 53: ПРОТОКОЛ ЕГВ соответственно), плохой контакт в разъемах и/или помехи в линии.

Код отказа	Название отказа на панели управления	Описание и рекомендуемый способ устранения
29	ФАЙЛ КОНФИГУРАЦИИ EFB	Ошибка при чтении файла конфигурации для интерфейсного модуля Fieldbus.
30	ПРИНУД.ОТКЛ. ПО FIELDBUS	Аварийное отключение, инициированное шиной Fieldbus. См. руководство пользователя модуля Fieldbus.
31	EFB 1	Код отказа зарезервирован для протокола
32	EFB 2	EFB. Значение зависит от протокола.
33	EFB 3	
34	НЕТ ФАЗЫ ДВИГАТЕЛЯ	Неисправность в цепи двигателя. Отсутствует напряжение на одной из фаз двигателя. Проверьте и устраните возможные причины:
		 неисправен двигатель, неисправен кабель двигателя, неисправно термореле (если используется), внутренний отказ.
35	ВЫХОДНОЙ КАБЕЛЬ	Неправильное подключение кабеля питания и кабеля двигателя (т.е. кабель сетевого питания подключен к клеммам привода, предназначенным для подключения двигателя). Сообщение об отказе может оказаться ложным, если питание включено по схеме заземленного треугольника и кабель двигателя имеет большую емкость.
		Этот отказ может быть отключен с помощью параметра 3023 непрподключение. • Проверьте подключение питающей сети. Проверьте заземление.
36	ОШИБКА ПО	Загруженное программное обеспечение не совместимо с текущим типом привода. Обратитесь к местному представителю корпорации ABB.

Код отказа	Название отказа на панели управления	Описание и рекомендуемый способ устранения
37	ПРЕВЫШ. ТЕМПЕР. ПЛ.	Перегрев платы управления привода. Предельная температура отключения при неисправности равна 88 °C. Проверьте и устраните возможную причину:
		 слишком высокая температура окружающего воздуха, отказ вентилятора, препятствия на пути потока воздуха. Не относится к приводам с платой управления ОМІО.
38	КРИВАЯ НАГРУЗКИ ОПРЕДЕЛ. ПОЛЬЗОВ.	Состояние, определяемое параметром 3701 РЕЖ.НАГР.ПОЛЬЗ., сохраняется дольше, чем время, заданное параметром 3703 врем.НАГР.ПОЛЬЗ.
101 - 199	СИСТЕМНАЯ ОШИБКА	Внутренняя ошибка привода. Если отказ сохраняется, обратитесь к местному представителю корпорации ABB.
201 - 299	СИСТЕМНАЯ ОШИБКА	Ошибка в системе. Если отказ сохраняется, обратитесь к местному представителю корпорации ABB.
1000	Гц/об/мин	Несовместимые значения параметров. Убедитесь в отсутствии следующих конфликтов: • 2001 мин. скорость > 2002 макс. скорость • 2007 мин. частота > 2008 макс. частота • 2001 мин. скорость/9908 ном.скорость двг за пределами допустимого диапазона -128 — 128 • 2002 макс. скорость/9908 ном.скорость двг за пределами допустимого диапазона -128 — 128 • 2007 мин. частота/9907 ном.частота двиг за пределами допустимого диапазона -128 — 128 • 2008 макс. частота/9907 ном.частота двиг за пределами допустимого диапазона -128 — 128

Код отказа	Название отказа на панели управления	Описание и рекомендуемый способ устранения
1001	НПР.ЗНАЧ.РГА	Несовместимые значения параметров. Убедитесь в отсутствии конфликта:
		• 2007 мин. частота имеет отрицательное значение, когда активен параметр 8123 разрешение рра.
1002	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО	Не используется.
1003	МАСШ.АВХ	Несовместимые значения параметров. Убедитесь в отсутствии следующих конфликтов: • 1301 мин. авх 1> 1302 макс. авх 1
		• 1304 мин. авх 2 > 1305 макс. авх 2.
1004	МАСШТАБ АВЫХ	Несовместимые значения параметров. Убедитесь в отсутствии следующих конфликтов:
		 1504 мин. авых 1 > 1505 макс. авых 1 1510 мин. авых 2 > 1511 макс. авых 2.
1005	ПАРАМ.ДВИГ. 2	Несовместимые значения параметров, определяющих управление мощностью. Неверное значение номинальной мощности двигателя (кВА или кВт). Убедитесь в следующем:
		• 1,1 \leq (9906 ном. ток двиг. · 9905 ном.напряж. двиг · 1,73/ $P_{\rm N}$) \leq 2,6 где $P_{\rm N}$ = 1000 * 9909 ном.мощность двг (если мощность измеряется в киловаттах) или $P_{\rm N}$ = 746 · 9909 ном.мощность двг (если мощность измеряется в лошадиных силах, например, в США).
1006	РАСШИРЕН. РВЫХ	Несовместимые значения параметров. Убедитесь в следующем:
		• дополнительный релейный модуль не подключен, и
		• 1410 – 1412 РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХ 4 – 6 имеют ненулевые значения.

Код отказа	Название отказа на панели управления	Описание и рекомендуемый способ устранения
1007	ПАРАМЕТРЫ FIELDBUS	Несовместимые значения параметров. Убедитесь в правильности следующего:
		• Установлен параметр для управления по шине Fieldbus (например, 1001 команды внешн. = 10 (УПР. ПО ШИНЕ)), но пар. 9802 выбор посл.прткл = 0.
1008	РЕЖИМ РГА	Несовместимые значения параметров – когда активен параметр 8123 РАЗРЕШЕНИЕ РГА, пар. 9904 РЕЖИМ УПР.ДВИГ. должен быть равен 3 (СКАЛЯР:ЧАСТ.).
1009	ПАРАМ.ДВИГ. 1	Несовместимые значения параметров, определяющих управление мощностью. Неверное значение номинальной частоты или скорости двигателя. Проверьте оба следующих соотношения:
		 1 ≤ (60 · 9907 ном. частота двиг/9908 ном. скорость двг ≤ 16 0,8 ≤ 9908 ном. скорость двг/ (120 · 9907 ном. частота двиг/число полюсов двиг.) ≤ 0,992
1010	РҒА И ПЕРЕОПР	Одновременно разрешен режим переопределения и активизирован режим PFA. Это недопустимо, потому что в режиме переопределения не могут быть выполнены блокировки режима PFA.
1011	ПЕРЕОПРЕД.	Несовместимые значения параметров. Когда разрешен режим переопределения (параметр 1705 вкл. ПЕРЕОПРЕД.), не все параметры режима переопределения имеют правильные значения. Проверьте наличие любого из следующего: • параметр 1701 источн. ПЕРЕОПР., сигнал активизации переопределения; • параметры 1702 частота переопр и 1703 скор. ПЕРЕОПРЕД. равны нулю.

Код отказа	Название отказа на панели управления	Описание и рекомендуемый способ устранения
1012	вх/вых 1 рға	Конфигурация входов/выходов не соответствует требованиям — для обеспечения режима РFА предусмотрено недостаточное количество реле. Или имеет место конфликт между параметрами группы 14, параметром 8117 кол-во доп.двиг. и параметром 8118, период чередов.
1013	BX/BЫХ 2 PFA	Конфигурация входов/выходов не завершена – фактическое число двигателей для режима PFA (параметр 8127 двигатели) не соответствует значениям параметров группы 14 для двигателей PFA и параметру 8118 период чередов.
1014	вх/вых 3 рға	Конфигурация входов/выходов не завершена – в приводе не назначены цифровые входы (блокировки) для каждого двигателя системы PFA (параметры 8120 блокировки и 8127 двигатели).
1015	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО	Не используется.

Код отказа	Название отказа на панели управления	Описание и рекомендуемый способ устранения
1016	ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕД. КРИВОЙ НАГРУЗКИ	Значения параметров для кривой нагрузки, заданной пользователем, несовместимы. Проверьте выполнение следующих условий:
		 3704 ЧАСТ. НАГРУЗ. 1 ≤ 3707 ЧАСТ. НАГРУЗ. 2 ≤ 3710 ЧАСТ. НАГРУЗ. 3 ≤ 3713 ЧАСТ. НАГРУЗ. 4 ≤ 3716 ЧАСТ. НАГРУЗ. 5. 3705 НИЖН.МОМ.НАГР. 1 ≤ 3706 ВЕРХ.МОМ.НАГР. 1. 3708 НИЖН.МОМ.НАГР. 2 ≤ 3709 ВЕРХ.МОМ.НАГР. 2. 3711 НИЖН.МОМ.НАГР. 3 ≤ 3712 ВЕРХ.МОМ.НАГР. 3. 3714 НИЖН.МОМ.НАГР. 4 ≤ 3715 ВЕРХ.МОМ.НАГР. 4. 3717 НИЖН.МОМ.НАГР. 5 ≤ 3718 ВЕРХ.МОМ.НАГР. 5.
-	НЕИЗВЕСТНЫЙ ТИП ПРИВОДА: АСН550, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИВОДЫ: Х	Неправильный тип панели, т. е. к приводу ACH550 подключена панель управления, которая поддерживает привод X, а не ACH550.

Сброс отказов

Привод АСН550 можно настроить на автоматический сброс определенных отказов. См. параметр *Группа 31: АВТОМАТИЧ. СБРОС*.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае выбора внешнего источника команды пуска, например при нажатии кнопки AUTO и активности этой команды, привод ACH550 может запустить двигатель сразу же после сброса отказа.

Мигающий красный светодиод

Для сброса отказов, отображаемых мигающим красным светодиодом:

Выключите питание на 5 мин.

Красный светодиод

Для сброса отказов, отображаемых красным светодиодом (горит, не мигает) устраните причину отказа и выполните одну из следующих операций:

- С панели управления: нажмите кнопку СБРОС.
- Выключите питание на 5 минут.

В зависимости от значения параметра 1604 выб.сбр.отказов, возможны также другие способы сброса привода:

- цифровой вход
- последовательный канал связи.

Двигатель можно запустить после устранения причины отказа.

История

Для справки коды последних трех отказов хранятся в параметрах 0401, 0412 и 0413. Для самого последнего отказа (определяемого параметром 0401) привод сохраняет дополнительную информацию (в параметрах 0402 – 0411), что помогает в поиске и устранении неисправностей. Например, параметр 0404 содержит значение скорости двигателя в момент возникновения отказа.

Для очистки истории отказов (все параметры раздела *Группа 04: ИСТОРИЯ ОТКАЗОВ*):

- 1. С панели управления в режиме параметров выберите параметр 0401.
- 2. Нажмите ИЗМЕН.
- 3. Нажмите одновременно кнопки ВВЕРХ и ВНИ3.
- 4. нажмите СОХР.

Устранение аварийных ситуаций

При появлении предупредительных сигналов рекомендуется следующая последовательность действий.

- Выясните, требуются ли какие-либо действия по устранению причины появления сигнала предупреждения (такие действия не всегда необходимы).
- С помощью приведенной ниже таблицы *Перечень сигналов предупреждения* определите и устраните основную причину неполадки.

Перечень сигналов предупреждения

В таблице перечислены сигналы предупреждения, а также приведены их коды и описание каждого сигнала.

Код сигнала предупреж- дения	Дисплей	Описание
2001	ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ	Включен регулятор ограничения тока. Проверьте и устраните возможные причины:
		• чрезмерная нагрузка двигателя,
		• недостаточное время ускорения (параметры 2202 время ускор. 1 и 2205 время ускор. 2),
		• неисправность двигателя, кабелей двигателя или соединений.

Код сигнала предупреж- дения	Дисплей	Описание
2002	ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Включен регулятор повышенного напряжения. Проверьте и устраните возможные причины:
		 постоянное или кратковременное повышение напряжения в электросети, недостаточное время замедления (параметры 2203 время замедл. 1 и 2206 время замедл. 2).
2003	ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Включен регулятор пониженного напряжения. Проверьте и устраните возможные причины: • пониженное напряжение сети.
2004	БЛОКИРОВ. НАПРАВЛЕНИЯ	 Изменение направления вращения запрещено. Либо не пытайтесь изменить направление вращения двигателя, либо измените значение параметра 1003 направление, чтобы разрешить изменение направления вращения (если эта операция безопасна),
2005	СБОЙ ШИНЫ	 Истекло время ожидания при передаче данных по шине Fieldbus. Проверьте и устраните возможные причины: настройка функции обработки отказов (3018 функц.Ошиб.Связи и 3019 время Ошиб.Связи), настройки связи (Группа 51: ДОП.МОДУЛЬ СВЯЗИ или Группа 53: ПРОТОКОЛ ЕГВ соответственно), плохой контакт в разъемах и/или помехи в линии.
2006	HET ABX1	 Нет сигнала на аналоговом входе 1 или значение сигнала меньше минимально допустимого. Проверьте: источник на входе и подключение, параметр, определяющий минимальное значение сигнала (3021), параметр, определяющий обработку сигналов предупреждений/отказов (3001).

Код сигнала предупреж- дения	Дисплей	Описание
2007	HET ABX 2	 Нет сигнала на аналоговом входе 2 или значение сигнала меньше минимально допустимого. Проверьте: источник на входе и подключение, параметр, определяющий минимальное значение сигнала (3022), параметр, определяющий обработку сигналов предупреждений/отказов (3001).
2008	НЕТ ПАНЕЛИ	 Нет связи с панелью управления и либо привод работает в режиме местного управления (НАND на дисплее панели управления), либо привод работает в режиме дистанционного управления (АUTO) и настроен на прием команд пуска/останова, направления вращения или значения задания с панели управления. Для устранения неполадки проверьте: линии связи и их подключение, значение параметра 3002 ош. связи панели, параметры из разделов Группа 10: ПУСК/СТОП/НАПРАВЛ. и Группа 11: ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ (если привод работает в режиме АUTO).
2009	ПЕРЕГРЕВ ПРИВОДА	Радиатор охлаждения привода горячий. Этот сигнал предупреждает, что скоро может произойти отказ ПЕРЕГРЕВ ПЧ. R1 – R4: 100 °C. R5/R6: 110 °C. Проверьте и устраните возможные причины: отказ вентилятора, препятствия на пути потока воздуха, запыление или загрязнение радиатора, слишком высокая температура окружающего воздуха, чрезмерная нагрузка двигателя.

Код сигнала предупреж- дения	Дисплей	Описание
2010	ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ	Высокая температура двигателя (значение вычислено приводом или измерено датчиком). Этот сигнал предупреждает, что скоро может произойти отказ ПЕРЕГРЕВ ДВГ.
		 Проверьте, не перегружен ли двигатель, Установите правильные значения параметров для вычисления температуры (3005 – 3009), проверьте датчики температуры и значения параметров из раздела Группа 35: ИЗМЕР.ТЕМП.ДВИГ.
2011	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО	Не используется.
2012	БЛОКИРОВКА ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ	Двигатель работает в зоне блокировки (опрокидывания). Этот сигнал предупреждает, что вскоре может произойти защитное отключение из-за блокировки двигателя.
2013 (см. прим. 1)	АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС	Этот сигнал предупреждения извещает о начале выполнения операции автоматического сброса отказа, в результате чего возможен пуск двигателя. • Для управления автоматическим сбросом установите параметры группы Группа 31: АВТОМАТИЧ. СБРОС.
2014 (см. прим. 1)	АВТОЧЕРЕДОВАНИЕ	Этот сигнал предупреждает о том, что активна функция авточередования PFA. • Для управления режимом PFA служат параметры раздела Группа 81: УПРАВЛЕНИЕ PFA; см. также макрос переключения насосов на стр. 112.
2015	БЛОКИРОВКА РҒА І	Этот сигнал предупреждает о том, что активны блокировки PFA, т. е. привод не может запустить: • какой-либо двигатель (если используется функция авточередования), • двигатель с регулируемой скоростью (если функция авточередования не используется).
2016	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО	Не используется.

Код сигнала предупреж- дения	Дисплей	Описание
2017 (см. прим. 1)	КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ	Этот сигнал предупреждает о том, что кнопка OFF на панели управления нажата в тот момент, когда действует режим AUTO. Привод останавливается и выдает это предупреждение.
		 Чтобы перезапустить привод, нажмите кнопку AUTO. Относительно отключения этого предупреждения см. описание параметра 1606.
2018 (см. прим. 1)	РЕЖИМ СНА ПИД- РЕГУЛЯТОРА	Этот сигнал предупреждает о том, что ПИД- регулятор находится в режиме ожидания, т. е. разгон двигателя возможен только после отключения функции ожидания.
		 Для управления функцией ожидания ПИД- регулятора служат параметры 4022 – 4026 или 4122 – 4126.
2019	ИДЕНТИФИКАЦ. ПРОГОН	Выполнение идентификационного прогона.
2020	ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ	Активизирован режим переопределения.
2021	НЕТ СИГНАЛА РАЗРЕШЕНИЯ	Этот сигнал предупреждает о том, что отсутствует сигнал разрешения пуска 1.
	пуска 1	 Управление функцией разрешения пуска 1 осуществляется с помощью параметра 1608.
		Для устранения неисправности проверьте
		конфигурацию цифровых входов,параметры связи.
2022	НЕТ СИГНАЛА РАЗРЕШЕНИЯ	Этот сигнал предупреждает о том, что отсутствует сигнал разрешения пуска 2.
	пуска 2	• Управление функцией разрешения пуска 2 осуществляется с помощью параметра 1609.
		Для устранения неисправности проверьте
		конфигурацию цифровых входов,параметры связи.
2023	АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ	Включен аварийный останов.
2024	ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО	Не используется.

Код сигнала предупреж- дения	Дисплей	Описание
2025	FIRST START	Сигнализирует, что привод рассчитывает характеристики двигателя в процессе первого пуска. Обычно это относится к случаю, когда двигатель первый раз запускается после ввода или изменения его параметров. Относительно описания моделей двигателя см. параметр 9910 идентиф. ПРОГОН.
2026	ОБРЫВ ФАЗЫ ПИТАНИЯ	Напряжение промежуточного звена постоянного тока колеблется ввиду того, что отсутствует фаза питания или перегорел предохранитель. Сигнал предупреждения формируется, когда пульсации напряжения постоянного тока превышают 14 % от номинального значения напряжения постоянного тока. • Проверьте предохранители цепей питания. • Проверьте симметрию напряжения питания.
2027	КРИВАЯ НАГРУЗКИ ОПРЕДЕЛ. ПОЛЬЗОВ.	Этот сигнал показывает, что состояние, определяемое пар. 3701 РЕЖ.НАГР.ПОЛЬЗ., сохраняется дольше половины времени, заданного пар. 3703 врем.нагр.польз.
2028	ЗАДЕРЖКА ПУСКА	Сигнал действует в процессе пуска. См. параметр 2113 задержка пуска.

Примечание 1. Этот сигнал не выводится на релейный выход даже в том случае, если релейный выход запрограммирован для сигнализации предупреждений (например, значение параметра 1401 РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХ 1 = 5 (ПРЕДУПРЕЖД.) или 16 (ОТКАЗ/ПРЕДУП)).

Периодичность технического обслуживания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прежде чем приступать к работам по техническому обслуживанию оборудования, изучите указания по технике безопасности на стр. *10*. Несоблюдение правил техники безопасности опасно для жизни.

При выполнении требований по условиям эксплуатации привод нуждается лишь в незначительном техническом обслуживании. В таблице указаны интервалы профилактического технического обслуживания, рекомендуемые корпорацией ABB.

Техническое обслуживание	Периодичность	Инструкции
Проверка темпера- туры и чистка радиатора	Зависит от загряз- ненности места, где установлен привод (6 – 12 месяцев).	См. <i>Радиатор</i> на стр. <i>413</i> .
Замена основного вентилятора охлаждения	Каждые шесть лет	См. Замена основного вентилятора на стр. 413.
Замена внутреннего вентилятора охлаждения (блоки IP54)	Каждые три года	См. Замена внутреннего вентилятора на стр. 417.
Формование конденсаторов	Ежегодно при хранении	См. <i>Формовка</i> на стр. <i>419</i> .
Замена конденсаторов (типоразмеры R5 и R6)	Каждые 9 –12 лет в зависимости от температуры окружающего воздуха и рабочего цикла.	См. <i>Замена</i> на стр. <i>41</i> 9.
Замена аккумулятора в панели управления HVAC.	Каждые 10 лет	См. раздел <i>Панель управления</i> на стр. <i>420</i> .

Дополнительную информацию по техническому обслуживанию можно получить в местном представительстве корпорации ABB. В Интернете зайдите на сайт http://www.abb.com/drives и выберите Services – Maintenance.

Радиатор

Пыль, содержащаяся в охлаждающем воздухе, оседает на ребрах радиатора. Поскольку при загрязнении радиатора его эффективность снижается, увеличивается вероятность возникновения отказа из-за перегрева. При "нормальных" условиях эксплуатации (пыль отсутствует, чистка не производится) проверяйте радиатор ежегодно. Если в воздухе имеется пыль, следует проверять чаще.

Обслуживание радиатора производится (при необходимости) следующим образом:

- 1. Отключите напряжение питания привода.
- 2. Снимите вентилятор охлаждения (см. раздел *Замена основного вентилятора* на стр. *413*).
- 3. Продуйте радиатор снизу вверх чистым и сухим сжатым воздухом, одновременно используя пылесос для сбора вылетающей пыли.

Примечание. Если пыль может попасть в находящееся рядом оборудование, выполняйте чистку в другом помещении.

- 4. Установите вентилятор на место.
- 5. Включите напряжение питания.


Замена основного вентилятора

Отказу вентилятора обычно предшествует появление повышенного шума подшипников вентилятора и постепенное повышение температуры радиатора, несмотря на его регулярную очистку. Если привод обеспечивает работу ответственной части технологического процесса, рекомендуется заменять вентилятор немедленно после появления этих признаков. Свяжитесь с местным представительством АВВ для получения дополнительной информации.

Замена основного вентилятора (типоразмеры R1 –R4)

Для замены вентилятора:

- 1. Отсоедините вентилятор от питающей сети.
- 2. Снимите крышку привода.
- 3. Для типоразмеров
 - R1 и R2: сожмите фиксаторы по бокам кожуха вентилятора и поднимите его.
 - R3 и R4: нажмите на рычаг, расположенный с левой стороны основания вентилятора, и поверните вентилятор вверх и наружу.
- 4. Отсоедините кабель вентилятора.
- 5. Установка вентилятора производится в обратном порядке.
- 6. Включите напряжение питания. Стрелки на вентиляторе показывают направление вращения и потока воздуха.




Замена основного вентилятора (типоразмер R5)

Для замены вентилятора:

- 1. Отсоедините вентилятор от питающей сети.
- 2. Отверните винты крепления вентилятора.
- 3. Извлеките вентилятор: поверните вентилятор на петлях.
- 4. Отсоедините кабель вентилятора.
- Установка вентилятора производится в обратном порядке.
- 6. Включите напряжение питания.


Стрелки на вентиляторе показывают направление вращения и потока воздуха.





Замена основного вентилятора (типоразмер R6)

Для замены вентилятора:

- Отсоедините вентилятор от питающей сети.
- 2. Удалите винт, который прикрепляет корпус вентилятора; корпус отойдет от ограничителей.
- 3. Выдвиньте разъем кабеля и отсоедините его.
- 4. Снимите корпус и поместите вентилятор на штифты корпуса.
- 5. Установка вентилятора производится в обратном порядке.
- 6. Включите напряжение питания.








Замена внутреннего вентилятора

В корпусах IP 54/UL, тип 12, устанавливается дополнительный внутренний вентилятор, который обеспечивает циркуляцию воздуха внутри корпуса.

Типоразмеры R1 - R4


Для замены внутреннего вентилятора в корпусах типоразмеров R1- R3 (установлен наверху привода) и в корпусе типоразмера R4 (установлен с передней стороны привода):

- 1. Отключите напряжение питания привода.
- 2. Снимите переднюю крышку.
- 3. По углам корпуса вентилятора расположены пружинные зажимы с зубцами. Нажмите на все четыре зажима в направления центра, чтобы расцепить зубцы.
- 4. Освободив зажимы/зубцы, поднимите корпус вентилятора вверх, чтобы вынуть его из привода.
- 5. Отсоедините кабель вентилятора.



R4

- 6. Установите вентилятор в обратном порядке, учитывая, что
 - вентилятор нагнетает воздух вверх (см. стрелку на вентиляторе),
 - жгут проводов вентилятора должен быть обращен вперед,
 - вырез в корпусе вентилятора располагается в правом заднем углу,
 - разъем кабеля вентилятора расположен прямо перед вентилятором в верхней части привода.



3AUA000000404

Типоразмеры R5 и R6

Для замены внутреннего вентилятора в корпусе типоразмера R5 или R6:

- 1. Отключите напряжение питания привода.
- 2. Снимите переднюю крышку.
- 3. Поднимите вентилятор, выньте его и отсоедините кабель.
- 4. Установка вентилятора производится в обратном порядке.
- 5. Включите напряжение питания.

Конденсаторы

Формовка

Конденсаторы звена постоянного тока привода нуждаются в формовке (повторном старении), если привод находился в нерабочем состоянии более одного года. При включении в работу привода конденсаторы без формовки могут быть повреждены. Поэтому рекомендуется формовать конденсаторы один раз в год. На стр. 20 описано, как определить дату изготовления по серийному номеру, указанному на паспортной табличке привода.

ССведения о формовке конденсаторов можно получить в руководстве Guide for Capacitor Reforming in ACS50, ACS55, ACS150, ACS310, ACS350, ACS355, ACS550, ACH550 and R1-R4 OINT-/SINTboards (3AFE68735190 [на англ. языке]), которое можно найти в Интернете (зайдите на сайт www.abb.com и введите код в поле поиска).

Замена

В промежуточном звене постоянного тока привода используется несколько электролитических конденсаторов. При снижении температуры окружающего воздуха срок службы конденсаторов увеличивается.

Предсказать отказ конденсаторов невозможно. Отказ конденсаторов обычно сопровождается перегоранием сетевого предохранителя или срабатыванием системы защиты. В случае подозрения на отказ конденсаторов обратитесь к местному представителю корпорации ABB. Корпорация ABB поставляет запасные конденсаторы для приводов типоразмеров R5 и R6. Не следует использовать запасные части, отличающиеся от рекомендованных корпорацией ABB.

Панель управления

Чистка

Для чистки панели управления используйте мягкую влажную ткань. Не применяйте абразивные чистящие средства, которые могут поцарапать дисплей.

Аккумулятор

Аккумулятор обеспечивает работу часов при отключенном напряжении питания привода.

Для извлечения аккумулятора поверните с помощью монеты крышку держателя аккумулятора на задней стороне панели управления. Для замены используйте аккумулятор типа CR2032.

Технические характеристики

Обзор содержания главы

В настоящей главе рассматривается следующее:

- паспортные данные (стр. 421);
- входной кабель питания, плавкие предохранители и автоматические выключатели (стр. 427);
- клеммы для подключения входного питания и двигателя (стр. *434*)
- подключение входного (сетевого) питания (стр. 435);
- подключение двигателя (стр. 436);
- подключение средств управления (стр. 440);
- описание оборудования (стр. 442);
- кпд (стр. 445);
- охлаждение (стр. 445);
- размеры и вес (стр. 447);
- условия эксплуатации (стр. 467);
- материалы (стр. 468);
- применимые стандарты (стр. 469);
- действующие маркировочные знаки (стр. 470);

Паспортные данные

В таблицах приведены паспортные данные приводов переменного тока с регулируемой скоростью вращения АСН550 (по обозначениям типа), включая:

- Характеристики по IEC при 40 °C для приводов на 400 и 200 В. Значения тока, предусмотренные для приводов на 400 В при других температурах, см. в таблице на стр. 425.
- типоразмер.

Сокращения в заголовках столбцов расшифрованы в разделе *Обозначения* на стр. *423*.

Характеристики по ІЕС приводов на 380 – 480 В

Тип	Дейс	Типо- размер					
ACH550-01-	I _{2N} A	<i>P</i> _N кВт	Макс. ток <i>I_{мах}</i> А				
Трехфазное напряжение питания 380 – 480 В							
02A4-4	2,4	0,75	3,1	R1			
03A3-4	3,3	1,1	4,3	R1			
04A1-4	4,1	1,5	5,9	R1			
05A4-4	5,4	2,2	7,4	R1			
06A9-4	6,9	3,0	9,7	R1			
08A8-4	8,8	4,0	12,4	R1			
012A-4	11,9	5,5	15,8	R1			
015A-4	15,4	7,5	21,4	R2			
023A-4	23	11	27,7	R2			
031A-4	31	15	41	R3			
038A-4	38	18,5	56	R3			
045A-4	45	22	68	R3			
059A-4	59	30	79	R4			
072A-4	72	37	106	R4			
087A-4	87	45	139	R4			
125A-4	125	55	173	R5			
157A-4	157	75	223	R6			
180A-4	180	90	281	R6			
195A-4	205	110	324	R6			
246A-4	246	132	346	R6			
290A-4	290	160	441	R6			

00467918.xls C

 I_{MAX} : максимальный выходной ток, допустимый в течение 2 секунд каждую минуту

Характеристики по ІЕС приводов на 208 – 240 В

Тип	д	Типо- размер		
ACH550-01-	I _{2N}	<i>P</i> _N кВт	Макс. ток <i>I_{МАХ}</i> А	
Трехфазное н	апряжени	ие питани	я 208 – 240 В	
04A6-2	4,6	0,75	6,3	R1
06A6-2	6,6	1,1	8,3	R1
07A5-2	7,5	1,5	11,9	R1
012A-2	11,8	2,2	13,5	R1
017A-2	16,7	4,0	21,2	R1
024A-2	24,2	5,5	30,1	R2
031A-2	30,8	7,5	43,6	R2
046A-2	46	11	55	R3
059A-2	59	15	83	R3
075A-2	75	18,5	107	R4
088A-2	88	22	135	R4
114A-2	114	30	158	R4
143A-2	143	37	205	R6
178A-2	178	45	270	R6
221A-2	221	55	320	R6
248A-2	248	75	346	R6

00467918.xls C

 I_{MAX} : максимальный выходной ток, допустимый в течение 2 секунд каждую минуту

Обозначения

Типовые характеристики

Номинальная характеристика (допускается перегрузка 10 %)

І_{2N} длительный ток (эффективное значение). Допускается перегрузка 10 % в течение 1 мин каждые 10 мин во всем диапазоне скоростей вращения. Р_N типовая мощность двигателя. Значения в киловаттах относятся к большинству 4-полюсных двигателей стандарта IEC. Значения в лошадиных силах относятся к большинству 4-полюсных двигателей стандарта NEMA.



Выбор типоразмера

В пределах одного диапазона напряжения указанные значения токов остаются неизменными независимо от напряжения питания. Для обеспечения номинальной мощности двигателя, указанной в данной таблице, номинальный ток привода должен быть больше или равен номинальному току двигателя.

В системах с несколькими двигателями выходной ток привода должен быть не менее вычисленной суммы входных токов всех двигателей.

Приводы на 400 В

Приводы на напряжение 400 В (IP21 и IP54) могут непрерывно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году) обеспечивать при различных температурах окружающего воздуха указанные ниже значения выходного тока. Данные значения справедливы на высотах до 1000 м над уровнем моря.

Тип	Типо- размер	P ₄₀	I ₃₅	I ₄₀	I ₄₅	I ₅₀	M2000
ACH550-01-		кВт	Α	Α	Α	Α	Α
02A4-4	R1	0,75	2,5	2,4	2,3	2,2	1,93
03A3-4	R1	1,1	3,4	3,3	3,1	3,0	2,65
04A1-4	R1	1,5	4,2	4,1	3,9	3,7	3,50
05A4-4	R1	2,2	5,5	5,4	5,1	4,9	4,85
06A9-4	R1	3	7,0	6,9	6,6	6,3	6,30
08A8-4	R1	4	9,0	8,8	8,6	8,3	8,29
012A-4	R1	5,5	12,1	11,9	11,4	10,9	10,90
015A-4	R2	7,5	15,7	15,4	14,9	14,4	14,40
023A-4	R2	11	23,5	23,0	22,0	20,9	20,87
031A-4	R3	15	32	31	30	28	27,97
038A-4	R3	18,5	39	38	36	34	34,12
045A-4	R3	22	46	45	43	41	39,44
059A-4	R4	30	60	59	56	53	53
072A-4	R4	37	73	72	70	67	67
087A-4	R4	45	89	87	84	80	80
125A-4	R5	55	128	125	119	113	98
157A-4	R6	75	160	157	149	141	138
180A-4	R6	90	184	180	171	162	162
195A-4	R6	110	208	205	195	185	203
246A-4	R6	132	250	246	234	221	239
290A-4	R6	160	293	290	275	261	286 57918.xls C

*P*₄₀: типовая мощность двигателя при температуре 40 °C

выходной ток привода при температуре xx °C

M2000: Номинальный ток двигателя M2 ABB (Каталог ВU/Двигатели общего назначения по EN 12-2005)

Приводы на 200 В

У приводов на напряжение 200 В в диапазоне температур +40 – 50 °С номинальный выходной ток снижается на 1 % на каждый дополнительный 1 °С свыше +40 °С. Выходной ток вычисляется путем умножения значения тока, приведенного в таблице паспортных данных, на коэффициент снижения.

Пример. При температуре окружающего воздуха 50 °C коэффициент снижения составит 100 % - 1 %/° C = 90 % или 0,90.

Следовательно, выходной ток равен $0.90 \cdot I_{2N}$.

Снижение номинальных характеристик, связанное с высотой

При работе привода на высоте от 1000 – 2000 м над уровнем моря снижение номинальных характеристик привода составляет 1 % при подъеме на каждые 100 м. При установке оборудования на высоте более 2000 м над уровнем моря дополнительно проконсультируйтесь в местном представительстве корпорации ABB.

Снижение номинальных характеристик при однофазном питании

Для серии приводов на напряжение 208 – 240 В можно использовать однофазное питание. В этом случае снижение номинальных характеристик составляет 50 %.

Снижение номинальных характеристик при увеличении частоты коммутации

Когда привод достигает предельного значения внутренней температуры, управление частотой коммутации (см. параметр 2607 на стр. 252) может понижать частоту коммутации вместо тока. Эта функция включена по умолчанию.

При самом худшем выборе типоразмера максимальные значения снижения номинальных характеристик следующие:

При использовании частоты коммутации 8 кГц пределы P_N и I_{2N} снижаются до 80 %.

При использовании частоты коммутации 12 кГц пределы P_N и I_{2N} снижаются до 65 %.

Входной (сетевой) кабель питания, плавкие предохранители и автоматические выключатели

Для подключения питания рекомендуется использовать 4-проводной кабель (три фазы и земля/защитное заземление). Наличие экрана не обязательно. Сечения проводников и номиналы предохранителей должны соответствовать входному току. При выборе кабелей и предохранителей необходимо учитывать требования местных нормативных актов.

Клеммы для подключения кабеля питания расположены в нижней части привода. Во избежание влияния помех кабель питания следует прокладывать на расстоянии не менее 20 см от боковых поверхностей привода. В случае использования экранированного кабеля скрутите проводники экрана в жгут, длина которого не должна превышать 5-кратной толщины, и подключите его к клемме защитного заземления привода (или клемме защитного заземления входного фильтра, если таковой предусмотрен).

Гармонические искажения сетевого тока

В отношении предельного содержания гармоник тока стандартный привод АСН550 без каких-либо дополнительных устройств соответствует требованиям стандарта IEC/EN 61000-3-12. Соответствие этому стандарту может быть обеспечено при отношении короткого замыкания трансформатора не менее 120. Значения гармоник тока для условий номинальной нагрузки предоставляются по запросу.

Плавкие предохранители

Защита линии питания должна быть обеспечена конечным пользователем в соответствии со стандартом NEC и местными нормами и правилами. Рекомендуемые характеристики плавких предохранителей для защиты сетевого питания от короткого замыкания указаны в приведенных ниже таблицах.

Руководство по эксплуатации приводов АСН550-01

Предохранители, приводы на 380 – 480 В приводы

	Вход-	Сетевые предохранители				
ACH550-01-	ной ток А	IE 60269 gG A	UL, класс T A	Типа Bussmann ¹		
02A4-4	2,4	10	10	JJS-10		
03A3-4	3,3					
04A1-4	4,1					
05A4-4	5,4					
06A9-4	6,9					
08A8-4	8,8		15	JJS-15		
012A-4	11,9	16				
015A-4	15,4		20	JJS-20		
023A-4	23	25	30	JJS-30		
031A-4	31	35	40	JJS-40		
038A-4	38	50	50	JJS-50		
045A-4	45		60	JJS-60		
059A-4	59	63	80	JJS-80		
072A-4	72	80	90	JJS-90		
087A-4	87	125	125	JJS-125		
125A-4	125	160	175	JJS-175		
157A-4	157	200	200	JJS-200		
180A-4	180	250	250	JJS-250		
195A-4	205					
246A-4	246	315	350	JJS-350		
290A-4	290			00467019 via C		

00467918.xls C

¹ Пример

Предохранители, приводы на 208 – 240 В

	Вход-	Сетевые предохранители				
ACH550-01-	ной ток А	IE 60269 gG A	UL, класс T A	Типа Bussmann ¹		
04A6-2	4,6	10	10	JJS-10		
06A6-2	6,6					
07A5-2	7,5					
012A-2	11,8	16	15	JJS-15		
017A-2	16,7	25	25	JJS-25		
024A-2	24,2		30	JJS-30		
031A-2	30,8	40	40	JJS-40		
046A-2	46	63	60	JJS-60		
059A-2	59		80	JJS-80		
075A-2	75	80	100	JJS-100		
088A-2	88	100	110	JJS-110		
114A-2	114	125	150	JJS-150		
143A-2	143	200	200	JJS-200		
178A-2	178	250	250	JJS-250		
221A-2	221	315	300	JJS-300		
248A-2	248		350	JJS-350		

00467918.xls C

Примечание. Рекомендуется использовать сверхбыстродействующие плавкие предохранители, однако вполне достаточны обычные плавкие предохранители HRC, автоматические выключатели в литом корпусе (МССВ) ABB Ттах или миниатюрные автоматические выключатели (МСВ) ABB S200 B/C. См. раздел *Автоматические выключатели* на стр. *430*.

¹ Пример

Автоматические выключатели

В приведенных ниже таблицах дается перечень автоматических выключателей ABB, которые можно использовать вместо плавких предохранителей (рекомендуется). В зависимости от обозначения типа указываются автоматические выключатели в литом корпусе (МССВ) Ттах или миниатюрные автоматические выключатели (МСВ) S200 B/C /ручные пускатели двигателей, или и те, и другие одновременно.

Миниатюрные автоматические выключатели (MCB) ABB S200 B/C и ручные пускатели двигателей

Тип	Типо- раз- мер	Вход- ной ток	ный	Миниатюрные автоматические выключатели и ручные пускатели двигателей ABB Ожидаемый ток короткого замыкания				ые
			ток					ОГО
				S200M B/C	S200P B/C	S200 B/C	MS325	MS495
ACH550- 01-		Α	Α	кА	кА	кА	кА	кА
03A3-4	R1	3,3	10	10	15	6	15	
04A1-4	R1	4,1	10	10	15	6	15	
05A4-4	R1	5,4	10	10	15	6	15	
06A9-4	R1	6,9	16	10	15	6	15	
08A8-4	R1	8,8	16	10	15	6	15	
012A-4	R1	11,9	16	10	15	6	15	
015A-4	R2	15,4	20	10	15	6	15	
023A-4	R2	23,0	32	10	15	6		
031A-4	R3	31,0	40	10	15	6		10
038A-4	R3	38,0	50	10	15	6		10
045A-4	R3	45,0	63	10	15	6		10

00577998.xls A

Автоматические выключатели в литом корпусе (МССВ)

Руководство по эксплуатации приводов АСН550-01

ABB Tmax

Тип	Типо- раз-	аз- ной ток	Автоматический выключатель в литом корпусе ABB Tmax				
	мер		Корпус Ттах			Ожидаемый ток короткого замыкания	
ACH550- 01-		Α		Α	Α	кА	
038A-4	R3	38,0	T2	160	63	50	
045A-4	R3	45,0	T2	160	63	50	
059A-4	R4	59,0	T2	160	100	50	
072A-4	R4	72,0	T2	160	100	50	
087A-4	R4	87,0	T2	160	160	50	
125A-4	R5	125,0	T2	160	160	65	
157A-4	R6	157,0	T4	250	250	65	
180A-4	R6	180,0	T4	250	250	65	
195A-4	R6	205,0	T4	250	250	65	
246A-4	R6	246,0	T4	320	320	65	
290A-4	R6	290,0	T4	320	320	65	

00577998.xls A

Входной (сетевой) кабель питания

IEC

Параметры кабелей должны соответствовать требованиям местных нормативов по технике безопасности, напряжению питания и току нагрузки привода.

Примечание. Сечение кабеля не должно превышать максимальное значение, определяемое размером клемм. Проверьте максимальное сечение проводов по таблице в разделе *Клеммы для подключения входного питания и двигателя* на стр. 434.

В приведенной ниже таблице указаны типы медных и алюминиевых кабелей для различных токов нагрузки. Эти рекомендации применимы только для условий, указанных в начале таблицы.

 соответс 60364-5- изоляци 30 °C – 1 70 °C – 1 кабели и экраны; 	-2; я ПВХ; гемпература гемпература имеют конце в один ряд н	ртам EN 602	16 для медных 90 °С – допуст тура изоляции 40 °С – темпер наличие не бо дущих провод кабельном кан или в земле (п непосредствен	габлице NEC 310- к проводов; гимая темпера- проводов; ратура воздуха; лее трех токове- ников в нале или в кабеле проложенных нно в грунте); и имеют концен-	
Макс.ток на- грузки А	на- кабель на- ниевый грузки кабель		Макс. ток нагрузки А	Размер медного проводника AWG/kcmil	
14	3x1,5	61	3x25	22,8	14
20	3x2,5	75	3x35	27,3	12
27	3x4	91	3x50	36,4	10
34	3x6	117	3x70	50,1	8
47	3x10	143	3x95	68,3	6
62	3x16	165	3x120	86,5	4
79	3x25 191 3x150		3x150	100	3
98	3x35	218	3x185	118	2
119	3x50	257	3x240	137	1

NEC

	IE	EC .	NEC		
 соответс 60364-5- изоляци 30 °C – 1 70 °C – 1 кабели и экраны; 	-2; я ПВХ; гемпература гемпература имеют конце в один ряд н	ртам EN 602	 С учетом следующих условий: соответствие таблице NEC 310-16 для медных проводов; 90 °С – допустимая температура изоляции проводов; 40 °С – температура воздуха; наличие не более трех токоведущих проводников в кабельном канале или в кабеле или в земле (проложенных непосредственно в грунте); медные кабели имеют концентрические медные экраны. 		
Макс.ток на- грузки А	Медный кабель мм ²	Макс.ток на- грузки А	Алюми- ниевый кабель мм ²	Макс. ток нагрузки А	Размер медного проводника AWG/kcmil
153	3x70	274	3x (3x50) ¹	155	1/0
186	3x95	285	2x (3x95) ¹	178	2/0
215	3x120			205	3/0
249	3x150			237	4/0
284	3x185			264	250 MCM или 2 x 1
330	3x240			291	300 MCM или 2 x 1/0
				319	350 MCM или 2 x 2/0

Примечание. Сечение сетевого кабеля рассчитано исходя из значения коэффициента коррекции 0,71 (укладка в один ряд не более 4 кабелей, температура окружающего воздуха 30 °С, стандарты EN60204-1 и IEC 364-5-523). Параметры кабелей для других условий должны соответствовать требованиям местных нормативов по технике безопасности, определяющих напряжение питания и ток нагрузки привода. В любом случае сечение кабеля должно находиться в пределах между минимальным значением, определяемым из данной таблицы, и максимальным значением, определяемым размером клемм (см. раздел Клеммы для подключения входного питания и двигателя на стр. 434.)

¹ Кабель такого типа не может использоваться с данным приводом, поскольку кабельный наконечник не предназначен для нескольких проводов.

Клеммы для подключения входного питания и двигателя

В приведенной ниже таблице указаны минимальные и максимальные сечения входных кабелей питания и кабелей двигателей (на одну фазу), а также максимальные сечения кабелей защитного заземления, которые могут подключаться к клеммам кабеля, и моменты затяжки.

Примечание. Сечения кабелей, рекомендуемые для различных нагрузочных токов, см. в разделе *Подключение входного (сетевого) питания* Input power (mains) cable на стр. *435*.

Типо-		U1, V1, W1 U2, V2, W2						Защитное заземление РЕ			
мер			ce	Лакс. чение овода	Момент затяжки		Макс. сечение провода		Момент затяжки		
	MM ²	AWG	MM ²	AWG	Н∙м	фунто- футы	MM ²	AWG	Н∙м	фунто- футы	
R1	0,75	18	10	8	1,4	1	10	8	1,4	1	
R2	0,75	18	10	8	1,4	1	10	8	1,4	1	
R3	2,5	14	25	3	2,5	1,8	16	6	1,8	1,3	
R4	6	10	50	1/0	5,6	4	25	3	2	1,5	
R5	6	10	70	2/0	15	11	70	2/0	15	11	
R6	95 ¹	3/0 ¹	240	350 MCM	40	30	95	3/0	8	6	

00467918.xls C

¹ См. раздел *Наконечники для типоразмера R6* на стр. 53.

Подключение входного (сетевого) питания

Требования і	с подключению входного (сетевого) питания
Напряжение (<i>U</i> ₁)	208/220/230/240 В~, 3-фазное (или 1-фазное) - 15 – +10 % для приводов на 230 В~ 380/400/415/440/460/480 В~, 3-фазное 15 – +10 % для приводов на 400 В~
Ожидаемый ток короткого замыкания (IEC 629)	Ожидаемый максимально допустимый ток короткого замыкания в сети питания равен 100 кА при условии, что кабель питания привода защищен соответствующими плавкими предохранителями. США: 100 000 AIC
Частота	48 – 63 Гц
Асимметрия	Не более ±3 % от номинального междуфазного входного напряжения
Коэффициент мощности для основной гармоники (cos f ₁)	0,98 (при номинальной нагрузке)
Температур- ный класс кабеля	90 °C (минимум)

Подключение двигателя

Требования к подключению двигателя							
Напряжение (<i>U</i> ₂)	0 — <i>U</i> ₁ , 3-фаз ослабления г	$0-U_1$, 3-фазное симметричное, U_{\max} в точке ослабления поля					
Частота	0 — 500 Гц						
Дискретность при управлении частотой	0,01 Гц						
Ток	См. раздел Г	Іаспор	тные	даннь	<i>іе</i> на с	тр. 421 .	
Точка ослабления поля	10 — 500 Гц						
Частота коммутации	Выбирается пользователем: 1, 2, 4, 8 или 12 кГц. Наличие выбора в зависимости от мощности привода см. в приведенной ниже таблице.				НОСТИ		
	Мощность (кВт)	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	12 кГц*	
	0,75 – 37	Х	Х	Х	Х	Х	
	45 – 110	Χ	X	Х	Х	-	
	132 – 160	Х	X	Х	-	-	
	* 12 кГц тольк	о в реж	име ска	лярного	управл	1ения	
Температур- ный класс кабеля	90 °C (минимум)						
Максималь- ная длина кабеля двигателя	См. раздел Д	Ілина і	кабеля	я двига	ателя	ниже.	

Длина кабеля двигателя

В приведенной ниже таблице указана максимальная длина кабелей для приводов на 400 В при различных частотах коммутации. Также приведены примеры применения таблицы.

	Максимальная длина кабеля (м) для приводов на 400 B										
	Пределы для ЭМС							Рабочие пределы			
•	IEC/EN 61800-3 Вторые условия эксплуатации (категория C3 ¹)			IEC/EN 61800-3 Первые условия эксплуатации (категория C2 ¹)			Базо при	С фильт- рами du/dt			
Типо- размер	1 кГц	4 кГц	8 кГц	1 кГц	4 кГц	8 кГц	1/4 кГц	8/12 кГц			
R1	300	300	300	300	300	300	100	100	150		
R2	300	300	300	300	100	30	200	100	250		
R3	300	300	300	300	75	75	200	100	250		
R4	300	300	300	300	75	75	200	100	300		
R5	100	100	100	100	100	100	300	150 ²	300		
R6	100	100	3	100	100	3	300	150 ²	300		

00577999.xls A

Применение синусных фильтров позволяет увеличить длину кабелей.

	Максимальная длина кабеля (футы) для приводов на 400 В									
	Пределы для ЭМС							Рабочие пределы		
	IEC/EN 61800-3 Вторые условия эксплуатации (категория C3 ¹)			IEC/EN 61800-3 Первые условия эксплуатации (категория C2 ¹)			Базовый привод		С фильт- рами du/dt	
Типо- размер	1 кГц	4 кГц	8 кГц	1 кГц	4 кГц	8 кГц	1/4 кГц	8/12 кГц		
R1	980	980	980	980	980	980	330	330	490	
R2	980	980	980	980	330	98	660	330	820	
R3	980	980	980	980	245	245	660	330	820	
R4	980	980	980	980	245	245	660	330	980	
R5	330	330	330	330	330	330	980	490 ²	980	
R6	330	330	3	330	330	3	980	490 ²	980	

00577999.xls A

¹См. новые термины в разделе *IEC/EN 61800-3:2004 Определения* на стр. *471*.

²Частота коммутации 12 кГц не используется.

 $^{^{3}}$ Не проверялось.

¹См. новые термины в разделе *IEC/EN 61800-3:2004 Определения* на стр. *471*.

²Частота коммутации 12 кГц не используется.

 $^{^{3}}$ Не проверялось.

Применение синусных фильтров позволяет увеличить длину кабелей.

Значения в столбце "Базовый привод" для рабочих пределов определяют длины кабелей, с которыми базовый привод успешно обеспечивает достижение паспортных характеристик без установки других дополнительный устройств. В столбце "С фильтрами du/dt" указаны длины кабелей в случае использования внешних фильтров du/dt.

В столбцах "Пределы ЭМС" указаны максимальные длины кабелей, с которыми привод прошел испытания на излучение помех в соответствии с требованиями по ЭМС. Заводизготовитель гарантирует, что эти длины кабелей соответствуют требованиям стандарта по ЭМС.

Если установлены внешние синусные фильтры, можно использовать более длинные кабели. При использовании синусных фильтров ограничивающими факторами являются падение напряжения на кабеле, которое должно приниматься во внимание при технических расчетах, и допустимые пределы по ЭМС (где применимо).

По умолчанию частота коммутации составляет 4 кГц. В системах с несколькими двигателями расчетная сумма длин всех кабелей двигателей не должна превышать максимальной длины кабеля двигателя, указанной в приведенных выше таблицах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Применение кабеля двигателя с длиной более указанной в приведенной выше таблице может стать причиной выхода привода из строя.

Примеры применения таблицы

Требования	Проверка и выводы
8 кГц (част. коммутации), категория С2,	Проверьте рабочие пределы привода типоразмера R1 при частоте коммутации 8 кГц -> для кабеля длиной 150 м необходим фильтр du/dt.
кабель 150 м	Проверьте пределы для ЭМС -> при длине кабеля 150 м требования по ЭМС для категории С2 удовлетворяются.

Требования	Проверка и выводы
Типоразмер R3, 4 кГц (част. коммутации), категория C3, кабель 300 м	Проверьте рабочие пределы привода типоразмера R3 при частоте коммутации 4 кГц -> кабель длиной 300 м не может использоваться даже с фильтром du/dt. Необходимо установить синусный фильтр, и при монтаже следует учесть падение напряжения на кабеле.
	Проверьте пределы для ЭМС -> при длине кабеля 300 м требования по ЭМС для категории С2 удовлетворяются.
Типоразмер R5, 8 кГц (част. коммутации), категория C3,	Проверьте рабочие пределы привода типоразмера R5 при частоте коммутации 8 кГц -> для базового привода кабель длиной 150 м может использоваться.
кабель 150 м	Проверьте пределы для ЭМС -> при длине кабеля 300 м требования ЭМС для категории С2 не могут быть удовлетворены. Данная конфигурация установки не может быть реализована. Для преодоления этих трудностей рекомендуется учесть требования по ЭМС.
Типоразмер R6, 4 кГц (част. коммутации), ограничения	Проверьте рабочие пределы привода типоразмера R6 при частоте коммутации 4 кГц -> для базового привода кабель длиной 150 м может использоваться.
по ЭМС не применимы, 150 м	Пределы по ЭМС проверять не требуется, так как требования по ЭМС отсутствуют.

00577999.xls A

Тепловая защита двигателя

В соответствии с правилами, двигатель должен иметь защиту от тепловой перегрузки, и при обнаружении перегрузки ток должен выключаться. Привод имеет функцию тепловой защиты, которая защищает двигатель и выключает ток, когда это необходимо. В зависимости от параметра привода (см. параметр 3501 тип датчика), эта функция контролирует либо расчетное значение температуры (вычисляемое на основе тепловой модели двигателя, см. параметры 3005 тепл.защита двиг. – 3009 част. тчк излома), либо фактическую температуру, измеряемую датчиками температуры двигателя (см. Группа 35: ИЗМЕР.ТЕМП.ДВИГ.). Пользователь может в дальнейшем

подстраивать тепловую модель, вводя дополнительные данные двигателя и нагрузки.

Наиболее распространенными датчиками температуры являются следующие:

- типоразмеры двигателей IEC180 225: тепловое реле (например, типа Klixon)
- типоразмеры двигателей IEC180 250 и более крупные: PTC или PT100.

Подключение сигналов управления

Требовані	Требования к подключению сигналов управления						
Аналоговые входы и выходы	См. раздел <i>Описание оборудования</i> на стр. <i>442</i> .						
Цифровые входы	См. сноску под таблицей в разделе <i>Описание оборудования</i> на стр. <i>442</i> .						
Реле (цифровые выходы)	 Макс. напряжение на контактах: 30 В=, 250 В~ Макс. ток/мощность контактов 6 6 A, 30 В=; 1500 ВА, 250 В~ Макс. длительный ток: 2 А эфф. (cos f = 1), 1 А эфф. (cos f = 0,4) Минимальный ток: 10 мА, 12 V= Материал контактов: сплав серебро-никель (AgN) Изоляция между цифровыми релейными выходами, испытательное напряжение: 2,5 кВ эфф., 1 минута. 						
Размеры клемм	См. ниже.						
Характеристи- ки кабелей	См. раздел <i>Кабели управления</i> на стр. <i>36</i> .						

Типораз- мер	Клеммы управления						
	Максималы пров	4	Момент затяжки				
	мм ²	AWG	Н∙м	фунто- футы			
R1 – R6	1,5	16	0,4	0,3			

¹Значения указаны для одножильных проводов. Для многожильных проводов максимальное сечение составляет 1 мм ².

00467918.xls C

Описание оборудования

		X1	Описание оборудования
	1	SCR	Клемма для экрана кабеля сигналов управления (соединена внутри с корпусом привода).
Аналоговые входы/выходы	2	AI1	Аналоговый вход 1, программируемый. По умолчанию ² = задание частоты. Разрешение 0,1 %, погрешность ±1 %.
оды/			Могут использоваться оба положения DIP- переключателей.
PIE BX			J1: Al1 OFF (ВЫКЛ): 0 − 10 В (R_i = 312 кОм)
Эгов			J1: AI1 ВКЛ: 0 – 20 мА (R_i = 100 Ом)
Аналс	3	AGND	Общий аналоговых входов (соединен внутри с корпусом привода через сопротивление 1 МОм).
	4	+10 V	10 В/10 мА – выход опорного напряжения для потенциометра (1 – 10 кОм), подключенного к аналоговому входу, погрешность ±2 %.
	5	AI2	Аналоговый вход 2, программируемый. По умолчанию ² = текущий сигнал 1 (сигнал обратной связи ПИД 1). Разрешение 0,1 %, погрешность ±1 %.
			Могут использоваться оба положения DIP- переключателей.
			J1: Al2 ОТКЛ: 0 – 10 В (<i>R</i> _i = 312 кОм) ♀▶
			J1: AI2 ВКЛ: 0 – 20 мА (R _i = 100 Ом)
	6	AGND	Общий аналоговых входов (соединен внутри с корпусом привода через сопротивление 1 МОм).
	7	AO1	Аналоговый выход, программируемый. По умолчанию ² = частота. 0 – 20 мА (нагрузка < 500 Ом) Погрешность ±3 %.
	8	AO2	Аналоговый выход, программируемый. По умолчанию ² = ток. 0 – 20 мА (нагрузка < 500 Ом) Погрешность ±3 %.
	9	AGND	Общий аналоговых выходов (соединен внутри с корпусом привода через сопротивление 1 МОм).

		X1		Описание оборудования			
	10	+24V	(относит	Выход вспомогательного напряжения 24 В=/250 мА (относительно GND). Защищен от короткого замыкания.			
ды1	11	GND	Общий провод выхода вспомогательного напряжения (не имеет соединения с корпусом).				
Цифровые входы ¹	12	DCOM	Общий цифровых входов. Для активизации цифрового входа напряжение на входе относительно DCOM должно быть =+10 B (или)= -10 B). Напряжение 24 В может подаваться от привода ACH550 (X1:10) или от внешнего источника 12 – 24 В любой полярности.				
-	13	DI1	Цифров По умол	ой вход 1, программируемый. чанию ² = пуск/останов.			
	14	DI2	Цифровой вход 2, программируемый. По умолчанию ² = не используется.				
	15	DI3	Цифровой вход 3, программируемый. По умолчанию ² = фиксированная скорость 1 (параметр 1202).				
	16	DI4	Цифровой вход 4, программируемый. По умолчанию ² = разрешение пуска 1 (параметр 1608).				
	17	DI5	Цифров	ой вход 5, программируемый.			
	18	DI6	Цифров По умол	ой вход 6, программируемый. чанию ² = не используется.			
	19	RO1C		Релейный выход 1, программируемый.			
면	20	RO1A	$\vdash_{\downarrow} \mid \mid$	По умолчанию ² = готов Максимум: 250 B∼/30 B=, 2 A			
/OXI	21	RO1B		Минимум: 500 мВт (12 В, 10 мА)			
Релейные выходь	22	RO2C		Релейный выход 2, программируемый.			
HPI	23	RO2A	\vdash	По умолчанию ² = работа Максимум: 250 В∼/30 В=, 2 А			
лей	24	RO2B		Минимум: 500 мВт (12 В, 10 мА)			
Pe	25	RO3C		Релейный выход 3, программируемый.			
	26	RO3A	\vdash	По умолчанию ² = отказ (-1) Максимум: 250 В∼/30 В=, 2 А			
	27	RO3B		Минимум: 500 мВт (12 В, 10 мА)			

¹Импеданс цифрового входа 1,5 кОм. Макс. напряжение на цифровом входе 30 В.

² Значения, установленные по умолчанию, зависят от используемого макроса. Указаны значения для макроса по умолчанию. См. главу *Прикладные макросы и подключение*.

Примечание. Клеммы 3, 6 и 9 имеют одинаковый потенциал.

Примечание. Для обеспечения безопасности привода ACH550 релейный выход сигнала отказа при отключенном питании находится в состоянии "отказ".

Клеммы платы управления, а также дополнительных модулей, подключенных к плате, удовлетворяют требованиям защитного сверхнизкого напряжения (PELV), содержащимся в стандарте EN 50178 при условии, что внешние цепи, подсоединенные к этим выводам, также удовлетворяют этим требованиям, и монтажная площадка расположена на высоте, не превышающей 2000 м над уровнем моря.

Подключение клемм цифровых входов возможно в конфигурации PNP или NPN.


Подключение PNP (источник)

X 1		
	10	+24V
	11	GND
	12	DCOM
/	13	DI1
/	14	DI2
_/		DI3
	16	DI4
	17	DI5
	18	DI6

Подключение NPN (сток)

X 1		•
	10	+24V
	11	GND
	12	DCOM
	13	DI1
	14	DI2
	15	DI3
<u> </u>	16	DI4
	17	DI5
	18	DI6

Для случая использования внешнего источника питания см. приведенные ниже схемы.



Передача данных

Клеммы 28 – 32 предназначены для подключения коммуникационной шины RS485. Требуются экранированные кабели.

X1	Идентифи- кация	Описание оборудования
28	SCR (экран)	Схема соединений и дополнительные сведения
29	В + (плюс)	приведены в разделе <i>Встроенная шина Fieldbus</i> (<i>EFB</i>) на стр. <i>146</i> .
30	А = (минус)	
31	AGND	
32	SCR (экран)	

Кпд

Около 98 % при номинальной мощности.

Потери, данные контура охлаждения, шум

Характеристики охлаждения					
Способ	Внутренний вентилятор, направление потока воздуха снизу вверх.				
Свободное пространство вокруг блока	 200 мм сверху и снизу блока, 0 мм вдоль каждой стороны блока. 				

Расход воздуха, приводы на 380 – 480 В

В таблице приведены требования к потоку воздуха для приводов на 380 – 480 В при полной нагрузке и любых условиях окружающей среды, указанных в разделе *Условия* эксплуатации на стр. 467.

Привод		Тепловыделе- ние		Расход воздуха		Шум
ACH550-01-	Типораз- мер	Вт	БТЕ/ч	м ³ /ч	фут ³ / мин	дБ
02A4-4	R1	30	101	44	26	52
03A3-4	R1	40	137	44	26	52
04A1-4	R1	52	178	44	26	52
05A4-4	R1	73	249	44	26	52
06A9-4	R1	97	331	44	26	52
08A8-4	R1	127	434	44	26	52
012A-4	R1	172	587	44	26	52
015A-4	R2	232	792	88	52	66
023A-4	R2	337	1151	88	52	66
031A-4	R3	457	1561	134	79	67
038A-4	R3	562	1919	134	79	67
045A-4	R3	667	2278	134	79	67
059A-4	R4	907	3098	280	165	75
072A-4	R4	1120	3825	280	165	75
087A-4	R4	1440	4918	280	165	75
125A-4	R5	1940	6625	350	205	75
157A-4	R6	2310	7889	405	238	77
180A-4	R6	2810	9597	405	238	77
195A-4	R6	3050	10416	405	238	77
246A-4	R6	3260	11133	405	238	77
290A-4	R6	3850	13125	405	238	77

00467918.xls C

Расход воздуха, приводы на 208 – 240 В

В таблице приведены требования к потоку воздуха для приводов на 208 – 240 В при полной нагрузке и любых условиях окружающей среды, указанных в разделе *Условия* эксплуатации на стр. 467.

Привод		Тепловыде- ление		Расход воздуха		Шум
ACH550-01-	Типораз- мер	Вт	БТЕ/ч	м ³ /ч	куб. фут/ мин	дБ
04A6-2	R1	55	189	44	26	52
06A6-2	R1	73	249	44	26	52
07A5-2	R1	81	276	44	26	52
012A-2	R1	118	404	44	26	52
017A-2	R1	161	551	44	26	52
024A-2	R2	227	776	88	52	66
031A-2	R2	285	973	88	52	66
046A-2	R3	420	1434	134	79	67
059A-2	R3	536	1829	134	79	67
075A-2	R4	671	2290	280	165	75
088A-2	R4	786	2685	280	165	75
114A-2	R4	1014	3463	280	165	75
143A-2	R6	1268	4431	405	238	77
178A-2	R6	1575	5379	405	238	77
221A-2	R6	1952	6666	405	238	77
248A-2	R6	2189	7474	405	238	77


00467918.xls C |

Размеры и вес

Размеры и вес привода АСН550 определяются типоразмером и типом корпуса. Для определения типоразмера найдите обозначение типа на паспортных табличках привода. Затем найдите этот обозначение типа в разделе *Паспортные* данные на стр. 421, чтобы определить типоразмер.

На стр. 453 – 465 приведены габаритные чертежи для разных типоразмеров для каждого класса защиты корпуса. Полный комплект габаритных чертежей для приводов ACH550 представлен на компакт-диске Справочник HVAC (3AFE68338743 [на английском языке]).

Монтажные размеры



	IP54/UL, тип 12, и IP21/UL, тип 1 – размеры для каждого типоразмера								l			
	F	R1 R2		R	23	R4		R5		R6		
Обозн.	ММ	дюй- мы	ММ	дюй- мы	ММ	дюй- мы	ММ	дюй- мы	ММ	дюй- мы	ММ	дюй- мы
W1*	98,0	3,9	98,0	3,9	160	6,3	160	6,3	238	9,4	263	10,4
W2*					98,0	3,9	98,0	3,9				
H1*	318	12,5	418	16,4	473	18,6	578	22,8	588	23,2	675	26,6
а	5,5	0,2	5,5	0,2	6,5	0,25	6,5	0,25	6,5	0,25	9,0	0,35
b	10,0	0,4	10,0	0,4	13,0	0,5	13,0	0,5	14,0	0,55	18,0	0,71
С	5,5	0,2	5,5	0,2	8,0	0,3	8,0	0,3	8,5	0,3	8,5	0,3
d	5,5	0,2	5,5	0,2	6,5	0,25	6,5	0,25	6,5	0,25	9,0	0,35

^{*} Расстояние между центрами

Вес и монтажные винты

Типо- раз- мер	Вес корпуса, кг IP21/IP54	Вес корпуса, фунты IP21/IP54 Монтаж- винты, метричес- кие размеры		Монтаж- ные винты, британ- ские размеры
R1	6,5/8	14/18	M5	#10
R2	9,0/11	20/24	M5	#10
R3	16/17	35/37,5	M5	#10
R4	24/26	53/57	M5	#10
R5	34/42	75/93	M6	1/4 дюйма
R6	69 ¹ /86 ²	152 ¹ /190 ²	M8	5/16 дюйма

¹ ACH550-01-221A-2, IP21: 70 кг ACH550-01-246A-4, IP21: 70 кг ACH550-01-248A-2, IP21, 80 кг ACH550-01-290A-4, IP21: 80 кг

² ACH550-01-246A-4, IP54: 80 кг ACH550-01-290A-4, IP54: 90 кг


Размеры и монтаж панели управления (клавиатуры оператора)

Габаритные размеры панели управления указаны в приведенной ниже таблице.

	ММ	дюймы
Высота	100	3,9
Ширина	70	2,8
Глубина	20	0,8


Монтажный комплект панели ІР54

Используйте этот монтажный комплект панели (дополнительная принадлежность) для монтажа на дверце шкафа с обеспечением защиты по классу IP54. Комплект содержит кабель-удлинитель (3 м), прокладку, монтажный шаблон и монтажные винты. Монтаж панели управления с прокладкой показан на приведенном ниже рисунке.



Удлинительный комплект для панели управления ІР66

Удлинительный комплект для панели управления используется для монтажа на дверце шкафа с обеспечением защиты по классу IP66. Комплект содержит кабель-удлинитель (3 м), крышку, монтажный шаблон и монтажные винты. Монтаж панели управления с крышкой показан на приведенном ниже рисунке.




Примечание. Удлинительный комплект для панели управления по классу IP66 не означает возможность монтажа вне помещения. За дополнительными сведениями обратитесь к местному представителю корпорации ABB.


Комплект ОРМР-01 для монтажа панели на шкафу


Используйте этот монтажный комплект панели (дополнительная принадлежность) для монтажа на дверце шкафа с обеспечением защиты по классу IP54 / UL, тип 12. Комплект содержит кабель-удлинитель (3 м), монтажный шаблон, платформу для монтажа панели (с установленными интерфейсной платой и двумя прокладками), зажимной кронштейн из нержавеющей стали, прокладки (для панели оператора) и монтажные винты. Установка панели управления в монтажную платформу показана на приведенном ниже рисунке.




Типоразмер R1 (IP54/UL, тип 12)










Типоразмер R2 (IP54/UL, тип 12)










Типоразмер R3 (IP54/UL, тип 12)










Типоразмер R4 (IP54/UL, тип 12)










Типоразмер R5 (IP54/UL, тип 12)







Типоразмер R6 (IP54/UL, тип 12)







Тип ACH550-01-290A-4, типоразмер R6 (IP54)












Типоразмер R1 (IP21/UL тип 1)




Типоразмер R2 (IP21/UL, тип 1)




Типоразмер R3 (IP21/UL, тип 1)





Типоразмер R4 (IP21/UL, тип 1)




Типоразмер R5 (IP21/UL, тип 1)










Типоразмер R6 (IP21/UL, тип 1)







Типы ACH550-01-221A-2, ACH550-01-246A-4, ACH550-01-248A-2 и ACH550-01-290A-4, типоразмер R6 (IP21 / UL,тип 1)



Условия эксплуатации

В таблице приведены предельно допустимые условия эксплуатации привода АСН550.

	Требования к условиям экспл	уатации
	Место установки	Хранение и транспортировка в защитной упаковке
Высота над уровнем моря	0 – 1000 м 1000 – 2000 м, если P _N и I _{2N} уменьшаются на 1 % при увеличении высоты над уровнем моря на 100 м выше 1000 м 2000 – 4000 м: обратитесь к местному представителю корпорации ABB.	
Температура окружающего воздуха	 Появление инея не допускается Приводы на 400 В: см. значения тока при температуре -15 – 50 °C в таблице на стр. 425. Приводы на 200 В -15 – 40 °C, не более 50 °C, если P_N и I_{2N} снижены до 90 % 	-40 – 70 °C
Относительная влажность	5 – 95 %, конденсация не допускается	
Уровни загрязнения (IEC 60721-3-3)	 Наличие электропроводящей пыли не допускается. Привод АСН550 должен быть установлен в помещении с чистым воздухом в соответствии с классом защиты корпуса. Охлаждающий воздух должен быть чистым и не должен содержать агрессивных примесей, а также электропроводящей пыли. Химические газы: класс 3С2 Твердые частицы: класс 3S2 	 Хранение Наличие электропроводящей пыли не допускается. Химические газы: класс 1C2 Твердые частицы: класс 1S2 Транспортировка Наличие электропроводящей пыли не допускается. Химические газы: класс 2C2 Твердые частицы: класс 2S2
Синусоидальная вибрация (IEC 60068-2-6)	 Механические воздействия: класс 3М4 (IEC60721-3-3) 2 – 9 Гц 3,0 мм 9 – 200 Гц 10 м/с² 	• В соответствии с техническими условиями ISTA 1A и 1B.
Удары (IEC 68-2-29)	Не допускаются	Не более 100 м/с ² , 11 мс
Свободное падение	Не допускается	 76 см, типоразмер R1 61 см, типоразмер R2 46 см, типоразмер R3 31 см, типоразмер R4 25 см, типоразмер R5 15 см, типоразмер R6

Материалы

	Характеристики материалов
Корпус привода	 РС/ABS 2,5 мм, цвет NCS 1502-Y или NCS 7000-N Стальной лист толщиной 1,5 – 2 мм, оцинкованный горячим методом, толщина покрытия 20 мкм. Если поверхность окрашена, полная толщина покрытия (цинк и краска) составляет 80 – 100 мкм. Алюминиевое литье (AISi) Штампованный алюминий AISi
Упаковка	Гофрированный картон (приводы и дополнительные модули), пенополистирол. Пластиковое покрытие упаковки: полиэтилен низкого давления, полипропиленовые или стальные ленты.
Утилиза- ция	Привод содержит материалы, подлежащие повторному использованию в целях сбережения энергии и природных ресурсов. Упаковочные материалы являются экологически чистыми и подлежат утилизации. Возможно вторичное использование всех металлических деталей. Пластмассовые детали можно либо использовать повторно, либо сжигать в контролируемых условиях в соответствии с местными нормами и правилами. Большая часть утилизируемых деталей снабжена соответствующей маркировкой. Если повторное использование невозможно, все детали, кроме электролитических конденсаторов и печатных плат, можно вывозить на свалку. Конденсаторы звена постоянного тока содержат электролит и, если привод не имеет маркировку RoHS, печатные платы содержат свинец; эти вещества в ЕС считаются опасными отходами. Такие компоненты необходимо демонтировать, с ними следует обращаться в соответствии с местными нормами и правилами. Дополнительную информацию, связанную с охраной окружающей среды и утилизацией отходов, можно получить у местного представителя АВВ.

Применимые стандарты

Привод удовлетворяет требованиям стандартов, указываемых "маркировочными знаками" стандартов в табличке с обозначением типа. К данному приводу применимы следующие стандарты:

Примочници с оточторти	
Применимые стандарты	
EN 50178:1997	Электронное оборудование для энергетических установок
IEC/EN 60204- 1:2005	Безопасность механического оборудования. Электрооборудование станков. Часть 1: Общие требования. Условия соответствия: за установку оборудования отвечает фирма, выполняющая окончательную сборку: - устройства аварийного останова; - устройства отключения электропитания.
IEC/EN 60529:1989 + A1:1999 +A2:2013	Классы защиты, обеспечиваемые кор- пусами (код IP)
IEC 60664-1:2002	Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 1: Принципы, требования и испытания
IEC/EN 61000-3- 12:2011	Стандарт по ЭМС, ограничивающий токи гармоник, создаваемых оборудованием, подключенным к низковольтным системам общего пользования
IEC/EN 61800-5- 1:2007	Системы силового электропривода с регулированием скорости. Часть 3: Требования по ЭМС и методы специальных испытаний
IEC/EN 61800- 3:2004 +A1:2012	Системы силового электропривода с регулированием скорости. Часть 5-1: Требования по безопасности. Электрические, тепловые и энергетические.
UL 508C	Стандарт UL по безопасности оборудования для преобразователей энергии, третья редакция

Маркировка

Маркировка СЕ



Знак СЕ наносится на привод для подтверждения соответствия привода положениям директив ЕС по низковольтному оборудованию, ЭМС и Европейским правилам ограничения содержания вредных веществ.

Соответствие Европейской директиве по низковольтному оборудованию

Выполнение требований Европейской директивы по низковольтному оборудованию подтверждено в соответствии со стандартами IEC/EN 60204-1:2005 и EN 50178:1997.

Соответствие Европейской директиве по ЭМС

Директива по ЭМС определяет требования по помехоустойчивости и излучению помех электрооборудования, используемого в Европейском союзе. Стандарт по ЭМС на изделия IEC/EN 61800-3:2004 +A1:2012 охватывает требования, установленные для приводов.

Соответствие стандарту IEC/EN 61800-3:2004 +A1:2012 См. стр. 472.

Маркировка C-Tick



На привод ACH550 нанесена маркировка C-Tick. Маркировка C-tick необходима в Австралии и Новой Зеландии.

Этикетка C-tick прикрепляется к приводу для подтверждения его соответствия стандарту (IEC 61800-3:2004 — Силовые электроприводы с переменной скоростью вращения — часть 3: Стандарт по ЭМС изделий, включая специальные методы исѕпытаний), санкционированный программой обеспечения электромагнитной совместимости Trans-Tasman. Программа обеспечения электромагнитной совместимости Trans-Tasman (EMCS) введена Австралийским управлением связи и отделом, отвечающим за распределение спектра радиочастот министерства экономического развития (Новая Зеландия) в ноябре 2001 г. Целью программы является введение технических ограничений на излучение помех электрических и электронных устройств для защиты связи в рабочем диапазоне радиочастот.

Соответствие стандарту IEC/EN 61800-3 (2004) См. стр. 472.

Маркировка UL



Привод АСН550 предназначен для использования в сетях, обеспечивающих симметричный ток не более 100 000 А эфф. при напряжении не более 600 В.

В приводе АСН550 предусмотрена функция электронной защиты двигателя, которая удовлетворяет требованиям стандарта UL 508C. При включении и правильной настройке этой функции дополнительная защита от перегрузки не требуется, за исключением случаев, когда к приводу подключено более одного двигателя либо дополнительная защита требуется соответствующими нормативами по технике безопасности. См. параметры 3005 (ТЕПЛ. ЗАЩИТА ДВИГ) и 3006 (ВРЕМ.ТЕПЛ.ЗАЩ.ДВ).

Приводы следует использовать в помещении с контролируемыми условиями эксплуатации. Предельные условия эксплуатации приведены в разделе *Условия эксплуатации* на стр. *467*.

Примечание. Для корпусов открытого типа, т.е. для приводов без кабельной коробки и/или крышки в корпусах IP21/UL, тип 1, или без платы кабелепроводов и/или крышки в корпусах IP54/UL, тип 12, привод должен устанавливаться в корпусе в соответствии с Национальным электротехническим кодексом США и местными правилами монтажа электрооборудования.

Маркировка ЕАС



Привод имеет сертификацию EAC. Сертификация EAC требуется в России, Беларуси и Казахстане.

IEC/EN 61800-3:2004 Определения

ЭМС – электромагнитная совместимость. Это способность электрического и электронного оборудования нормально работать в присутствии электромагнитных полей. В то же время оборудование не должно создавать помех работе любого другого близко расположенного изделия или системы.

Первые условия эксплуатации относятся к объектам, подключенным к низковольтной сети, используемой для электроснабжения жилых зданий.

Вторые условия эксплуатации относятся к объектам, подключенным к сети, не используемой для электроснабжения жилых зданий.

Привод категории С1: привод с номинальным напряжением ниже 1000 В, предназначенный для использования в первых условиях эксплуатации.

Привод категории С2: привод на номинальное напряжение ниже 1000 В, установка и ввод в эксплуатацию которого должны производиться только специалистом в случае применения в первых условиях эксплуатации.

Примечание. Специалист – это лицо или организация, обладающее (обладающая) необходимыми навыками по монтажу и/или вводу в эксплуатацию силовых приводных систем, включая аспекты, касающиеся ЭМС.

Категория C2 характеризуется теми же пределами излучения, что и первые условия эксплуатации при ограниченном распространении по более ранней классификации. Стандарт IEC/EN 61800-3 по ЭМС больше не ограничивает распространение привода, но определяет его использование, установку и ввод в эксплуатацию.

Привод категории С3: привод на номинальное напряжение ниже 1000 В, предназначенный для использования во вторых условиях эксплуатации и не предназначенный для использования в первых условиях эксплуатации.

Категория С3 характеризуется теми же пределами излучения, что и вторые условия эксплуатации при неограниченном распространении по более ранней классификации.

Соответствие стандарту EC/EN 61800-3:2004 +A1:2012

Помехоустойчивость привода соответствует требованиям стандарта IEC/EN 61800-3, категория C2 (см. стр. 471 с определениями стандарта IEC/EN 61800-3). Пределы излучения по стандарту IEC/EN 61800-3 соответствуют положениям, рассмотренным ниже.

Первые условия эксплуатации (приводы категории С2)

- 1. Внутренний фильтр ЭМС подключен.
- 2. Кабели двигателя и управления выбраны в соответствии с требованиями, изложенными в данном руководстве.
- 3. Привод установлен в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве.
- 4. Длина кабеля не превышает максимально допустимых значений, указанных в разделе Длина кабеля двигателя на стр. 437 для данного типоразмера и используемой частоты коммутации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В условиях жилых помещений это изделие может создавать радиопомехи, что требует дополнительных мер для их снижения.

Вторые условия эксплуатации (приводы категории С3)

- 1. Внутренний фильтр ЭМС подключен.
- 2. Кабели двигателя и управления выбраны в соответствии с требованиями, изложенными в данном руководстве.
- 3. Привод установлен в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве.
- 4. Длина кабеля не превышает максимально допустимых значений, указанных в разделе *Длина кабеля двигателя* на стр. 437 для данного типоразмера и используемой частоты коммутации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Привод категории С3 не предназначен для применения в низковольтных коммунальных сетях, обеспечивающих электроснабжение жилых помещений. В случае применения электропривода в таких сетях возможны радиочастотные помехи.

Примечание. Не допускается подключать привод с установленным внутренним фильтром ЭМС к системам электропитания типа IT (незаземленные сети). Электросеть оказывается подключенной к потенциалу заземления через конденсаторы фильтра ЭМС, что создает угрозу безопасности и может вывести привод из строя.

Примечание. Не допускается подключать привод с внутренним фильтром ЭМС к системам электропитания типа TN (с заземленной вершиной треугольника), поскольку это приведет к повреждению привода.



Алфавитный указатель

Α			
ABE	3		
, (5)	библиотека документов		. 11 . 11
В			
BAC	Cnet		
Ε			
EFE	В (встроенная шина Fieldbus) адрес привода, параметр		335 303 304
	ошибки универсального асинхронного интерфейса (UART) (с параметр	нет 	чик) 304
	параметры		305
	протокол, группа параметров		
	скорость передачи, параметр		303
	сообщения ОК (счетчик), параметр		
	состояние, параметр		303
EFE	3 (встроенная шина Fieldbus)	86,	138
	выбор протокола		
	выбор протокола, параметр		140
	идентификатор протокола, параметр		140
	идентификатор узла, параметр		140
	коды отказов	9,	385 130
	оконечная нагрузка RS485		
	организация связи		138
	Особые параметры связи протокола BACnet		
	ошибки контрольной суммы (счетчик), параметр ошибки универсального асинхронного интерфейса (UART) (сч		
	параметр		
	параметры		142
	параметры связи		
	параметры управления приводом	• •	138
	протоколы		136
	профиль управления параметр		141

скорость передачи, параметр		141 142 137 385 141
F		
FBA (интерфейсный модуль Fieldbus)	136	143
версия идентификатора файла конфигурации, параметр		
версия микропрограммного обеспечения СРІ, параметр.		300
версия микропрограммного обеспечения файла конфигур		
параметр		299
версия прикладной программы интерфейсного модуля Fig		
параметр		300
версия файла конфигурации, параметр		
версия идентификатора файла конфигурации, параметр версия микропрограммного обеспечения СРІ, параметр.		147
версия прикладной программы интерфейсного модуля fie		170
параметр		148
версия программного обеспечения файла конфигурации	CPI,	
параметр		147
версия файла конфигурации, параметр		147
выбор протокола		146
выбор протокола, параметр		
коды отказов		159 145
мастер последовательной связи		_
организация связи		145
параметры Fieldbus		_
параметры связи		146
параметры управления приводом		149
состояние fieldbus, параметр		300
состояние fieldbus, параметр		
тип Fieldbus, параметр		
управление		137
Fieldbus		
см. также EFB (встроенная шина Fieldbus) см. также FBA (интерфейсный модуль Fieldbus)		
внешний модуль связи (FBA), группа параметров 298	200	306
выбор протокола, параметр		
коды отказов		
командные слова, параметры		174
протокол связи встроенной шины Fieldbus (EFB), группа п		
303	•	•
слова состояния, параметры		175
управление		137
Flash Drop		404
прикладной макрос, параметр		164

FlashDrop вид параметров, параметр	
I	
IR-компенсация напряжение, параметр	239
M	
МСВ (миниатюрный автоматический выключатель) 415 МССВ (автоматический выключатель в литом корпусе) 415, 416	
N NPN	430
O ОРЕХ (внутренний сбой) питания, код отказа	
связи, код отказа	383
P	
parameter analogue output scale, fault code	387
см. "входные кабели питания" см. "кабельные клеммы" РЕ (защитное заземление)	
замыкание на землю, параметр	249
PELV (защитное сверхнизкое напряжение)	430
блокировка, код предупреждения включение, параметр время замедления, параметр двигатели, параметр дополнительная последовательность пуска, параметр задержка останова вспомогат. двигателя, параметр задержка пуска вспомогат. двигателя, параметр задержка пуска, параметр количество вспомогательных двигателей, параметр управление, группа параметров частота останова, параметр частота пуска, параметры шаг задания, параметры	332 334 334 334 316 316 317 310 315 313
1 141	700

K	
RS-232	
адрес привода, параметр	301
панель, группа параметров	301
скорость передачи, параметр	301
четность, параметр	
RS485	431
оконечная нагрузка для EFB	138
S	
s-образная кривая ускорения/замедления, параметр	229
A	
аварийная ситуация	
время замедления, параметр	229
выбор останова, параметр	226
останов, код предупреждения	396
автоматические выключатели	416
в литом корпусе (MCCB) ABB Tmax	416
миниатюрный автомати́ческий выключатель (МСВ) ABB S200 B/	C .
автоматический выключатель S200 B/C 415,	416
автоматический выключатель Ттах 415,	
автоматический сброс	
см. сброс, автоматический	
автоматический сброс, код предупреждения	395
автоматическое управление	
см. режим AŬTO	
авточередование	
интервал, параметр	320
код предупреждения	395
общие сведения	321
счетчик последовательности включения	323
таймерная функция, параметр	
уровень, параметр	
адрес привода (RS-232), параметр	301
аккумуляторная батарея	400
замена	
интервалы замены	
анализатор нагрузки, группа параметров	300
аналоговые входы/выходы	120
подключение	
аналоговый вход	420
группа параметров	105
максимум, параметры	195
меньше минимума, автоматический сброс, параметр	
меньше минимума, параметр отказа	

минимум, параметры	81, 39 16 42 24 19	3989
аналоговый выход группа параметров	52, 20	2
максимум тока, параметры	53, 20 ı. 152	3 <u>></u> ,
минимум тока, параметры	17 42	028
Б		
библиотека документов		
блокировки, параметр	13	20
В		
векторный режим управления без датчиков вентилятор	16	5
внутренний, замена	39	8
версия по программного обеспенения привода, дараметр	25	6
версия программного обеспечения привода, параметр верхняя крышка	45 33, 43 43 23	5 5 5 8
внешнее	4.0	
задание, параметр	16	Ö
выбор команд, параметры		

источник питания	431
отказ	0=0
автоматический сброс, параметр	252
коды отказов	382
параметры	
внутренняя уставка (ПИД-регулятор), параметр	
восстановить заводскую установку по умолчанию	. 69
время дифференцирования (ПИД-регулятор), параметр	
время интегрирования (ПИД-регулятор), параметр	
время дифференцирования, параметр	
время интегрирования, параметр	232
время работы	
вентилятор охлаждения (счетчик), параметр	242
контрольное значение привода, параметр	
контрольное значение технического обслуживания вентилятора	040
охлаждения, параметр	242
(счетчик) привода, параметр	
время работы, параметр	171
вспомогательный двигатель	
см. двигатель, вспомогательный	
встроенная шина Fieldbus см. EFB	
• — . —	457
вторые условия эксплуатации	
выбор режима ожидания (ПИД=регулятор), параметр	
выбор уставки (ПИД-регулятор), параметр	
выбор уставки (ПИД), параметр	
выгрузка параметров	
выключатели, автоматические	
выход блока регулирования, параметр	
выходная частота, параметр	
выходное напряжение, параметр	168
_	
Γ	
габаритные чертежи	433
типоразмер R1 (IP21 / UL, тип 1)	446
типоразмер R1 (IP54 / UL, тип 12)	
типоразмер R2 (IP21 / UL, тип 1)	447
типоразмер R2 (IP54 / UL, тип 12)	440
типоразмер R3 (IP21 / UL, тип 1)	
типоразмер R3 (IP54 / UL, тип 12)	441
типоразмер R4 (IP21 / UL, тип 1)	449
типоразмер R4 (IP54 / UL, тип 12)	
типоразмер R5 (IP21 / UL, тип 1)	400
типоразмер R5 (IP34 / UL, тип 12)	450
типоразмер R6 (IP54 / UL, тип 12)	
типоразмер R6 (IP54)	
гармоники	
p	

Д

дата тестирования, параметр	256
датчик	
двухпроводный датчик/преобразователь	122
трехпроводный датчик/преобразователь	122
датчик температуры РТС	
датчик температуры РТ100	264
	204
двигатели 410	101
несколько	
(PFA), параметр	334
двигатель	
cos phi (коэффициент мощности), параметр	167
блокировка вала, код отказа	382
выбор датчика температуры, параметр	265
задержка останова (РFA), параметр	316
задержка пуска (PFA), параметр	316
идентификационный прогон, параметр	166
идентификация	10
идентификация	262
измерение температуры, группа параметров	317
количество вспомогательных двигателей, параметр	
контрольное значение технического обслуживания, параметр.	242
контрольное значение числа оборотов, параметр	
макс. кривой нагрузки, параметр отказа	247
нагрузка при нулевой скорости для кривой нагрузки	247
номинальная мощность, параметр	
номинальная скорость, параметр	166
номинальная частота, параметр	166
номинальное напряжение, параметр	165
номинальный ток, параметр	165
обороты (счетчик), параметр	242
опрокидывание, код предупреждения	
перегрев, код отказа	381
перегрев, код отказа	305
перегрев, код предупреждения	172
повышение температуры, параметр	
постоянная времени тепловой модели двигателя, параметр отк 246	asa
предел предупреждения о температуре, параметр	265
предельная температура отказа, параметр	265
проверка изоляции	48
пускатель, ручной	416
режим управления, параметр	165
совместимость	21
счетчик оборотов, параметр	171
температура, параметр	245
тепловая защита, параметр отказа	240
тепловая защита	425
тип датчика температуры, параметр	264
фаза, код отказа	
частота точки излома кривой нагрузки	247

Двухп	122 377
см. также дисплей панели предупреждений, параметр	212
дополнительные модули, группа параметров	335
E	
единицы измерения (ПИД-регулятор), параметр	284
3	
заводские установки по умолчанию	
выбор источника, параметры	183 187 187 188 187
см. "мастера"	
задержка включения (ПИД), параметр	293
замедление во время пуска вспомогательного двигателя (PFA), параметр время изменения скорости (PFA), параметр время аварийного замедления, параметр время, параметр выбор наклона, параметр выбор нулевого времени ускорения/замедления, параметр группа параметров кривая ускорения/замедления, параметр	334 229 229 228 230 228
замедления	4 = 0
выбор наклона, параметрвыбор нулевого времени ускорения/замедления, параметр	156 156
замена	400
аккумуляторная батарея	403 405 399
замыкание на землю код отказа	383

параметр	. 66 . 74 . 68 . 66
И	
идентификация двигатель	
идентиф. прогон код предупреждения	382
изделие	
вопросы	
Изоляция Проверка изоляции системы в сборе	
284 информация, группа параметров	. 70
K	
кабели входное питание (сеть)	, 423
двигатель	. 48 . 48 . 35
категория C1	458
кВтч	
счетчик, параметр	183
Sim Harrons yripasitoriini	

класс защиты (код IP)	. 22
ввода/вывода	428
входное питание	420
кабель	420
подключение двигателя	420
кнопка отключения, код предупреждения	396
код IP	. 22
комплект	9
конденсаторы	
замена	
периодичность технического обслуживания	
формовка	
контактная информация	461
контроль	054
верхний предел параметра, параметры	254
выбор параметра, параметры	253
группа параметров	253
нижний предел параметра, параметры	
копирование	
короткое замыкание, код отказа	
корпус (код 1г)	
КПДКПД	
кривая нагрузки	431
см. кривая нагрузки, задаваемая пользователем	
кривая нагрузки, задаваемая пользователем	
время, параметр	273
крутящий момент, параметры	
режим, параметр	
функция, параметр	
частота, параметры	274
нагр.опр.польз.	
группа параметров	272
кривая недогрузки	
см. кривая нагрузки, задаваемая пользователем	
кривая перегрузки	
см. кривая нагрузки, задаваемая пользователем	
кривая нагрузки, задаваемая пользователем	000
код отказа	386
код предупреждения	397
критические скорости (исключаемые из работы)	227
верхние, параметр	231
выбор, параметр	236
нижние, параметры	236
крутящий момент нагрузки	_50
см. кривая нагрузки, задаваемая пользователем	

крутящий момент	
выбор макс. предела, параметр	223
выбор мин. предела, параметр	
дополнительный ток, параметр	227
макс. предел, параметр	223
мин. предел, параметры	223
параметр	168
при отказе, параметр истории	178
М	
макросы	91
вентилятор градирни	
внутренний таймер	108
внутренний таймер с фиксированными скоростями	110
крышной вентилятор	
переключение насосов	
ПИД-регулятор с двумя уставками	
ПИД-регулятор с двумя уставками и фиксированными скоростям 116	И.
плавающая точка	112
подкачивающий насос	104
приточный вентилятор	96
ручное управление	120
Станд. сист. HVAC	94
холодильник	
электронный байпас	
+вытяжной вентилятор	
максимальная уставка (ПИД-регулятор), параметр	287
максимум	
выбор крутящего момента, параметр	223
предел крутящего момента, параметр	223
частота, параметр	
максимум текущего значения (ПИД-регулятор), параметры	
маркировка	
маркировка СЕ	456
маркировка UL	457
маркировка C-Tick	456
мастера	
масштаб коррекции (ПИД-регулятор), параметр	
материалы	454
МВтч	
контрольное значение электроэнергии, израсходованной привод	OM,
параметр	243
счетчик, параметр	
электроэнергия, израсходованная приводом (счетчик), параметр	243
местное управление	
см. режим HAND	
микропрограммное обеспечение	
дата тестирования, параметр	256

минимум	
выбор крутящего момента, параметр	222
предел крутящего момента, параметр	223
частота, параметр	221
минимум текущего значения (ПИД-регулятор), параметры	290
мин. уставка (ПИД-регулятор), параметр	
	201
момент	
затяжка	
клеммы защитного заземления	
клеммы питания	
клеммы управления	427
момент затяжки	
клеммы защитного заземления	420
клеммы питания	
клеммы управления	
МОНТАЖ	. ა9
см. также "монтаж"	
карта проверки	. 58
подготовка к	. 13
карта проверки	. 37
монтаж выходных цепей, код отказа	
монтаж на фланце	
монтаж панели управления (клавиатуры оператора)	
комплект кабеля-удлинителя панели ІР66	407
монтажный комплект панели IP54	
монтаж привода	. 39
IP21	
IP54	. 43
в охлаждающем воздуховоде	. 39
винты	435
подходящее место	
размеры	
расположение, подготовка	
шаблон	
	, 40
мощность	400
параметр	168
H	
набор параметров пользователя	
управление изменением, параметр	208
наборы	
наборы параметров ПИД-регуляторов процессов, группы параметров	В
281, 295	
нагрузка при нулевой скорости, параметр отказа	247
направление	
блокировка, код предупреждения	393
управление, параметр	182
	.02
напряжение	170
при отказе, параметр истории	Ι/Ŏ

начальные установки, группа параметров	164
незаземленная электросеть см. систему IT	
неизвестный тип привода, отказ	390
несимметрично заземленная сеть	
см. систему TN с заземленной вершиной треугольника	
несовместимое ПО, код ошибки	386
нет панели	
код отказа	382
код предупреждения	394
нет сигнала на аналоговом входе	004
коды отказов	381
коды предупреждения	
нет фазы сети, код отказа	384
0	
обозначение типа	16
обороты двигателя	. 10
контрольное значение, параметр	242
счетчик, параметр	171
(счетчик), параметр	242
обратная связь	
выбор (ПИД-регулятор), параметр	288
коэффициент (ПИД-регулятор), параметр	
обратная связь	
в отношении руководств по приводам	. 11
выбор (ПИД), параметр	158
обрыв фазы питания, код предупреждения	397
обучение	
оконечная нагрузка шины	
описание оборудования	428
опрокидывание	
время, параметр отказа	249
область	248
функция, параметр отказа	248
частота, параметр отказа	249
останов	
аварийный, код предупреждения	396
время, параметры	268
время динамического торможения, параметр	226
вспомогательный двигатель (РFA), параметры	315
выбор аварийного останова, параметр	225
выбор торможения постоянным током, параметр	
группа параметров	269
день, параметры	316
ток динамического торможения, параметр	
торможение полем, параметр	238
- Programme recognition and the contract of th	

функция, параметр	225
останов привода	. 71
отказ	
= - - - - - - - - -	178
выбор сигнала сброса, параметр	207
индикация	378
история	392
история, группа параметров	178
коды	
крутящий момент при отказе, параметр истории	
напряжение при отказе, параметр истории	178
обработка, группа параметров	244
последний, параметр истории	178
предыдущий, параметр истории	179
режим журнала	. 90
сброс	391
скорость при отказе, параметр истории	178
	176
состояние при отказе, параметр истории	178
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	179
ток при отказе, параметр истории	178
устранение	379
частота при отказе, параметр истории	
отказ термистора, код отказа	
отклонение для включения (ПИД), параметр	293
отношение U/f, параметр	239
отношение напряжение/частота, параметр	239
отображение отказа	
названия отказов	379
	431
контрольное значение времени работы вентилятора, параметр	242
контрольное значение технического обслуживания вентилятора	
параметр	
ошибка шины Fieldbus 1, код отказа	
ошибки кадров (счетчик), параметр	
ошибки контрольной суммы (счетчик), параметр	
ошибки четности (счетчик), параметр	
ошиоки четности (счетчик), параметр	JU 1
П	
панель	
см. также панель управления	0==
параметры на дисплее панели управления, группа параметров	257
панель управления (клавиатура оператора)	
выбор параметра для отображения, параметры	
вывод на дисплей технологических параметров, группа парамет	ров
257	
единицы измерения, параметры	259
максимум на дисплее, параметры	260
максимум сигнала, параметры	258

минимум на дисплее, параметры		259
минимум сигнала, параметры		258
монтаж		436
ошибка связи, параметр отказа		
положение десятичной точки (формат), параметры		259
размеры		436
панель управления (клавиатура оператора)		. 65
блокировка параметров, параметр		206
выбор задания, параметр		183
пароль, параметр		200
режимы		
пара (уск/замедл), параметр	150,	228
параметр		200
PCU 1 (блок управления мощностью), код отказа		300
PCU 2 (блок управления мощностью), код отказа		300
РГА и переопределение, код отказа		208
блокировка модификации		200
версия таблицы, параметр		213
вх/вых РFA, код отказа		380
выход внешнего реле, код отказа		388
группы		161
Гц / об/мин, код отказа		387
кривая нагрузки, определяемая пользователем, код отказа		390
масштаб аналогового входа, код отказа		387
наборы		. 79
отриц. задание pfa, код отказа		387
отсутствует Fieldbus, код отказа		388
переопределение, код отказа		389
режим PFA, код отказа		
сохранение изменений, параметр	155,	210
параметры		
перечень и описание		
полный перечень		336
режим		
паспортные данные		407
паспортные характеристики, IEC		
приводы на 208480 В		
приводы на 380480 В		
патенты		460
первое включение питания		
выбор языка		. 74
Программа "мастер запуска"		. 66
режим AUTO (дистанционное управление)		
первые условия эксплуатации		457
первый пуск, код предупреждения		397
перегрев привода		_
код отказа		380
код предупреждения		394

перегрузка по току	
автоматический сброс, параметр	252
код отказа	380
код предупреждения	392
переменные технологического процесса, параметры	171
переопределение	
включение, параметр	217
выбор, параметр	216
группа параметров	214
задание, параметр	218
код предупреждения	396
набор параметров	164
направление, параметр	218
пароль, параметр	217
режим	215
скорость, параметр	
частота, параметр	216
переполнение буфера (счетчик), параметр	
период времени	-
время останова, параметры	268
время пуска, параметры	
день останова, параметры	268
день пуска, параметры	268
ПИД-РЕГ	200
• •	396
режим ожидания, код предупреждения	550
ПИД-регулятор	206
включение внешнего источника, параметр	
внешний/коррекция, группа параметров	
внутренняя уставка, параметр	201
время дифференцирования, параметр	
время интегрирования, параметр	204
выбор обратной связи, параметр	
выбор режима ожидания, параметр	
выбор текущего входа, параметры	
выбор уставки, параметр	
десятичная точка (текущий сигнал), параметр	
единицы измерения (текущий сигнал), параметр	
задержка включения, параметр	
задержка режима ожидания, параметр	
инвертирование обратной связи рассогласования, параметр	
источник коррекции, параметр	
коэффициент обратной связи, параметр	
максимум текущего значения, параметры	
макс. уставка, параметр	
масштаб коррекции, параметр	
масштабирование (0 %100 %), параметры	
методика настройки	
минимум текущего значения, параметры	
мин. уставка, параметр	40 /

наборы параметров процесса, группа параметров отклонение для включения, параметр		293
регуляторы, общие сведения		2/0
режим коррекции, параметр		207
сдвиг, параметр		207
уровень ожидания, параметр		292
усиление, параметр		201
фильтр производной, параметр		205
0% (текущий сигнал), параметр		200
100 % (текущий сигнал), параметр		200
ПИД-регулятор		150
выбор обратной связи, параметр		150
выбор текущего входа, параметры		150
выбор уставки, параметр		107
выход, параметр		170
значение шины 1, параметр		170
обратная связь, параметр		170
отклонение, параметр		
уставка, параметр		
ПИД-регулятор с двумя уставками и фиксированными скоростя	лми .	110
питание		404
питание, внешнее		
плавкие предохранители, вход питания (сеть)		
приводы на 208480 В		
приводы на 380480 В		414
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ		
см. плата управления		
плата управления		
перегрев, параметр отказа		250
плата управления		
перегрев, код отказа		
температура, параметр		172
повышенное напряжение		
автоматический сброс, параметр		252
повышенное напряжение		
код предупреждения		393
подключение		
входное питание (сеть)		421
двигатель		422
передача данных		431
управление		427
аналоговые входы/выходы		428
релейные выходы		
цифровые входы		
подъем привода		. 10
пониженное напряжение		
автоматический сброс, параметр		252
пониженное напряжение		
включение регулятора, параметр		220

код предупреждения	393
последовательная связь	240
время ошибки связи, параметр	
выбор протокола, параметр	2/10
последовательная связь	156
выбор протокола, параметр	
значения, параметр	171
мастер	
слово состояния релейных выходов, параметр	171
функция обработки отказа, параметр	156
пост. ток	
время намагничивания, параметр	225
время торможения, параметр	226
выбор торможения постоянным током, параметр	225
напряжение на шине, параметр	168
повышенное напряжение, код отказа	380
пониженное напряжение, код отказа	
ток динамического торможения, параметр	226
превышен. скорости, код отказа	
пределы, группа параметров	
предупреждение	
йндикация	379
коды	392
разрешение индикации, параметр	212
слова, параметры	177
устранение	392
фильтр	
предупреждение, касающееся систем TN с заземленной	40
вершиной треугольника	
предыдущий отказ, параметр истории	179
привод	
время работы (счетчик), параметр	
время работы, параметры	
запуск	. /1
идентификатор, код отказа	384
изоляция	
израсходованная электроэнергия (счетчик), параметр	
информация о состоянии	
контрольное значение времени рассты, параметр	
243	СТР
контрольное значение технического обслуживания, параметр	242
243	,
останов	. 71
работа	
режим копирования параметров	
температура, параметр	168
характеристики, параметр	

прикладной макрос вентилятора градирни	100
прикладной макрос внутреннего таймера	
прикладной макрос внутреннего таймера с фиксированными скорос 110	
прикладной макрос вытяжного вентилятора	. 98
прикладной макрос крышного вентилятора	110
прикладной макрос переключения насосов	
прикладной макрос ПИД-регулятора с двумя уставками	
прикладной макрос плавающей точки	
прикладной макрос подкачивающего насоса	
прикладной макрос приточного вентилятора	
прикладной макрос ручного управления	
прикладной макрос Стандартная система HVAC	
прикладной макрос холодильника	
прикладной макрос электронного байпаса	118
прикладной макрос, параметр	
приложения (макросы)	
вентилятор градирни	100
внутренний таймер	108
внутренний таймер с фиксированными скоростями	110
крышной вентилятор	110
переключение насосов	100
ПИД-регулятор с двумя уставками	11 4
116	VIVI .
плавающая точка	112
подкачивающий насос	104
приточный вентилятор	
ручное управление	
Стандартная система HVAC	. 94
холодильник	102
электронный байпас	
+вытяжной вентилятор	
принудительное отключение, код отказа	
пропорциональное усиление, параметр	231
ПУСК	269
время, параметры	200
вспомогательный двигатель (РFA), параметры 313,	334
группа параметров	
день, параметры	268
задержка останова (PFA), параметр	316
задержка (PFA), параметр	
задержка, код предупреждения	397
задержка, параметр	227
запрет, параметр	
ток форсировки крутящего момента, параметр	
функция, параметр	
частота (PFA), параметр	513

пуск/останов, группа параметров	
P	
рабочие данные, группа параметров	168
периодичность технического обслуживания	
размеры	433
монтаж	434 436
разрешение пуска выбор источника, параметры	
отсутствует сигнал, коды отказаразрешение работы	390
выбор источника, параметр	205
расположение клемм	45
R1R4	
расход воздуха	70
приводы на 208480 В	433
приводы на 380480 В	
регулирование скорости	
автоматическая настройка, параметр	235
время дифференцирования, параметр	233
время интегрирования, параметр	
компенсация ускорения, параметр	
пропорциональное усиление, параметр	
режим АUTO	
режим HAND	
режим вывода	
режим измененных параметров	
режим коррекции (ПИД=регулятор), параметр	
режим настройки входов/выходов	89
режим пуска	224
автоматический	
Намагничивание постоянным током	
пуск на ходу	
режим установки времени и даты	
режим (работа панели управления)	
время и дата	
вывод (стандартный режим отображения)	70
журнал отказов	. 90
измененные параметры	. 78
копирование параметров привода	79
мастера	74
настройки входов/выходов	89

параметры		. 72
режим (режим управления приводом)		
AUTO		
HAND	70), 71
резонанс (устранение)		000
выбор, параметр		236
релейный выход		107
группа параметров		200
задержка включения, параметры		200
параметры условий активизации	151	197
подключение		
состояние, параметр		170
руководства		
организация обратной связи		. 11
перечень		
ручное управление		
см. режим HAND		
ручной пускатель двигателя		416
C		
сброс, автоматический		
внешний отказ, параметр		252
время попыток, параметр		251
группа параметров		251
задержка, параметр		251
количество попыток, параметр		251
перегрузка по току, параметр		252
перенапряжение, параметр		252
пониженное напряжение, параметр		
сигнал аналогового входа меньше минимума, параметр.		
светодиод		
красный		
связь для входов/выходов, код предупреждения		
сдвиг (ПИД-регулятор), параметр		
серийный номер		
Симметрично заземленная система TN		. 10
фильтр ЭМС		47
система IT		. 41
предупреждение, касающееся фильтров ЭМС		7
фильтр ЭМС		47
система RDC		
предупреждение, касающееся фильтров ЭМС		7
фильтр ЭМС		. 47
система TN		
предупреждение, касающееся фильтров ЭМС		7
фильтр ЭМС		. 47
система TN с заземленной вершиной треугольника		

предупреждение, касающееся фильтров ЭМС	7
система TN с угловым заземлением	
фильтр ЭМС	. 47
система диспетчеризации зданий, BMS	. 91
системные настройки, группа параметров	205
системы с несколькими двигателями	
скалярный режим управления	
скорость	
макс. предел, параметр	219
мин. предел, параметр	219
параметр	168
при отказе, параметр истории	178
с учетом знака, параметр	168
скорость передачи (RS-232), параметр	301
скорость, фиксированная	
выбор режима под действием таймера, параметр	
группа параметров	190
параметр	193
параметр выбора цифрового входа	
снижение номинальных характеристик 411,	412
СОВМЕСТИМОСТЬ	
двигатель	. 21
руководства	_
с микропрограммным обеспечением привода	5
с панелью управления (клавиатурой оператора)	. 65
совместимость руководства	_
с микропрограммным обеспечением привода	5
с панелью управления (клавиатурой оператора)	
сообщения ОК (счетчик), параметр	
состояние при отказе, параметр истории	1/8
стабилизатор	044
постоянного тока, параметр	241
стандартный режим отображения	
см. "режим вывода"	455
стандарты	
стрелка	. 70
счетчик	0.40
время работы вентилятора охлаждения, параметр	
время работы привода, параметр	
обороты двигателя, параметр	242
электроэнергия, израсходованная приводом, параметр	243
счетчик RS-232	202
ошибки кадров, параметр	302
ошибки ошибки контрольной суммы (CRC), параметр	
ошибки четности, параметр	
сообщения ОК, параметр	
счетчик последовательности включения	
	UZU

сэкономленная электроэнергия	
снижение СО2, параметр	173
сэкономленная электроэнергия 1 (в местной валюте), параметр	
сэкономленная электроэнергия 2 (в местной валюте), параметр	173
сэкономленная электроэнергия, кВтч	172
сэкономленная электроэнергия, МВтч, параметр	173
Т	
	400
T	
таймер	124
включение, параметр	201
источник, параметр	131
r -r	131
таймерная функция	224
авточередование, параметр	
таймерные функции	123
включение таймеров, параметр	
время бустера, параметр	2/0
время останова, параметры	200
время пуска, параметры	200
выбор бустера, параметр	208
группа параметров	269
день останова, параметры	269
день пуска, параметры	200
текущие сигналы, группа параметров	
текущий вход (ПИД-регулятор), параметры	
текущий (ПИД), параметры	
технические характеристики	
техническое обслуживание	
<i>J J</i> 1	406
внутренний вентилятор	403
конденсаторы	405
контрольные значения, группа параметров	242
основной вентилятор	399
периодичность	398
радиатор	
тип датчика, параметр	
типоразмер	. 17
TOK	
измерение, код отказа	383
макс. предел, параметр	219
параметр	168
при отказе, параметр истории	
торможение полем, параметр	
трехпроводный датчик, пример подключения	122

У	
указания по прокладке кабелей	5, 6
управление местный), 71 427 169
управление байпасом регулятора, параметруправление двигателем	330
IR-компенсация, параметры	238
управление скоростью	004
группа параметровуправление частотой коммутации, параметрусиление (ПИД-регулятор), параметр	240
ускорение время изменения скорости (PFA), параметр	228 228 230 228 234 229 333
условия эксплуатации	. 22
Φ	
файл конфигурации версия идентификатора, параметр. версия микропрограммного обеспечения СРІ, параметр. версия, параметр. версия идентификатора, параметр. версия микропрограммного обеспечения СРІ, параметр. версия, параметр. код отказа. фиксированная скорость см. скорость, фиксированная формовка конденсаторов.	299 300 147 147 147 384 405
функция блокировки	311
Ц цифровой вход подключение	428

при отказе, параметр истории	169
Ч	
частота	
коммутации, параметр	221 221 178
частота нагрузки	
см. кривая нагрузки, задаваемая пользователем	
частота останова (PFA), параметры	315
частота точки излома, параметр отказа	
часы	
часы реального времени	
четность (RS-232), параметр	301
Ш	
шаблон	
монтаж панели управления (клавиатуры оператора), IP54 4 монтаж панели управления (клавиатуры оператора), IP66 437, 4 привод, монтаж	438
шаг задания (РҒА), параметр	
Tai oagainni (i i i i), napamo ip i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Э	
электрический монтаж	46 250
питание	. 53 . 56
электроэнергия	50
контрольное значение электроэнергии (МВтч), израсходованной	
приводом, параметр	243
	243
ЭМС пределы длины кабеля двигателя	121
соображения	
соответствие стандарту на изделия (IEC/EN 61800-3)	458
фильтр	
отсоединение фильтра ЭМС	
предупреждение для систем ІТ	. 7
предупреждение для систем RDC	. 7
предупреждение, касающееся систем IT	46
предупреждение, касающееся систем RDC 45, предупреждение, касающееся систем TN с заземленной	40
предупреждение, касающееся систем тто с заземленной вершиной треугольника	45

энергосбережение группа параметров	298
энергосбережение, группа параметров	
Я	
язык, параметр	164

Дополнительная информация

Вопросы об изделиях и услугах

По всем вопросам, относящимся к изделию, обращайтесь в местное представительство корпорации ABB, указав тип и серийный номер устройства. Перечни товаров, а также сведения о технической поддержке и услугах, предлагаемых корпорацией ABB, можно найти на сайте www.abb.com/searchchannels.

Обучение работе с изделием

Для просмотра информации об обучении работе с изделиями ABB перейдите на сайт <u>www.abb.com/drives</u> и выберите *Training courses*.

Отзывы о руководствах по приводам АВВ

Корпорация ABB будет признательна за замечания по руководствам. Перейдите на сайт www.abb.com/drives и выберите Document Library – Manuals feedback form (LV AC drives).

Библиотека документов в сети Интернет

В сети Интернет представлены руководства и другие документы по изделиям в формате PDF. Перейдите на сайт www.abb.com/drives и выберите Document Library. При поиске требуемого документа в библиотеке можно пользоваться ссылками для навигации или вводить критерии выбора, например код документа, в поле поиска.

Контактная информация

www.abb.com/drives www.abb.com/drivespartners

3AFE68288932, ред. G (RU), 2014-07-04

