# Control<sup>IT</sup> Prozessregler D500

(Digitric 500) Vielseitiger Universalregler für alle Standardanwendungen











# Prozessregler D500 (Digitric 500) Vielseitiger Universalregler für alle Standardanwendungen

## Bedienungsanleitung

Druckschrift-Nr. 42/61-50013 DE

Ausgabedatum: 07.03 Revision: 03

## Hersteller:

ABB Automation Products GmbH Höseler Platz 2 42579 Heiligenhaus DEUTSCHLAND

Tel: +49 2056 - 12-5181 Fax: +49 2056 - 12-5081

© Copyright 2003 by ABB Automation Products GmbH Änderungen vorbehalten

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Es unterstützt den Anwender bei der sicheren und effizienten Nutzung des Gerätes. Der Inhalt darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung des Rechtsinhabers vervielfältigt oder reproduziert werden.



Inha	dt		Seite
1	Wichtia	e Informationen vorab	6
-	1.1	Symbole	
	1.2	Hinweise zur Darstellung in dieser Bedienungsanleitung	
2	Bestimi	mungsgemäße Verwendung, allgemeine Sicherheitshinweise	7
	2.1	Anwendungsbereich, bestimmungsgemäße Verwendung	
	2.2	Sicherer Betrieb	
3	Bediene	en	9
	3.1	Bedienfront D500 (Digitric 500)	
	3.2	Anzeigen im LC-Display	
	3.3	Alarmbehandlung	
	3.4	Kanalumschaltung	
	3.5	Automatikbetrieb (A)	
	3.6	Handbetrieb (M)	
	3.7	Sollwerte	
	3.8	Verhältnisregler	
	3.9	Programmgeber	
	3.9.1	Programmauswahl	
	3.9.2	Programmstart	
	3.9.3	Anzeigen während des Programmlaufes	
	3.9.4	Programm stoppen	
	3.9.5	Schnellvor-/Rücklauf	
	3.9.6	Rücksetzen (Abbruch) des Programms	
	3.10	Kaskadenregelung	
	3.10.1	Kaskade mit einem Folgeregler	
	3.10.2	Kaskade mit mehreren Folgereglern	
	3.10.3	Verbrennungsregelung	
	3.11	Begrenzungsregelung (Override-Regelung)	
	3.12	DDC-Regelung (Direct Digital Control)	
	3.13	Stationen	
	3.13.1	Handstation	
	3.13.2	Sollwertstation	
	3.13.3	Verhältnisstation	
	3.13.4	Positioner	
	3.14	Fernbedienung, Fernsteuerung (Profibus oder Modbus)	
		,	
4		inweise am Display	
5		ruktur	
	5.1	Anzeige 2	
	5.1.1	Ein-/Ausgänge	
	5.1.2	Anzeige Parameter	
	5.1.3	Wirksamer PID-Parameter	
	5.1.4	Identifikation	
	5.1.5	Bibliothekskennzeichnung	
	5.1.6	Versionsanzeige	
	5.2	Bedienen 2	28
6	Passwo	ortschutz	29
7	Stichwo	ortverzeichnis	30





## Vorbemerkung

Die mit dem Gerät mitgelieferte Dokumentation für den Prozessregler D500 (Digitric 500) besteht aus folgenden Teilen:

Inbetriebnahmeanleitung D500 (Digitric 500) 42/61-50011 Konfigurieranleitung P500 (Protronic 500) / D500 (Digitric 500) 42/62-50012

#### Bedienungsanleitung D500 (Digitric 500)

42/61-50013

Zusätzlich sind auf Anfrage erhältlich:

Bedienungsanleitung IBIS-R, Listenkonfigurierung
42/62-50020
Bedienungsanleitung IBIS-R, freie Konfigurierung
42/62-50030

Die Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen Informationen für die menügeführte Konfigurierung und Parametrierung des Gerätes. Die notwendigen Eingaben können entweder am Gerät selbst oder mit Hilfe der Konfigurier- und Parametrier-Software IBIS-R gemacht werden.

Die in den Menüs enthaltenen Möglichkeiten der Konfigurierung können auch mit Hilfe der Konfigurierund Parametrier-Software IBIS-R realisiert werden. Dies ist nicht Bestandteil dieser Bedienungsanleitung.

## Auslieferungszustand

Die ab Lager und ohne zusätzliche Einstellungen von ABB ausgelieferten Geräte haben die als Werkseinstellung definierten Funktionen:

- einkanaliger, kontinuierlicher Regler
- Eingang: 4...20 mA
- Ausgang: 4...20 mA
- Sprache: Deutsch

Die genaue Definition der Werkseinstellung ist in dieser Bedienungsanleitung detailliert beschrieben.

Abweichungen hiervon können bestellt werden.

## Einschalten des Gerätes

Beim Einschalten des Geräts und bei Netzwiederkehr führt das Gerät automatisch einen Test der internen Funktionen durch. Der Fortschritt des Tests wird durch wechselnde Anzeigen im Display dargestellt. Sie können normalerweise unbeachtet bleiben.



## 1 Wichtige Informationen vorab

## 1.1 Symbole

Um Ihnen einen optimalen Gebrauch dieser Bedienungsanleitung und einen sicheren Baugruppeneinsatz in den Phasen der Inbetriebnahme, des Betriebs und der Wartung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Erklärungen zu den verwendeten Symbolen.

Erklärungen zu den verwendeten Symbolen.

STOP	Warnung	Hinweis, um die Aufmerksamkeit auf ein Risiko oder auf eine Gefährlich- keit zu lenken, die zu einer ernsten Verletzung von Personen oder zum Tode führen kann.
<u> </u>	Vorsicht	Hinweis, um die Aufmerksamkeit auf eine Gefährlichkeit oder unsichere Verfahrensweise zu lenken, die zu einer Verletzung von Personen oder einem Eigentumsschaden führen kann.
<u> </u>	Achtung	Hinweis auf eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden. (Sachschaden)
i	Wichtig	Das Symbol "Wichtig" bezeichnet Anwendertipps oder andere besonders wichtige Informationen, deren Nichtbeachtung zu einem Verlust an Komfort oder zur Beeinträchtigung der Funktion führen kann.

Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung müssen die allgemeingültigen Sicherheits- und Unfallvorschriften berücksichtigt werden.

Sollten die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen in irgendeinem Fall nicht ausreichen, so steht Ihnen unser Service gerne mit weitergehenden Auskünften zur Verfügung.

Vor der Installation und Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

#### 1.2 Hinweise zur Darstellung in dieser Bedienungsanleitung

<Enter> Tasten des Gerätes mit ihrer Beschriftung

<Ind>, <Loop>

<Menu>, <Enter> Tasten sind immer für Bedieneingriffe freigegeben

[P-W] Blinkende Texte oder Textteile aus dem Digitaldisplay

P-W, A Texte oder Textteile aus dem Digitaldisplay

/8/ Hinweise auf Ziffern in Bild 3-1

M©, A©, C©

Menu©, Enter©

M⊕, A♠, C●

Menu♠, Enter●

Leuchtdioden (LED) neben den gleichnamigen Tasten leuchten.

Leuchtdioden (LED) neben den gleichnamigen Tasten leuchten nicht.

Leuchtdioden (LED) neben den gleichnamigen Tasten leuchten nicht.

Leuchtdioden (LED) neben den gleichnamigen Tasten leuchten nicht.

Wex extern gesetzte Sollwertquelle

Hand Betriebsart



## Bestimmungsgemäße Verwendung, allgemeine Sicherheitshinweise

## 2 Bestimmungsgemäße Verwendung, allgemeine Sicherheitshinweise



## Wichtig

Dieses Kapitel enthält wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit! Sie sind unbedingt zu lesen und zu beachten.

## 2.1 Anwendungsbereich, bestimmungsgemäße Verwendung

Der D500 (Digitric 500) ist ein 1- bis 4-kanaliger Kompaktregler. Er ist bestimmt zur Instrumentierung von Einzelregelkreisen bis hin zur Automatisierung von kleinen und mittleren Verfahrensprozessen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört unbedingt die Beachtung der "Technischen Daten" in den Datenblättern. Diese finden Sie im Datenblatt 10/61-6.15.

Jeder andere Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.

#### 2.2 Sicherer Betrieb

Der D500 (Digitric 500) entspricht dem Stand der Technik.





Der D500 (Digitric 500) ist gemäß EN 61 010-1 = IEC 1010-1 = DIN VDE 0411 Teil 1 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte" gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, sind die in dieser Bedienungsanleitung mit "Warnung, Vorsicht oder Achtung" überschriebenen Sicherheitshinweise zu befolgen! Andernfalls können Personen gefährdet und das Gerät selbst sowie andere Geräte und Einrichtungen beschädigt werden.

Voraussetzungen für den sicheren Betrieb Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise, wie Sie die Geräte sicher und sachgerecht betreiben können. Ihre Beachtung ist für einen sicheren Betrieb unabdingbar.

Bei einer Nichtbeachtung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers bzw. Sachschäden an den Geräten oder der Anlage entstehen.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Gerätes setzt voraus, dass es sachgemäß transportiert und gelagert, fachgerecht installiert und inbetriebgenommen, sowie bestimmungsgemäß bedient und sorgfältig instandgehalten wird unter Beachtung aller Hinweise in dieser Bedienungsanleitung.

Qualifikation des Personals

An dem Gerät dürfen nur Personen arbeiten, die mit der Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung vergleichbarer Geräte vertraut sind und über die für ihre Tätigkeit erforderliche Qualifikation verfügen.

Betreiber

Der Betreiber der Anlage trägt die volle und alleinige Verantwortung für den bestimmungsgemäßen, sachkundigen und damit sicheren Betrieb.

Der Betreiber muss sicher sein, dass die Bedienungsanleitung von den Zielgruppen verstanden worden ist

Ein Exemplar der Bedienungsanleitung ist ständig am Einsatzort der Geräte an einem dafür vorgesehenen Platz aufzubewahren.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie die Geräte in Betrieb nehmen, außer Betrieb nehmen, warten oder reparieren.

Nationale Regeln Die in dieser Bedienungsanleitung genannten Verordnungen, Normen und Richtlinien gelten in der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verwendung der Geräte in anderen Ländern sind die einschlägigen nationalen Regeln zu beachten.

Zu beachtende Hinweise und Vorschriften Zu beachten sind

- der Inhalt dieser Bedienungsanleitung, sowie Verweise auf andere Dokumente und deren Inhalt
- die auf dem Gerät angebrachten Sicherheitsvorschriften
- die einschlägigen Sicherheitsvorschriften für die Errichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen
- die Verordnungen und Richtlinien über den Explosionsschutz.



## Bestimmungsgemäße Verwendung, allgemeine Sicherheitshinweise

## Während des Betriebs

Der Betreiber muss die Anlage in bestimmten Zeitabständen von einer Elektrofachkraft prüfen und erproben lassen. Die Zeitabstände der Prüfungen sind so zu wählen, dass entstehende Mängel, mit denen gerechnet werden muss, rechtzeitig erkannt werden.

Die Prüfungen sind mindestens alle drei Jahre durchzuführen.

Die Prüfungen entfallen, wenn die elektrischen Anlagen von einem verantwortlichen Ingenieur ständig überwacht werden.

Der Betreiber muss die Anlage:

- in ordnungsgemäßem Zustand halten,
- ständig überwachen,
- notwendige Instandhaltungsarbeiten und Instandsetzungsarbeiten sofort vornehmen und
- die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen treffen.


Betreiben Sie die Geräte in Bereichen, wo Stäube Explosionsgefährdungen auslösen können, reinigen Sie die Geräte oft.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.



## 3 Bedienen

#### 3.1 **Bedienfront D500 (Digitric 500)**



Gerätefront D500 (Digitric 500) Bild 3-1

- Textzeile
- 2
- Digitalanzeige Regelgröße X Bezeichnung der Regelgröße Einheit der Regelgröße
- 5 Digitalanzeige: im Automatikbetrieb Sollwert W im Handbetrieb Stellwert Y
- 6
- Bezeichnung des in 5 angezeigten Wertes Einheit des in 5 angezeigten Wertes Nummer des angezeigten Regelkreises, wechselt im Alarmfall mit Anzeige "A" 8
- Anzeige für aktiven Programmgeber
- 10 Anzeige für aktivierte Fernbedienung

- frei konfigurierbare binäre Meldungen Sollwertumschaltung (siehe Abschnitt "Sollwerte") Verstellung "Mehr" des in 5, 6 und 7 angezeigten Wertes 15
- 16
- Anzeigeumschalter für Anzeigen 5, 6 und 7 Verstellung "Weniger" des in 5, 6 und 7 angezeigten Wertes
- 18
- 19
- Kanal-(Loop-) Umschaltung Betriebsarten-Umschalter Hand-Automatik-Kaskade mit zugehörigen Signal-LEDs Einstieg in Konfigurierung und Parametrierung. Die zugehörige LED leuchtet, sobald die Bedieneben verlassen wird, gleichzeitig ist das Menüsymbol in der Textzeile sichtbar 20
- 21 Quittierung von Alarmen und Parametrier- und Konfigurierdaten
- 22 23 25
- Im Handbetrieb "Mehr" Im Handbetrieb "Weniger" Abdeckkappen für Schalttafelbefestigungen


Die Nummern der einzelnen Bedien- und Anzeigeelemente werden gleichlautend in allen Teilen der Gerätedokumentation verwendet.



#### 3.2 Anzeigen im LC-Display

Die Werte in der Spalte "2. Zeile" in der folgenden Tabelle können auf zwei Arten erreicht werden:

- Von links nach rechts: Taste < Ind> (mehrmals) drücken.
- Von rechts nach links: Taste < Ind> drücken und halten.



Eingangsschaltung/		1. Zeile	2. Zeil	е								Progra	amm-
Funktion			Regle	r								geber	
Festwert (FW)		Х	W1-W	14	Wex	W-C	P0x	_	Xw	Υ	Gwi		
Mehrkomponenten		Χ	W1-W	<b>'</b> 4	Wex	W-C	P0x	-	Xw	Υ	Gwi		
Multiplikation		Х	W1-W	<b>1</b> 4	Wex	W-C	P0x	-	Xw	Υ	Gwi		
Verhältnis (Vx, Vw)		Vx	Vw1-V	/w3	Vex	V-C	P0x	Wv	Xw	Υ	Gwi		
Verhältnis (X,V*ES2)	)	Х	Vw1-\	/w3	Vex	V-C	P0x	Wv	Xw	Υ	Gwi		
FW/Verhältnis	FW	Vx	W1	Vw1- Vw3	Vex	V-C	P0x	Wv	Xw	Υ	Gwi		
(Vx, Vw)	Verhält- nis	Vx	W1	Vw1- Vw3	Vex	V-C	P0x	Wv	Xw	Υ	Gwi	PS	PGt
FW/Verhältnis	FW	Х	W1	Vw1- Vw3	Vex	V-C	P0x	Wv	Xw	Υ	Gwi		
(X,V*ES2)	Verhält- nis	Х	W1	Vw1- Vw3	Vex	V-C	P0x	Wv	Xw	Υ	Gwi		
Extremwert (max, Mi	in, X, W)	Х	W1-W	/4	Wex	W-C	P0x	_	Xw	Υ	Gwi		
Lastregelung – Luft			wie Verhältnis										
Lastregelung - Breni	nstoff		wie Festwert										
Handstation		Х	_		_	_	_	_	_	Υ	Gwi	_	-
Sollwertstation -		_	W1-W	<i>'</i> 4	Wex	W-C	P0x	-	_	_	-		
Verhältnis-Station		Х	Vw1-\	/w3	Vex	V-C	P0x	Wv	_	_	_	PS	PGt
Positioner		X=Y	W1-W	/4	Wex	W-C	P0x	_	Xw	Υ	Gwi		

Tabelle 3-1 Grau hinterlegte Anzeigen blinken. Der Wert wird nur angezeigt, ist aber z.Zt. nicht wirksam.

Х Messwert (Bei Verhältnis: Messwert im Zähler des Quotienten)

W1-W4 Sollwerte 1 bis 4

Vw1 - Vw3 Verhältnis-Sollwerte 1 -3 Sollwerte werden nur angezeigt,

Wex, Vex externer Sollwert W-C, V-C Computer-Sollwert wenn sie in der Konfigurierung freigegeben sind.

P<sub>0</sub>x Programmgeber-Sollwert (angezeigt als P01 bis P10)

ES<sub>2</sub> Bei Verhältnis: Messgröße im Nenner des Quotienten

W۷ in der Verhältnisregelung wirksamer Sollwert (V\* ES2)

Regelabweichung Χw

Regler-Stellausgang oder Stellungsrückmeldung Gwi Grenzwerte Gw1 bis Gw4, sofern freigegeben

Programmgeber:
PS Programm befindet sich im aktuellen Programmsegment PS PS PGt

Programmzeit seit Programmstart

## Farbumschaltung der Anzeige

Der Regler **D500** mit einem Negativdisplay (helle Zeichen auf dunklem Grund, neu ab ca. **August 2003**) verfügt über die Möglichkeit, die Displayfarbe zwischen rot und grün umzuschalten, sofern die Firmware des Reglers V1.206 oder später ist.


Die Umschaltung kann im Menü vorgenommen werden. Es ist zunächst im Menü ein beliebiger Unterpunkt von "Service/Anzeigeoptik" anzuwählen (d.h. wenn man Anzeigoptik im Display sieht, ist zumindest noch ein mal "Enter" zu drücken).

Drückt man in einem dieser Untermenüs gleichzeitig die Tasten <LOOP> und <IND> so wird zu der anderen Farbe geschaltet. Diese Einstellung bleibt dann ausfallssicher im Regler gespeichert.

Ab der kommenden Softwarebibliothek 3.70 (Reglerfirmware ab 1.3xx) wird die Farbumschaltung an anderer Stelle als separater Punkt im Menü realisiert werden. Die Beschreibung hierzu findet sich dann in der Konfigurationsanleitung.



## 3.3 Alarmbehandlung



Beim Auftreten eines Alarms, einer Grenzwertverletzung oder eines Fehlers im Bearbeitungszyklus

- erscheint links unten im Display ein blinkendes "A";
- statt des TAG-Namens (1.Zeile im Display) wird die Fehler- oder Alarmquelle angezeigt;
- die LED <Enter> leuchtet.

#### **Hinweis**

lich!

Unbestätigte Bedienhinweise in der Textzeile haben Vorrang vor den Fehlermeldungen. Solange Bedienhinweise anstehen blinkt nur das "A". Eine Quittierung ist in dieser Situation nicht mög-

#### Anzeige des verletzten Grenzwertes

Mit <Ind> kann der Grenzwert in der Anzeige dargestellt werden.

#### Quittierung

mit <Enter> (Standardkonfigurierung):

Es steht kein weiterer Alarm an

Die Anzeigen werden auf die normale Anzeige zurückgesetzt.

Die LED erlischt, unabhängig davon, ob der Alarm noch ansteht oder beendet ist.

Es stehen weitere Alarme an

Weitere Alarme werden, wie geschildert dargestellt und müssen einzeln quittiert werden.

#### 3.4 Kanalumschaltung

Sind mehrere Regler in einem Gerät konfiguriert, kann mit <Loop> zwischen den Regelkreisen umgeschaltet werden.

Es können bis zu 4 Loops vorhanden sein.

## 3.5 Automatikbetrieb (A)

## Mögliche Bedieneingriffe

Bei der Umschaltung von Hand in Automatik wird der aktive Sollwert im Digitaldisplay angezeigt. Mit <Ind> können auch andere Werte gewählt werden.

<M/A/C> Umschaltung Hand - Automatik - Kaskade <SP-w> Sollwertumschaltung (sofern konfiguriert)

<**▼**> <**▲**> Sollwertverstellung

<Menu> Umschaltung zwischen den Menü-Ebenen



## 3.6 Handbetrieb (M)



Bild 3-4 Stellgröße Y in Anzeige z-19020

Über die Konfigurierung und beim Schrittregler durch die Verdrahtung wird die Wirkungsweise der Tasten < ▲> und <▼> festgelegt. Üblicherweise wird mit < ▲> ein kritischerer Zustand, z.B. höhere Temperatur eines Ofens, erreicht.

Bei der Umschaltung von Automatik in Hand wird die Ausgangsgröße Y im Digitaldisplay angezeigt. Mit <Ind> können auch andere Werte gewählt werden.

Bei Reglern mit doppeltem Ausgang (Split-Range oder Heizen-Aus-Kühlen) entspricht 0 ...100 % dem vollen Stellbereich über beide Ausgänge.

#### Beispiel:

Heizen - Aus - Kühlen (mit üblicher Kennlinie)

Y = 0 % entspricht 100 % Kühlen

Y = 50 % entspricht 0 % Kühlen und 0 % Heizen

Y = 100 % entspricht 100 % Heizen

#### Mögliche Bedieneingriffe

< ▲> <▼> Anzeige Y: Änderung des Ausgangsignales Y <Enter> drücken und halten und <▼>: Stellausgang springt an den Endwert -5 % <Enter> drücken und halten und < ▲>: Stellausgang springt an den Endwert +105 %

<▼> < ▲>Anzeige W\_: Sollwertverstellung

<M/A/C> Umschaltung Hand - Automatik - Kaskade <SP-w> Sollwertumschaltung (sofern konfiguriert) <Menu> Umschaltung zwischen den Menü-Ebenen

## 3.7 Sollwerte

Mit <SP-w> kann - sofern der Regler entsprechend konfiguriert ist - zwischen mehreren Sollwertquellen umgeschaltet werden.

Dies können sein:

- 1 bis 4 am Gerät mit den Tasten < ▲> und <▼> einstellbare Sollwerte W1 bis W4 bzw. drei Verhältnis-Sollwerte Vw1 bis Vw3 oder
- ein externer Sollwert Wex (Vex) über einen Analogeingang oder
- ein Computer-Sollwert W-C (V-C) über serielle Schnittstelle oder
- ein Programmgeber P0x.

## Anzeige in Feld /6/:

#### Für Verhältnisregelung:

Nicht konfigurierte Sollwertquellen werden unterdrückt.

Unabhängig von der Zahl der Sollwerte wird durch Betätigen von <SP-w> der aktuelle Sollwert im Digitaldisplay angezeigt.


Der unverzögert angezeigte Sollwert blinkt zunächst und wird erst 3 s nach der Umschaltung aktiv, so dass bei zügiger Umschaltung nur der zuletzt angewählte Sollwert wirksam wird.



## 3.8 Verhältnisregler

Bild 3-6

z-19018



Anzeige Vx = Vist und Vw1,

Vw1 išt einstellbar

Der Verhältnisregler regelt

$$Vist (Vx) = Vsoll (Vw) = \frac{MengeA}{MengeB}$$

oder je nach Konfigurierung


$$Vist = Vsoll = \frac{MengeA}{MengeA + MengeB}$$

Je nach Konfigurierung kann der Verhältnisregler das Istverhältnis an einen Analogausgang (0/4...20 mA) geben.

Bei Konfigurierung von Anzeige Vist und Vsoll wird im Digitaldisplay in den Feldern /5/, /6/ und /7/ der Verhältnis-Sollwert Vw angezeigt und eingestellt.

Bei entsprechender Konfigurierung kann zwischen mehreren Sollwertquellen Vw1 bis Vw3, Vextern oder Programmgeber mit <SP-w> umgeschaltet werden.

In den Feldern /2/, /3/ und /4/ wird das gemessene Istverhältnis angezeigt.



Bei Konfigurierung von Anzeige X und W wird in /5/, /6/ und /7/ der errechnete Sollwert der Menge A angezeigt.

Die Felder /2/, /3/, /4/ zeigen den gemessenen Istwert der Menge A.

Mit <Ind> kann auch Vw in die Digitalanzeige (/5/, /6/, /7/) geholt und danach verstellt werden.



## 3.9 Programmgeber

Im Regler kann ein Programmgeber konfiguriert sein. Es können bis zu 10 unterschiedliche Programme mit je 15 Segmenten gespeichert sein. Die Einstellung der Werte ist in der Druckschrift 42/62-50012 DE beschrieben.








Bild 3-14 Frage: Programm stoppen? z-19009




Bild 3-15 Programmgeber ist gestoppt. z-19011 Programm (Prgm) blinkt.

## 3.9.4 Programm stoppen

Wird nachdem das Programm gestartet wurde, <Enter> erneut betätigt, erscheint die Frage nach einem Programm-Stop.

Wird diese Frage mit <Enter> bestätigt, erfolgt für 3 s eine Bestätigung.

Danach ist das Programm gestoppt und das Zeichen [Prgm] blinkt. Das "?" wird zur Bestätigung kurzfristig durch ein "!" ersetzt.



Bild 3-16 Meldung Schnellvorlauf z-19012



Bild 3-17 Meldung Schnellrücklauf z-19013

#### 3.9.5 Schnellvor-/Rücklauf

Das gestoppte Programm kann mit < ▲> und <▼> zeitlich verschoben werden. Mit < ▲> erfolgt eine Verschiebung des Programmablaufes zu zeitlich späteren Werten: Wird diese Taste betätigt, wird der Schnellvorlauf im Display bestätigt.

Wie weit das Programm verschoben wird, lässt sich an dem Sollwert, der Segmentanzeige, oder der Zeitanzeige feststellen.

Ein schneller Programmrücklauf ist mit <▼> möglich.



Bild 3-18 Frage: Abbrechen? z19014



Bild 3-19 Bei laufendem Programm kann nicht auf andere Sollwerte geschaltet werden.

## 3.9.6 Rücksetzen (Abbruch) des Programms

Wird nach vollständigem Programmablauf ein Programm erneut gestartet, so beginnt es automatisch im 1. Segment. Ein gezieltes Rücksetzen entfällt.

Ein gestopptes Programm kann mit <SP-w> zurückgesetzt bzw. abgebrochen werden:

Wird diese Frage innerhalb von 3 s mit <Enter> bestätigt, so wird das Programm auf den Programmanfang zurückgesetzt. Es erscheint kurzfristig die Meldung "zurückgesetzt!".

Wird versucht bei laufendem Programm durch Betätigung von <SP-w> auf einen anderen Sollwert (z.B. W1) umzuschalten, so erscheint für 3 s die Anzeige Bild 3-19 "Prgm läuft!".



## 3.10 Kaskadenregelung

## 3.10.1 Kaskade mit einem Folgeregler






Bild 3-22 Führungsregler TICA 100-2



Bild 3-23 Folgeregler TICA 100-1 (z-19022)

#### Betriebsartenumschaltung

Die Umschaltung erfolgt immer in der Reihenfolge

Handbetrieb betrifft ausschließlich den Folgeregler. Im Hand- und Automatikbetrieb wird der Führungsregler immer so synchronisiert, dass eine stoßfreie Umschaltung möglich ist.

Bei der Umschaltung wird die jeweils angewählte Betriebsart erst 3 s nach der letzten Tastenbetätigung wirksam.

Mit der Betriebsartenumschaltung erfolgt gleichzeitig eine Umschaltung der Anzeige in den jeweils wichtigeren Loop. Eine manuelle Umschaltung in den anderen Loop ist immer möglich.

# Y zeigt immer den effektiven Ausgang zum Stellglied oder die rückgemeldete Stellgliedstellung.

Durch die Umschaltung von Automatik nach Kaskade wird der Folgeregler auf **externen Sollwert**, den Stellausgang des Führungsreglers, umgeschaltet. Der Übergang von Automatik nach Kaskade erfolgt stoßfrei, da der Stellausgang des Führungsreglers so synchronisiert wird, dass im Umschaltaugenblick keine Regelabweichung am Folgeregler ansteht.

Beim Übergang von Automatik nach Kaskade wird automatisch in den Loop 2, den Führungsregler, gewechselt.

## Mögliche Bedieneingriffe

Anzeige	Tasten/Betriebsart	Führungsregler	Folgeregler
	Hand H <b>②</b>		
	<sp-w></sp-w>	+	+
Wx	<▲><▼>	+	+
	<h a="" c=""></h>	wirkt auf Folgeregler	+
Υ	<▲><▼>	-	+
	Automatik A©		
	<sp-w></sp-w>	+	+
Wx	<▲><▼>	+	+
	<h a="" c=""></h>	wirkt auf Folgeregler	+
Υ	<▲><▼>	-	-
	Kaskade C <b>©</b>		
	<sp-w></sp-w>	+	-
Wx	<▲><▼>	+	_
	<h a="" c=""></h>	wirkt auf Folgeregler	+
Υ	< <b>△</b> > < <b>▼</b> >	-	-

<sup>+</sup> wirkt, kann verändert werden

<sup>-</sup> in dieser Betriebsart nicht benutzbar



## 3.10.2 Kaskade mit mehreren Folgereglern


#### **Allgemeines**

Die in einem Gerät integrierten Regler in einer Kaskaden mit mehreren Folgereglern haben eigene weitgehend unabhängige Betriebsarten-Umschalter.

Die Bedienung der Regler entspricht somit der Bedienung der mit einzelnen Reglern aufgebauten gleichwertigen Kaskaden.

Für den Führungsregler kommt die Betriebsart **TRACK** hinzu, bei der alle drei LEDs an der Taste <H/A/C> erloschen sind. Diese Betriebsart wird durch die Betriebsart der Folgeregler erzwungen und kann am Führungsregler nicht verändert werden.

#### Kaskade mit zwei Folgereglern mit gleichem Sollwert



Der Führungsregler gibt beiden Folgereglern den gleichen Sollwert. Der Stellausgang y = 0...100 % ergibt den in den Folgereglern konfigurierten Sollwertbereich.

Am Führungsregler wird der Stellausgang nicht angezeigt.

Mögliche Betriebsarten:

Offene Kaskade mit

- Handbetrieb in beiden Folgereglern oder
- einem Folgeregler in Hand-, einem Folgeregler in Automatik-Betrieb oder
- beiden Folgeregler in Automatik-Betrieb.

Geschlossene Kaskade mit

- beiden Folgereglern in Automatik-Betrieb oder
- nur einem Folgeregler in Automatik-Betrieb.

#### Hinweis

Bei der Umschaltung des ersten Folgereglers auf Kaskade wird der Führungsregler auf Hand genommen. Das Ausgangssignal ändert sich zunächst nicht, kann aber manuell verändert werden.

Bei einer großen Sollwert-Differenz erfolgt vor der eigentlichen Umschaltung die Meldung Bild 3-25.

Ein Sollwertsprung kann vermieden werden durch

- Rückschaltung. Beide Regler zunächst auf Automatik nehmen und Sollwerte angleichen.
- Parametrierung einer Sollwertrampe.

Solange noch ein Folgeregler auf Automatik steht, erfolgt bei der Umschaltung des Führungsreglers auf Automatik der Hinweis Bild 3-26.

Wird diese Meldung mit <Enter> bestätigt, erfolgt die vorgesehene Umschaltung. Der Führungsregler wirkt dann nur auf einen Folgeregler.

Bei der Rückschaltung der Folgeregler von Kaskade auf Automatik bleibt der Führungsregler in der alten Betriebsart, solange noch ein Folgeregler in Kaskade ist.

#### **Betriebsarten**

Bild 3-26

Loop 1: Folgeregler 1	Loop 2: Folgeregler 2	Loop 3: Führungsregler
Hand	Hand	Track
Automatik	Hand	Track nach Folgeregler 1
Hand	Automatik	Track nach Folgeregler 2
Automatik	Automatik	Track Mittelwert
Kaskade	Hand oder Automatik	Hand oder Automatik
Hand oder Automatik	Kaskade	Hand oder Automatik
Kaskade	Kaskade	Hand oder Automatik


Tabelle 3-2 Track nach Folgeregler: Track-Mittelwert

(z-19023)

Der Sollwert des Folgereglers synchronisiert den Führungsregler Der Führungsregler wird auf den Mittelwert der Sollwerte der Folgeregler synchronisiert



#### Kaskade mit zwei Folgereglern und Verhältnisstation



Zwischen den Führungsregler und die Folgeregler ist eine Verhältnisstation in Loop 4 geschaltet. Diese teilt das Ausgangssignal des Führungsreglers in einem einstellbaren Verhältnis den beiden Folgereglern als Sollwerte zu.

Dieses Verhältnis ist in Loop 4 als Sollwert W1 sichtbar und kann zwischen 0 und 1 eingestellt werden.

Mögliche Betriebsarten:

Offene Kaskade mit

- Handbetrieb in beiden Folgereglern oder
- einem Folgeregler in Hand-, einem Folgeregler in Automatik-Betrieb oder
- beiden Folgeregler in Automatik-Betrieb.

Geschlossene Kaskade mit

- beiden Folgereglern in Kaskade-Betrieb oder
- nur einem Folgeregler im Kaskade-Betrieb.

Die Verhältnisstation ist immer im Automatik-Betrieb, das Eingangssignal wird auf die beiden Ausgänge aufgeteilt.

#### Hinweise

Bei der Umschaltung des ersten Folgereglers auf Kaskade wird der Führungsregler auf Hand genommen. Das Ausgangsignal ändert sich zunächst nicht, kann aber manuell verändert werden.

Ist die Summe der Sollwerte in Loop 1 und 2 > 100 % erfolgt vor der eigentlichen Umschaltung die Meldung Bild 3-28.

Ein Sollwertsprung kann vermieden werden durch

- Rückschaltung. Beide Regler zunächst auf Automatik nehmen und Sollwerte angleichen.
- Parametrierung einer Sollwertrampe.

Solange noch ein Folgeregler auf Automatik steht, erfolgt bei der Umschaltung des Führungsreglers auf Automatik der Hinweis Bild 3-29.

Wird diese Meldung mit <Enter> bestätigt, erfolgt die vorgesehene Umschaltung. Der Führungsregler wirkt dann nur auf einen Folgeregler.

Bei der Rückschaltung der Folgeregler von Kaskade auf Automatik bleibt der Führungsregler in der alten Betriebsart, solange noch ein Folgeregler in Kaskade ist.

#### Betriebsarten

Loop 1: Folgeregler 1	Loop 2: Folgeregler 2	Loop 3: Führungsregler
Hand	Hand	Track nicht änderbar
Automatik: W = W1i	Hand	Track: W1i/V
Hand	Automatik: W = W2i	Track: W2i/(1-V)
Automatik: W = W1i	Automatik: W = W2i	Track: W1i + W2i <100 %
Kaskade	Hand oder Automatik	Hand oder Automatik
Hand oder Automatik	Kaskade	Hand oder Automatik
Kaskade	Kaskade	Hand oder Automatik

Tabelle 3-3

W1i = aktuell am Regler 1 eingestellter Sollwert

W2i = aktuell am Regler 2 eingestellter Sollwert

Track W1i/V:

Der Ausgang des Führungsreglers wird auf den Wert von W1i/V synchronisiert, solange dieser Wert kleiner 100 % ist. Track W2i/(1-V):


Der Ausgang des Führungsreglers wird auf den Wert von W2/(1-V) synchronisiert, solange dieser Wert < 100 % ist. Track W1i +W2i < 100%

Der Ausgang des Führungsreglers wird auf die Summe von W1i + W2 synchronisiert, solange dieser Wert < 100 % ist.



## 3.10.3 Verbrennungsregelung

#### (Lastregelung)



Die Lastregelung stellt sicher, dass bei Laständerung nie ein Luftmangel entsteht.

#### Mögliche Betriebsarten:

#### Offene Kaskade mit

- Handbetrieb in beiden Folgereglern oder
- einem Folgeregler in Hand-, einem Folgeregler in Automatik-Betrieb oder
- beiden Folgeregler in Automatik-Betrieb.

#### Geschlossene Kaskade mit

- beiden Folgereglern in Automatik-Betrieb.

Durch Änderung der Konfigurierung können einige der Betriebsarten gesperrt werden.

Der Führungsregler kann erst dann auf Handbetrieb geschaltet werden, wenn die Folgeregler in Kaskadenbetrieb sind.

Ist das nicht der Fall, so erscheint beim Versuch einer Umschaltung des Führungsreglers von Track auf Hand oder Automatik die Meldung Bild 3-31

Diese Meldung kann nicht unterdrückt werden.

Bei der gemeinsamen Umschaltung der Folgeregler von Kaskade auf Automatik wird der Führungsregler auf Hand genommen. Das Ausgangssignal ändert sich zunächst nicht, kann aber manuell verändert werden.

Bei der Rückschaltung eines Folgereglers auf Hand wird der Führungsregler automatisch auf Trackbetrieb geschaltet.

## Betriebsarten

Bild 3-31 (z-19025)

Loop 1: Folgeregler 1	Loop 2: Folgeregler 2	Loop 3: Führungsregler
Hand	Hand	Track
Automatik: Festwert L, W = W1i	Hand	Track: W1i/V
Hand	Automatik: Festwert G, W = W2i	Track: W2i
Automatik: Festwert L, W = W1i	Automatik: Festwert G, W = W2i	Track: L/V
Kaskade	Automatik	Hand
Automatik	Kaskade	Hand
Kaskade	Kaskade	Hand oder Automatik

Tabelle 3-4 Track:

Regler ist fest in Track-Betrieb.

Track L/V:

Der der Ausgang des Reglers wird auf den Wert von Luft/ Verhältnis synchronisiert.


L = Luft

G = Gas

V = Verhältnis



## 3.11 Begrenzungsregelung (Override-Regelung)



Bei der Begrenzungsregelung wird eine Haupt-Regelgröße geregelt. Ein oder mehrere zusätzliche Regler sorgen dafür, dass die jeweils eingestellten (Begrenzungs-)Sollwerte nicht über- bzw. unterschritten werden. Alle Regler greifen dabei auf ein einziges Stellglied zu.

Beispiel:

Hauptregelgröße: Durchfluss Begrenzung von: Druck Temperatur

Stromaufnahme des Verdichter-Antriebs

Mögliche Betriebsarten:

Die Betriebsartenumschaltung wirkt sich immer nur auf Loop 1 aus. Bei jeder Umschaltung wird automatisch in Loop 1 umgeschaltet.

Die Bedienung der Begrenzungsregler ist auf die Sollwerteinstellung beschränkt.

Handbetrieb (MO)

Der Hauptregler ist in Handbetrieb, der/die Begrenzungsregler sind im Automatik-Betrieb.

Eine Umschaltung der Begrenzungsregler auf Hand ist nicht möglich.

Der Handbetrieb erfolgt ausschließlich über Loop 1. Die Begrenzungsregler haben keinen Einfluss

## Automatik (A©)

Der Hauptregler ist in Automatik und wirkt allein auf das Stellglied. Die Begrenzungsregler haben keinen Einfluss.

#### Kaskade (CO)

Der Hauptregler und die Begrenzungsregler sind im Eingriff.

Soll ein Begrenzungsregler vorübergehend außer Funktion gesetzt werden, muss der Sollwert dieses Reglers an Bereichsgrenzen geschoben und so unwirksam gemacht werden.



## 3.12 DDC-Regelung (Direct Digital Control)

Bei der DDC-Regelung führt ein überlagerter Rechner über die Schnittstelle RS 485 (MOBUS RTU) oder PROFIBUS DP von "Remote" die Stellgröße Y im Regler. D.h. der überlagerte Rechner schreibt über Bus auf die Variable .Lx\_YCOMPUTER des jeweiligen Loop x und gibt somit den Stellausgang des Reglers vor. Bei Rechnerausfall übernimmt der Regler dann selbst stoßfrei die Regelung.

#### Mögliche Betriebsarten

LED ist aus

LED blinkt 0.5 bis 1 Hz

⊗ LED blinkt 2 Hz

RB Der Rechner ist bereit, d.h. über die serielle Schnittstelle findet ein regelmäßiger

Datenverkehr statt.

M, A, C Leuchtdioden neben Taste 19 auf der Bedienfront (Bild 3-1)

# Konfigurierung DDC mit Hand als Backup-Betriebsart

Betriebsart	М	Α	С	RB
Hand	<b>*</b>	•	•	0
Automatik	•	<b>*</b>	•	0
DDC	gesperr	t		0
Hand	<b>*</b>	•	$\odot$	1
Automatik	•	<b>*</b>	0	1
DDC	<b>*</b>	•	<b>*</b>	1
Backup-Betrieb				
H-Backup	☆	•	$\otimes$	0
H-Backup	☆	•	$\odot$	1

# Konfigurierung DDC mit Automatik als Backup-Betriebsart

		LED			
Betriebsart	М	Α	С	RB	
Hand	*	•	•	0	
Automatik	•	<b>‡</b>	•	0	
DDC	gesperri	i		0	
Hand	*	•	$\odot$	1	
Automatik	•	<b>‡</b>	$\odot$	1	
DDC	•	<b>‡</b>	<b>*</b>	1	
Backup-Betrieb					
H-Backup	•	<b>*</b>	8	0	
H-Backup	•	☆	$\odot$	1	

# Konfigurierung DDC mit Kaskade als Backup-Betriebsart

		LEC	)	
Betriebsart	М	Α	С	RB
Hand	\$	•	•	0
Automatik	•	\$	•	0
Kaskade	•	•	☆	0
DDC	gespe	rrt	•	0
Hand	\$	•	0	1
Automatik	•	\$	0	1
Kaskade	•	0	*	1
DDC	•	\$	<b>\$</b>	1
Backup-Betrieb				
H-Backup	•	$\otimes$	☆	0
H-Backup	•	•	*	1

#### Kein Rechner-Bereit-Signal (RB = 0)

Solange das Rechner-Bereit-Signal (RB) nicht vorhanden ist, kann nicht in den DDC-Betrieb umgeschaltet werden.

## Rechner-Bereit (RB = 1)

Umschaltung auf DDC-Betrieb ist freigegeben. Solange DDC-Betrieb nicht eingeschaltet ist, blinkt "C" mit niedriger Frequenz.

Aus dem DDC-Betrieb kann jederzeit auf Hand oder Automatik zurückgeschaltet werden.

#### Rechner-Bereit entfällt

Entfällt RB während des Rechnerbetriebes, so fällt der Regler auf die konfigurierte Betriebsart zurück. Eine der LED's blinkt mit erhöhter Frequenz.


Eine Umschaltung auf die anderen Betriebsarten (außer DDC) ist möglich.

Die Led der nichtaktiven Betriebsart blinkt. Die LED der aktiven Betriebsart leuchtet dauernd.



#### 3.13 Stationen

#### 3.13.1 Handstation



	LED			
Betriebsart	М	Α	С	RB
Hand	☆	•	•	0
DDC	gesperrt			0
Hand	₩	•	$\odot$	1
DDC	<b>\$</b>	•	<b>*</b>	1
Backup-Betrieb				
H-Backup	☆	•	$\otimes$	0
H-Backup	☆	•	$\odot$	1

Die Handstation entspricht einem Regler, der nur in Betriebsart "Hand" betrieben werden kann.

Bei den mit <Ind> wählbaren Anzeigen entfallen alle Informationen über Sollwerte und die Regelabweichung.

Die Anzeige für X kann einen Messwert anzeigen, der auch auf Grenzwerte überwacht werden kann.

Die Bedienung der Handstation unterscheidet sich in Abhängigkeit von der Konfigurierung.

#### Handstation

Die Handstation erlaubt die manuelle Einstellung eines Stellausganges. Es sind alle Stellausgangsformen der Regler möglich.


Hand/Automatik-Station (nicht Schrittregler) Im Automatik-Betrieb gibt sie ein von außen zugeführtes kontinuierliches Signal an den Ausgang weiter. Eine Umschaltung auf Hand und die manuelle Vorgabe eines Stellausgangs sind möglich.

Es ist kein Schrittausgang möglich.

## **DDC-Handstation** (nicht Schrittregler)

Die DDC-Handstation kombiniert die Funktion der Handstation mit der Handfunktion des DDC-Reglers.

#### 3.13.2 Sollwertstation




Die Sollwertstation erzeugt Sollwerte und gibt diese als 0/4... 20 mA-Signal aus.

Alle Anzeigen, für eine Regelgröße oder Regelabweichung sind abgeschaltet.

Mit dem Schalter <Sp-w> können - falls so konfiguriert - verschieden Sollwertquellen und auch der Programmgeber angewählt werden.



#### 3.13.3 Verhältnisstation



Die Verhältnisstation multipliziert ein Eingangssignal mit einem einstellbaren Verhältnisfaktor V. Das Eingangsignal wird als Messwert behandelt. Es können auch Grenzwerte gesetzt sein.

Als Ausgang steht das Signal V \* Eingang zur Verfügung.

#### 3.13.4 Positioner

Der Positioner ist ein Schrittregler, der die Motorposition (Ventilposition) einem externen Sollwert nachführt.

Für diese Aufgabe ist eine Stellungsrückmeldung erforderlich. Die rückgemeldete Stellung wird im Gerät sowohl als Regelgröße X als auch als Stellungsrückmeldung Y angezeigt.

## 3.14 Fernbedienung, Fernsteuerung (Profibus oder Modbus)




Bild 3-36 Fernbedienung ist aktiviert z-19035

Das Zeichen [Rem] ist aktiviert. Die Tasten des Reglers sind mit wenigen Ausnahmen blockiert.

## Mögliche Bedieneingriffe

<Ind> erlaubt die Umschaltung der Anzeige. <Menu> steigt in das Konfiguriermenü ein,

u.a. zur Auflösung der Fernbedienung.

<Loop> erlaubt die Kanalumschaltung

Über <Menu> gelangt man auch in die Menüebene, in der die Fernsteuerung aufgehoben werden kann.



## 4 Fehlerhinweise am Display

Bedienhinweise	Bedeutung	Konfigurierung
BE-gesperrt	Der Zugang zur Parametrier, Konfigurier-, Service- und Supervisor-Ebene ist durch einen Binäreingang gesperrt.	G-B02-F01 G-B02-F02
generiere	Das Gerät ist nach der Konfigurierung mit der Generierung des Programms beschäftigt.	
gesperrt f. SP	Die Selbstparametrierung ist für diesen Regelkreis gesperrt. Sie kann nur über die Konfigurierung freigegeben werden.	L1- B01-F05
k. Abgl. möglich	Der gewählte Eingang ist nicht in der für den Abgleich vorgesehenen Form aktiviert (z.B. kein Pt100-Eingang). Bei Stellungsrückmeldung mit mA oder mit Konstantstrom gespeistem Ferngeber tritt diese Meldung auf, wenn die Differenz zwischen Anfangs- und Endwert kleiner als 10 % ist.	
kein Abgleich	Das konfigurierte Modul lässt keinen Abgleich zu bzw. erfordert keinen Abgleich.	
nur local	Das Gerät ist für lokale Bedienung konfiguriert. Es kann nicht auf ausschließliche Fernbedienung umgeschaltet werden.	G-B04-F01
nur Rem	Das Gerät ist für Fernbedienung konfiguriert. Zur lokalen Bedienung muss diese über das Menü "Bedienen 2" oder die Konfigurierung freigeschaltet werden.	G-B04-F01

Tabelle 4-1 Fehlerhinweise

Fehlermeldungen	Ursache	Abhilfe
Fehler xxxx	Bei der Abarbeitung des Programms ist ein Fehler aufgetreten. Die Ziffer dient als Hinweis für den Service.	Wenn diese Meldung nicht innerhalb weniger Sekunden verschwindet, kann versucht werden, durch Abschalten der Versorgungsspannung für ca. 60 s einen Neustart zu erreichen. Bei Fortbestehen des Fehlers muss über das Menü "Supervisor" die Werkseinstellung wiederhergestellt oder über IBIS_R die Konfigurierung erneut geladen werden.
IP-gestoppt!	Die Verarbeitung ist vorübergehend gestoppt. Dieser Fehler tritt beim "Runterladen" auf.	Wenn diese Meldung nicht innerhalb weniger Sekunden nach dem "Runterladen" verschwindet, kann versucht werden, durch Abschalten der Versorgungsspannung für ca. 60 s einen Neustart zu erreichen. Bei Fortbestehen des Fehlers muss über das Menü "Supervisor" die Werkseinstellung wiederhergestellt oder über IBIS-R die Konfigurierung erneut geladen werden.
Steckplatz X!	Beim "Runterladen" einer Konfigurierung wird in der Konfigurierung ein Modul ver- langt, das sich nicht im Gerät befindet.	Am Steckplatz X das richtige Modul einstecken und das Modul anmelden (G-B11-F01 = 1). Anmerkung: X= 14
unzul. Antw.	Die eingegeben Antwort kann mit anderen vorhandenen Feststellungen inkompatibel sein. Zusammen mit dieser Meldung wird Enter aktiviert.	Mit <enter> die unzulässige Antwort ins Display holen und ändern.</enter>

Tabelle 4-2 Fehlerhinweise



## Menüstruktur




Bild 5-1 Menüstruktur

- Auswahl bestätigen, führt zur nächsttieferen Menüebene Änderung oder Eingabe bestätigen, führt zur nächsthöheren Menüebene ohne Änderung zur nächsthöheren Menüebene (3 s drücken → Hauptbedienebene) 3
- von der Hauptbedienebene zum Menü
- Querbewegung in einer Menüebene

## Anzeige 2

In diesem Menü können alle Parameter, Messgrößen und Einstellungen des Reglers angesehen, aber nicht verändert werden (siehe Kapitel 5.1 "Anzeige 2" auf Seite 26).

#### Bedienen 2

In diesem Menü wird zwischen lokaler Bedienung und Fernbedienung umgeschaltet (siehe Kapitel 5.2 "Bedienen 2" auf Seite 28).

## Selbstparam(etrierung)

Die Selbstparametrierung wird im Konfigurationsmenü unter

KONFI / LOOP1 / B01 / F05

freigegeben. Nach der Freigabe kann sie ohne Kenntnis eines Passworts genutzt werden. (Siehe Konfigurieranleitung 42/62-50012.)

#### **Parameter**

Dieses Menü enthält die Einstellung der für die konfigurierte Funktionalität benötigten Parameter. Während der Parametrierung bleibt die Regelung in Betrieb. (Siehe Konfigurieranleitung 42/62-50012.)

## Konfigurierung

Dieses Menü enthält die Untermenüs zur Definition der Gerätefunktion (z.B. Art des Stellausgangs). Während der Konfigurierung ist die Regelung außer Funktion (die Stellausgänge sind eingefroren). (Siehe Konfigurieranleitung 42/62-50012.)

## **Service**

Dieses Menü enthält die Untermenüs: Kalibrierung, Abgleich usw. (siehe Konfigurieranleitung 42/62-50012).

Eine Kalibrierung ist nur in Ausnahmefällen erforderlich. Wird sie nicht fachgerecht durchgeführt, ist das Gerät unbrauchbar.




## Supervisor


Dieses Menü enthält die Untermenüs: Werkseinstellung und Plausibilisierung. (Siehe Konfigurieranleitung 42/62-50012.)

## 5.1 Anzeige 2

## Beispiel Navigation im Menü "Anzeige 2"




## 5.1.1 Ein-/Ausgänge







## 5.1.2 Anzeige Parameter




#### 5.1.3 Wirksamer PID-Parameter



#### 5.1.4 Identifikation




## 5.1.5 Bibliothekskennzeichnung





## 5.1.6 Versionsanzeige



Index 01.250

Dies ist die im Gerät selbst verwendete Version der Firmware. Diese zu kennen, kann bei der Benutzung der PC-Software IBIS R notwendig sein.

## 5.2 Bedienen 2

z-19042

nur Local !
-č -25.0
-c -26.5

Bild 5-10 Keine Fernbedienung vorgesehen z-19041

Bild 5-11 Fernbedienung ist aktiviert z-19040




Bild 5-12 Fernbedienung ist deaktiviert z-19039

Wenn durch die Konfigurierung das Gerät ausschließlich für Fernbedienung konfiguriert ist, besteht im Menü "Bedienen 2" die Möglichkeit, die Fernbedienung - z.B. für Noteingriffe vorübergehend - abzuschalten und örtlich (lokal) zu bedienen.

Je nach vorliegender Konfigurierung erscheint beim Aufruf dieses Menüpunktes folgende Anzeige:

## Keine Fernbedienung vorgesehen

Es kann keine Änderung der Bedienung vorgenommen werden.

## Anmerkung

Fernbedienung bedeutet, das Werte über Modbus RTU bzw. Profibus DP in das Gerät eingebracht werden.

## Fernbedienung ist aktiviert

Die Fernbedienung "Rem" kann auf lokale Bedienung umgeschaltet werden. Die Frage "Umschalten auf Lokale Bedienung ?" wird mit <Enter>bestätigt oder mit <Esc> verneint.

Wird auf lokale Bedienung umgeschaltet, so werden die Tasten freigegeben und und [Rem] beginnt zu blinken.

#### Fernbedienung ist deaktiviert

Die Fernbedienung ist - vorübergehend - abgeschaltet. Mit <Enter> wird der durch die Konfigurierung vorgegebene Betriebszustand "Fernbedienung" wieder hergestellt. Das Gerät ist dann wieder nur fernbedienbar.

[Rem] blinkt nicht mehr



## 6 Passwortschutz



Bild 6-1 Passworteingabe. 1. Feld von rechts z-19101




Bild 6-2 Sperre der Parametrier- und z-19103 Konfigurierebene durch Binäreingang

Ist ein Passwortschutz konfiguriert (G-B20), muss für den Einstieg in die geschützten Ebenen das Passwort eingegeben werden, indem die Vorgabe "00000" verändert wird.

Das Passwort ist eine 5-stellige Ziffer.

- blinkendes (= änderbares) Feld verschieben: <Ind>
- 2. Ziffer ändern:
  - < ▲> und <▼>
- Passwort bestätigen: <Enter>

Bei richtigem Passwort wird in die gewünschte Ebene übergegangen. Ohne erneute Eingabe des Passwortes kann jetzt zwischen allen Ebenen des Menüsystems gewechselt werden (Frage: G-B20-F01).

Ist das Passwort falsch, springt die Anzeige in die Hauptbedienebene zurück.

Ist eine Hardware-Sperre konfiguriert (G-B02-F01) und ist der Binäreingang gesetzt, so erfolgt beim Versuch, eine der geschützten Ebenen zu öffen, die Meldung "BE-gesperrt".

Die Meldung bleibt 3 s sichtbar, danach wird automatisch in die Bedienebene zurückgeschaltet.

#### Abbruch der Passworteingabe

Abbrechen mit < Esc>

#### **Verlorenes Passwort**

Ein verlorenes Passwort kann zurückgesetzt werden, indem im Gerät vorübergehend eine Steckbrücke umgesetzt wird. Dies setzt eine Abschaltung des Regelkreises voraus.



## 7 Stichwortverzeichnis

Sei	ite
A	
Alarmbehandlung	
allgemeine Sicherheitshinweise	
Anwendungsbereich	
Anzeige 2	
Anzeige Parameter	
Anzeigen im LC-Display	
Ausgänge	
R	11
Bedienen	9
Bedienen 2	
Bedienfront Digitric 100	
Begrenzungsregelung	
Bestimmungsgemäße Verwendung	
Betriebsarten	
Betriebsartenumschaltung	
Bibliothekskennzeichnung	27
D	
DDC-Regelung	
Direct Digital Control	21
E Ein-/Ausgänge	00
⊏in-/Ausgange	20
r Farbumschaltung der Anzeige	10
Fehlerhinweise am Display	
Fehlermeldungen	24
Fernbedienung, Fernsteuerung (Profibus oder Modbus)	
H ,	
Handbetrieb	12
Handstation	22
dentifikation	27
<b>K</b>	
Kanalumschaltung	11
Kaskade mit einem Folgeregler	
Kaskade mit mehreren Folgereglern	
Kaskade mit zwei Folgereglern mit gleichem Sollwert  Kaskade mit zwei Folgereglern und Verhältnisstation	
Kaskadenregelung	
Konfigurierung	_
Konfigurierung DDC	
L	
Lastregelung	19
LC-Display	
M	
Menüstruktur	
Modbus	23
N	
Navigation im Menü "Anzeige 2"	26
U Overwide Developer	^^
Override-Regelung	20
Parameter	クト
Passworteingabe	
Paßwortschutz	
PID-Parameter	
Positioner	
Profibus	

## Stichwortverzeichnis



Programmgeber	14
Selbstparam(etrierung)	25
Service	25
Sollwerte	12
Sollwertstation	22
Supervisor	26
Symbole	. 6
V .	
Verbrennungsregelung	19
Verhältnisregler	13
Verhältnisstation	23
Verlorenes Passwort	29
Versionsanzeige	28
w	
Wirksamer PID-Parameter	27

42/61-50013 DE Rev. 03

Die Wortmarke Industrial<sup>IT</sup> und alle weiteren aufgeführten Produktnamen in der Schreibweise XXXXXX<sup>IT</sup> sind registrierte oder angemeldete Warenzeichen von ABB.

ABB bietet umfassende und kompetente Beratung in über 100 Ländern, weltweit.

www.abb.de/regler

ABB optimiert kontinuierlich ihre Produkte, deshalb sind Änderungen der technischen Daten in diesem Dokument vorbehalten.

Printed in the Fed. Rep. of Germany (07.03)

© ABB 2003



## **ABB Automation Products GmbH**

Höseler Platz 2 42579 Heiligenhaus DEUTSCHLAND

Tel: +49 2056 12-5181 Fax: +49 2056 12-5081