


11/2019


Ny strekkavlaster til AP9 og AP10

Skrueløs, rask og tidsbesparende løsning



Installasjon

Fest strekkavlasteren til koblingsboksen, skyv kabelen gjennom membranippelen. Fest stripsen rundt kabelen og strekkavlasteren. Forsikre deg om at stripsen er festet rundt strekkavlasteren før du strammer stripsen helt til. Når stripsen er strammet og installasjonen er fullført, må du forsikre deg om at kabelen er tilstrekkelig festet til strekkavlasteren ved å trekke i kabelen.




Strekkavlasteren er egnet for AP9 og AP10 koblingsbokser, og har tre spor for kabler. Den kan brukes med et bredt spekter av kabelstørrelser/-diameter.




ABB AS
Bergerveien 12
Postboks 94
1375 Billingstad

www.installasjonsprodukter.no

Takket være ny innovativ løsning så er skruer eller bruk av verktøy unødvendig for å feste strekkavlasteren, den sneppes bare enkelt rett inn i koblingsboksen. Kabelen er sikret med strips noe som gjør installasjonen enkel og tidsbesparende. (Strips er ikke inkludert).



To strekkavlastere kan brukes på hver sin side i samme boks, eller en som monteres på tvers i boksen.



Type	El.nr	Beskrivelse	Pakning
AS9.10	1241000	Strekkavlaster AP9/AP10 kobl.boks	10/100/1000